

Cuaderno 4.º

Proyecto
de
un alternador

1899

45

1899.

M. G. G. G.

Proyecto de un alternador trifásico, tipo Siemens, de potencia eléctrica útil de 60 Kilowatts, inducido de tambor devanado en estrella, fijo, que dé entre el centro y el extremo de cada brazo una diferencia de potencial de 2000 volts eficaces. Oscilación de 10% entre circuito abierto y corto circuito. Excitación constante e independiente.

Datos.	Frecuencia	$f = 50$
	Número de polos	$p = 12$
	Potencia útil	$3 A V_f I_f = 60 \text{ Kilowatts}$
	Factor de potencia	$A = \cos \varphi = 0,80$
	Potencia en cada brazo	$A V_f I_f = 20 \text{ Kwatts}$
	Velocidad periférica	$v = 20 \frac{\text{mts}}{\text{seg}} \text{ por } 1''$
	Densidad de corriente	$S = 4,5 \frac{\text{amps}}{\text{mm}^2} \text{ por } \text{mm}^2$
	Inducción magnética	$B = 5000 \text{ C.G.S.}$
Entre hierro	$h = 8 \frac{\text{mm}}{\text{cm}}$	
Valor de φ	$\varphi = 36^\circ 55'$	

Número de vueltas.

Alabiendo 12 polos alternativamente Norte y Sur, el núm de cambios del mismo sentido será $\frac{12}{2} = \frac{12}{2}$ en una vuelta, en N vueltas será $\frac{12N}{2}$ y como esta frecuencia ha de ser igual a 50, igualando y despejando queda

$$\frac{12N}{2} = 50 \quad \text{,,} \quad 12N = 100 \quad \text{,,} \quad N = \frac{100}{12} = 8,33 \text{ vueltas por } 1''$$

multiplicando por 60 tendremos $N_1 = N \cdot 60 = 499,8$ vueltas por 1'

Diámetro exterior del inductor

Siendo Π este diámetro, en una vuelta un punto de la circunferencia recorre un camino $\pi \Pi$ en 1'' recorrerá $N \cdot \pi \Pi$, esto ha de ser igual a la velocidad admitida luego:

$$\pi \Pi N = v, \text{ sea, } 3,14 \cdot \Pi \cdot 8,33 = 20. \text{ de donde } \Pi = \frac{20}{3,14 \cdot 8,33} = \frac{20}{26,156} = 0,765^{\text{mts}}$$

Diámetro interior del inducido

Siendo el entrehierro: 8 mm , dicho diámetro será igual al del inductor más el doble de dicho entrehierro, por lo tanto:

$$D_i = D + 2h = 0,165 + 0,016 = 0,181 \text{ mts}$$

Cálculo del inducido

Potencia en cada brazo

Según los datos es $\frac{1}{3} 60 \text{ Kwtt} = 20 \text{ Kwtt} = 20000 \text{ watts}$.

Intensidad eficaz

Según los datos $A V_{ef} I_{ef} = 20000$ de donde $I_{ef} = \frac{20000}{A V_{ef}}$ y sustituyendo valores:

$$I_{ef} = \frac{20000}{0,80 \cdot 2000} = \frac{20000}{1600} = \frac{200}{16} = 12,5 \text{ amperes.}$$

Sección del hilo y diámetro

Llamándola S_i tendremos $S_i = \frac{I_{et}}{5} = \frac{12,5}{4,5} = 2,78 \text{ mm}^2$
y $S_i = \frac{\pi d_i^2}{4} = 2,78$ de donde el diámetro $d_i = \frac{2,78 \cdot 4}{3,14} = \frac{11,12}{3,14} = 3,54 \text{ mm}^2$ y $d_i = 1,88 \text{ mm}$. Como se le han de poner 2 o 3 capas de aislante podemos tomar para diámetro total del hilo $D = 2,6 \text{ mm}$

Flujos producido y aprovechado

Si lo llamamos respectivamente N_b y N , teniendo en cuenta que se ha de perder un 15% por causa de las dispersiones \curvearrowright , y si llamamos S la sección real de hierro que tiene el polo inductor tendremos:

$$N_b = 1,15 N = 358 = 50008 \quad \text{de donde} \quad N = \frac{50008}{1,15}$$

En cuanto a la sección del inductor S es el área de

un rectángulo cuyas dimensiones son: paralelamente al eje del alternador 50 cm valor medio de las máquinas construidas sin perjuicio de variarlo si nos conduce a resultados exagerados, en cuanto a la otra dimensión supondremos que el espacio comprendido entre 2 polos consecutivos es igual al ancho de uno de estos polos. esta será por lo tanto igual a $\frac{1}{24}$ de la circunferencia cuyo diámetro conocemos, y es $0,^m 465$, por lo tanto esta dimensión será: $\frac{0,^m 465 \cdot 3,14}{24} = \frac{2400}{24} = 0,^m 10$

Intituyendo valores tendremos:

$$N_p = 5000 \cdot 50 \cdot 10 = 2500000 \text{ y } N = \frac{2500000}{1,75} = 2173943$$

Número de hilos para un brazo

Aplicaremos la fórmula $E_{ef} = K_p \cdot n \cdot N \cdot \mathcal{N} \cdot 10^{-8}$ volts. en la cual; con la oscilación de un 10% $E_{ef} = 2000 + 0,10 \cdot 2000 \cdot v = 2200$ volts., el coeficiente $K = 2,83$ según las tablas de Kapp

en el caso adoptado, $p = 12$, $N = 8,33$, $\mathcal{N} = 2.173.913$, sustituyendo resulta:

$$2200 = 2,83 \cdot 12 \cdot 8,33 \cdot 2.173.913 \cdot 10^{-8} n \quad \text{ó sea}$$

$$2200 = 6,14971292 n \quad \text{de donde } n = \frac{2200}{6,14} = 358,3 \text{ hilos por exceso.}$$

Esto es para cada fase, para un carrete como hay 6 carretes por fase será $\frac{358,3}{6} = 59,72$

Como cada carrete comprende 2 ramas, el número de hilo por rama será $\frac{59,72}{2} = 29,86$ pondremos 30 ó sean, como las ranuras son rectangulares 5 en el sentido de la circunferencia y $\frac{30}{5} = 6$ en sentido radial.

Las dimensiones de las ranuras serán, teniendo en cuenta que el diámetro total del hilo es $2,6 \text{ mm}$
 $5 \cdot 2,6 = 13 \text{ mm}$ y $6 \cdot 2,6 = 15,6 \text{ mm}$. Estas ranuras se hacen con los bordes interiores redondeados y abiertos, y distantes de la superficie interior 1 mm . Como indica

La (figura 1^ª), en esta también se indican cómo van dirigidos los cables entre 2 rammas. La (figura 2^ª) es un esquema del elevando en entrela.

Longitud del hilo por fase

Suponiendo que el aumento interpuesto entre las chapas de palanetas que forman nuestra máquina, o sea un 25%, siendo 50% el espesor del hierro, el total será $50 + 50 \times 0,25 = 50 + 12,5 = 62,5$ cm. Esta será la longitud de las rammas.

La longitud del hilo será por cada carrete igual a la longitud de la rama multiplicado por el número de hilos por 2 rammas, y para los 6 carretes esto multiplicado de por 6, o sea $30 \times 62,5 \times 12 = 1875 \times 12 = \underline{22500}$ cm.

Este será el hilo útil, pero además en cada carrete hay dos trozos inútiles a cada lado, y entre 2 carretes hay un hilo que los une puesto que están en serie.

La distancia entre los centros de 2 ramitas será: teniendo en cuenta que distan 1 m del borde interior y que la mitad de su altura es $0,78 \text{ m}$, $\frac{18,1 + 1,56 + 0,2}{2} = 10,89$ el diámetro, y la distancia buscada $\frac{79,86 \times \pi}{12} = 20,89 \text{ m}$

Por lo tanto las longitudes buscadas serán $30 \cdot 2 \cdot 6 \cdot 20,89 = 7520,4 \text{ m}$ y $6 \cdot 20,89 = 125,34 \text{ m}$

La longitud total del hilo será por lo tanto:
 $l = 22500 + 7520,4 + 125,34 = 30145,74 \text{ m}$

Resistencia del hilo

La resistencia será $R = \frac{l}{S} \rho = \frac{30145,74}{0,0278} \cdot 1,65 = 1084379 \cdot 1,65 = 1789225,35 \text{ microns} = 1,789 \text{ ohms}$.

Caida de potencial

Será $R I_{ef} = 1,789 \text{ oh} \cdot 12,5 \text{ amp} = 22,3625 \text{ volts}$.

Esta caída de potencial debe ser menor que la hallada por el método de Behn-Eschelburg puesto que en ésta va incluida la pérdida debida a las corrientes Foucault. Para comprobarlo hacemos la figura (3ª) en que $1 \frac{e}{m}$ representa 100 volts.

Para ello con un radio de 2000 volts = B_{ef} trazo una circunferencia, el radio horizontal oa representa la corriente I , trazo ok que forme con ésta el ángulo φ y de longitud 2000 volts, desde el punto k trazo la vertical kv y la recta kK paralela a ko , que forma con la horizontal el ángulo α tal que $\operatorname{tg} \alpha = \frac{2\pi \cdot L}{T \cdot r} = 10$ de donde $\alpha = 84^{\circ} 15' 20''$ valor admitido y desde K trazo el radio oK que representa B_{ef} y la horizontal Kv que representa la caída de potencial debida a la resistencia óhmica más la debida a las corrientes Foucault. Como vemos su magnitud es de $3 \frac{m}{m}$ o sea 30 volts, valor mayor del obtenido con

terceramente, luego aquel es aceptable así como las dimensiones que hemos tomado arbitrariamente.

Pérdida por efectos Joule

$$\text{Será } RI^2 = RI \cdot I = 22,3625 \cdot 12,5 = 279,53125 \text{ watto}$$

Pérdida debida a la histéresis

Aplicando la fórmula de Steinmetz (Gerard 572)

$$P_h = V \cdot W_h \quad \text{y} \quad W_h = 10^{-7} \eta (\rho N) B^{1,6}$$

Tomando para η el valor 0,0033 substituyendo resulta:

$$W_h = 10^{-7} \cdot 0,0033 \cdot 6.8.22 \cdot 5000^{1,6} = 0,000000164724 \times 5000^{1,6} =$$

$$= 0,000000164724 \cdot 8285,00 = 0,013661965$$

(6)

El volumen de hierro será; dando a la armadura un espesor de 10 μm

$$V = 50 \cdot \frac{\pi(88,7^2 - 78,7^2)}{4} = \frac{50 \cdot 2,14 \cdot 1662}{4} = \frac{260934}{4} = 65233,5 \text{ cm}^3$$

Por lo tanto

$$P_h = 65233,5 \cdot 0,0137 = 892,7 \text{ watts}$$

Pérdidas por corrientes Foucault.

La fórmula de Steinmetz es:

$$P_f = V \cdot W_f = 65233,5 W_f \quad \text{y}$$

$W_f = 10^{-4} \cdot 1,645 \cdot d^2 (\mu\text{N})^2 B^2$ en que d es el espesor de los palastros que forman la armadura, suponiendo dicho espesor igual a 0,5 μm y sustituyendo resulta:

$$W_p = 10^{-11} \cdot 1,645 \cdot 0,0025 \cdot 2497,0004 \cdot 25'000'000. \quad y$$

$$P_f = 65233,5 \cdot 10^{-11} \cdot 1,645 \cdot 0,0025 \cdot 2497,0004 \cdot 25'000'000 = 167,65 \text{ watt}$$

Pérdida total

La suma de todas las pérdidas halladas es

$$279,53125 + 893,7 + 167,65 = 1340,88125 \text{ watts}$$

Pero además se pierde por corrientes Foucault en el hilo, en las piezas de consolidación etc. y la pérdida es mucho mayor, pudiendo calcularse por la fórmula $I^2 R + 4 \cdot W_p V$ (Gerard 572) sustituyendo valores resulta:

$$P = 279,5 + 4 \cdot 893,7 = 279,5 + 3574,8 = 3854,3 \text{ watts.}$$

Cálculo del inductor

Amperes-vueltas a devanas

Empleando la fórmula de Hopkinson

$$4,77 \text{ mH} \cdot 10^{-3} = \mathcal{N} (R_a + R_e) + v \mathcal{N} (R_i + R_p + R_c)$$

en la cual mi son los amperes-vueltas; $\mathcal{N} = 2170913$;

R_a resistencia magnética de la armadura del inducido

R_e id id del entre-hierro

R_i id id del núcleo del inductor

R_p id id de las piezas pasares

R_c id id de la bobina del inductor

$$v \mathcal{N} = \mathcal{N}_y = 2500000$$

Substituyendo valores resulta:

$$19,57 \cdot 10^{-1} = 2173913 (R_a + R_e) + \\ + 2500000 (R_i + R_p + R_c) \quad [1]$$

Las diversas resistencias tienen por valores

$$R_a = \frac{l_a}{\mu_0 \mu_r} \quad R_e = \frac{l_e}{\mu_0 \mu_r} \quad R_i = \frac{l_i}{\mu_0 \mu_r} \quad R_p = \frac{l_p}{\mu_0 \mu_r} \quad R_c = \frac{l_c}{\mu_0 \mu_r} \quad [2]$$

y las permeabilidades μ corresponden a las inducciones:

$$B_a = \frac{N_a}{\mu_a} \quad B_p = \frac{N_p}{\mu_p} \quad B_i = \frac{N_i}{\mu_i} \quad B_c = \frac{N_c}{\mu_c} \quad [3]$$

en que $N_a = \underline{N}$ y $N_p = N_i = N_c = \underline{N_1}$

Para poderlas calcular haremos las siguientes hipótesis conformes con lo tipo corriente:
 espesor de las expansiones poteras 5 mm ; ancho de éstas, el del núcleo del inductor $+ 15 \text{ mm}$ a cada lado; longitud radial del núcleo 16 cm ; espesor de la cinta

en el sentido radial $12 \text{ } \mu\text{m}$; todo ello indicado en la fig. (4^a) así como el recorrido medio de las líneas de flujo. (8)

Las diferentes secciones tendrán por valores;

$$S_a = 10 \cdot 50 = 500 \text{ } \mu\text{m} \quad \text{,,} \quad S_p = 50 \cdot (10 + 2 \cdot 15) = 50 \cdot 13 = 650 \text{ } \mu\text{m} \quad \text{,,}$$
$$S_c = 50 \cdot 12 = 600 \text{ } \mu\text{m} \quad \text{,,} \quad S_i = 10 \cdot 50 = 500 \text{ } \mu\text{m} \quad \text{,,}$$

y sustituyendo estos valores en las fórmulas (3) queda:

$$B_a = \frac{2173913}{500} = 4347,82 \quad \text{,,} \quad B_p = \frac{2500000}{650} = 3846$$

$$B_i = \frac{2500000}{500} = 5000 \quad \text{,,} \quad B_c = \frac{2500000}{600} = 4166.$$

y hallando en la tabla (Gerard-67) los valores de M , directamente los que en ella se encuentran, e interpolando para los demás, se encuentra:

$$\text{para } M_a = 1471 \quad \text{,,} \quad M_p = 1363 \quad \text{,,} \quad M_i = 1600 \quad \text{,,} \quad M_c = 1423$$

por lo tanto se tendrá:

$$M_a S_a = 1471.500 = 735500$$

$$M_p S_p = 1363.650 = 885950$$

$$M_i S_i = 1600.500 = 800000$$

$$M_c S_c = 1433.600 = 859800$$

En cuanto a S_c según Hopkinson es igual a la longitud de las fibras pre-tensadas, en sentido normal al eje, más 0,8 del espesor del entrehierro, o sea,

$$S_c = [13 + 1,28] 50 = 14,28 \cdot 50 = 714 \text{ cm}^2$$

En cuanto a los valores de l serán (fig. 4^a)

$$l_c = 2h = 1,6 \text{ m} \quad \text{,,} \quad l_a = a + 2b = \frac{\pi \{181 + 10\}}{12} + 2b = \frac{276,8}{12} + 10 = 23,06 + 10 = 33,06 \text{ m} \quad \text{,,} \quad l_p = 2 \cdot 0,5 = 1 \text{ m} \quad \text{,,} \quad l_i = 2 \cdot 16 = 32 \text{ m} \quad \text{,,}$$

$$l_c = d + 2c = \frac{\pi \cdot 31,5}{12} + 12 = \frac{98,96}{12} + 12 = 8,24 + 12 = 20,24 \text{ m}$$

Y substituyendo valores en las fórmulas (2)

$$R_a = \frac{33,06}{735500} = 0,000044 \quad \text{,,} \quad R_c = \frac{16}{714} = 0,022 \quad \text{,,}$$

$$R_i = \frac{32}{800000} = 0,00004 \quad R_p = \frac{1}{885950} = 0,0000011 \quad R_c = \frac{20,24}{859800} = 0,000023$$

Y substituyendo en la fórmula (1)

$$12,57 \cdot \text{mi} \cdot 10^{-1} = 2173913 \cdot 0,002244 + 2500000 \cdot 0,0000641 =$$

$$= 4878,260772 + 160,25 = 5038,510772 \quad \text{de donde}$$

1,257 \cdot \text{mi} = \overbrace{5038,510772}^{\text{equivocación } 5057,260772} \text{ que se tomó por } 5057,260772 \text{ y en esta hipótesis se dedujo,}

$$\text{mi} = \frac{5057,260772}{1,257} = 4023,28.$$

Número de vueltas

Estando los inductores elevados en serie el número de amperes-vueltas de cada uno de ellos será:

$$\frac{\text{mi}}{12} = \frac{4023,28}{12} = 335,273$$

Para calcular las vueltas necesitamos fijar un dato, por ejemplo, el diámetro del hilo, supongamos

$$\text{gamos sea este de } 3 \frac{7}{8} \text{ m sección será: } \frac{0.9}{4} = \\ = 7,0686 \text{ mm}^2$$

Con do envolturas restantes de $1 \frac{7}{8}$ de grueso tendrá un diámetro total de $5 \frac{7}{8}$.

La altura del núcleo es $16 \mu\text{m}$, en ella caben $\frac{16}{0.5} = 32$ vueltas por capa. El grueso de esta capa es $0.5 \mu\text{m}$ y como las espirales exteriores tienen un exceso de $1.5 \mu\text{m}$ sobre el núcleo caben 3 capas. En total habrá $3 \cdot 32 = 96$ vueltas.

Intensidad y densidad de la corriente

La intensidad será por lo tanto

$$i = \frac{m_i}{m} = \frac{335,275}{96} = 3,49 \text{ amperes.}$$

La densidad será

$$S_f = \frac{3,49}{7,0686} = 0,49 \text{ amp. por mm}^2 \text{ lo que es ad.}$$

mailla

Longitud del hilo

Hay 12 carriles, con 3 capas cada uno, 32 espiras cada capa, y estas espiras son rectángulos, y el de la espira media tiene por lados, $62,5 + 1,5$ y $10 + 1,5$ por lo tanto la longitud será: [fig^a 5^a]

$$L_i = 12 \cdot 32 \cdot 3 \times 2 \{ (62,5 + 1,5) + (10 + 1,5) \} = 12 \cdot 32 \cdot 3 \cdot 151 = 173952 \text{ cm}$$

Resistencia del hilo

$$\text{Para } R_i = \frac{L_i}{S_i} \rho = \frac{173952 \text{ cm}}{0,070686 \text{ cm}^2} \cdot 1,65 \text{ microhm-centimetro} =$$

$$= 2460911 \cdot 1,65 = 4060503,15 \text{ microhm} = 4,06050315 \text{ ohms}$$

pero como además hay contactos de uno a otro carril se pueden tomar $R_i = 4,5 \text{ ohms}$

Pérdida por efecto Joule

$$\text{Pera: } P_j = R \cdot I^2 = 4,5 \cdot 12,18 \cdot 1 = 54,81045 \text{ watts}$$

Diferencia de potencial

Haciendo la hipótesis de que la pérdida no pase de un tanto por ciento conveniente, que puede ser muy bien 7% se deducirá e de la ecuación:

$$\frac{54,81}{e \cdot 3,49} = 0,07 \text{ de donde } e = \frac{54,81}{0,07 \cdot 3,49} = \frac{15,7}{0,07} = 224,3 \text{ volts.}$$

Superficie de enfriamiento

$$\text{Pera: } A_e = 16 \cdot 2(64 + 16) = 16 \cdot 2 \cdot 77 = 2464 \text{ cm}^2$$

Elevación de temperatura sobre la del ambiente

Como el espesor no llega al límite (8 μ m) de aplica

ción de la fórmula de Edison tendremos:

$$t^{\circ} = \frac{355 \cdot w}{2464} = \frac{355 \cdot \frac{5484}{12}}{2464} = \frac{355 \cdot 456}{2464} = \frac{1618,8}{2464} = 0,656^{\circ} \text{C.}$$

Tratado de las curvas de magnetismo.

La curva que representa el flujo total en el inducido en función de la fuerza magnética motriz puede tratarse directamente por medio de la ecuación de Hopkinson que es de la forma

$\mathcal{F} = f(\mathcal{M})$. En lugar de tratar esta directamente se puede descomponer en las ecuaciones

$$\mathcal{F}_a = \frac{\mathcal{M} l_a}{\mu_a \mu_0} \quad \mathcal{F}_e = \frac{\mathcal{M} l_e}{\mu_e} \quad \mathcal{F}_p = \frac{\mathcal{M} l_p}{\mu_p \mu_0} \quad \mathcal{F}_i = \frac{\mathcal{M} l_i}{\mu_i \mu_0} \quad \mathcal{F}_c = \frac{\mathcal{M} l_c}{\mu_c \mu_0} \quad (2)$$

Tratar éstas dando valores a \mathcal{M} que tomaremos como ordenadas, y como abscisas las de \mathcal{F} , correspondientes.

Los valores que hay que dar a N se calculan a partir de la fórmula $B = \frac{N}{M}$ y los de M que función de B pudieran hallarse tratando las curvas correspondientes, pero nosotros lo haremos buscando en la tabla (Gerard-67).

Las fórmulas (8) se transforman en otras de la forma $F = \ell \cdot \frac{B_0}{M}$ y con ésta y la (3) $N = B \cdot M$ haremos los cálculos; daremos a B los valores crecientes desde e hasta 5500 (el número e es 5000), substituiremos estos valores y los de ℓ en la fórmula (3) y tendremos las ordenadas, hallaremos en las tablas los valores de M correspondientes y éstos con los de ℓ los substituiremos en las (8) y tendremos las abscisas correspondientes de aquellas ordenadas.

Hecho esto tendremos los valores siguientes:

<u>Ba</u>	<u>Ma = Ba · 500</u>	<u>Ma</u>	<u>$\frac{Ba}{Ma}$</u>	<u>$F_a = \frac{Ba}{Ma} \cdot 33,06$</u>
500	250 000	280	1,70	56,2020
1000	500 000	560	1,76	58,1856
1500	750 000	720	2,08	68,7648
2000	1 000 000	880	2,27	75,0472
2500	1 250 000	1070	2,33	77,0298
3000	1 500 000	1160	2,50	82,6500
3500	1 750 000	1280	2,70	90,2598
4000	2 000 000	1400	2,85	94,2210
4500	2 250 000	1500	3,00	99,1800
5000	2 500 000	1600	3,12	103,1472
5500	2 750 000	1700	3,22	106,4532

<u>Be</u>	<u>$\mathcal{H}_e = Be \cdot 600$</u>	<u>$\mathcal{H}_e = 1$</u>	<u>$\frac{\mathcal{H}_e}{Be} = Be$</u>	<u>$\mathcal{H}_e = Be \cdot 16$</u>
500	300 000	"	"	800
1000	600 000	"	"	1600
1500	900 000	"	"	2400
2000	1200 000	"	"	3200
2500	1500 000	"	"	4000
3000	1800 000	"	"	4800
3500	2100 000	"	"	5600
4000	2400 000	"	"	6400
4500	2700 000	"	"	7200
5000	3000 000	"	"	8000
5500	3300 000	"	"	8800

B_r	$(B_r)_R = B_r \cdot 650$	M_r	$\frac{B_r}{M_r}$	$S_r = \frac{B_r}{M_r} \cdot 1.$
500	325 000	280	1,7	1,7
1000	650 000	560	1,76	1,76
1500	975 000	720	2,08	2,08
2000	1300 000	880	2,27	2,27
2500	1625 000	1040	2,32	2,32
3000	1950 000	1160	2,56	2,56
3500	2275 000	1280	2,73	2,73
4000	2600 000	1400	2,85	2,85
4500	2925 000	1500	3,00	3,00
5000	3250 000	1600	3,12	3,12
5500	3575 000	1700	3,22	3,22

B_i	$(N_i) = B_i \cdot 500$	M_i	$\frac{B_i}{M_i}$	$F_i = \frac{B_i}{\sum B_i} \cdot 100$
500	250.000	280	1,7	54,4
1000	500.000	560	1,76	56,32
1500	750.000	720	2,08	66,56
2000	1000.000	880	2,27	72,64
2500	1250.000	1070	2,33	74,56
3000	1500.000	1160	2,50	82,5
3500	1750.000	1280	2,75	87,36
4000	2000.000	1400	2,85	91,20
4500	2250.000	1500	3,00	96,00
5000	2500.000	1600	3,12	99,84
5500	2750.000	1700	3,22	103,04

B_c	$(M)_c = B_c \cdot 600$	M_c	$\frac{B_c}{M_c}$	$J_c = \frac{B_c}{M_c} \cdot 20,24$
500	300.000	280	1,7	34,4080
1000	600.000	560	1,76	35,6224
1500	900.000	720	2,58	42,0992
2000	1.200.000	880	2,27	45,9498
2500	1.500.000	1070	2,32	47,1592
3000	1.800.000	1160	2,50	50,6000
3500	2.100.000	1280	2,73	55,2552
4000	2.400.000	1400	2,85	57,6840
4500	2.700.000	1500	3,00	60,7200
5000	3.000.000	1600	3,12	63,1488
5500	3.300.000	1700	3,22	65,1728

Para trazar ya las curvas tomaremos dos ejes coordenados; sobre el eje de las x tomaremos una escala tal que $1 \frac{1}{2}$ mm represente 4 unidades de flujo y sobre el eje de las y otra que represente 1000 unidades de flujo en el inducido. Tomados los números correspondientes de las tablas anteriores y uniendo los puntos obtenidos por líneas continuas tendremos las curvas allí representadas [Fig. 6^a] que se han hecho de diversos colores para diferenciarlas. Por último hallando para cada ordenada la suma de las abscisas correspondientes a las diversas curvas se traza la curva $F = f(\Phi)$ en tinta negra.

Potencia que consume el alternador

Será la suma de las consumidas por la excitación y la necesaria para mover el alterna-

de los progresivamente dichos.

Potencia consumida en la excitación

Tba de ofresor 225 volts y 2,49 amperes, ó sea, $225 \times 2,49 = 785,25$ watts, y siendo $1000 \text{ w.} = 1,26 \text{ c.v.}$ será $785,25 \text{ w.} = 1,06794 \text{ c.v.}$

Esta es la potencia útil P_u , la mecánica absorbida por la dinamo excitadora será, admitiendo un rendimiento de 0,90 (Gard 520).

$$P_m = \frac{P_u}{0,90} = \frac{1,068}{0,90} = 1,1867 \text{ c.v.}$$

que hay que tener, útiles, en el árbol de la dinamo.

Potencia total del alternador

Dicha potencia será $P_a = EI \cos \varphi'$ (f. 3ª) en que φ' vale $47^\circ 30'$, $E = 2200$ volts e' $I = 12,5$ amperes luego:

$$P_a = 2200 \cdot 0,748956 \cdot 12,5 = 1647,7032 \cdot 12,5 = 20596,29 \text{ watts.}$$

A isto hay que agregar lo que se pierde por efectos Foucault, histéresis, corrientes Foucault, rozamientos, etc. cuyo valor (hallado al final del cálculo del inducido) es 3254,7 watts, que aumentado al valor hallado da 24450,59 watts

Esto para una fase, para las 3 será:


$$P_m = 73351,77 \text{ watts} = 99,7584072 \text{ c.v.}$$

En números redondos 100 c.v.

Madrid 10 Abril 1899

Miguel Langreo Contreras

Fig. 1^a



Escala $\frac{1}{4}$

Fig. 2.4







Fig. 3.




Escala $1/m = 100$ volts

fig.^a 4.^a



xo
Escala $\frac{1}{2}$

Fig.^u 5.^a



Escala $\frac{1}{2}$




fig.^a 6.^a