

Proyecto de Dinamo

de corriente continua por

1904

Juan de Lavala y Arcellano

la longitud del tambor en el sentido del eje = 50 cms.

Con estos datos veremos de calcular las diversas partes de la dinamo.

- I N D U C I D O -

RADIO DEL TAMBOR: Lo deduciremos de la expresión

$$2 \pi R \times 425 = 1800 \times 60$$

de donde

$$R = 40,5 \text{ cms.}$$

PORTE DE LA CIRCUNFERENCIA EXTERIOR ABAECADA POR UN POLO

Siendo la circunferencia exterior

$$2 \pi R = 2 \pi \times 40,5 = 254,34 \text{ cms}$$

la parte cubierta por los cuatro polos será

$$0,70 \times 254,34 = 178,05$$

y por lo tanto á un polo corresponderá

$$\frac{178,05}{4} = 44,5 \text{ cms.}$$

NUMERO DE HILOS: La fórmula general es:

$$n = 2p \times y \pm 2$$

y tomando el paso

$$y = 31$$

resulta .

$$n = 126.$$

y por consiguiente el número de láminas del colector será también igual á 126.

DIFERENCIA DE POTENCIAL ENTRE DOS LAMINAS CONSECUTIVAS:

La que existe entre las láminas que pisan las escobillas y que están en la extremidad de un diámetro es de 550 V

y dividiendo por $\frac{1 \times 126}{2} = 63$

tendremos $\frac{550}{63} = 8,63$ V.

PERDIDA POR EFECTO JOULE EN LA ARMADURA:

Tomamos como pérdida el 1,5 % de la potencia útil de la máquina

$$J = 0,015 \times 220000 = 3400 \text{ W}$$

5

CORRIENTE EN EL CIRCUITO EXTERIOR

$$i_u = \frac{220000 \text{ W}}{550 \text{ V}} = 400 \text{ A.}$$

CORRIENTE EN LA ARMADURA.

Será la suma de I_0 util ~~y~~ de la derivada á los induce~~to~~res que la supondremos igual á 0,5 % de la corriente ~~de~~ util.

Luego

$$i_A = i_u + i_d = 400 + 0,005 \times 400 = 400 + 2 = 402 \text{ A.}$$

RESISTENCIA DE LA ARMADURA-

$$R_a = \frac{W_a I_a^2}{I_a^2} = \frac{3400 \text{ W}}{(402)^2 \text{ A}} = 0,021 \text{ Ohms.}$$

CAIDA DE VOLTAJE EN EL INDUCIDO-

$$E_a = R_a I_a = 402 + 0,021 = 8,44 \text{ V.}$$

LONGITUD TOTAL DEL ARROLLAMIENTO.

En cada ranura del inducido vamos a colocar dos barras. La longitud total se compondrá por lo tanto de 50 cms que es la del tambor en el sentido del eje, de 4 cms a cada lado para efectuar las conexiones y por último de las uniones hechas por conductores que tengan una longitud igual a $\frac{1}{4}$ de la circunferencia exterior del inducido-

$$\text{Luego } L_a = 2 \times 126 (50 + 2 \times 4 + \frac{\pi \times 21}{4}) = 306,38 \text{ m}^s$$

SECCION DE LOS CONDUCTORES-

Como $R_a = \frac{1}{\frac{1}{R} + \frac{1}{R}} = \frac{R}{2}$ tendremos.....

..... $R_a = \frac{1}{2} \frac{l}{S_a} \rho$ de donde....

..... $S_a = \frac{\rho l}{4 R_a} = \frac{1.6 \times 10^{-6} \times 506.58}{4 \times 0.021} = 58 \text{ mm}^2$ admitiendo para ρ

el valor de $1,6 \text{ Ohms} \times 10^{-6}$ al centimetro.

DENSIDAD DE LA CORRIENTE-

$$S = \frac{201 \text{ A}}{58 \text{ mm}^2} = 3,46 \text{ A.}$$

FORMA Y DIMENSIONES DE LAS BARRAS DEL INDUCIDO.

Las barras serán de sección rectangular de $10,6 \times 5,5$ para que las ranuras tengan una dimensión conveniente. El espesor de la cubierta aisladora de las barras es de 1 mm.

El revestimiento de la ranura 1,5 mm, y un espesor de un mm el aislamiento entre las dos barras de cada ranura. Siendo la profundidad de esta 27,7 mms, la longitud de la circunferencia en la base de los dientes será

$$\pi(81-2 \times 2,77) = 236,94 \text{ cms.}$$

LONGITUD DE UNA RANURA Y UN DIENTE-

$$\text{Será } \frac{236,94}{126} = 1,88 \text{ cms.}$$

ANCHO DE UN DIENTE EN LA BASE-

Si damos 9 mms de anchura á una ranura, el de un diente en la base lo deduciremos por la fórmula

$$1,88 - 0,9 = 0,98 \text{ cms.}$$

y el correspondiente en la periferia resultará igual á

$$\frac{1781}{126} - 0,9 = 1,12 \text{ cms.}$$

FLUJO QUE SALE DE LOS DOS POLOS N FUNCIONANDO LA MAQUINA
A PLENA CARGA-

Lo deduciremos de la fórmula general $E = \oint N n 10^{-8}$ en
que $N = \frac{425}{60}$ y $n = 252$ y E la fuerza electromotriz total cu
ya expresión es

$E = 550 + 8,45 + 0,25 \times 8,45 = 560,50 \text{ V}$ si admitimos
para caída de voltage en la excitación en serie la cuarta
parte de la pérdida en el inducido

Luego el flujo será

$$\Phi = \frac{560,50 \times 10^8}{\frac{252 \times 425}{60}} = 314 \times 10^5 \text{ Gauss.}$$

Cuando la máquina marche de vacío el flujo tendrá por expresión-

$$\Phi' = \frac{500,10^8}{\frac{252 \times 425}{60}} = 280 \times 10^5 \text{ Gauss.}$$

INDUCCION MAGNETICA MAXIMA ADMISIBLE-

$$B_a = 12000 \text{ CGS.}$$

VOLUMEN TOTAL DE HIERRO-

Este volumen se compondrá del de la armadura considerada sin dientes aumentado en el correspondiente a estos.

$$V_t = V_a + V_d$$

Para calcular V_a tendremos en cuenta que el inducido tiene 5 coronas de 0,8 cms que ocupan $5 \times 0,8 = 4$ cms y suponiendo que el aislamiento sea de 7 cms quedan los 50 cms del tambor reducidos a $50 - 11 = 39$ cms de hierro.

Ahora bien, si dividimos la superficie de este por estos 39 cms tendremos la altura radial del inducido.

La sección del hierro será

$$s_a = \frac{\frac{1}{4} \Phi}{B_a} = \frac{1}{4} \frac{314 \times 10^5}{12000} = 654 \text{ cms}^2$$

puesto que por la armadura pasa la cuarta parte del flujo que emerge de los dos polos N.

Luego la altura radial será igual a $\frac{654}{39} = 16,7$ no tienen

do en cuenta los dientes.

Siendo el diámetro de la parte hueca

$$81 - 2 (2,77 + 16,7) = 42,06 \text{ cms}$$

resultará que

$$V_a = \frac{\pi}{4} ((81 - 2,77 \times 2)^2 - 42,06^2) = 119,228 \text{ cms}^3$$

Para calcular V_d diremos que el area de un diente es

$\left[\frac{0,98 + 1,12}{2} \right] \times 2,77$ y como la altura en hierro del inducido es

de 39 cms, el volumen de uno de ellos será

$$\frac{0,98 + 1,12}{2} \times 2,77 \times 39 \text{ y como son } 126$$

$$V_d = \frac{0,98 + 1,12}{2} \times 2,77 \times 39 \times 126 = 14,301 \text{ cms}^3$$

Luego

$V = 119,228 + 14,301 = 133,529 \text{ cm}^3$, volumen que nos permitirá calcular la pérdida por histeresis.

C A L C U L O D E L E N T R E H I E R R O .

AREA-Tomaremos para valor de esta la media de las superficies polares y de penetración del flujo en el inducido.

$$2 s_e = \frac{1}{2} (Sup_{pol.} + Sup_{pen.})$$

La superficie polar tiene por expresión

$$Sup_{pol.} = 50 \times 44,5 = 2,225 \text{ cm}^2$$

Para calcular S_{pn} razonaremos de este modo: el ancho de un diente en la periferia es de 1,12 cms, y el de un hueco 0,9 cms; el de un hueco y un diente será por lo tanto 2,02 y si nosotros dividimos 44,5 por 2,02 tendremos el número de dientes por los que el flujo penetra en el inducido. Añadiendo á este número el 10% para tener presente la dispersión del flujo resultarán-

$$2,02 + 22,2 + 0,1 \times 22,2 = 24,42$$

y por lo tanto

$$S_{pen} = 1,7 \times 50 \times 24,42 = 2077,30 \text{ cm}^2 \text{ en cuya fórmula}$$

1,7 representa el ancho del diente con expansiones.

Sustituyendo estos valores tendremos

$$2 s_e = \frac{1}{2}(2225 + 2077,30) = 2151 \text{ cm}^2$$

La intensidad media del campo será por lo tanto

$$H = \frac{1}{2} \frac{\Phi}{s_e} = \frac{314 \times 10^5}{2151} = 7294 \text{ Gauss valor que vamos a}$$

necesitar para calcular el espesor del entrehierro.

ESPESOR DEL ENTREFIERRO.

Si el inducido fuese liso resolveríamos el problema de hallar este espesor sustituyendo valores en la fórmula de Esson que dice-

$$n i = \frac{132 H l_e}{B} \text{ y que en este caso se convier}$$

te en

$$l_e = \frac{252 \frac{402}{2} 66,5}{192 \times 7294} = 2,3 \text{ cms en que } l_e \text{ es el doble de}$$

la longitud del entrehierro; pero como el inducido es dentado hay que restar de esta expresión el espesor de aire equivalente á la resistencia magnética combinada de dientes y ranuras.


Para ello seguiremos la marcha siguiente: Tomaremos un valor arbitrario B para la inducción y veremos en las tablas que valor corresponde á la permeabilidad μ ; á continuación, calcularemos la resistencia magnética R_d de un diente y la R_r de una ranura para este valor de μ , con lo

que tendremos los datos suficientes para conocer la resistencia combinada R_c de los 24,42 dientes y ranuras por que penetra el flujo en el inducido. Hecho esto calcularemos el flujo Φ_d que pasa por un diente, para este valor B de la inducción, despues el Φ_r que atraviesa una ranura y con estos valores deduciremos el flujo que pasa por un diente y una ranura y por lo tanto el Φ_o que atraviesa los 24,42 dientes y ranuras.

Repitiendo todos estos cálculos para distintos valores de B formaremos el cuadro siguiente:

CURVAS DEL MAGNETISMO

Inducciones	Permeabilidad	Resistencia magnética de un diente	Resistencia magnética de una ranura	Resistencia magnética combinada de los 24,42 dientes y ranuras	Flujo á través de un diente	Flujo á través de una ranura	Flujo á través de los 24,42 dientes y ranuras
B = 14000	$\mu = 823$	$R_d = 0,000082$	$R_r = 0,0615$	$R_c = 0,0000032$	$\phi_d = 573300$	$\phi_r = 745,29$	$\phi_o = 140 \times 10^5$
B = 15000	$\mu = 526$	$R_d = 0,000128$	$R_r = 0,0615$	$R_c = 0,0000052$	$\phi_d = 614250$	$\phi_r = 1228,5$	$\phi_o = 150 \times 10^5$
B = 16000	$\mu = 320$	$R_d = 0,000209$	$R_r = 0,0615$	$R_c = 0,0000080$	$\phi_d = 655200$	$\phi_r = 2227,68$	$\phi_o = 160 \times 10^5$
B = 17000	$\mu = 161$	$R_d = 0,000419$	$R_r = 0,0615$	$R_c = 0,0000164$	$\phi_d = 696150$	$\phi_r = 4733,82$	$\phi_o = 171 \times 10^5$
B = 18000	$\mu = 90$	$R_d = 0,000750$	$R_r = 0,0615$	$R_c = 0,0000296$	$\phi_d = 737100$	$\phi_r = 8845,2$	$\phi_o = 182 \times 10^5$
B = 19000	$\mu = 54$	$R_d = 0,001250$	$R_r = 0,0615$	$R_c = 0,0000488$	$\phi_d = 778050$	$\phi_r = 15461$	$\phi_o = 194 \times 10^5$
B = 20000	$\mu = 30$	$R_d = 0,002251$	$R_r = 0,0615$	$R_c = 0,0000850$	$\phi_d = 819000$	$\phi_r = 29484$	$\phi_o = 207 \times 10^5$



Escalas

$R = f(\phi_o)$ { abscisas 10^5 CGS 1mm
ordenadas 4×10^7 CGS 1mm

$B = f(\phi_o)$ { abscisas 10^5 CGS 1mm
ordenadas 10^2 CGS 1mm

Construiremos las curvas $R = F(\mathcal{F}_0)$ y $B = F'(\mathcal{F}_0)$ y tomando sobre el eje de abscisas una magnitud $\mathcal{F}_0 = \frac{1}{2} \mathcal{F}_c$ siendo \mathcal{F}_c el flujo total a plena carga y levantando la ordenada correspondiente tendremos la resistencia magnética R .

Conocida de esta manera R , como ya hemos deducido el área del entrehierro s_i por la fórmula $R = \frac{l'}{s}$ conoceremos l' que es lo que nos proponíamos, y que restado de l_e nos da el espesor del entrehierro.

Supongamos $B = 15000$ C.G.S. y apliquemos lo dicho.

PERMEABILIDAD CORRESPONDIENTE-

Las tablas dan $\mathcal{M} = 526$.

RESISTENCIA MAGNETICA DE UN DIENTE-

$$R_d = \frac{l_d}{\mu s} = \frac{2,77}{526 \times 40,95} = 0,000128 \text{ C.G.S.}$$

La sección s la obtenemos suponiendo los dientes prismáticos $s = \frac{0,38+1,12}{2} \times 59 = 40,95 \text{ cm}^2$.

RESISTENCIA MAGNETICA DE UNA RANURA-

$$R_r = \frac{2,77}{0,9 \times 50} = 0,0615.$$

RESISTENCIA MAGNETICA COMBINADA DE LOS 24-42 DIENTES Y RANURAS-

$$R_c = \frac{l}{24,42} \times \frac{l'}{\frac{l}{R_d} + \frac{l'}{R_r}} = 0,0000052 \text{ C.G.S.}$$

FLUJO QUE PASA POR UN DIENTE-

$$\Phi_d = Bs = 15000 \times 40,95 = 614,250.$$

FLUJO QUE PASA POR UNA RANURA-

Aplicando las leyes de Kirchoff al circuito magnético tendremos que los flujos son inversamente proporcionales a las resistencias magnéticas cuando no hay fuerza magnetomotriz-

$$\text{Luego } \frac{\Phi_d}{\Phi_r} = \frac{R_r}{R_d} \text{ de donde } \Phi_r = \Phi_d \frac{R_d}{R_r} = 614,250 \frac{0,000128}{0,0615}$$

$$\dots\dots\dots = 1228,5.$$

FLUJO A TRAVES DE UN DIENTE Y DE UNA RANURA-

$$\Phi_d + \Phi_r = 614250 + 1228,5 = 615478,5$$

FLUJO A TRAVES DE LOS 24,42 DIENTES Y RANURAS-

$$\Phi_0 = 24,42 \times 615478,5 = 150 \times 10^5$$

VALOR DE Φ_0 QUE TOMAMOS SOBRE EL EJE DE ABELISAS PARA OBTENER R

$$\Phi_0 = \frac{1}{2} \Phi_c = \frac{1}{2} 314 \times 10^5 = 157 \times 10^5$$

VALOR DE LA ORDENADA-

$$R_i = 68 \times 10^{-7}$$

El valor que se deduce en la figura para la inducción en este caso es $B = 15700$.

Como el flujo transversal cerrándose á través de la mas

sa de un polo, atraviesa en serie las dos mitades del entrehierro que este recubre, la resistencia de la capa de aire equivalente será

$$R = 4 \times R_i = 4 \times 0,0000068 = 0,0000272.$$

VALOR DE l' -

$$l' = 0,0000272 \times s = 0,0000 \frac{272 \times 2151}{2} = 0,0292536.$$


ESPESOR DEL ENTREHIERRO -

$$2,3 - 0,0292536 = 2,2707464 = 2e$$

$$e = 1,1353752 = 1,14.$$

CALCULO DE LOS INDUCTORES.

El sistema inductor de la máquina que estudiamos lo



constituyen cuatro circuitos magnéticos semejantes, cada uno de los cuales interesa un cuarto del inducido, según se indica en la fig.

Admitiendo un coeficiente de dispersión de flujo alrededor de las piezas polares $\nu = 1,2$ siendo $B_i = 15000$ la inducción en los núcleos de los inductores y $2s_i$ su sec-

ción:

$$B_i \times 2s_i = \frac{\nu \Phi}{2}, \text{ de donde } 2s_i = \frac{1}{2} \nu \Phi \frac{1}{B_i} = \frac{1}{2} \frac{1,2 \times 314,10^5}{15000} = 1256 \text{ cm}^2$$

Suponiendo circular el núcleo calcularemos fácilmente su radio: $\pi r^2 = 1256$, de donde $r_i = 20 \text{ cms.}$

Podemos admitir en la culata la inducción $B_c = 14000$, y como el flujo que pasa por ella es la cuarta parte del to

$$\text{tal } s_c = \frac{1}{4} \frac{\nu \Phi}{B_c} = \frac{24,2 \cdot 10^5}{14000} = 673 \text{ cms.}$$

Generalmente esta sección es rectangular y como tiene 50 cm^S en el sentido del eje de la armadura, en el otro

$$\text{sentido tendrá: } \frac{673}{50} = 13,5 \text{ cm}^S.$$

Supongamos una altura de 30 cm^S a los núcleos destina

nados á los carretes magnetizantes. En el cálculo nos referiremos á uno de los circuitos magnéticos.

Los amperes-vueltas totales mi necesarios en los dos carretes magnetizantes de un circuito, para obtener los

550^{v.} en plena carga, vienen dados por la fórmula de Hopkinson: $4\pi(mi - \frac{\alpha}{180} n \frac{ia}{2}) \cdot 10^{-1} = \Phi(R_a + R_e + R_d) + \nu\Phi(R_p + R_i + R_c)$. ---en que los

subíndices a e d p i c indican que los valores que afectan se refieren á la armadura, entrehierro, parte dentada, piezas polares, núcleos de los inductores y culata.

Admitamos $\alpha = 12^\circ$. Los demás valores son: $n = 252 \frac{ia}{2} 201^A$

R_d ya le hemos hallado en el cálculo del entrehierro, y

$$\Phi' = \frac{\Phi}{4} = \frac{314 \cdot 10^5}{4}$$

Los demás valores de la resistencia son de la forma $\frac{l}{\mu s}$. Para hallar los valores de l , es decir *la* longitud de las líneas de fuerza, construiremos un croquis sujeto á escala y mediremos en él estas magnitudes. Hecho esto resulta: $l_a = 45 \dots l_e = 1,14 \times 2 = 2,28 \dots l_i = 2 \times 30 = 60 \dots l_c = 105 \dots$ y $l_p = 2 \times 2 = 4$

Por otra parte:

$$S_a = 654 \text{ cm}^2 \quad S_e = 1075,5 \text{ cm}^2 \quad S_p = \frac{12225 + 1256}{2} = 870 \quad S_i = \frac{1}{2} 1256 = 628 \quad S_c = 673.$$

Las permeabilidades en cada una de las partes del esqueleto férreo de la dinamo las hallaremos en las tabla de Gerard en función de las inducciones que conocemos y

son:

$$B_a = 12000 \dots \dots \dots \mu_a = 1412$$

$$B_p = \frac{1}{4} \frac{vF}{S_p} = 10827,5 \dots \dots \mu_p = 1745.$$

$$B_i = 15000 \dots \dots \dots \mu_i = 526.$$

$$B_c = 14000 \dots \dots \dots \mu_c = 823.$$

Algunos de los valores que no estaban en esta tabla se han calculado por interpolación.

Conocidos l , s y u tenemos todos los datos para hallar las resistencias:

$$R_a = \frac{45^3}{1412 \times 654} = 0,0000487.$$

$$R_a = \frac{45}{1412 \cdot 654} = 0,0000487.$$

$$R_p = \frac{4}{1745 \cdot 870} = 0,00000263.$$

$$R_i = \frac{60}{526 \cdot 628} = 0,000181.$$

$$R_c = \frac{105}{823 \cdot 673} = 0,000189.$$

$$R_e = \frac{2,28}{1075,5} = 0,00212.$$

$$R_d = 0,0000272.$$

Sustituyendo estos valores en la fórmula de Hopkinson resulta:

$$4 \times 3,14 \left[m_i - \frac{12}{180} 252 \times 201 \right] 10^{-1} = \frac{314 \cdot 10^5}{4} (0,0000487 + 0,0000272 +$$

$0,000212) + 1,2 \times \frac{514,10^5}{4} (0,00000263 + 0,000181 + 0,000189)$. De donde $m_i = 19852,452$. Luego el número de amperes-vueltas de un núcleo será $\frac{m_i}{2} = 9916$.

Haciendo los mismos cálculos para el flujo que corre por la carga nula que será $\frac{\Phi_L}{4} = 70.10^5$.

$$B'_a = 10703 \dots \dots \dots \mu'_a = 1780 \dots \dots \dots R'_a = 0,0000386.$$

$$B'_p = 9655 \dots \dots \dots \mu'_p = 2097 \dots \dots \dots R'_p = 0,00000275.$$

$$B'_i = 15375 \dots \dots \dots \mu'_i = 986 \dots \dots \dots R'_i = 0,0000978.$$

$$B'_c = 12481 \dots \dots \dots \mu'_c = 1255 \dots \dots \dots R'_c = 0,000124.$$

$$E'_e = E_e = 0,00212.$$

$$E'_d = 0,0000128.$$

Sustituyendo en la fórmula de Hopkinson hallaremos el número de amperes-vueltas de la excitación en derivación, que dividido por 2 nos dará los correspondientes á un núcleo $\frac{mi_d}{2} = 6798$.

Conociendo los amperes vueltas totales y los de la excitación en derivación por diferencia calcularé los de la excitación en serie, teniendo en cuenta que en plena carga la corriente derivada aumenta en la relación $\frac{550}{500}$ de las diferencias, de potencial útiles, luego:

$$mi_s = 9916 - \frac{550}{500} \times 6798 = 2458; \text{ luego dividiendo por } i_s = 400 \text{ tendremos: } \frac{2458}{400} = 6,09 \text{ espiras en serie que podemos elevar á 8}$$

para mayor seguridad.

Si se admite una densidad de corriente $S=1,6$, la sección de los conductores será $\frac{400}{1,6} = 250 \text{ mm}^2$.

Este conductor se puede formar con dos cintas de $1,25 \text{ cm}^2$ cada una, que agruparemos en paralelo y que tendrán 4 cms. de ancho por $\frac{1,25}{4} = 0,312$ de grueso.

Con las cubiertas aisladoras el espesor del conjunto de las espiras será 7 cms.

La longitud media de las espiras en serie será $2\pi (R+0,75+\frac{Z}{2}) = 152,49 \text{ cms.}$ y como hay ocho espiras en cada carrrete la longitud del arrollamiento en serie será $8 \times 152,49 =$

$$= 1219,92 \text{ cms. y la resistencia } R_s = 4 \frac{\rho l}{S_s} = 4 \times 2,10^{-6} \frac{1219,92}{2,5} = 0,0059.$$

siendo la resistencia especifica de 2 microhoms al centi-
metro.

La caida de voltaje correspondiente es: $R_s I = 400 \cdot 0,0059$
 $= 1,56$; y la pérdida por efecto Joule $R_s I^2 = 624$.

INDUCTORES EN DERIVACION. Hemos visto que la corriente inductora derivada debe producir 6798 amperes vueltas por carrete magnetizante: Vamos á establecer una fórmula que nos permita calcular la sección S que hay que dar al hilo de los cuatro carretes puestos en serie entre sí que componen la derivación, para obtener sin carga un número total

de amperes-vueltas = 4×6798 , a un voltage de 500v. $r = \frac{r l}{s} = m \times \frac{r}{s}$

$\times \frac{l_m}{s}$ siendo l_m la longitud media de una espira $r = \frac{E}{v d}$

$i_d = \frac{A v}{m}$ sustituyendo estos valores y efectuando resulta

$$s = \frac{A \cdot v \cdot l_m}{E} = \frac{2 \times 10^6 \cdot 152,49 \times 4 \times 6798}{500} = 0,01658 \text{ cm}^2$$

corresponde a un radio $r_d = 0,07$; Supongamos que el aislamiento

con yute o algodón eleva el diámetro a $d_d = 0,2$; y

según su espesor de 7 cms. se podrán superponer $\frac{7}{0,2} = 35$ capas

de hilo para los electros en derivación. Nos quedan libres

para el devanado 25 cms. luego el número de hilos de

cada capa será $\frac{25}{0,2} = 125$. Luego el número total de espiras

que hay que arrollar sobre los cuatro núcleos será: $4 \times 35 \times$

$$\times 125 = 17.500.$$

La resistencia del circuito excitador en derivación será pues : $R'_d = \rho \frac{l}{s} = \frac{2 \cdot 10^{-6} \cdot 17500 \cdot 152,49}{\pi (0,07)^2} \text{ Ohm}$

Esta resistencia estará atravesada en plena carga por una corriente $i_d = \frac{550}{520} = 1,72^A$ á la densidad $J_d = \frac{1,72}{\pi (0,07^3)^2}$

$= 1,03^A$ por mm^2 . La pérdida de potencia por efecto Joule será $ei = 550 \cdot 1,72 = 946^v$.

RENDIMIENTO: - Pueden ser evaluadas del modo siguiente las diversas pérdidas en plena carga:

Efecto Joule en el inducido 3.400. Watts.

" " " la excitación en serie 625 " "

Efecto Joule en la excitación en derivación946	Watts
Histéresis en el núcleo del inducido1682	"
" " Los dientes "274	"
Corrientes de Foucault4890	"
Rozamientos mecánicos6600	"
<hr/>		
Total de pérdidas	18.417	"

Rendimiento industrial probable de la dinamo:

$$\eta = \frac{220000}{220000 + 18417} = 0,92.$$

La pérdida por histéresis se calcula por la fórmula de Steinmetz $W = a \cdot B^{1,6}$. Esta fórmula da la pérdida en ergs por cm^3 y por ciclo; luego para tener la del núcleo de la armadura se multiplica por su volumen y por el número de ci-

culos en la unidad de tiempo, dividiendo por 10^7 para tenerlo en Watts. Tomando para el coeficiente de histéresis el valor $a=0,00262$ que corresponde al acero dulce Bessemer

$$W_h = 10^{-7} \times V \times \frac{I}{60} \times 2 \times a B^{1,6} = 10^{-7} \times 119,228 \times \frac{425}{60} \times 2 \times 0,00262 \times 12000^{-1,6} = 1682.$$

Lo mismo se puede hacer para los dientes.

Las pérdidas por corrientes Foucault se admite que son 2,5 de la W_h ; y las por frotamientos 3% de la potencia util.

Juan de Zavala y Arellano