UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA

**CRITERIOS DE DISEÑO Y CARACTERIZACIÓN
DE LAS CÁMARAS DE AIREACIÓN, PARA EL TRATAMIENTO
Y PREVENCIÓN DE LAS HUMEDADES DE CAPILARIDAD
EN EDIFICIOS DE INTERÉS PATRIMONIAL**

TESIS DOCTORAL

MARÍA TERESA GIL MUÑOZ

Arquitecta

2019

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y TECNOLOGÍA
ARQUITECTÓNICAS

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA

**CRITERIOS DE DISEÑO Y CARACTERIZACIÓN
DE LAS CÁMARAS DE AIREACIÓN, PARA EL TRATAMIENTO
Y PREVENCIÓN DE LAS HUMEDADES DE CAPILARIDAD
EN EDIFICIOS DE INTERÉS PATRIMONIAL**

TESIS DOCTORAL

MARÍA TERESA GIL MUÑOZ

Arquitecta

DIRECTOR

FELIX LASHERAS MERINO

Doctor Arquitecto

Profesor Titular de Universidad

2019

POLITÉCNICA

Tribunal nombrado por el Sr. Rector Magfco. de la Universidad Politécnica de Madrid,
el día de de 2019

Presidente: _____

Vocal: _____

Vocal: _____

Vocal: _____

Secretario: _____

Suplente: _____

Suplente: _____

Realizado el acto de defensa y lectura de la Tesis el día de de
2019 en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de
Madrid.

Calificación

EL PRESIDENTE

LOS VOCALES

EL SECRETARIO

A mis padres

Agradecimientos

En primer lugar a **Félix Lasheras** y al grupo de investigación *Análisis e Intervención en Patrimonio Arquitectónico* (AIPA), del Departamento de Construcción y Tecnología arquitectónicas, de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, de la Universidad Politécnica de Madrid.

A las siguientes entidades públicas y privadas: Estado (Instituto del Patrimonio Cultural de España, Agencia Estatal de Meteorología), Comunidades Autónomas (Consejería de Cultura y Turismo y Delegaciones Territoriales de la Junta de Castilla y León), universidades (IE University, Universidad de Alcalá de Henares), ayuntamientos (Ayuntamiento de Pinarejos en Segovia, Ayuntamiento de Toro en Zamora), arzobispados y obispados (Alcalá de Henares, Madrid, Segorbe-Castellón, Segovia y Zamora), fundaciones (Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla y León, Fundación González Allende), constructoras (REARASA Restauración de Edificios, Artesonados y Retablos Alonso S.A.; TRYCSA Técnicas para la Restauración y Construcciones S.A.; Construcciones ESTEJOSAN S.L.; Mármoles y Granitos CABANILLAS S.L.) y otras empresas (ARTELAN Restauración S.L.; GROMA Estudio de Arqueología y Patrimonio).

Y a las siguientes personas: Alberto García Gil, Alberto Navarro, Alfonso Barrón, **Andrés Díez Herrero**, Ángel Casaseca, Antonio Franco, Antonio Lopera, Antonio Ruiz, Arturo Zaragoza, Carlos Alonso, Carlos Jiménez Cuenca, Claudio Pedrero, Clorinda Palafox, Eduardo Barceló, Eduardo González Fraile, Eduardo González Mercadé, Fernando Alonso, Francisco Jurado, Heliodoro Ríos, Hortensia Larrén, **Ismael Rodríguez Gradilla** (y a todo el personal de mantenimiento a su cargo: Julio, Óscar, Pedro y Susana), Jaime Represa, Jesús Rey, Joaquín García Álvarez, Jorge Soler, José Alonso, José Ángel Rivera, **José Carlos Sanz Belloso**, José María García de Acilu, José Luis de Castro, José Luis de la Quintana, José Luis González Sánchez, José Manuel Sacristán, José Ramón Duralde, José Ramón Galache, José Juste, José Navarro Talegón, Leocadio Peláez, Leopoldo Durán, Luis Pichel, Manuela Andrés, Marco Antonio Garcés, Miguel Ángel Barbado, Miguel Ángel Moreno, Nieves Garrido, Pedro Gómez Adanero, **Pedro Lucas del Teso**, Roberto Hontañón, **Soledad García Morales** y Teodoro Chillón. Y a otras tantas personas que no quedan nombradas.

Gracias a todos.

Figura 1. Cámara de aireación perimetral a la cara exterior del muro de la Capilla de San Juan Bautista en la iglesia de El Salvador en Valladolid, 2009 (arquitecto E. González Fraile; fotografía cortesía de J. García Álvarez, FPH).

INDICE

LISTADO DE SIGLAS Y SÍMBOLOS	xvii
RESUMEN	xix
ABSTRACT	xx
1. INTRODUCCIÓN	21
2. JUSTIFICACIÓN	25
3. HIPÓTESIS	31
4. OBJETIVOS	35
5. ESTADO DEL ARTE	37
5.1. Humedad de capilaridad ascendente	37
5.1.1. Características del suelo, del cimientó y del flujo de aire	39
5.1.2. Modelos teóricos y experimentales de la humedad de capilaridad	53
5.1.3. Sistemas y tratamientos	60
5.2. Cámaras de aireación	63
5.2.1. Antecedentes históricos	64
5.2.2. Descripción constructiva y funcionamiento	68
5.2.3. Modelos teóricos y experimentales de las cámaras de aireación	69
5.3. Herramientas para estudio del funcionamiento de las cámaras de aireación	79
5.3.1. Métodos de ayuda para el diagnóstico de la humedad capilar	79
5.3.2. Instrumentación	82
6. METODOLOGÍA	85
6.1. Documentación	86
6.2. Selección de los casos de estudio	87
6.3. Condiciones de contorno y condiciones particulares	88
6.4. Proceso de monitorización <i>in situ</i>	89
6.4.1. Parámetros medidos y calculados	89
6.4.2. Instrumentos de medición	91
6.4.3. Instrumentación y monitorización <i>in situ</i>	93
6.5. Análisis e interpretación de los datos	95
6.5.1. Diagramas	95
6.5.2. Cálculos estadísticos	96
7. CÁMARAS DE AIREACIÓN	97
7.1. Clarificación de términos	97
7.2. Clasificación formal	102
7.3. Clasificación funcional	127

8. VARIABLES DE FUNCIONAMIENTO DE LAS CÁMARAS DE AIREACIÓN Y DE VENTILACIÓN	133
8.1. Condiciones de contorno	133
8.1.1. Acciones y condiciones ambientales	134
8.1.2. Condiciones constructivas del terreno y edificio	136
8.2. Condiciones particulares	139
8.2.1. Acciones higrotérmicas en el cimient o muro	139
8.2.2. Condiciones constructivas de la cámara	143
8.3. Prestaciones técnicas requeridas	155
9. ESTUDIO DE CASOS. ANÁLISIS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS CÁMARAS DE AIREACIÓN Y DE VENTILACIÓN	169
9.1. Iglesia del convento de Santa Cruz la Real en Segovia	171
9.2. Iglesia parroquial de Pinarejos (Segovia)	184
9.3. Atrio de la catedral de Zamora	194
9.4. Iglesia museo de San Salvador de los Caballeros en Toro (Zamora)	209
9.5. Iglesia museo de San Lorenzo el Real en Toro (Zamora)	223
9.6. Iglesia de San Pablo en Valladolid	235
9.7. Otros casos de estudio	248
10. DISCUSIÓN DE RESULTADOS	255
10.1. Análisis cuantitativo del funcionamiento de las cámaras de aireación o ventilación	255
10.2. Valoración cualitativa de la eficacia de funcionamiento de las cámaras de aireación o ventilación	271
10.3. Condiciones de diseño de las cámaras de aireación o de ventilación	274
10.3.1. Condiciones de diseño válidas	275
10.3.2. Condiciones de diseño no válidas	279
11. CONCLUSIONES	283
11.1. Metodología experimental para estudiar <i>in situ</i> el funcionamiento de las cámaras de aireación o ventilación	283
11.2. Variables más significativas que determinan el funcionamiento de las cámaras de aireación o ventilación	284
11.3. Recomendaciones de diseño de las cámaras de aireación o de ventilación	288
11.3.1. Condiciones de contorno	288
11.3.2. Condiciones particulares	289
11.4. Procedimiento para el diseño de las cámaras de aireación o de ventilación	290
11.5. Nuevas líneas de investigación	293

12. REFERENCIAS	297
12.1. Bibliografía	297
12.2. Proyectos y memorias	306
12.3. Normativa	312
12.4. Publicaciones electrónicas	314
12.5. Páginas web	314
 ANEXOS	 317
Anexo I. Glosario de términos	318
Anexo II. Instrumentos, técnicas de medición y ensayo de sensores	324
Anexo III. Modelo experimental en laboratorio	345
Anexo IV. Tablas de cámaras identificadas, casos de estudio, valores medidos y calculados	354
Anexo V. Difusión de resultados	381

LISTADO DE SIGLAS Y SÍMBOLOS

Siglas

AEMet	Agencia Estatal de Meteorología
AENOR	Asociación Española de Normalización y Certificación
ANSI	American National Standards Institute
ASHRAE	American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, acreditada por el American National Standards Institute (ANSI)
ASTM	American Society for Testing Materials
BOE	Boletín Oficial del Estado
BRE	Building Research Establishment, United kingdom
BS	British Standards Institution
CFD	Computational Fluid Dynamics
COAAT	Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid
CSIC	Consejo Superior de Investigaciones Científicas
CSTB	Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, France
CTE	Código Técnico de la Edificación, España
DB-HS1	Documento Básico del Código Técnico de la Edificación "Salubridad. Protección frente a la humedad"
DB-HS3	Documento Básico del Código Técnico de la Edificación "Salubridad. Calidad del aire interior"
EMERISDA	<i>Effectiveness of methods against rising damp in buildings: European practice and perspective</i> , proyecto JPI on Cultural Heritage
ERT	Tomografía de resistividad eléctrica (acrónimo en inglés)
ETSAM	Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid
FDR	Reflectometría en el Dominio de la Frecuencia (acrónimo en inglés)
FPH	Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla y León, se integra en 2014 con la Fundación Santa María la Real denominándose Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico
GPR	Radar de Penetración de Tierra (acrónimo en inglés)
HVAC	Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado (acrónimo en inglés)
IE	Instituto de Empresa, universidad privada
IGME	Instituto Geológico y Minero de España
IGN	Instituto Geográfico Nacional
INSHT	Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo, hoy Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo
IPCE	Instituto del Patrimonio Cultural de España

IRT	Termografía de Infrarrojos (acrónimo en inglés)
ISO	International Standard Organization
ITACYL	Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León
JCyL	Junta de Castilla y León
JPI	Joint Programming Initiatives, European Commission
LOE	Ley de Ordenación de la Edificación, España
NIST	National Institute of Standards and Technology, United States
NMR	Resonancia Magnética Nuclear (acrónimo en inglés)
NORMAL	NORmalizzazione MAteriali Lapidei, Italy
NTE	Norma Tecnológica de la Edificación, España
NTE-ASD	Norma Tecnológica de la Edificación “Acondicionamiento del terreno. Saneamiento: Drenajes y Avenamientos”
NTP	Notas Técnicas de Prevención, redactadas por el INSHT
PVC	Cloruro de polivinilo
RILEM	International Union of Laboratories and Experts in Construction Materials, Systems and Structures
TDR	Reflectometría de Dominio Temporal (acrónimo en inglés)
TRYCSA	Técnicas para la Restauración y Construcciones, S.A.
UCM	Universidad Complutense de Madrid
UNE-EN	Una Norma Española, transposición de la Norma Europea, certificada por AENOR
UPM	Universidad Politécnica de Madrid
UTE	Unión Temporal de Empresas

Símbolos y unidades de medida

Ev	Tasa de evaporación, expresada en gramos de vapor de agua por kilogramo de aire seco (g_{va}/kg_{as}), o Evaporación Piché, expresada en milímetros por día (mm/día)
HR	Humedad relativa del aire, expresada en tanto por ciento (%)
Ke	Constante dieléctrica, adimensional
p	Presión barométrica total del aire húmedo, expresada en milibares (mbar)
Q	Caudal de aire, expresado en metros cúbicos por segundo (m^3/s)
R	Precipitación atmosférica, expresada en milímetros (mm)
T	Temperatura del aire, expresada en grados centígrados ($^{\circ}C$)
v	Velocidad del aire, expresada en metros por segundo (m/s)
W	Contenido de humedad del aire, expresado en gramos de vapor de agua por kilogramo de aire seco (g_{va}/kg_{as})

RESUMEN

La cámara de aireación es un sistema constructivo que se localiza en el perímetro del cimiento, o junto a la base de los muros de los edificios históricos, con la intención de reducir su humedad de capilaridad en suelos no saturados o zona de fluctuación del freático.

La presente investigación se justifica ante la falta de un *corpus* teórico y experimental sobre las posibles soluciones a adoptar, en concreto sistemas de aireación o de ventilación, cuando la cimentación del edificio está sometida a un exceso de humedad que da lugar a la alteración de los materiales de construcción y a espacios insalubres. La finalidad es dotar al proyectista de criterios básicos para el diseño de las cámaras.

Del *estado del arte* se deduce la falta de conocimiento que hay sobre el funcionamiento real de las cámaras de aireación o ventilación, tanto a nivel teórico como, especialmente, experimental. Por tanto, se acomete esta tesis desde el trabajo de campo para conocer experimentalmente las variables fundamentales descriptivas de su funcionamiento, con la finalidad de poner a disposición del proyectista algunos criterios básicos para su diseño. Se distinguen las cámaras de aireación de las cámaras de ventilación según la forma e intensidad del flujo de aire en el interior de la cámara y con sus diferentes mecanismos de funcionamiento.

El análisis documental e *in situ* de distintos casos, principalmente en edificios de la zona central de la Península Ibérica, ha permitido caracterizar y clasificar las cámaras de aireación y de ventilación a nivel formal y funcional.

Se detalla la metodología experimental desarrollada *exprofeso* para estudiar *in situ* el funcionamiento de las cámaras de aireación o ventilación, metodología que se basa en el comportamiento de los parámetros físicos del aire más relevantes, y se exponen las variables ambientales y constructivas que inducen la aireación o la ventilación de la cámara.

Siguiendo la metodología desarrollada, el estudio detallado de una selección de casos sirve para hacer un análisis cuantitativo y cualitativo del funcionamiento de las cámaras, lo que ha permitido definir unos criterios de diseño según las prestaciones técnicas requeridas a cada caso.

Finalmente, se expone una relación de nuevas líneas de investigación, como el desarrollo de modelos teóricos que permitan simular el diseño y dimensionado de estas.

ABSTRACT

The air cavity is a construction system that is located on the perimeter of building foundations, or next to the base of historical buildings' walls. The intention of air cavities is to reduce capillary rising damp both in unsaturated soils and in groundwater table fluctuation zones

The present investigation is justified in the absence of a theoretical and experimental *corpus*, neither on the possible solutions to adopt. The investigation studies air systems or ventilated air systems, when the foundation of the building is affected by a moisture excess that leads to the alteration of construction materials and to unhealthy spaces. The purpose of the investigation is to provide the architect with basic criteria for the design of air cavities or ventilated air cavities.

The lack of knowledge, both theoretical and experimental, about the actual functioning of cavities, can be deduced from the state of the art. Therefore, this thesis starts from field work so that we can experimentally find the fundamental descriptive variables of its operation. Air cavities are distinguished from ventilated air cavities according to the shape and intensity of the air flow inside the cavity and to its different operating mechanisms.

The documentary and the *on-site* analysis of the different cases, mainly in buildings of the central area of the Iberian Peninsula, has allowed to characterize and classify the air and ventilated air cavities at a formal and functional level.

The experimental method has been developed *exprofeso* to study *on-site* how air and ventilated air cavities work. The method is based on the behaviour of the most relevant air physical parameters. Environmental and constructive variables that induce aeration or the cavity ventilation are exposed.

The study of the selected cases with the developed method supposes a quantitative and qualitative analysis of how cavities work. This has made possible to define design criteria according to the technical characteristics that are required in each case.

Finally, a list of new research lines is presented. An example of this new research lines is the development of theoretical models that allow the simulation of the design and dimensioning of cavities.

1. INTRODUCCIÓN

Este capítulo establece las bases de la presente investigación, introduce el problema y la hipótesis, se hace una justificación de la tesis experimental, se aclara el significado de los principales términos utilizados en el ámbito de la construcción, se avanza la metodología aplicada y se concreta el alcance de la investigación.

Las cámaras de aireación o de ventilación son dispositivos constructivos que se adosan perimetralmente a la cimentación o base de los muros de los edificios para mitigar la acción de la humedad capilar. Se busca secar dicha cimentación gracias a la circulación de aire por la cámara y a la evaporación de la humedad del cimiento y del terreno, con la consecuente estabilización de las condiciones hídricas del muro en valores aceptables.

El primer antecedente documental se encuentra en Vitruvio (siglo I a.C), quien describe en *Los diez libros de la arquitectura* la manera de construir una doble pared con respiraderos cuando la primera está húmeda. En la Península Ibérica hay vestigios arqueológicos al respecto de época del imperio romano, por ejemplo, en Tiermes, Soria (Argente y Díaz, 1990, p.62). También Juan de Herrera, en el siglo XVI, dispuso en varios edificios cámaras perimetrales al muro de cimentación para paliar la humedad del terreno. Más recientemente, las cámaras de aireación o ventilación se han utilizado con cierta profusión en las intervenciones arquitectónicas de los últimos 80 años sobre el patrimonio arquitectónico de la Península Ibérica; estas son las cámaras objeto de la presente investigación.

Autores recientes que han tratado este tipo de soluciones son, principalmente, Massari (1971), López-Collado (1976), Jurado (2007), Freitas et al. (2008) y González-Fraile (2012). Éste último es quién aborda de manera más detallada los aspectos formales y funcionales a nivel cualitativo de las cámaras de aireación o ventilación. Otra documentación consultada son los proyectos de ejecución y las memorias finales de obra de las intervenciones realizadas en los edificios histórico-artísticos. También se ha tenido un diálogo con las distintas personas encargadas de su diseño, ejecución y supervisión; y se ha realizado la observación detallada *in situ* de varios casos.

El problema que subyace del estudio de la documentación existente, del diálogo con los distintos agentes y de la observación *in situ* es que en pocas ocasiones se dispone de un diagnóstico preciso que refrende la solución adoptada frente a la humedad capilar. En el diseño y ejecución de una cámara de aireación, cada proyectista ha venido actuando en

base al método de prueba y error apoyándose en su propia experiencia, en la de sus colaboradores o en la de la empresa constructora. En el sistema acabado tampoco se realiza validación alguna. Por tanto, no existe un conocimiento objetivo, suficiente y general acerca del funcionamiento de las cámaras de aireación o de ventilación.

La hipótesis de partida es que estas cámaras requieren de un sistema o conjunto de disposiciones constructivas determinadas que induzcan su ventilación para ser eficaces en la evaporación y secado del cimiento, para lo que se ha de atender principalmente a la sección de la cámara, al tamaño y disposición de los huecos de aireación y a la presencia de otros elementos específicos de ventilación.

En la presente investigación se analiza en campo el funcionamiento de distintos casos de cámaras de aireación y de ventilación, doce en total, mediante la monitorización de determinados parámetros físicos del aire, para establecer unos criterios de diseño al respecto.

Existen modelos teórico-matemáticos y experimentales que ahondan en el conocimiento del comportamiento del aire en las cámaras de aireación o de ventilación. Los primeros estudios teóricos conocidos son de los años 1990 en Estados Unidos, y se refieren a forjados sanitarios. De la década de 2010, en la Península Ibérica y Centro Europa, se tienen estudios teóricos que abordan las cámaras de aireación o ventilación perimetrales a la cimentación. Sin embargo, los primeros trabajos experimentales tienen lugar en este siglo; se refieren al estudio de forjados sanitarios *in situ* y a las cámaras de ventilación con sistemas activos (mecánicos) en laboratorio o *in situ*. La presente tesis surge para cubrir la carencia de estudios experimentales de las cámaras de aireación o ventilación con sistemas pasivos *in situ*. El estudio de la realidad en campo permite conocer de manera más fidedigna la dinámica del aire en las cámaras construidas, a partir de lo cual se podrán definir modelos teóricos ajustados a problemáticas concretas.

La metodología implementada para estudiar los diferentes casos en campo parte de una selección de distintos tipos de cámaras de aireación y de ventilación. Después se han definido las variables de estudio del diseño y funcionamiento de cada cámara. Seguidamente se han instrumentado y monitorizado en diferentes periodos del año, y posteriormente se ha procedido al análisis e interpretación de los datos medidos y calculados para determinar la dinámica del aire en cada caso.

Antes de implementar la metodología se ha hecho una clasificación de las cámaras distinguiendo tres tipos: de aireación, de ventilación y de drenaje, que clarifica la situación existente al respecto, un tanto caótica por la diversidad y singularidad de las soluciones construidas, con el intento de ordenarlas en un primer paso para comprender mejor sus principios de funcionamiento.

También se aclara el uso de los términos: cámara *de aireación*, cámara *de ventilación* u otros que pueden llevar a confusión (por ejemplo, *cámara bufa*). La palabra *aireación* hace alusión a la función principal del sistema, de aireación frente a la ventilación. La aireación supone un pequeño flujo de aire, de intercambio de vapor entre el ambiente de la cámara y el clima local para evaporación y secado del cimient. Por su parte, la *ventilación* supone una circulación significativamente mayor de aire en la cámara, inducida por la disposición de los huecos y elementos de respiración en situaciones estratégicas.

Todos los casos documentados se encuentran en edificios de interés patrimonial en la Península Ibérica, con distintos valores intrínsecos (históricos, artísticos, culturales, etc.). La mayoría de los casos de estudio se localizan en edificios declarados Bien de Interés Cultural; son, principalmente, sistemas de aireación o ventilación pasivos, sin elementos mecánicos que potencien el movimiento del aire, y ejecutados mayoritariamente en los últimos 80 años.

Cada caso de estudio parte de unas premisas de contorno concretas (clima, suelo, características constructivas del edificio, etc.), así como de unas condiciones constructivas específicas de la cámara (características formales y funcionales). El análisis de su funcionamiento se apoya en los parámetros físicos del aire (temperatura, humedad, velocidad, evaporación) en el cimient, en la cámara y en las condiciones ambientales del entorno próximo a la cámara.

Tras el análisis de los datos medidos y calculados, y después de una valoración cualitativa de cada caso, se constata que muchas veces estos sistemas presentan carencias formales y funcionales por falta de diagnóstico y de validación. Este análisis ha permitido definir unos criterios de diseño de las cámaras de aireación o de ventilación, válidos o no válidos.

A modo de conclusión, se propone una metodología para estudio de las cámara de aireación o ventilación y se detallan las variables más significativas que permiten evaluar su funcionamiento (sección de la cámara, dimensión y posición de los huecos de respiración, y presencia de elementos que propician el tiro del aire). Seguidamente se dan unas

recomendaciones y se describe un procedimiento para el diseño de las cámaras de aireación o de ventilación, cuya finalidad última es preservar el patrimonio cultural construido y asegurar edificios salubres.

En resumen, esta investigación se organiza en doce capítulos, que se pueden agrupar en tres bloques. El primer bloque, formado por los primeros cuatro capítulos, introduce el tema de investigación, se justifica su interés, se plantea la hipótesis y se definen los objetivos.

El segundo bloque está formado por los capítulos 5, 6, 7 y 8. En el capítulo 5 se expone el *estado del arte*, desglosado en tres subcapítulos (humedad de capilaridad, cámaras de aireación y herramientas para estudio de su funcionamiento). En el capítulo 7 se presenta la metodología de investigación aplicada en el estudio de casos, puesto que se trata de una investigación puramente experimental en campo. Antes de introducirnos en el estudio de casos se clarifican los términos utilizados en el ámbito de la construcción para referirse a este sistema constructivo y se hace una clasificación de los distintos tipos identificados a nivel formal y funcional. En el capítulo 8 se sientan las bases para estudio de los distintos casos, definiendo las variables de funcionamiento de las cámaras (se desglosan en condiciones de contorno, condiciones particulares y prestaciones técnicas requeridas).

El tercer bloque está constituido por los capítulos 9, 10 y 11. El capítulo 9 se centra en el estudio de casos (doce en total, seis de ellos tratados con más detalle), analizando su funcionamiento. En el capítulo 10 se hace una discusión de resultados: análisis cuantitativo de funcionamiento, valoración cualitativa de su eficacia, y definición de las condiciones de diseño válidas o no válidas. El capítulo 11 recoge las conclusiones de la investigación, afinando la metodología, detallando las variables más significativas para el funcionamiento de las cámaras, dando unas recomendaciones de diseño y describiendo un procedimiento para su diseño. Este capítulo acaba planteando nuevas líneas de investigación.

La tesis termina con las referencias (capítulo 12) consultadas para su desarrollo y los anexos que la complementan (glosario; instrumentos, técnicas de medición y ensayo de sensores; modelo experimental en laboratorio; tablas de cámaras identificadas, casos de estudio, valores medidos y calculados; y difusión de resultados).

2. JUSTIFICACIÓN

Paliar la humedad de capilaridad en edificios construidos no es tarea fácil. La cámara de aireación o de ventilación perimetral junto a la base de los muros se ejecuta supuestamente ante la presencia de humedad en el subsuelo, que es la que provoca la alteración de los materiales constitutivos del cimiento y del muro del edificio. La finalidad de la cámara es frenar el proceso de alteración de los elementos constructivos al reducir su humedad secando terreno y cimiento a través de la aireación o la ventilación de la cámara. Pero se ha constatado que en pocas ocasiones existe un diagnóstico riguroso que justifique la adopción de este sistema, y cuando se considera la solución al problema no suele haber unos criterios claros sobre el funcionamiento de esta, por tanto, en muchas ocasiones la disposición de estas cámaras ha estado sometida a prueba y error de dudosos resultados, si no es una ejecución descuidada o la falta de mantenimiento la que propicia su ineficacia (Figura 2).

Figura 2. Carencias observadas *in situ* en las cámaras de aireación que justifican la presente investigación: **a)** Ausencia de un diagnóstico riguroso (hastial oeste de la iglesia parroquial de Pinarejos, Segovia, 2014-02-04, fotografía cortesía de A. Franco, Obispado de Segovia); **b)** No hay unos criterios de diseño (tramo sur de la iglesia de Villamor de los Escuderos, Zamora, 2016-06-14); **c)** Ejecución poco cuidada (suelo elevado en la nave norte de la iglesia parroquial de Pinarejos, Segovia, 2015-04-08); **d)** Falta de mantenimiento (tramo norte de la iglesia de San Lorenzo en Toro, Zamora, 2016-04-19); **e)** Sin validación del sistema (deambulatorio del claustro principal del monasterio de El Paular en Rascafría, Madrid, 2012-01-17).

En el Archivo Central de Curia del Arzobispado de Madrid se han estudiado distintos edificios en los que falta un diagnóstico preciso, que en algunos casos es recurrente, como ocurrió con el drenaje perimetral de la iglesia parroquial de Lozoya (Madrid)¹.

Figura 3. Propuestas de estudios de humedades: **a)** Colegio convento de Trinitarios Descalzos en Alcalá de Henares (Madrid), diseño de cámara de aireación (García-Morales et al., 1994, Figura 8); **b)** Iglesia parroquial de Navalagamella (Madrid), tubos de aireación de PVC desde el encachado (López de Azcona, 2004, F-III).

De los casos estudiados, muy pocos proyectos de intervención van acompañados de estudios de humedades previos a la ejecución, con la intención de diagnosticar y discernir la mejor solución posible. Algunos ejemplos son:

- Colegio convento de Trinitarios en Alcalá de Henares (Madrid) (Figura 3a).
- Iglesia museo de arte sacro de San Salvador en Toro (Zamora).
- Ermita de San Baudelio en Casillas de Berlanga (Soria).

¹ En el año 2004 el Ayuntamiento de Lozoya ejecutó un drenaje perimetral en la iglesia parroquial. Este mismo año, el Arzobispado de Madrid redactó un proyecto de rehabilitación de la iglesia (Ábalos, 2004b), que se ejecutó en 2005 (Ábalos, 2005b); contemplaba la sustitución del pavimento y los revestimientos exteriores e interiores. En 2006, el Departamento de Obras del Arzobispado remitió al Ayuntamiento de Lozoya una carta (Sacristán, 2006) en la que se dice: “Dado que las humedades en los muros interiores sobre todo en la fachada norte de la Iglesia persisten, estamos convencidos que se producen al no funcionar correctamente el drenaje construido por Uds.”, realizado en 2004.

Sin embargo, en 2013 se colocaron canalones en todo el perímetro de cubierta (la cubierta no disponía de bocateja, no tenía cornisa y la altura de cubierta es importante), solucionándose el problema en gran medida, a juicio de la dirección del Departamento de Obras del Arzobispado de Madrid. Se desconoce si el Ayuntamiento hizo alguna intervención en el drenaje.

- Iglesia parroquial de Navalagamella (Madrid) (Figura 3b).
- Catedral de Getafe (Madrid).

También se tiene constancia de intervenciones que han sido revisadas con el trascurso del tiempo (prueba y error) para propiciar una mejora en el sistema ejecutado². Algunos ejemplos son:

- Iglesia museo de arte sacro de San Salvador en Toro (Zamora) (Figura 4)³.
- Iglesia parroquial de Santa María de la Alameda (Madrid)⁴.
- Iglesia parroquial de Navalagamella (Madrid)⁵.

² Rafael Fort, miembro del Laboratorio de Petrofísica del Instituto de Geociencias (CSIC-UCM), de dilatada trayectoria, expresaba en el I Encuentro de Museología y Patrimonio, celebrado en la UCM del 2 al 4 de julio de 2018, que nunca habían recibido encargos para el seguimiento de las intervenciones realizadas en los edificios históricos.

³ Intervenciones recientes en la iglesia del Salvador de Toro (Zamora):

- Estuvo en ruinas y sin cubierta en las naves durante varios años, hasta la reconstrucción de la nave central por L. Menéndez Pidal en los años sesenta. La reparación del muro sur y cubierta de la nave sur tuvo lugar en los años ochenta por J. Vidaurre. Hasta entonces, según zonas intervenidas, el interior de la iglesia estuvo sometido a aportes de agua de lluvia con el consiguiente transporte de sales aportadas por los escombros y enterramientos.
- En el ábside se hizo un drenaje perimetral a finales de los años ochenta, que se modificó con la intervención de los años noventa. Este drenaje, de deficiente diseño y ejecución, dio lugar a distintos focos de humedad según describen A. Palomo y S. García Morales en 1994.
- El entorno de la iglesia se pavimentó con suelo duro en los años noventa según informan A. Palomo y S. García Morales en 1994. Hasta entonces la base de los muros absorbía el agua de salpicadura de cubierta y las escorrentías superficiales del terreno. Para evitar la salpicadura o quizás por el mal estado del zócalo en el ábside sur y mitad contigua del ábside central, se puso un zócalo de piedra en fecha antigua.

⁴ La iglesia parroquial de Santa María de la Alameda ha sufrido distintas vicisitudes en el trascurso del tiempo. Después de la Guerra Civil fue restaurada por la Dirección General de Regiones Devastadas, según proyecto del arquitecto J. del Río, de 1943-1944. En el proyecto se tenía prevista una atarjea o cámara bufa perimetral exterior en los lados norte y este. S. Ballarín, arquitecto redactor del proyecto de restauración del año 2000, comprobó que se trataba de las caras norte y oeste y no de la cara este. En ese momento S. Ballarín indicaba que las aguas provenientes del subsuelo, que parece eran abundantes, se recogían mediante mechinales en las paredes. Y en su propuesta del año 2000, S. Ballarín decía: *“El proyecto consta de dos redes horizontales diferenciadas de saneamiento: En primer lugar, una red exterior de drenaje perimetral que aprovecha en parte la cámara existente en la cara Norte, de la reforma de 1944, y la completa con una red de tubo drenante y arquetas en todo el perímetro. En segundo lugar, se realiza un drenaje completo del interior del edificio, con tubos drenantes en enchachado de grava, y nueva solera protegida con lámina de polietileno”* (Ballarín, 2000, p.13).

En el año 2003, terminadas las obras, persistían grandes manchas de humedad en la cara interior de los muros sur (humedad nueva) y sobre todo oeste, hasta los 1,5m de altura, y en los muros del presbiterio. Parecían ser estacionales, ya que aumentaban en el periodo de lluvias. Sin embargo, el pavimento interior de baldosas de barro permanecía seco en toda la iglesia. Por esta razón en el año 2004 se aprobaba un presupuesto y se ejecutaban las obras necesarias para corregir lo anterior. Se desconoce en detalle en qué consistieron las obras.

- Iglesia parroquial de Redueña (Madrid)⁶.
- Ermita de San Baudelio en Casillas de Berlanga (Soria)⁷.
- Iglesia del Salvador, actual Casa Consistorial, en Belver de los Montes (Zamora)⁸.

Incluso se conocen casos de problemas surgidos en el proceso de ejecución de estos sistemas, por ejemplo, de muros que se han venido abajo⁹.

⁵ La iglesia parroquial de Navalagamella está situada al sur de un cerro de granito, está rodeada a norte y este por el cementerio y a sur por unos jardines con riego. Al lado norte el suelo está elevado respecto del solado interior de la iglesia. La cubierta no presenta canalones. Cronología de interés:

- 1943. Reconstrucción de la iglesia tras la Guerra Civil por encargo de la Dirección General de Regiones Devastadas, según proyecto del arquitecto J. González Cabeza.
- 1988. Colocación de un drenaje exterior en los muros norte y este por la Dirección General de Cultura de la Comunidad de Madrid, según proyecto de M. Cuadrado Isasa (1989). La humedad de capilaridad afectaba principalmente al muro norte.
- 2004. Queja del párroco, indicando que el agua brota a través del suelo de la iglesia. En consecuencia, se proponen unos sondeos y actuaciones por el Instituto de Geología Económica (CSIC-UCM) (López de Azcona, 2004).
- 2017. Prospecciones del suelo y muros mediante tomografía de resistividad eléctrica, conductividad y capacitancia eléctrica, por el equipo del Laboratorio de Petrofísica del Instituto de Geociencias (CSIC-UCM). La tomografía indica que el subsuelo está saturado de agua en el lado sur.

⁶ En el año 1998 se llevó a cabo el *“saneado de cimentaciones mediante la ejecución de drenajes, cámaras bufas y acerados perimetrales”* en la iglesia parroquial de Redueña (Madrid) (Olivé, 2005, p.3). En el proyecto del año 2005 *“se propone una modificación de los conductos de ventilación de la cámara bufa existente en el acerado norte con el fin de mejorar su rendimiento”* (Olivé, 2005, p.12). En el proyecto reformado de 2007 se propuso el sellado de los orificios de ventilación existentes en los encuentros de los contrafuertes con el muro y la apertura de un par de huecos para ventilación de la cámara drenante en los extremos de esta (Olivé, 2007, Plano 5. Intervención. Plantas). Finalmente, en 2008 se incorporaron unas chimeneas de ventilación en el lugar de los orificios. También se ejecutó un drenaje paralelo a la cámara y se colocaron canalones en los aleros de cubierta.

⁷ Cronología de la cámara bufa de San Baudelio (Rincón, 2011):

- 1966. Construcción de una cámara bufa para evitar la filtración y escorrentía del agua provenientes del terreno en ladera, por J.A. Arenillas.
- 1974. Ampliación de la cámara bufa por C. Martínez Brocca.
- 1987. Adecuación del solado de cubrición de la cámara bufa, obra de J.F. Yusta Bonilla.
- 1994. Estudio de humedades, por S. García Morales (1994b).
- 2000. Tratamiento del entorno, mejora del drenaje y ventilación de la cámara bufa (se incorporaron dos respiraderos en el lado sur), por J.F. Yusta Bonilla.

⁸ En 2013 el Ayuntamiento de Belver sustituyó la grava suelta del forjado de la cámara del tramo norte por hormigón con pendiente hacia fuera, por estar cubierta de vegetación, e incorporó un par de garrotas de ventilación a ambos extremos del tramo norte, que se sumaban a la ventilación ya existente (Chillón, 2013).

⁹ Respecto de la iglesia parroquial de Robledillo de la Jara (Madrid), en el Archivo Central de Curia del Arzobispado de Madrid hay un documento y fotografías (R55>14) que cuentan el estado en que quedó el templo después de la caída de parte de un muro: *“Fotos del estado en que ha quedado la Iglesia de Robledillo de la Jara después que se cayó parte de una pared y todo lo que afectó. La causa fue que la empresa que estaba reparando, al hacer zanja para evitar humedades provocó la caída de la pared. Septiembre 2000”*.

Por tanto, parece fundamental discernir el origen de la humedad y su alcance para atajar de manera eficaz el problema de humedad de capilaridad en la cimentación, apoyándose en un diagnóstico riguroso. Una vez prescrita la cámara de aireación o de ventilación como solución al problema (aunque traumática por lo que conlleva de excavación arqueológica y alteración del cimiento) se han de manejar unos criterios básicos que no existen y están a merced de la experiencia del proyectista para lograr un funcionamiento correcto. Para ello, se aborda el estudio de ejemplos ya construidos que permitan aclarar los factores de interés en el diagnóstico, diseño, ejecución y mantenimiento de la cámara de aireación o de ventilación.

Figura 4. Iglesia de San Salvador en Toro (Zamora): **a)** Cámara de aireación en la cabecera propuesta por J. Vidaurre en 1982 (Palomo y García-Morales, 1994, p.35), que según J.M. García de Acilu y S. García Morales sí se llegó a ejecutar; **b)** Drenaje que sustituye la cámara anterior, ejecutado bajo dirección de J.M. García de Acilu en 1989, fotografía cortesía de J.L. de Castro; **c)** Cámara de aireación en el perímetro urbano, proyectada y ejecutada bajo dirección de P. Lucas (Lucas, 1994, Plano 34).

3. HIPÓTESIS

En el diseño y ejecución de las cámaras de aireación y de ventilación no existen unos criterios claros que procuren su funcionamiento y eficacia.

La hipótesis de la que se parte es la siguiente: las cámaras de aireación o de ventilación, que se utilizan como sistemas de control de la humedad de capilaridad en los edificios históricos requieren de una ventilación inducida mediante unas características y unos dispositivos constructivos específicos para ser eficaces en su **funcionamiento**. Estos son: sección mínima de la cámara, distintos tramos y huecos de aireación de la cámara expuestos a diferentes orientaciones geográficas, y elementos constructivos de ventilación a un nivel superior de la cámara. Por tanto, no es suficiente con una pequeña sección, o con los huecos de aireación expuestos a una misma orientación geográfica y a un mismo nivel, en cuyo caso se trata de cámaras de aireación, frente a las cámaras de ventilación (Figura 5).

Figura 5. Esquema del hipotético funcionamiento de las cámaras de aireación y de ventilación de la Iglesia Parroquial de Pinarejos, Segovia (planimetría base obtenida de Sanz-Bermúdez, 2002, Plano PR-17, Sección transversal y sección torre - Estado reformado): **A)** Por diferencia de presión de vapor; **B)** Por ventilación inducida. En azul aportes de agua y en verde recorrido del aire.

La hipótesis anterior se asocia a las siguientes cuestiones:

- A. Influencia de la humedad relativa del tiempo local en la evaporación en la cámara.
- B. Parámetros físicos del aire que influyen en la evaporación en la cámara.
- C. Influencia del volumen de la cámara y la superficie de los huecos de aireación o ventilación en la capacidad de evaporación en la cámara y el cimientto.
- D. Incidencia de los elementos de aireación o ventilación en la evaporación en la cámara y el cimientto.
- E. Tasa de evaporación en la cámara y el cimientto (g/kg).
- F. Velocidad del aire y evaporación en la cámara.

Más adelante se describe con detalle la metodología desarrollada para abordar las anteriores cuestiones, pero se puede adelantar que los parámetros físicos que se consideran de interés para estudiar el movimiento del aire en la cámara en relación con el clima local y junto el cimientto que está en contacto con la cámara son: temperatura, humedad y velocidad del aire. A su vez, estos parámetros se pueden agrupar en otra variable de interés como es la capacidad de evaporación del aire.

Los instrumentos portátiles que permiten medir *in situ* los parámetros y variable enumerados son: termohigrómetro, anemómetro de hilo caliente y evaporímetro de Piché. Son instrumentos sencillos que se pueden manejar dentro de una cámara y que permiten comprobar las condiciones de diseño, funcionamiento y eficacia de la cámara. El evaporímetro de Piché es la primera vez que se utiliza en el contexto de la problemática de la humedad de capilaridad.

Según lo descrito, es posible encontrar, al menos, unos criterios cualitativos objetivos para el diseño de las cámaras de aireación o de ventilación a partir de la observación en campo del funcionamiento de cámaras ya construidas. Esta observación se completa con la instrumentación y monitorización *in situ* como aproximación a un análisis cuantitativo para mayor concreción de los **criterios de diseño**.

Por tanto, para mejorar el estado de conservación del muro afectado por humedad de capilaridad ascendente mediante cámaras de aireación o de ventilación pasivas, hay que adecuar a las condiciones de contorno (clima local, características del muro y del suelo de cimentación, etc.) la disposición de la cámara respecto al muro y a su cimentación, a la permeabilidad de los elementos, a los materiales constitutivos de la cámara, a las

dimensiones de la cámara, a la posición de los elementos de ventilación y a otras condiciones constructivas de relevancia menor.

La permeabilidad de la envolvente y las condiciones que favorecen la ventilación (orientación de los elementos de ventilación y diferencias de altura) conforman la base de la hipótesis de la tesis, que se contrasta con el estudio experimental *in situ* (análisis de distintos casos) para comprobar el funcionamiento de las cámaras.

Una cámara de aireación o de ventilación puede reducir el contenido de humedad del muro y bajar la cota del frente capilar, con el efecto secundario de que el área de cristalización de sales se traslade a una zona inferior. Sin embargo, ambas cuestiones exceden los objetivos de esta tesis.

4. OBJETIVOS

El primer objetivo de la tesis es **comprender el funcionamiento** de las cámaras de aireación o de ventilación como sistemas de contención de la humedad de capilaridad y de los daños patológicos asociados en los muros o cimentación de los edificios históricos, y hacerlo mediante su **comprobación experimental *in situ***. Para ello, se ha desarrollado un procedimiento que permite evaluar su comportamiento y grado de eficacia *in situ* a través de los parámetros físicos del aire. El análisis de los datos medidos y observados en campo permitirá discernir las condiciones de funcionamiento de las cámaras estudiadas y **definir unos criterios básicos para el diseño** de otras cámaras, sean de aireación o de ventilación.

Otros objetivos particulares son los siguientes (el orden no implica ningún grado de prioridad ni secuencia cronológica):

- Discernir, a través del *estado del arte*, qué campo de estudio (teórico o experimental) es el que a día de hoy puede aportar mayor conocimiento sobre la dinámica del aire en la cámara de aireación o ventilación.
- Aclarar los términos para referirse a estos sistemas y proponer el uso del término que se ajuste más a su función o prescripción técnica.
- Analizar, ordenar y clasificar las soluciones implementadas con criterios formales y prestacionales, basados en los principios del funcionamiento supuesto.
- Concretar una metodología experimental para estudiar *in situ* el funcionamiento de las cámaras de aireación.
- Definir las variables que afectan al diseño y funcionamiento de las cámaras de aireación: condiciones de contorno, condiciones particulares y prestaciones técnicas.
- Medir distintos parámetros (humedad, temperatura, evaporación y velocidad del aire), en una selección de cámaras, para aproximarse al conocimiento de la dinámica del vapor de agua y del aire en la capa límite del cimiento del edificio histórico en donde se apoya la cámara, y en la propia cámara (en distintos puntos del recorrido y en los elementos de aireación y ventilación).
- Determinar los parámetros técnicos capaces de indicar la tasa de evaporación en las cámaras objeto de estudio.

4. OBJETIVOS

- Comprobar en qué medida los distintos sistemas de cámaras de aireación o ventilación contruidos funcionan, o cuál es su grado de eficacia.
- Definir, finalmente, unos criterios básicos de diseño de las cámaras de aireación o ventilación para control de la humedad de subsuelo.

5. ESTADO DEL ARTE

En este capítulo se expone el fundamento teórico en el que se basa la investigación. Primero, en el apartado 5.1, se introduce el fenómeno de la humedad de capilaridad ascendente en relación con las características del suelo, del cimiento y del muro, detallando los modelos teóricos y experimentales, así como los tratamientos existentes al respecto, entre los que se encuentra la cámara de aireación o de ventilación. Distintas instituciones (nacionales e internacionales) han publicado normas y estándares de interés relativos al estudio, diagnóstico y tratamiento de la humedad de capilaridad: ASHRAE, ASTM, BRE, BS, CSTB, ISO, NORMAL, NIST, RILEM, UNE. A lo largo de este capítulo se mencionan las que son relevantes para la investigación. También se exponen los principios del movimiento del aire (por diferencia de temperatura, de presión de vapor y presión del viento) que permiten enfocar el análisis de los distintos casos de estudio.

Después, en el apartado 5.2, se hace un estudio de las cámaras de aireación o de ventilación considerando los antecedentes y las referencias bibliográficas, aunque apenas dan detalle de sus características constructivas y de su funcionamiento¹⁰. También se describen los modelos teóricos y experimentales al respecto, y se constata que no existen trabajos de campo sobre los sistemas pasivos, motivo que justifica el objeto de esta investigación.

Finalmente, en el apartado 5.3, se revisan las herramientas instrumentales que sirven para estudiar el funcionamiento de las cámaras de aireación, como son los métodos de ayuda para el diagnóstico *in situ* de la humedad capilar y la instrumentación.

5.1. Humedad de capilaridad ascendente

Existen distintos tipos de humedad que afectan a la conservación de los muros de los edificios históricos. Los tipos de humedad se diferencian por el origen del agua, y en consecuencia por los diferentes mecanismos de penetración del agua en los elementos y sistemas constructivos, dando lugar a diversos procesos patológicos en función de los materiales y su disposición en los muros. De ahí la necesidad de tener un buen diagnóstico para diseñar el tratamiento adecuado.

¹⁰ A nivel constructivo, la información ha sido extraída de los proyectos de ejecución y memorias finales de obra, que documentan las intervenciones de los edificios históricos en la Península, y en ocasiones refieren la dinámica de funcionamiento supuesta en cada caso. Esta información ha sido clasificada en el capítulo 7. CÁMARAS DE AIREACIÓN.

Los tipos de humedad fundamentales según el origen del agua son: *capilar del terreno* (procedente de la precipitación o de la fluctuación del freático), *accidental* (procedente de fugas de redes urbanas) y *ambiental* (con origen en el vapor de agua) y la filtración directa de lluvia. En la presente investigación el origen de la humedad capilar se ha desglosado a su vez en agua capilar del subsuelo, agua de escorrentía subsuperficial y agua pluvial superficial.

Los mecanismos de penetración del agua considerados en el cimiento o muro son: *presión hidráulica* (en suelo saturado), *filtración* (lateral o descendente), *succión capilar* (ascendente), y *absorción y difusión de vapor* procedente del ambiente o *condensación* y posterior *difusión capilar*.

La humedad de capilaridad ascendente responde a la presencia de agua en el terreno (suelo húmedo) que queda en contacto con el cimiento del edificio. Su mecanismo se designa como ***succión capilar***¹¹ que es debida a la tensión superficial del agua en contacto con un sólido, y que ejercen los materiales que constituyen el suelo, el cimiento y el muro, cada uno de estos con unas propiedades hídricas características. La ascensión del agua es consecuencia de dicha tensión superficial en las paredes interiores de los capilares del material poroso y tiene relación inversa con del diámetro de los capilares (Ley de Jurin).

Hay una amplia bibliografía que trata la humedad de capilaridad en edificios históricos, como, por ejemplo, Ulsamer (1955), Massari (1971), Gratwick (1971), Oliver (1988), Massari y Massari (1993), Ortega-Andrade (1989), AA.VV (1993), García-Morales (1995), Salemi (2000), Lozano et al. (2006), Freitas et al. (2008), Cuervo y Ferreres (2009), etc.

La mayor parte de las referencias bibliográficas, así como los distintos ensayos de laboratorio que existen al respecto, abordan la succión capilar desde el material (según sus propiedades) pero no desde el elemento constructivo.

Los muros de los edificios históricos están formados por un material base (piedra de sillería, piedra de mampostería, cantos, ladrillo) trabado con un mortero (de cal y arena

¹¹ En un medio poroso saturado (en régimen estacionario) se cumple la Ley de Darcy (caudal de agua que circula a través de una superficie); en un medio poroso no saturado (en régimen transitorio, el contenido de agua cambia con el tiempo) se cumple la ecuación de la conservación de masa o continuidad (variación del caudal respecto a la altura).

normalmente en edificios históricos). En este sentido, es de destacar la importancia de la interfase¹² y la permeabilidad de los materiales.

Por ejemplo, el estudio de Rirsch y Zhang (2010) demuestra la importancia de la permeabilidad de los morteros de fábrica en el ascenso de la humedad (a menor permeabilidad del mortero en una fábrica de ladrillo recibida con cal, menor ascenso de la humedad). La permeabilidad del mortero de fábrica puede aumentar con el transcurso del tiempo si este queda expuesto a los agentes meteorológicos y se produce un lavado de la cal.

5.1.1. Características del suelo, del cimiento y del flujo de aire

La presente investigación analiza la interacción de tres elementos: el terreno de apoyo o circundante del edificio (apartado 5.1.1.A), el cimiento o base del muro en donde se adosa la cámara de aireación o de ventilación (5.1.1.B) y el flujo de aire en la cámara que queda en contacto con la solera, cimiento o base del muro (5.1.1.C).

A continuación, se definen los aspectos característicos del suelo no saturado; las propiedades hídricas de los materiales inorgánicos porosos que conforman el cimiento y muro y sus mecanismos de alteración ante la presencia de agua y sales; y los principios del movimiento del aire.

5.1.1.A. Suelo no saturado

Los edificios con cámara de aireación o de ventilación objeto de este estudio se encuentran en suelo no saturado (ver *Anexo I. Glosario de términos. Geología*).

Se hace distinción entre suelo y subsuelo. El suelo es la formación en superficie, procedente de la transformación de la roca madre (roca no alterada), constituido por elementos minerales y orgánicos, siendo el sustrato de la vida vegetal y animal. El subsuelo se sitúa inmediatamente por debajo del suelo y en este se apoya la cimentación de los edificios, a distinta profundidad según la resistencia del horizonte del suelo y las cargas del edificio. Aunque en términos geológicos se utiliza el término de suelo para referirse indistintamente al suelo o subsuelo.

¹² Transición del agua y las sales en disolución entre los distintos materiales que conforman el muro: mampuesto, mortero de junta, recubrimiento de fábrica, relleno entre las hojas de fábrica, etc.

También usamos el término de suelo para referirnos a la superficie acabada del trazado urbano, del interior del edificio o de la cámara de aireación o ventilación.

Se distinguen la zona no saturada y la zona saturada (Figura 6a). La zona no saturada (en donde los poros, fisuras y grietas quedan rellenos de aire y algo de agua) comprende el suelo en superficie, una zona intermedia de recarga de los acuíferos por precipitación y una zona capilar de fluctuación del nivel freático. La zona saturada (empapada de agua) se sitúa por debajo del nivel freático. Por tanto, los edificios construidos bajo rasante están sometidos a diferentes solicitaciones del agua, “*dependiendo de su profundidad y de la situación del nivel freático*” (Cuervo y Ferreres, 2009a, p.100) (Figura 6b).

Figura 6. **a)** “Zonas en el subsuelo según el comportamiento del agua que se infiltra” (Martínez-Alfaro et al., 2006, p.20); **b)** “Diferentes solicitaciones del agua en una edificación bajo rasante, dependiendo de su profundidad y de la situación del nivel freático” (Cuervo y Ferreres, 2009a, p.100). Dibujo de Ortega-Andrade (1989).

La zona no saturada está compuesta por material en estado sólido, agua y aire. El material en estado sólido tiene cierto contenido de humedad que se puede expresar como contenido gravimétrico en agua (g/g) o como contenido volumétrico en agua (m^3/m^3). *“En general, el contenido en agua de los suelos saturados representa entre el 30% y el 50% del volumen total del suelo”*. En suelo no saturado oscila *“entre menos del 10% y más del 30% en volumen, según el suelo y el medioambiente”* (UNE-ISO 15709, 2009).

La circulación del agua en la zona no saturada está en función de la **porosidad** y la **permeabilidad** del material sólido (DB-HS1, 2017). La entrada de agua se produce por filtración (natural o antrópica) o capilaridad ascendente (desde la zona capilar). La pérdida de agua se produce por drenaje (natural o antrópico), evaporación, etc.

El potencial del agua (movimiento del agua de un estado energético a otro más bajo) depende *“del balance de fuerzas de adhesión y cohesión (potencial matricial), de la concentración de las especies iónicas disueltas en el agua (potencial osmótico), de la presión del aire en los poros (potencial neumático) y de la fuerza de la gravedad (potencial gravitacional)”* (Lillo, 2012). Según predominen las fuerzas de adhesión, cohesión y de gravedad entre las moléculas del agua y el material sólido, el agua se define como higroscópico, capilar y gravitacional respectivamente.

La capacidad de retención o drenaje difiere según los tipos de suelo. Texturas arcillosas retienen gran cantidad de agua, debido a su porosidad alta (muchos poros pequeños). Texturas gruesas tienen mayor capacidad de drenaje, debido a su porosidad baja (poros grandes) (Figura 7).

5.1.1.B. Propiedades hídricas de los materiales inorgánicos porosos

Hoy en día no se conoce en detalle el comportamiento de la humedad de capilaridad en el muro (transferencia de humedad), a pesar de los distintos estudios que se han sucedido, fundamentalmente a partir de los años 50 del siglo pasado¹³. Se sabe bastante de su comportamiento a nivel macroscópico en los diferentes materiales porosos que pueden entrar en juego, pero no se conoce en detalle el comportamiento de las discontinuidades entre cada uno de los materiales (interfase), que influyen en la transferencia y distribución de la humedad en el muro (Pel, 1995; Krus, 1996).

¹³ Los autores que establecen las bases de las ecuaciones de transferencia de calor y humedad en medios porosos no saturados son: Philip y de Vries en 1957, Luikov en 1966, Berger y Pei en 1973, Whitaker en 1977, Bear y Bachmat en 1990 (Pel, 1995).

Figura 7. Curva de retención de humedad de distintos tipos de suelo (expresada en unidades de masa) en función del potencial matricial¹⁴ (Lillo, 2012).

Las propiedades hídricas de los materiales inorgánicos porosos (ver *Anexo I. Glosario de términos. Propiedades hídricas de los materiales inorgánicos porosos*) quedan definidas por la transferencia de humedad: del suelo al cimiento, del cimiento al aire y del aire al cimiento. De este modo, tanto el cimiento como el muro pueden estar expuestos a procesos de humectación-secado o de adsorción-desorción.

La transferencia de humedad del suelo al cimiento o base del muro se conoce como “*humedad de capilaridad ascendente*” (materiales sometidos a transporte de agua desde el terreno). La capilaridad o proceso de absorción de agua de un líquido por un sólido, debido a la tensión superficial del líquido y a la atracción de las fuerzas electrostáticas que ejerce el sólido sobre el líquido, tiene lugar en la cimentación o base del muro. El **secado** o disminución del contenido de humedad de un sólido (suelo, cimiento o muro), se produce por efecto del movimiento de la masa de aire que queda en contacto (Figura 8).

¹⁴ “Cantidad de trabajo que debe realizarse para transportar, de manera reversible e isoterma, una cantidad infinitesimal de agua de composición idéntica a la del agua del suelo, desde un reservorio a una altura y a una presión exterior gaseosa iguales a las del punto de estudio, hasta el agua del suelo en el punto de estudio, dividido por la masa del agua transportada” (UNE-ISO 15709, 2009).

Figura 8. Curvas de humectación y secado de un material poroso, efecto histéresis (Lillo, 2012).

Figura 9. Curvas de secado de diferentes materiales, pérdida de agua en función del tiempo (UNE-EN 16322, 2016).

Como indica la norma UNE-EN 16322, 2016, la transferencia de humedad del cimiento o base del muro al aire acontece en dos etapas de secado diferenciadas: la primera está “caracterizada por el transporte de agua líquida a la superficie seguida de **evaporación**”; la segunda está “caracterizada por un decrecimiento en el transporte de agua líquida y un incremento en la **difusión de vapor** de agua limitada por las propiedades hídricas del material” (Figura 9).

También puede tener lugar una transferencia de humedad del aire al muro o cimiento. La **higroscopicidad** del material y la variación de las condiciones de humedad del medio en que se encuentran la cimentación y el muro hacen que estos queden expuestos a procesos de adsorción y desorción (Figura 10), hasta alcanzar su humedad de equilibrio con el medio (UNE-EN ISO 12571, 2000).

Figura 10. Curvas de adsorción y desorción de un material higroscópico genérico a temperatura constante (Trechsel y Bomberg, 1989, p.29).

Alteración de los materiales inorgánicos porosos

El suelo es el medio de transporte de la humedad que es transferida al cimiento o al muro; el agua es el medio de transporte de las sales presentes en el entorno o en el propio material.

El agua (Esbert et al., 1997) y las sales (Young, 2008) son los agentes que propician la alteración de los materiales inorgánicos porosos constitutivos del cimiento y del muro (materiales pétreos y morteros). Los mecanismos de alteración respectivos son el ascenso capilar (porosidad alta), la disolución del material poroso, los ciclos de hielo-deshielo, y la contaminación biológica, así como la precipitación y la cristalización de sales en el interior o en la superficie del material poroso (criptoflorescencias o subflorescencias y eflorescencias, respectivamente). A su vez, la cristalización de sales puede dar lugar a la “*humedad de condensación higroscópica*”, es decir, sales higroscópicas contenidas en los poros del muro adsorben la humedad del ambiente, modificando la higroscopicidad del material y su humedad de equilibrio (García-Morales, 1995, p.63). Asimismo, el contenido diferencial de sales en los poros de un material puede forzar un fenómeno de flujo osmótico del agua, aunque este fenómeno permanece sin estudiar en los materiales de construcción porosos.

Por tanto, estos mecanismos están en función de las condiciones del medio: precipitación, humedad, temperatura, radiación solar, viento, etc. Por ejemplo y en general, se puede decir que un alto contenido de humedad en el aire propicia la condensación en la superficie de los muros, la disolución de sales cristalizadas en los materiales porosos y la proliferación de microorganismos, con la consiguiente alteración de los materiales. A su vez las altas temperaturas (radiación solar directa) y la ventilación favorecen el secado de los materiales, la cristalización de las sales y el menor desarrollo de microorganismos.

Los procesos de alteración de los materiales porosos ocurren en distintos niveles: en un nivel inferior a cota de suelo el material está saturado, en un nivel superior o interfase se produce la fluctuación del agua¹⁵, seguidamente sucede la evaporación y cristalización de las sales y por último el material encuentra un equilibrio con las condiciones del medio hasta que éste cambia lo suficiente (Figura 11). La precipitación de las sales en altura depende de la solubilidad de estas, de su nivel de concentración, y de las condiciones del medio (cada tipo de sal precipita en unas condiciones de humedad diferentes, del 50% de HR en adelante).

¹⁵ La presión de vapor de una solución salina es menor que la del agua pura.

Figura 11. Procesos de alteración de la piedra, ejemplificados en el claustro de San Juan de Duero en Soria (imagen cortesía de J.V. Navarro).

Las consecuencias de dichas alteraciones son: falta de salubridad e higiene en los espacios habitados, daños estéticos, o daños que alteran la estructura del material y por tanto pueden comprometer la estabilidad de los elementos constructivos.

5.1.1.C. Principios del movimiento del aire

Las magnitudes físicas de la mecánica de fluidos de interés para el tema que nos ocupa son: calor, vapor de agua y momento (cantidad de movimiento) (ver *Anexo I. Glosario de términos. Mecánica de fluidos*). Como fundamento físico es importante conocer los mecanismos de intercambio entre las magnitudes físicas que caracterizan el estado térmico y de movimiento de una corriente de aire en un recinto con unas condiciones concretas de humedad. Normalmente el movimiento del aire se produce por la combinación de varios factores. Las referencias básicas son: *ASHRAE Fundamentals Handbook* (2001), Çengel (2007) y Etheridge (2012).

Movimiento del aire por diferencia de temperatura o influencia de la temperatura en el flujo de aire de la cámara

La propagación del calor en la atmósfera se produce, sobre todo, por **convección**¹⁶. Las ecuaciones diferenciales de la convección son las relativas a: conservación de la masa,

¹⁶ Mecanismo básico de transferencia de calor junto con la conducción y la radiación.

conservación de la cantidad de movimiento y conservación de la energía. Según el principio de conservación de la masa, a velocidad constante de un flujo incompresible (de densidad constante) en sección transversal constante, la velocidad puede cambiar en función de las modificaciones de la densidad debidas a la temperatura. Si aumenta la temperatura de la atmósfera, el aire cálido (menos denso) se eleva y el aire frío (más denso) desciende; de tal modo que el aire cálido es desplazado por el aire frío, dando lugar a corrientes de convección.

La temperatura del aire determina el contenido de vapor de la masa de aire si la humedad relativa permanece constante. A mayor temperatura del aire e igual humedad relativa, mayor cantidad de vapor de agua contiene; y al contrario. Del mismo modo, la humedad relativa puede cambiar si el contenido de vapor de la masa de aire permanece constante al variar la temperatura (convección natural). A mayor temperatura e igual contenido de humedad, menor humedad relativa de la masa de aire; y al contrario. Llegado el caso, se puede alcanzar la temperatura de saturación, e incluso la condensación, al descender la temperatura del aire. Estas cuestiones son observables en el diagrama psicrométrico (Figura 12). Se ilustra con un ejemplo, como es la cámara de aireación de la iglesia de San Salvador en Toro (Zamora), en cuyo diagrama se aprecia que, al subir la temperatura manteniéndose la humedad relativa, aumenta el contenido de humedad (Figura 13).

También el viento influye en el contenido de vapor de la masa de aire (convección forzada).

Figura 12. Direcciones de los procesos psicrométricos básicos en una cámara de aireación o ventilación, $p = 1013,25 \text{ mbar}$.

Figura 13. Cámara de aireación de la iglesia de San Salvador en Toro (Zamora), diagrama psicrométrico de los valores registrados en los tramos sur, ábside norte y base de la torre respecto del tiempo local (2016-06-15 al 23, $\bar{p}$ = 935mbar, datos horarios).

Movimiento del aire por diferencia de presión de vapor o influencia de la presión de vapor en el flujo de aire de la cámara (presión que hace el vapor de agua en el aire)

La atmósfera siempre contiene vapor de agua en proporciones variables. La presión que ejercen el vapor y el resto de los gases de la atmósfera definen la presión atmosférica.

La **difusión del vapor** de agua en el aire se produce desde una región de presión de vapor más alta hacia una región de presión de vapor más baja (Leyes de Fick). El vapor de agua es más ligero que el aire (la densidad del vapor de agua es menor que la densidad del aire seco) y tiende a subir. El viento afecta a la presión del aire, por lo que formando el vapor parte de éste, también la presión de vapor puede verse afectada por el viento.

La evaporación y condensación son un mecanismo simultáneo de transferencia de masa con cambio de fase y transferencia de calor.

En la **evaporación** tiene lugar una transferencia de masa de agua hacia el aire. Cuando el agua se evapora y aumenta su cantidad en el aire, se incrementa su presión (de vapor) en la atmósfera. La evaporación (que sucede en la primera etapa de secado de los materiales) se puede dar a cualquier temperatura siempre que el aire no esté saturado. Al producirse la

evaporación de una superficie disminuye su temperatura, “*ya que las moléculas de agua que se transforman en vapor llevan consigo su calor latente de vaporización*” (Retallack, 1973b, p.49). La diferencia entre la temperatura del aire y la temperatura de la superficie en la que se produce la evaporación (menor que la temperatura del aire) se supone proporcional a la velocidad de evaporación. A mayor diferencia entre ambas temperaturas (aire y superficie) mayor velocidad de evaporación. A su vez esta diferencia de temperaturas depende de la humedad relativa y de la velocidad del aire que circula en torno a la superficie húmeda. Además de las condiciones del aire influyen otros factores como la cantidad de agua contenida en la superficie evaporante, y las propiedades físicas y químicas de esta superficie.

El proceso inverso a la evaporación es la **condensación** (transformación del vapor en líquido). En nuestro caso puede tener lugar en la atmósfera o sobre las superficies de la cámara.

La condensación de vapor en la atmósfera normalmente sucede por enfriamiento del aire. A menor temperatura del aire, menor es la cantidad de agua necesaria para saturar el aire. Si la presión de vapor del aire se iguala a la presión de saturación, al disminuir la temperatura se producirá la condensación del vapor en el aire.

Respecto a la humedad de condensación superficial, si la temperatura de la superficie del cerramiento al interior de la cámara es menor que la temperatura de rocío del ambiente interior habrá condensación superficial en dicho cerramiento. Para eliminar el riesgo de condensación superficial hay que actuar sobre alguna de estas.

Para actuar en la temperatura de la superficie del cerramiento, se puede “*reducir la transmisión de calor (aumentar la resistencia térmica), incorporando nuevos materiales resistentes*” (Neila y Bedoya, 1997, p.140). En edificios protegidos normalmente no es posible, puesto que se han de seguir unos criterios de mínima intervención y de autenticidad en la conservación de la obra, que no alteren la estética exterior o interior de esta. En el caso que nos ocupa, en principio, no es un aspecto relevante puesto que se trata de soluciones constructivas enterradas, no visitables salvo para su inspección.

Para reducir la temperatura de rocío se puede reducir la humedad específica del ambiente interior eliminando vapor (Neila y Bedoya, 1997, p.140), por ejemplo, ventilando el ambiente (renovando el aire). Por tanto, se puede eliminar el riesgo de condensación mediante ventilación, para ello “*no basta con que tenga caudal suficiente, sino que debe batir todas*

las superficies con riesgo de humedad, ya que de lo contrario se producirán condensaciones en las zonas de remanso” (Neila y Bedoya, 1997, p.331).

Según la norma UNE-EN 16242, 2014 *“La relación de la humedad de mezcla (MR) se utiliza para reconocer si las moléculas de agua se añaden a, o se eliminan de la atmósfera, por ejemplo, para controlar la evaporación, condensación o mezcla de masas de aire. Esta relación es de utilidad para los objetos del diagnóstico ambiental, para proporcionar evidencias de la acción del calor, ventilación y sistemas de aire acondicionado (sistemas HVAC) o interacciones aire-superficie. Mediante la medición de estos parámetros en una sección transversal horizontal de un espacio, es posible demostrar la penetración del aire exterior a través de los huecos, o de la humedad emitida por los visitantes, o cuando y en qué lugar de la mampostería hay evaporación (MR más alta cerca de la pared) o adsorción de humedad (MR menor respecto a la pared)”.*

En este mismo documento se expone un caso de *“Reconocimiento de la humedad de la pared asociada a la condensación o a la evaporación”*, concluyendo que *“En general, un gradiente en la relación de mezcla (MR) cerca de una pared es un índice de condensación o de evaporación, si el MR cerca es más bajo o más alto, respectivamente. La diferencia entre los valores de MR interior y exterior indica que algo de humedad se libera o absorbe dentro del ambiente”.*

Movimiento del aire por presión del viento o influencia de los vientos dominantes en el flujo de aire de la cámara

Se han de distinguir el comportamiento general del viento en el transcurso del día, cómo éste incide en el entorno urbano de cada edificio y su influencia en la cámara de aireación o ventilación según la geometría y disposición de los huecos de respiración.

“En el interior de los continentes, aun siendo la naturaleza del terreno muy semejante, se observa a menudo una notable variación de la velocidad del viento en el transcurso del día. Alcanza su máximo entre el mediodía y la caída de la tarde a causa de la transferencia de la cantidad de movimiento por la convección de las capas superiores de la atmósfera hacia las capas bajas. Cuando, al final de la tarde, desciende la temperatura, la convección disminuye y el viento también. Alcanza su mínimo hacia el alba” (Retallack, 1973b, p.57). Esta situación puede variar según la geomorfología local.

El movimiento del aire próximo a los huecos de respiración de la cámara se verá afectado por el entorno urbano (trazado urbano, altura de la edificación, porte y masa del arbolado, etc.). La posición de los huecos dependerá de si queremos que las turbulencias del viento local incidan en la cámara o no, en cuyo caso la exposición de los huecos será contraria a los vientos dominantes para propiciar la salida del aire.

Son reseñables los ensayos en túnel de viento, realizados por Olgyay, publicados en 1963 (Figura 14). Simula la incidencia del viento (a distintas velocidades y sentido) en modelos de agrupación de edificios, en la envolvente de un edificio y en el interior de un espacio (según su distribución).

Figura 14. Ensayos en túnel de viento, realizados por Olgyay, publicados en 1963 (Velasco, 2011, p.47).

En cuanto a la envolvente del edificio considera la disposicin de los huecos y su tamao en las distintas fachadas, la presencia de elementos de proteccin en fachada y huecos de ventana (voladizos en cubierta, aleros adosados o ligeramente separados en dinteles) y el tipo de ventanas (pivotantes).

La transferencia de masa entre una superficie y un fluido en movimiento es debida tanto a la difusin de masa como al movimiento de toda la masa de fluido. El movimiento del fluido mejora de manera considerable la transferencia de calor y de masa. En el interior de la cmara el flujo del aire, la humedad relativa del aire y la diferencia de temperaturas entre el aire de la cmara y la superficie en evaporacin determinarn la velocidad de evaporacin.

Movimiento del aire por succin, depresin (efecto Venturi)

La succin del aire en las cmaras de aireacin puede tener lugar de manera natural o mecnica.

El tiro eólico natural (por diferencia de altura) se produce cuando las cmaras se conectan a elementos verticales en uno de sus extremos (como pueden ser una torre del edificio o un hueco de escaleras, abiertos en su parte superior) o incorporan algùn elemento vertical al final del recorrido horizontal de la cmara. De tal modo, la cmara dispone de huecos de admisin de aire por alguno de sus frentes, y en el extremo superior del elemento vertical tiene lugar una depresin en el interior del conducto y de la cmara al producirse un estrechamiento en el paso de la cmara al elemento vertical e incluso en el extremo superior del conducto (efecto Venturi), que también podra incorporar algùn remate para facilitar la salida del aire en contra del viento. El tiro eólico, a su vez, va acompaado de un tiro trmico cuando la temperatura interior es ms alta que la exterior, segùn lo descrito al comienzo de este capitulo. El aire templado de la cmara se eleva cuando el clima local es ms fro, ayudando a crear la depresin del interior del conducto y de la cmara.

El tiro mecnico se realiza con extractores incorporados a los huecos de la cmara, y permite un mayor caudal de aire. Este tiro es ms eficaz cuando el ventilador se sitúa en la boca de salida que cuando lo hace a la entrada, porque el conducto est en depresin y no en sobrepresin.

5.1.2. Modelos teóricos y experimentales de la humedad de capilaridad

En los últimos años, el desarrollo informático de los métodos de análisis y de cálculo ha propiciado la creación de modelos¹⁷, concurrentes o complementarios, dedicados a estudiar, diagnosticar o evaluar el comportamiento ascendente del agua (absorción, transporte, evaporación) y de las sales (transporte) en un muro sometido a humedad de capilaridad. Por ejemplo, se puede estudiar el perfil de distribución de humedad en el muro en contacto con el suelo húmedo en función del tiempo o evaluar la eficacia de los métodos de control de la humedad ascendente en el muro.

Los modelos analíticos ofrecen menos precisión respecto de los modelos numéricos o experimentales, siendo éstos los más precisos y costosos (por contraste con la realidad y por tiempo de medición respectivamente).

5.1.2.A. Modelos analíticos y numéricos

Un modelo analítico traduce el comportamiento físico de la transferencia de calor o humedad a una fórmula matemática más o menos simple. Por ejemplo, Hall y Hoff (2007) consideran que la absorción capilar del suelo y la evaporación en la superficie del muro se encuentran en equilibrio (modelo *Sharp Front*¹⁸, Ecuación 1, Figura 15). Por tanto, definen la altura alcanzada por la difusión capilar en estado estacionario, sin tener en cuenta las fuerzas gravitacionales (Ecuación 2).

¹⁷ Modelos teórico-matemáticos (analíticos o numéricos) y experimentales:

- Modelo analítico: fórmula matemática simple, alejada de la complejidad de la realidad por las múltiples variables que entran en juego.
- Modelo numérico: prototipo virtual representado por un sistema de ecuaciones matemáticas fundamentales, que según su complejidad se maneja a través de un *software* y permite una representación de los datos (en gráficas) o simulación virtual (en 2 o 3 dimensiones).
- Modelo experimental: prototipo a escala reducida o real, en laboratorio o *in situ*, que mediante el ensayo y la toma de datos permite una aproximación numérica a la realidad.

¹⁸ Teoría de flujos en medios porosos no saturados que describe el fenómeno de difusión capilar no lineal, basado en la ecuación de Buckingham-Richards.

$$\frac{bS^2}{2\theta_w h_{\infty}} = e h_{\infty} \quad (1)$$

$$h_{\infty} = S \sqrt{\frac{b}{2e\theta_w}} \quad (2)$$

- b Espesor del muro (m)
 e Potencial de evaporación (m/s)
 h_{∞} Altura de ascensión capilar (m)
 S Sorptividad¹⁹ del material (m/s^{1/2})
 θ_w Volumen aparente del agua en muro (m³/m³)

Figura 15. Muro sobre tierra saturada (Guimarães, 2011).

El desarrollo de un modelo numérico²⁰ permite un análisis unidimensional, bidimensional, o tridimensional, de la transferencia simultánea de calor y humedad en el muro. En el análisis se ha de tener en cuenta la interacción entre distintos fenómenos²¹ (Figura 16).

¹⁹ Se distinguen el coeficiente de absorción capilar y el coeficiente de sorptividad:

- Coeficiente de absorción de agua por inmersión parcial: “Masa de agua absorbida por una probeta de ensayo con relación al área y a la raíz cuadrada del tiempo”. Se expresa en kg/(m²·h^{1/2}) (UNE-EN ISO 15148, 2003).
- Coeficiente de sorptividad o coeficiente de penetración capilar: Velocidad de absorción de agua. Se expresa en m/s^{1/2}.

²⁰ Los métodos numéricos utilizados son: método de diferencias finitas, método de volúmenes finitos, método de elementos finitos, factor de respuesta y función de transferencia (Woloszyn y Rode, 2008). Algunos de estos modelos se empiezan a desarrollar en los años 60 del siglo pasado. El método de volúmenes finitos se ha utilizado ampliamente.

²¹ Fenómenos de transferencia de calor y humedad:

- Energía o calor. Los mecanismos del flujo de calor son conducción, convección y radiación.
- Masa o humedad. Los mecanismos del flujo de humedad son transporte de agua, difusión de vapor y convección.
- Momento o cantidad de movimiento. Los mecanismos del flujo de aire son fuerzas de origen natural o mecánico.

Figura 16. Interacciones principales entre los flujos de calor y masa (Woloszyn et al., 2009)

Abordar el estudio de elementos ya construidos conlleva cierta incertidumbre pues muchas veces no se conocen suficientemente las variables características del sistema: presión de vapor del suelo de cimentación, condiciones de los materiales constructivos y su disposición en el muro o clima que envuelve el muro.

En la simulación se parte de materiales homogéneos y se introducen un número limitado de variables (las que caracterizan en mayor medida el sistema). Es una manera de aproximarse al elemento real, aunque es conveniente validarlo experimentalmente *in situ* (Figura 17). Berger et al. (2017) advierten de que la mayoría de las herramientas de simulación evalúan el fenómeno de difusión y no el de advección²², lo que limita la precisión de estas. De este modo, la discrepancia entre simulaciones numéricas y métodos experimentales está asociada no sólo al material anisótropo sino también a la histéresis²³, la capacidad de almacenamiento de humedad y los coeficientes de transporte de la temperatura y la humedad.

²² Se diferencian la transferencia de masa por advección, difusión y dispersión (Martínez Alfaro et al., 2006). El proceso de advección se produce por flujo de masa (Ley de Darcy), el proceso por difusión por movimiento molecular generado por un gradiente de concentración de mayor a menor presión de vapor (Leyes de Fick), el proceso por dispersión es doble: mecánica, en los sentidos longitudinal y transversal del flujo, e hidrodinámica, por acción conjunta de la difusión molecular y de la dispersión mecánica (Número de Péclet).

²³ “Fenómeno por el que el estado de un material depende de su historia previa y que se manifiesta por el retraso del efecto sobre la causa que lo produce” (<<http://dle.rae.es>>, [26 de julio de 2018]).

Figura 17. Discrepancia normal entre el modelo numérico y el modelo experimental de transferencia de humedad en un material poroso, sobreestimación de los procesos de absorción o desorción (Berger et al., 2017).

Hay muchas herramientas de simulación del comportamiento de la temperatura, el aire y la humedad (de *software* libre o comercial)²⁴: Match, Wufi (Künzel, 1995), Moist (Burch y Chi, 1997), Umidus (Mendes et al., 1999), Delphin, etc. Además, hay una norma europea al respecto, ratificada por España en 2010, la UNE EN 15026:2007 *Evaluación de la transferencia de humedad mediante simulación numérica*. En cuanto al riesgo de condensación en la cara interior del muro también existen distintas herramientas como eCondensa2 (<<https://ecoeiciente.es/econdensa2/>>, [22 de abril de 2019]) y la norma EN ISO 13788:2012 *Características higrotérmicas de los elementos y componentes de edificación. Temperatura superficial interior para evitar la humedad superficial crítica y la condensación intersticial. Métodos de cálculo*, traspuesta a los estándares españoles en 2016.

²⁴ Algunos programas de simulación higrotérmica:

- Match *Moisture and Temperature Calculations for Constructions of Hygroscopic Materials*, desarrollado por la *Technical University of Denmark*, en 1990.
- Wufi *Wärme- und Feuchtetransport instationär zweidimensional (Transient one or two-dimensional heat and moisture transport)*, desarrollado por el *Fraunhofer Institute for Building Physics, Stuttgart*, en 1995.
- Moist *A computer program for predicting heat and moisture transfer in building envelopes*, suministrado por el *National Institute of Standards and Technology, United States*, en 1997.
- Umidus *A PC program for the prediction of heat and moisture transfer in porous building elements*, desarrollado por la *Pontifical Catholic University of Paraná, Curitiba, Brazil* y la *Federal University of Santa Catarina, Florianópolis, Brazil*, en 1999.
- Delphin *Simulation program for the calculation of coupled heat, moisture, air, pollutant, and salt transport*, desarrollado por *The Institute for Building Climatology at Dresden University of Technology (Faculty of Architecture)*, en el año 2000.

Por ejemplo, la herramienta de simulación Wufi (de cálculo unidimensional o bidimensional), desarrollada por el *Fraunhofer Institute for Building Physics, Stuttgart* (Künzel, 1995 y 1997; Holm y Künzel, 2003), permite obtener una representación gráfica de la distribución espacio-temporal del flujo de agua en el muro (con unas propiedades características) en contacto con el suelo húmedo según unas condiciones concretas de presión de vapor de agua en el suelo y de un clima (Torres y Freitas, 2001).

El programa de simulación Delphin (de cálculo unidimensional, bidimensional, o tridimensional), desarrollado por *The Institute for Building Climatology at Dresden University of Technology (Faculty of Architecture)*, también permite predecir la transferencia de contaminantes y sales.

También se están utilizando programas de simulación CFD. Van Belleghem et al. (2014) han realizado simulaciones con el programa Fluent para evaluar de manera simultánea el transporte de calor y humedad a través del muro y el secado convectivo del material. Estas simulaciones se han contrastado con un modelo experimental en laboratorio²⁵, siendo necesario ajustar las propiedades del material.

5.1.2.B. Modelos experimentales en laboratorio o *in situ*

Los modelos experimentales requieren probetas o maquetas a estudiar en laboratorio o *in situ*. También se pueden considerar como tal las intervenciones realizadas en los propios edificios, a modo de laboratorios de campo, al hacer un seguimiento y evaluación de estas.

Los modelos empíricos en laboratorio se apoyan en probetas o en maquetas a escala. Las probetas ayudan a conocer el comportamiento del material a nivel macroscópico²⁶ y las maquetas a escala permiten una aproximación al comportamiento real del elemento constructivo objeto de estudio, al considerar los distintos materiales (con diferentes características) según su disposición (atendiendo a la influencia de la interfase).

²⁵ El modelo experimental, realizado por T. Defraeye en 2011, consiste en un pequeño túnel de viento de metacrilato con flujo laminar en el que queda expuesta la cara de un ladrillo macizo saturado en agua. Este ensayo está en la línea del realizado por la autora (ver *Anexo III. Modelo experimental en laboratorio*).

²⁶ Sobre los procesos dinámicos de la transferencia de humedad en medios porosos (Janssen et al., 2016): retención de humedad, adsorción-desorción, secado, etc.

Se tiene el ejemplo de Franzoni et al. (2014). El flujo de la humedad ascendente difiere de unos materiales a otros según su porosidad, de ahí la necesidad de conocer el comportamiento del agua en las fábricas de los muros, constituidos al menos por un material pétreo (natural o artificial) y una junta de mortero. Estos investigadores propusieron un modelo experimental en laboratorio, de fábrica de ladrillo con distintos morteros de junta para evaluar el flujo de humedad, la distribución de las sales y su correspondencia con el potencial espontáneo. En consecuencia, extrapolaron los ensayos de laboratorio al Palazzo Isolani en Minerbio (Italia), demostrando la validez del modelo, con algunas consideraciones.

Como ya se ha dicho, los modelos numéricos necesitan de una validación empírica. Se trata de comparar la predicción del modelo numérico con las mediciones realizadas en una probeta, maqueta o edificio. En el modelo experimental se consideran todas las variables introducidas en el modelo numérico: materiales, condiciones de contorno, etc. Las diferencias en la validación de ambos sistemas pueden estar en el tipo de ecuación utilizada en el modelo numérico (unidimensional o bidimensional), en la precisión de los equipos y su modo de colocación para medir los distintos parámetros, en la idoneidad de la probeta, maqueta o edificio (características materiales del modelo), en la reproducción de las solicitaciones a que está expuesto el modelo experimental, etc.

Los modelos experimentales *in situ* pueden trabajar con probetas, maquetas a escala o, más raramente, edificios reales. Son los que ofrecen más información sobre el problema para cada caso concreto, con condiciones del suelo y del clima conocidas, pero no controladas, como sí ocurre en el laboratorio.

Por ejemplo, en la ciudad de Venecia parte de las fábricas de los edificios están en contacto continuo con el agua de la laguna, y ocasionalmente quedan expuestas a una elevación del nivel del agua. Falchi et al. (2018) han propuesto un modelo empírico que describe el proceso de la humedad ascendente en estos muros (Figura 18) y en los que están más alejados del agua. Parte de los datos utilizados se apoya en medidas gravimétricas tomadas a distintas alturas y profundidades en las fábricas de ladrillo.

De este modo D'Agostino (2013) utiliza la Catedral de Lecce (al Sur de Italia) y su cripta subterránea para hacer una estimación de la capacidad de secado de un medio concreto en fábricas históricas según las estaciones climáticas y las evidencias del daño en superficie debido a los flujos de agua. Utiliza una fórmula simplificada (modelo *Sharp Front*) para calcular las tasas de evaporación en un medio interior y exterior y las valida experimentalmente *in situ* (Figura 19). También realiza distintas simulaciones CFD

(D'Agostino y Congedo, 2014) para mejorar la ventilación natural de dicho espacio y su influencia en la dinámica de humedad de las fábricas y la cristalización de sales.

²⁷ Biscontin, G. y Driussi, G. (1988). "Indagini sull'umidità di risalita a Venezia". *Recercare*, 33, pp.78-82.

El caso de la ciudad de Adelaida (al sur de Australia) fue utilizado como laboratorio de campo para analizar la alteración por sales (transportadas por humedad capilar) de los distintos materiales de construcción de los muros de 24 edificios y evaluar la eficacia de los tratamientos realizados al respecto (López-Arce et al., 2009).

5.1.3. Sistemas y tratamientos

Los sistemas y tratamientos para control de la humedad de capilaridad ascendente en el suelo, cimiento y muros de los edificios, han sido abordados por distintos autores: Ulsamer (1955), Massari (1971), Gratwick (1971), López-Collado (1976), Massari y Massari (1993), Ortega-Andrade (1989), Salemi (2000), Freitas et al. (2008), etc. También diversas instituciones han publicado acerca de este tema: AA.VV. (1993), ASTM (Trechsel y Bomberg, 2009) o BRE (2007).

Existen distintos niveles de intervención y aproximación al patrimonio construido con la intención de paliar los efectos de la humedad de capilaridad en el cimiento, suelos y muros. Cada nivel de intervención, desde el terreno próximo hasta el propio muro del edificio²⁸, se corresponde con un sistema constructivo o tratamiento. Estos son:

- Drenajes en el suelo contiguo al edificio para acortar la llegada de agua al cimiento, suelos y muros del edificio.
- Cámaras de aireación adosadas al cimiento del edificio para limitar el contenido de humedad en los elementos constructivos del edificio (el cimiento o base del muro del edificio no queda en contacto directo con el subsuelo), aumentar la superficie de evaporación del muro y minimizar su deterioro (por disolución o alteración de sus materiales constitutivos ante la presencia de humedad).
- Secciones en la base del muro, como puede ser la ejecución de pequeños arcos (denominado método de Koch), para reducir la sección absorbente (sorción) del muro.
- Perforaciones en el espesor del muro para aumentar la superficie de evaporación del muro.
- Barreras físicas, electro-físicas o químicas incluidas en los muros para cortar el paso de humedad en los muros.

²⁸ López Collado (1976, p.175-185) hace una relación de métodos para drenar el terreno, para ventilar el muro o para colmatarlo cuanto estos elementos constructivos están sometidos a humedades por capilaridad.

Los drenajes pueden tener distinta disposición en el suelo, lineal (en exterior) o en superficie (en exterior o interior). Nos sirven de referencia las normas NTE-ASD (1977)²⁹ y DB-HS1 (2017)³⁰.

Las cámaras de aireación o de ventilación pasiva como solución para control de la humedad de capilaridad han sido tratadas de manera sucinta en la bibliografía mencionada (Figura 20). González Fraile (2012) es el autor que aborda este tema con más detalle, apoyándose en su propia experiencia constructiva. En los últimos años se han documentado algunos casos de cámaras que tienen implementados elementos mecánicos para su ventilación, de tal modo que en el año 2010 Freitas et al. publicaron una patente de un sistema mecánico de ventilación de la base del muro con el título *“Hygro-adjustable wall base ventilation system for the treatment of rising damp”*. Sus autores también han profundizado en el desarrollo de este sistema a nivel de cálculo (Guimarães, 2011) y en campo.

Figura 20. Cámaras de aire: **a)** (Ulsamer, 1955, p.21); **b)** (Ortega Andrade, 1989).

²⁹ ORDEN de 18 de abril de 1977 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación NTE-ASD/1977, “Acondicionamiento del terreno. Saneamiento: Drenajes y Avenamientos”.

³⁰ REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.

Las perforaciones de aireación se concretan en:

- Perforaciones equidistantes en el muro para aumentar la superficie de evaporación de este.
- Tubos de aireación o sifones atmosféricos introducidos en las perforaciones realizadas con cierta inclinación hacia el exterior del muro (a favor del efecto sifón), cubriendo más de la mitad del espesor de este, según patentes Knapen o Raem (los sifones Raem incorporan electrodos conectados entre sí; funcionando por electro-ósmosis pasiva).

Las barreras de *corte capilar* pueden ser:

- Barreras físicas a modo de lámina metálica o membrana, introducidas en el corte del muro (realizado mediante taladro, sierra o hincas) o tras la sustitución de hiladas de ladrillo (denominado método veneciano), o bajo los apoyos de los arcos de descompresión capilar (Figura 21a), como el método Massari (corte mediante taladro, Figura 21b).
- Barreras electro-físicas. Se fundamentan en un campo eléctrico o diferencia de potencial (electro-ósmosis³¹, Figura 21c) entre los electrodos (ánodos) introducidos en el muro y las picas de tierra (cátodos) insertadas en el suelo en profundidad, invirtiendo el flujo de las moléculas de agua.
- Barreras químicas mediante inyección de siliconas u otros productos químicos en la base del muro (bajo presión, por difusión o electro-ósmosis-fóresis³²).

Varios autores han cuestionado la eficacia de algunos de estos tratamientos. En los últimos años se han realizado diversos estudios para testar la eficacia de estos métodos (Franzoni, 2014). Destaca el proyecto de investigación europeo “*Effectiveness of methods against rising damp in buildings: European practice and perspective*” (EMERISDA).

³¹ Se diferencian la electro-ósmosis pasiva y activa, la primera requiere que el agua capilar lleve sales en disolución (en mayor concentración en el muro), la segunda va conectada a la red eléctrica. Otra variante es la electro-física inalámbrica (sin electrodos, conectada a la corriente), se fundamenta en un campo electromagnético que supuestamente induce la despolarización de las moléculas de agua, pero sin resultados acordes a lo que dice el fabricante (Riminesi et al., 2018).

³² Un producto de partículas ionizables, dispuesto en cartuchos, rellena las perforaciones, formando una barrera (método Traber).

Figura 21. Barreras de *corte capilar* (Ortega Andrade, 1989): **a)** Arcos de descompresión capilar; **b)** Barrera física, método Massari; **c)** Barrera electro-física, electro-ósmosis pasiva.

En muchas ocasiones los sistemas descritos pueden ir acompañados de morteros de restauración como acabado de los muros afectados por humedad de capilaridad y sales solubles.

Dada la situación, afrontar el estudio de las cámaras de aireación o de ventilación requiere de un análisis del suelo y de las fábricas (previo y tras la ejecución de este sistema) para entender en qué medida las cámaras suponen una mejora en cuanto a la salubridad de los espacios y la conservación de los materiales constitutivos del edificio (cimiento y muros). Aunque este estudio se escapa del objetivo general de la tesis, sí se considera en el enfoque global del problema.

5.2. Cámaras de aireación

Analizado el mecanismo de la humedad de capilaridad, las características hídricas del suelo no saturado y de los materiales inorgánicos porosos del cimiento y del muro, y los procesos de alteración de estos materiales, se revisa a continuación la literatura sobre las cámaras de aireación o de ventilación junto al cimiento. Primero se introducen los antecedentes históricos (apartado 5.2.1), después se hace una descripción constructiva y de funcionamiento de estas cámaras (5.2.2), finalmente se abordan los modelos teóricos y experimentales que definen la dinámica del aire y su funcionamiento (5.2.3).

5.2.1. Antecedentes históricos

Las cámaras de aireación, ventilación y drenaje se han empleado históricamente en diferentes sistemas constructivos con diversas funciones. Se han documentado distintos casos construidos en la Península Ibérica a lo largo de la historia³³, de los que al menos se tienen vestigios arqueológicos o documentación fotográfica. Si nos remontamos a la época del imperio romano son de gran interés los sistemas de abastecimiento, saneamiento, y drenaje utilizados.

Para aislarse de la humedad algunas habitaciones de la vivienda romana excavada en roca (Casa del Acueducto, del yacimiento arqueológico de Tiermes (Soria), de finales del siglo I o principios del siglo II d.C), *“tuvieron la necesidad de adoptar medidas para evitar filtraciones de humedades; para ello se emplearon «tegulae» (tejas planas) adosadas a la pared y sujetas por clavos de cabeza plana y ancha; como complemento, se labraron pequeños canales [en el suelo] para evacuar las aguas al «impluvium»”* (Argente y Díaz, 1990, p.62) (Figura 22).

Para drenar el terreno bajo construcciones en ribera utilizaron un sistema de ánforas (altas y estrechas) de barro cocido, dispuestas en horizontal (Figura 23). Esta solución nos recuerda al solado de vasijas de barro cocido de la iglesia barroca de San Luis de los franceses en Sevilla, aunque en este caso la disposición de las vasijas es vertical.

En construcciones de gran envergadura utilizaban galerías subterráneas o semisubterráneas abovedadas (cuyo conjunto es denominado criptopórtico) con la intención de procurar una buena cimentación y una superficie nivelada. A su vez servían para aislar el edificio de la humedad del suelo, incorporando una buena ventilación, o evitar inundaciones ante las variaciones del nivel freático. También podían tener la función de almacén o cobijo. Un ejemplo se encuentra en el subsuelo del Museo Nacional de Machado de Castro en Coímbra (Portugal), sobre el que estuvo construido el foro de la antigua ciudad romana (siglo I d.C).

³³ También se ha realizado un barrido por fuentes primarias (tratados de arquitectura y construcción), que apenas ha aportado información al respecto.

Figura 22. Casa del Acueducto en Tiermes (Soria): **a)** “En las habitaciones principales de la Casa del Acueducto, ubicadas en la zona central y contiguas al canal del mediodía del acueducto, se añadió una segunda pared pegada a la roca. Su misión era evitar que la humedad se filtrase y, además de crear un ambiente insano, deteriorase los lienzos de pintura mural. El segundo tabique se realizó con grandes ladrillos y «tegulae» (tejas planas), ambos reutilizados de otras construcciones, como se comprueba en la rotura de los rebordes laterales de las «tegulae». Se sujetaron a la roca con clavos de cabeza plana y ancha. Finalmente, como complemento de seguridad, se realizaron unos pequeños y someros canales en el suelo de la habitación, con el fin de conseguir, en caso necesario, evacuar la humedad” (Argente y Díaz, 1990, p.68); **b)** “En distintas estancias de la Casa del Acueducto se realizaron líneas de perforaciones circulares, que permitieron adosar a la roca una segunda pared, a base de ladrillos y «tegulae». Sobre ellas, se dispuso un soporte en el que se ejecutaron las pinturas murales” (Argente y Díaz, 1990, p.69 y 72).

Figura 23. Embarcadero Flavio del Caño de Sancti Petri (Salina de San Cayetano en San Fernando, Cádiz). Alternancia de hileras de ánforas machihembradas y estacas bajo el nivel del pavimento de un posible embarcadero (Bernal et al., 2005). Excavación realizada en 1996. Este sistema tiene similitud al del puerto fluvial de Caesaraugusta (Plaza de las Tenerías en Zaragoza), con ánforas colocadas boca abajo cubiertas por capas de grava y arcillas, su excavación fue realizada en 2003-2004.

Otros sistemas constructivos empleados en **hipocaustos** o graneros igualmente nos recuerdan a determinadas soluciones que se utilizan para mitigar la humedad del suelo. Para caldear el hipocausto de las termas, cuyo origen data del siglo I a.C., se disponía de un horno exterior y el calor era conducido bajo el suelo a esta estancia. A su vez, el calor tenía salida por una cámara de aireación a modo de chimenea construida entre el muro maestro del edificio y la pared interior de la estancia. El suelo cerámico apoyaba sobre pilas o arcos, con una altura entre los 0,6m y 1m (se tienen distintos ejemplos: de pilas de ladrillo en Ibiza, de pilas de piedra en Gijón, o de arcos de ladrillo en Mérida). En actuaciones recientes se han empleado estos sistemas para aislar el solado de la humedad: en la casa de la Moneda de Segovia se ha documentado un suelo sobre pilas de ladrillo (1879-1967) en el extremo este del ingenio grande; y en la ermita del Cristo de la Luz de Toledo el suelo se realizó sobre arcos de ladrillo (2010).

También bajo el solado, por ejemplo, en Tierra de Campos, se puede encontrar un sistema de calefacción denominado **gloria**, cuyo antecedente está en el hipocausto de las termas romanas o de algunas villas.

La gloria castellana, de época medieval, consiste en un hogar o boca de arrojo, que en contacto con una serie de galerías de adobe o ladrillo bajo las principales dependencias de la planta baja de la casa calienta el suelo cerámico hasta llegar a una chimenea de salida de humos y con tiro hacia el exterior. No sólo se trata de un sistema de calefacción, sino que también contribuye a la refrigeración de los espacios en periodos de calor.

En las glorias, tan importante es la boca como el tiro, así como la disposición y forma de los conductos. Por tanto, hay una similitud con las cámaras de aireación, ya que hay que coger del exterior el aire necesario, para conseguir las condiciones ambientales idóneas para el secado de la base de los muros, y con tiro suficiente en el otro extremo.

Además, se tienen otros ejemplos de arquitectura rupestre, como en el templo parroquial de los Santos Justo y Pastor en Olleros de Pisuerga (Palencia), en cuyo muro interior de la sacristía hay un canal de conducción del agua de filtración de la roca. Desconocemos a qué momento se corresponde dicha ejecución, pero está clara la necesidad de evacuar el agua, incluso en asentamientos totalmente naturales.

En las intervenciones de iglesias en las que el suelo ha sido lugar de enterramiento, en ocasiones hasta mediados del siglo XIX, el solado de los **enterramientos** hoy vacíos

funciona como una solera ventilada³⁴. En algunas de las iglesias del románico palentino en las proximidades de Aguilar de Campoo (iglesia parroquial de Olleros de Pisuergra (Palencia), iglesia de San Pedro en Albacastro (Burgos), iglesia de Cillamayor en Barruelo de Santullán (Palencia)) se puede ver este solado de granito, constituido por tres o cuatro piezas para cada enterramiento, una de las centrales con orificio en el medio para facilitar su extracción y que ahora sirve de aireación al forjado. Un encintado también de granito sirve de apoyo a estas piezas, delimita cada enterramiento, y configura una retícula de disposición longitudinal en el solado de las naves. Estos suelos de red también podían ser de madera, o resultado de la combinación de piedra y madera.

Durante el periodo gótico también es habitual el uso de osarios comunes o criptas en recintos religiosos, que en muchos casos se han vaciado y hacen las veces de cámara de aire, como en la iglesia del Rosario de Ciudadela (Menorca), o en las naves laterales de San Jerónimo de Granada.

En la arquitectura tradicional, como en zona de viñedos (Ribera del Duero), hay edificaciones con una planta sótano con función de **bodega**, que a su vez servía para aislar la casa de la humedad del suelo. Estas construcciones excavadas en la roca tenían lugar siempre y cuando el suelo fuera fácil de trabajar, soportara cargas y no estuviera próximo al nivel freático. Herederos de estos espacios son las construcciones abovedados de fábrica de ladrillo, como en las viviendas del Madrid de los Austrias con función de bodega, despensa, etc.

A Juan de Herrera corresponde el proyecto de distintos edificios que incorporan elementos para aislarse de la humedad del suelo. Por ejemplo, a lo largo del trasdós del muro posterior de las Casas de Oficios en el Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, en el perímetro de la catedral de Valladolid (González Fraile, 2012, p.193) o en la casa de la Moneda de Segovia, que viene a ser un muestrario de distintos sistemas para aislarse de la humedad, contruidos con el transcurso del tiempo: atarjeas, colectores, drenajes, soleras ventiladas, etc.

³⁴ Quizás en la solera ventilada (se apoya directamente en el terreno) se encuentra el antecedente del forjado sanitario (se apoya en la estructura del edificio). El forjado sanitario es relativamente frecuente en las áreas anglosajonas durante la segunda mitad del S.XX, antes de que se generalizase la barrera de corte capilar. También se tienen muchos ejemplos en España, por ejemplo, en la casa de los Infantes en Aranjuez.

Otros ejemplos son la atarjea histórica de la catedral de Sigüenza paralela al muro sur (principios del siglo XVII), de J. de Loyde; o las galerías históricas en la catedral basílica de Segorbe (muros norte y este) o en la iglesia de Santa Cruz de Segovia (muro sur), que quizás se corresponden con la ampliación del presbiterio o la construcción de las capillas respectivamente en el siglo XVI. Asimismo, la cripta de la Colonia Güell de Gaudí en Santa Coloma de Cervelló, proyectada a finales del siglo XIX, incorpora de origen una galería perimetral (García Morales, 2000).

También destacan las intervenciones realizadas bajo la Dirección General de Regiones Devastadas y Reparaciones (1938-1957), organismo que se crea tras el conflicto civil que tiene lugar en España en 1936. Tienen lugar en multitud de iglesias para paliar los efectos de la contienda, así como otras alteraciones de este patrimonio (por efecto de la humedad de capilaridad, etc.). Algunos ejemplos son:

- Iglesia parroquial de Manzanares el Real (Madrid). Se ejecuta un forjado sobre tabiquillos palomeros, que es sustituido en 2012 por un forjado de encofrado perdido tipo Cáviti (información suministrada por GROMA Estudio de Arqueología y Patrimonio).
- Iglesia parroquial de Santa María de la Alameda (Madrid). El drenaje perimetral en los lados norte y oeste, ejecutado en los años 40, es modificado en 2001 (Ballarín, 2000).
- Iglesia de Santiago en Albarracín (Teruel). Se ejecuta una zanja en el muro norte (información suministrada por A. Jiménez, director gerente de la Fundación Santa María de Albarracín, en mayo de 2016).

5.2.2. Descripción constructiva y funcionamiento

La cámara de aireación o de ventilación son sistemas que se basan en la **difusión de vapor** de los cimientos o muros a la cámara con la que queda en contacto, con el objeto de paliar el daño que provoca el agua en sus materiales constitutivos.

Los autores que nos introducen en el conocimiento de las cámaras de aireación son: Massari (1971), López-Collado (1976), Massari y Massari (1993), Salemi (2000) y González-Fraile (2012). Ninguno de ellos da detalle de los aspectos constructivos y del funcionamiento de estas, salvo González Fraile que aporta algunos datos cualitativos.

Podemos distinguir cuatro unidades constructivas en una cámara: suelo, pared³⁵, techo y elementos complementarios de aireación o ventilación. La envolvente de la cámara debe atender a la permeabilidad de los materiales según las prestaciones técnicas requeridas (ver 8. *VARIABLES DE FUNCIONAMIENTO DE LAS CÁMARAS DE AIREACIÓN Y DE VENTILACIÓN*). El funcionamiento de la cámara queda supeditado a la evaporación del cimiento húmedo en contacto con la cámara y al régimen de ventilación de esta (9. *ESTUDIO DE CASOS. ANÁLISIS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS CÁMARAS DE AIREACIÓN Y DE VENTILACIÓN*).

La evaporación del cimiento húmedo depende principalmente de las propiedades de los materiales, de grado de salinización de éstos, del espesor del cimiento, del clima, así como de la dimensión de la cámara y de la posición de los huecos en la cámara de aireación.

Gran parte de las cámaras de aireación conocidas responden a una ventilación *simple*, es decir, se trata de cámaras de un único tramo con huecos de respiración dispuestos en una misma orientación. Estas cámaras normalmente funcionan por diferencias de temperatura o de presión de vapor entre el interior y el exterior, y no por presión del viento en los huecos de respiración. En estas condiciones, el buscado intercambio de aire entre interior y exterior casi nunca es eficaz.

Otra pequeña parte de las cámaras de aireación estudiadas tienen ventilación *cruzada*. Se trata de cámaras con distintos tramos, soleras ventiladas o forjados sanitarios con huecos de respiración en distintas orientaciones. Se consiguen velocidades de aire muy pequeñas. Si los huecos de respiración se localizan a favor de los vientos dominantes se aumenta la velocidad del aire cuando soplan éstos. Este tipo de ventilación es más eficaz.

5.2.3. Modelos teóricos y experimentales de las cámaras de aireación

Se trata de modelos, concurrentes o complementarios, a través de los cuales se pretende evaluar la dinámica del aire en la cámara (cámara bufa, solera ventilada o forjado sanitario y cámara de aireación).

³⁵ La otra pared es el cimiento.

El flujo de aire en la cámara se produce por diferencia de presión entre el aire de la cámara y el clima local, por efecto del viento en la cámara o por la acción mecánica de un sistema de ventilación.

Como antecedentes de la presente investigación, distintos autores han publicado diversas cuestiones que atañen a los espacios ventilados del subsuelo. Estos espacios son las soleras ventiladas o forjados sanitarios y más recientemente las cámaras de aireación. Con otro enfoque, también hay algo de bibliografía sobre la ventilación de sótanos para disipar el gas radón. Respecto de los forjados sanitarios, son reseñables los artículos publicados por la ASHRAE en el *Technical Data Bulletin* a partir de los años 90 del siglo pasado: Rose y Wolde (1994), Carpenter (2000), etc. Otros autores que han tratado este tema son: Kurnitski (2000), Renčko y Sedláková (2012 y 2013).

En los años 90, se tuvo una discusión sobre el control de la humedad en los forjados sanitarios, que giró en torno a la necesidad de implementar un drenaje en el entorno de la cámara, cubrir el suelo con una membrana para limitar su evaporación o ventilar estos espacios. Posteriormente, las investigaciones citadas de Kurnitski en la Universidad Politécnica de Helsinki, así como los estudios de Renčko y Sedláková en la Universidad Técnica de Košice en la República de Eslovaquia, intentaron demostrar estas cuestiones. Otra preocupación principal en climas fríos o del centro de Europa es la condensación de vapor en la cara interior de los cerramientos y el riesgo de proliferación de microorganismos, sobre todo en edificios de madera.

En la década de 2010 surgen algunos autores que empiezan a abordar el estudio del comportamiento de las cámaras de aireación. Se diferencian los sistemas pasivos (Ťažký y Sedláková, 2014 y 2017; Pazderka et al., 2017) y los sistemas activos (Freitas et al.³⁶, 2008).

5.2.3.A. Modelos analíticos y numéricos

Los modelos numéricos son modelos teórico-matemáticos que predicen el comportamiento higrotérmico del aire en la cámara mediante modelos computacionales de fluidos (Computational Fluid Dynamics o CFD).

³⁶ En 2010 publicaron una patente internacional, requerida por la Universidad de Oporto, denominada “*Hygro-adjustable wall base ventilation system for the treatment of rising damp*”.

Distintos autores han trabajado con modelos analíticos, han propuesto modelos numéricos o han utilizado modelos de simulación computacional. Para forjados sanitarios (*ventilated crawl space, underfloor ventilation, ventilated air cavity*): Kurnitski y Matilainen (2000), Kalousek y Šikula (2008), Renčko y Sedláková (2012 y 2013). Y para cámaras de aireación (*wall base ventilation system, ventilated air channel, underground air duct*): Guimarães (2011), Ťažký y Sedláková (2014 y 2017).

Kurnitski (2001) en su estudio del comportamiento higrotérmico de los forjados sanitarios, establece la siguiente ecuación de equilibrio de humedad entre el exterior y el interior de dicho espacio, considerando que las condiciones del aire en el forjado sanitario son homogéneas (Ecuaciones 3 y 4, Figura 24).

$$v_{out}q_v + g = v_{air}q_v \quad (3)$$

$$g = (v_{air} - v_{out})q_v \quad (4)$$

v_{out} Humedad por volumen de aire aportado (g/m^3)

q_v Caudal de aire en el forjado sanitario (m^3/s)

g Tasa de evaporación del suelo húmedo (g/s)

v_{air} Humedad por volumen de aire extraído (g/m^3)

Figura 24. Esquema de funcionamiento de un forjado sanitario (Kurnitski, 2001).

Freitas y Guimarães (2008) muestran los modelos utilizados para calcular la cantidad de vapor de agua transportada en una cámara de ventilación (Figura 25).

(I)	(II)	(III)
$P = e^{\frac{17.08 \cdot \theta}{234.18 + \theta}} \cdot RH$	$w = 0.002167 \cdot P / \theta$	$W = (w_{exit} - w_{entrance}) \cdot Q \cdot \Delta t$
P – Vapour pressure (Pa); θ – Temperature ($^{\circ}\text{C}$); RH – Relative Humidity (%).	w – Absolute air humidity (kg/m^3); P – Vapour pressure (Pa); θ – Air temperature (K).	W – Quantity of water removed (kg); w_{exit} – Absolute air humidity at exit of system (kg/m^3); $w_{entrance}$ – Absolute air humidity at entrance of system (kg/m^3); Q – Ventilation flow (m^3/s); Δt – Time interval (s).

Figura 25. Métodos para cuantificar el flujo de masa transportado (Freitas y Guimarães, 2008)³⁷.

³⁷ Los autores referencian esta tabla a: Künzeli, H.M. (1992). "Connection between liquid water and vapour transport in porous media and its consequences for heat and moisture transfer models". *Contribution to the science*. London, diciembre 1992, 12 pp.

Guimarães (2011) desarrolla un modelo de dimensionado de ascensión capilar y evaporación de un sistema de ventilación en la base de los muros (circuito cerrado con extracción de aire) denominado HUMIVENT (Ecuación 5, Figura 26). Se basa en el balance de equilibrio de absorción y evaporación del modelo *Sharp Front* descrito por Hall y Hoff (2007). Las variables de cálculo del sistema son: velocidad del aire en el conducto, altura y longitud del conducto. La altura alcanzada por la humedad se define en la Ecuación 6, resultado de la Ecuación 5.

Deduce analíticamente el potencial de evaporación del sistema (Ecuación 9) a partir de la tasa de vapor de agua a la salida del sistema (Ecuación 8) en estado estacionario (Ecuación 7, Figura 27)³⁸.

$$\frac{bS^2}{2\theta_w h_\infty} = e(h_\infty - h_s - h_H) + e_H h_H \quad (5)$$

- b Espesor del muro (m)
 e Potencial de evaporación (m/s)
 e_H Potencial de evaporación HUMIVENT (m/s)
 h_H Altura del sistema HUMIVENT (m)
 h_s Altura del suelo adyacente al muro (m)
 h_∞ Altura de ascensión capilar (m)
 S Sorptividad del material (m/s^{1/2})
 θ_w Volumen aparente del agua en muro (m³/m³)

Figura 26. Sistema HUMIVENT (Guimarães, 2011).

$$h_\infty = \frac{h_s}{2} + \left(1 - \frac{e_H}{e}\right) \frac{h_H}{2} + \sqrt{\frac{bS^2}{2\theta_w e} + \frac{h_s^2}{4} + \left(\frac{e_H}{e} - 1\right)^2 \frac{h_H^2}{4} + \left(1 - \frac{e_H}{e}\right) \frac{h_s h_H}{2}} \quad (6)$$

$$n = Q(v_s - v_0) \quad (7)$$

$$v_s = v_0 + \frac{D_m}{Q} h_s (v^* - v_0) \left(\frac{4 u L}{\pi D_m}\right)^{1/2} \quad (8)$$

$$e_H = \frac{D_m(v^* - v_0)}{\rho_w L} \left(\frac{4 u L}{\pi D_m}\right)^{1/2} \quad (9)$$

³⁸ Las ecuaciones 4 y III de la Figura 25 son equivalentes a la Ecuación 7.

D_m	Coeficiente de difusión molecular ³⁹ (m ² /s)
L	Longitud del muro saturado (m)
n	Tasa de transferencia de masa (kg/s)
Q	Caudal de aire en el sistema (m ³ /s)
u	Velocidad del aire en el sistema (m/s)
v^*	Contenido de vapor de agua, superficie muro (kg/m ³)
v_0	Contenido de vapor de agua, entrada sistema (kg/m ³)
v_s	Contenido de vapor de agua, salida sistema (kg/m ³)
ρ_w	Densidad del agua (kg/m ³)

Figura 27. Transferencia de masa, bidimensional (Guimarães, 2011).

Para afrontar la simulación computacional se han de definir modelos de malla y de turbulencia. La simulación permite una representación gráfica de la distribución espacio-temporal del flujo de aire en la cámara según unas condiciones concretas de temperatura, humedad, presión, velocidad del aire, etc. En cualquier caso, toda simulación nunca está exenta de incertidumbre, por lo que es necesaria una validación con datos medidos experimentalmente.

Hay muchas herramientas de simulación CFD. Algunos de los programas son: Fluent (Ansys), CFX (Ansys), Phoenix (CHAM), COMSOL Multiphysics, etc⁴⁰.

Renčko y Sedláková (2011) muestran una relación de los tipos de cámaras de aireación, como tratamiento frente a la humedad de capilaridad, con un uso muy extendido en los edificios históricos de la República de Eslovaquia, cuando estos se sitúan sobre suelos húmedos. Y analizan mediante un programa de simulación computacional (Renčko y

³⁹ En función de la temperatura $T(^{\circ}\text{C})$. Se expresa en m²/s.

$$D_m = 2,23 \times 10^{-5} \left(\frac{T + 273,15}{273,15} \right)^{1,5}$$

⁴⁰ En el año 2015 la autora hizo una incursión en el uso del programa Design Builder (muy utilizado en la eficiencia energética de edificios), por ver las posibilidades que ofrece en la simulación de cámaras de aireación. Surgieron las siguientes cuestiones: cómo tratar el volumen de una cámara de aireación bajo el solado perimetral de un edificio y cómo tratar los huecos (como rejillas); las infiltraciones aquí no tienen sentido puesto que es un volumen enterrado; respecto de los parámetros de cálculo en un CFD, parece que Design Builder trabaja con temperaturas de superficie y caudal (datos que se pueden medir, extrapolar o calcular).

Sedláková, 2011 y 2012) la influencia de puentes térmicos en la evaporación de las cámaras 1 y 4 (Figura 28).

Figura 28. Tipos de cámaras de aireación como tratamiento de la humedad de capilaridad (Renčko y Sedláková, 2011).

Kalousek y Šíkula (2008) estudian las posibilidades de modelización de un forjado sanitario mediante el programa Fluent (Ansys) para valorar su eficacia (ventilación y condensación). Renčko y Sedláková (2013) utilizan el programa CFX (Ansys) para evaluar la ventilación de un forjado sanitario en una iglesia típica de la República de Eslovaquia. En el segundo caso trabajan con dos geometrías: la de la iglesia y la de la cámara, la primera les permite calcular la presión/succión que ejerce el viento en los huecos de entrada y salida de aire de la cámara y la segunda les aproxima al comportamiento del aire en el interior de la cámara (Figura 29).

Ťažký y Sedláková (2014 y 2017) analizan distintas variantes para reducir la humedad ascendente en los muros mediante el programa CFX (Ansys) en la iglesia de St. Abdon y Sennen en Gemersky Jablonec, República de Eslovaquia. Determinan cuáles son las dimensiones de la cámara que posibilitan un mayor flujo de aire. Observan que los distintos tramos horizontales de la cámara están en sobrepresión o depresión según su exposición a los vientos dominantes. Evalúan el comportamiento de distintos elementos de respiración de la cámara (huecos horizontales en el techo de la cámara, huecos verticales en el muro del edificio conectados con la cámara, elementos verticales a modo de chimeneas o zócalos sobrepuesto). Sin embargo, no contrastan las simulaciones con datos medidos *in situ*.

Figura 29. Forjado sanitario en una iglesia típica de la República de Eslovaquia (Renčko y Sedláková, 2013): a) Sección transversal de la iglesia; b) Simulación del flujo de aire en la cámara de aireación en planta.

5.2.3.B. Modelos experimentales en laboratorio o *in situ*

Los modelos experimentales en laboratorio o *in situ* se apoyan en maquetas o en edificios reales respectivamente. Se utilizan para conocer o evaluar el comportamiento higrotérmico del aire en la cámara. También se emplean para validar los modelos numéricos.

Algunos autores han desarrollado modelos experimentales. Para forjados sanitarios: Kurnitski (2000), Richter y Staněk (2015). Para cámaras de aireación: Freitas et al. (2008), Pazderka et al. (2017). Aun así, la cantidad de datos experimentales que se tienen en campo es pequeña todavía (Franzoni, 2018), cuestión que se viene a paliar con la presente tesis.

Kurnitski (2001) realizó distintos ensayos en un forjado sanitario con suelo de tierra en un edificio de apartamentos estándar en Finlandia. Calcula los valores promedio de evaporación de una parte con ventilación natural y de otra con ventilación mecánica (Figura 30), siendo respectivamente $3,6\text{g/h}\cdot\text{m}^2$ y $5,7\text{g/h}\cdot\text{m}^2$.

Richter y Staněk (2015) presentaron un proyecto experimental para evaluar el comportamiento higrotérmico y microbiológico de los forjados sanitarios ventilados de forma natural en los nuevos edificios de madera del centro de Europa y así definir unos principios

de diseño. El proyecto consiste en una maqueta a escala real, ensayos de laboratorio y simulaciones numéricas.

Figura 30. Modelo experimental de forjado sanitario (ventilación natural y mecánica) (Kurnitski, 2000).

Freitas et al. (2008) han diseñado un sistema activo de cámara de ventilación (“*hygro-regulated wall base ventilation system*”) denominado HUMIVENT, que se sustenta en el modelo analítico descrito anteriormente, validado mediante: un modelo experimental en laboratorio, simulación numérica WUFI 2D (Torres y Freitas, 2010) y en campo en la iglesia de Vilar de Frades, Portugal (Freitas y Guimarães, 2008; Freitas et al., 2015).

El modelo experimental en laboratorio consiste en una piscina con agua que alberga un muro de piedra de 20cm de espesor y 2m de largo, quedando su base en contacto con tierra o con un conducto de ventilación forzada a ambos lados (extracción, a una velocidad de 0,08-0,63m/s para evitar turbulencias en 5 meses se extrajeron 80kg de agua). Un conjunto de sondas a distinta altura y profundidad del muro permiten estudiar el comportamiento de la temperatura y la humedad. El modelo se completa con una simulación numérica para evaluar la influencia de los materiales y del espesor de los muros (homogéneos, hasta 1m

de espesor) en la humedad ascendente (Figura 31). Concluyen que las propiedades de los materiales y la interfase entre estos condicionan la ascensión y el contenido de humedad. En cualquier caso, cuando el espesor del muro aumenta el nivel de la humedad también aumenta, pero con ventilación la humedad alcanza menor altura y el contenido de humedad se ve reducido un 30-15% (menor porcentaje a mayor espesor, es decir, la reducción del contenido de humedad del muro decrece cuanto mayor es el espesor de este).

Figura 31. Modelo experimental en laboratorio y simulación numérica WUFI-2D en distintos espesores del muro, considerando un periodo de dos años (Torres y Freitas, 2010): **a) y b)** Sin ventilación; **c) y d)** Con ventilación.

Figura 32. Modelo experimental en campo (ventilación natural en exterior y ventilación forzada en interior), iglesia de Vilar de Frades, Portugal (Freitas y Guimarães, 2008).

También Torres (2014) ha realizado una simulación numérica para evaluar la influencia del espesor del muro y la dimensión (altura) de la cámara en la evaporación del muro expuesto en esta. La reducción del contenido de humedad del muro crece cuanto mayor es la altura de la cámara en muros de pequeño espesor, pero la variación de la altura de la cámara no es relevante en muros de gran espesor.

El modelo experimental en campo incorpora un motor de extracción para cada uno de los dos circuitos internos (Figura 32). Proponen como condiciones de flujo una diferencia de presión de vapor positiva entre la salida y la entrada, para evitar la condensación y por consiguiente la posible disolución-cristalización de sales solubles en la superficie del muro en contacto con la cámara. En la optimización del sistema también proponen la admisión de aire del exterior durante el verano y la admisión de aire del interior de la iglesia durante el invierno (para reducir la interrupción del sistema y la posible condensación). La cantidad de vapor extraída durante 3 años fue de 29kg/m en el circuito sur y de 9kg/m en el circuito norte.

Pazderka et al. (2017) realizaron un modelo experimental en laboratorio, validado mediante simulación numérica WUFI 2D. Miden el incremento de la evaporación (sin considerar la influencia de las sales solubles) en un modelo de laboratorio que simula una cámara de ventilación (Figura 33). Se compara una misma fábrica con y sin conducto de aireación. Ambos muros de ladrillo macizo y mortero de cal se mantienen saturados en la base, la dimensión del conducto es de 300x780x350mm, el flujo de aire es de 0,05m/s y el tiempo de ensayo es de 3 meses. En el ensayo, la fábrica con conducto de aireación adosado muestra un contenido de humedad promedio inferior al 43% respecto al muro sin conducto (prácticamente se igualan las condiciones de humedad del conducto con las del laboratorio).

A tenor de lo descrito, la presente investigación se ha acometido desde el modelo experimental *in situ* para conocer de primera mano el mayor número de variables que entran en juego en el funcionamiento de las cámaras de aireación. *A posteriori* se puede ahondar en este conocimiento en laboratorio, donde es posible controlar las variables de estudio, o desarrollar modelos numéricos ajustados a la realidad estudiada previamente.

Figura 33. Modelo experimental en laboratorio de cámara de aireación (Pazderka et al., 2017): **A)** Flujo de aire; **B)** Medición con sondas de resistividad eléctrica.

5.3. Herramientas para estudio del funcionamiento de las cámaras de aireación

Debido a que no existen investigaciones en campo sobre la dinámica del aire y el funcionamiento de las cámaras de aireación, se describen los métodos de ayuda para el diagnóstico de la humedad de capilaridad (apartado 5.3.1) así como la instrumentación aplicada (5.3.2).

5.3.1. Métodos de ayuda para el diagnóstico de la humedad capilar

Distintas disciplinas como la arquitectura, la ingeniería civil, la geología, las telecomunicaciones, etc., contemplan la instrumentación y la monitorización como herramienta de estudio de la humedad de capilaridad, complementándose entre sí.

Diferentes autores han publicado los métodos utilizados como ayuda en su diagnóstico. Unos describen los aparatos y técnicas necesarias, como Oliver (1988). Otros ensayan el método en casos reales, como Massari y Massari (1993), García-Morales (1995), y Martínez-Garrido (2015). Algunos describen metodologías aplicadas a casos concretos ante la problemática de humedad capilar en muros (Veiga et al., 2009) o como método de evaluación de los tratamientos usados (Vecchiattini, 2018). Otros reproducen modelos a escala para testarlos en laboratorio: Sandrolini y Franzoni (2006), Freitas y Guimarães (2008), y Camino et al. (2014).

Los métodos publicados pueden diferenciarse según se utilicen para determinar la causa (condiciones constructivas vs. origen de la humedad) o los daños y mecanismos de deterioro, aunque normalmente están imbricados.

El Building Research Establishment expone un método de ayuda en el diagnóstico en la norma **BRE Digest 245**, 1981, *Rising damp in walls. Diagnosis and treatment*, revisada en 2007. Es un método con toma de muestras para conocer la distribución del contenido de humedad en el muro, y comparar con el umbral de humedad de equilibrio de cada material (humedad de adsorción higroscópica medida en laboratorio), según unas condiciones teóricas de humedad. Si el contenido de humedad de la muestra extraída del muro es mayor que la humedad de equilibrio de esta significa que la base del muro recibe aportes de agua. **Massari y Massari** (1993) tienen estudios en este sentido y representan los valores medidos en los muros de los edificios antiguos en alzados y secciones.

García-Morales (1995) desarrolla un método de diagnóstico para la “*humedad de capilaridad en edificios con materiales higroscópicos*”, basado en la norma BRE Digest 245. Para determinar las causas considera fundamental concretar el origen del agua y conocer el comportamiento hídrico de los materiales y las alteraciones. Describe como síntomas del daño por humedad de capilaridad: las manchas de humedad (localización, morfología y forma de aparición), la presencia de sales higroscópicas transportadas por el agua, y el deterioro de los materiales. Experimentalmente elabora ábacos que describen el comportamiento hídrico de los materiales, y los propone como herramienta de diagnóstico, que aplica en varios edificios.

Para detallar la posición e intensidad de evaporación de los muros y soleras de los edificios antiguos, describe un método de inspección higrotérmica (García-Morales et al., 2012a y 2012b), como ayuda para definir las causas de la humedad. Para ello, cartografía los datos de contenido de humedad en la lámina de aire que está en contacto con los materiales, medidos con termohigrómetro. Estos valores los clasifica según una escala de intensidad. El valor es mayor en las zonas de evaporación, lo que indica la presencia de una fuente de humedad o una escasa ventilación. Siempre toma como referencia los valores de contenido de humedad del ambiente interior y exterior.

Aznar Mollá (2016) propone “*una metodología basada en la representación y análisis de curvas isohédricas*” para diagnóstico de las humedades de capilaridad. Definida una malla virtual sobre el paramento (muro o suelo) objeto de estudio, realiza una medición en cada punto de la malla con el humidímetro Protimeter (en modo capacitivo). De una selección de

puntos extrae una muestra que ensaya en laboratorio para calcular el contenido de humedad y la humedad higroscópica y extrapola los datos relativos medidos a los datos reales calculados.

Para determinar el mecanismo del deterioro y el daño, **Martínez-Garrido** (2015) presenta una metodología de monitorización del patrimonio cultural inmueble para su conservación preventiva a través de la toma de datos mediante registradores, plataformas inalámbricas y otras técnicas no invasivas. Plantea una primera toma de datos mediante registradores para caracterizar el clima interior y exterior (temperatura, humedad, insolación, CO₂, etc.) del edificio. A continuación, se aproxima al problema de deterioro de los muros por humedad mediante técnicas no invasivas (sensores resistivos en superficie y termografía de infrarrojos) para localizar las zonas de mayor afectación en superficie. Posteriormente, procede a la monitorización del interior de los muros a distinta altura y profundidad mediante sensores inalámbricos (temperatura y humedad) para conocer la distribución de la humedad. El conocimiento del comportamiento del muro y del suelo frente a la humedad para mayores profundidades de los muros y grandes superficies (muros y suelo) lo completa con el uso de técnicas no invasivas (tomografía de resistividad eléctrica y georradar⁴¹).

Para definir el daño o alcance de la humedad capilar, hay distintos métodos, cualitativos y cuantitativos (ver *Anexo II. Instrumentos, técnicas de medición y ensayo de sensores*). Los primeros permiten la inspección de grandes áreas sin toma de muestra o la toma de datos por contacto (lineal o puntual generando una matriz de datos), los segundos requieren toma de muestra.

En el marco del proyecto de investigación europeo “*Effectiveness of methods against rising damp in buildings: European practice and perspective*” (**EMERISDA**)⁴² se han llevado a cabo distintos estudios para testar la eficacia de muchos de los tratamientos para control de la humedad capilar, pero no contempla la evaluación de las cámaras de aireación o de

⁴¹ El georradar tiene gran alcance en profundidad, pero la señal quedará apantallada si en los niveles más cercanos hay altos niveles de humedad.

⁴² Financiado por la institución JPI on Cultural Heritage, del 01 de febrero de 2014 al 31 de julio de 2017, los países participantes han sido Bélgica, Italia y Países Bajos. A través de un cuestionario se constató que la evaluación de la eficacia de las intervenciones es realizada raras veces y el grado de satisfacción del usuario no siempre se corresponde con una intervención eficaz (Lubelli et al., 2018). También definen una propuesta metodológica para evaluar *in situ* la eficacia de las barreras químicas (van Hees et al., 2018; Sardella et al., 2018) y electro-físicas (Vanhellemont et al., 2018) en cuanto a la reducción del contenido de humedad en el muro afectado por capilaridad. Incluso han desarrollado una herramienta para valorar la viabilidad y riesgos de los distintos métodos de control de la humedad ascendente.

ventilación *in situ*. Por ejemplo, en el caso de la iglesia de San Mateo de Génova (Italia), con problemas históricos de humedad en los espacios que se encuentran sobre la cripta, se utilizan distintos métodos para evaluar la eficacia de un sistema de ondas electromagnéticas de desecación de los muros instalado en 2012 (Vecchiattini, 2018). La monitorización se realizó entre 2012 y 2016. Los métodos utilizados miden las condiciones del ambiente y el comportamiento de los muros en superficie (método de resistencia eléctrica), en sub-superficie (método de capacitancia eléctrica) y en profundidad (método gravimétrico). El estudio no es concluyente, debido en parte a la heterogeneidad de los materiales constitutivos de los muros.

Sandrolini y Franzoni (2006) utilizan el método gravimétrico para analizar a nivel experimental en laboratorio el comportamiento de la humedad capilar en dos tipos de fábrica de ladrillo (modelos a escala). Analizan las muestras de material (en polvo y un fragmento) introducidas en distintas perforaciones de la fábrica en altura, selladas.

Freitas y Guimarães (2008) analizan la humedad relativa de un muro expuesto en laboratorio a humedad capilar y la mejora que supone la implementación de una cámara con ventilación forzada en su base. Este sistema de cámara posteriormente se ha ejecutado en algunos edificios históricos de Portugal.

Camino et al. (2014) presentan un método para evaluar la distribución y el contenido de humedad en las fábricas de ladrillo sometidas a humedad capilar, inferido de diferentes ensayos en laboratorio en modelos a escala real. Para evaluar la distribución de la humedad proponen sondas de humedad relativa colocadas en ladrillo a la misma profundidad y a distinta altura, además de contrastar esta información con imágenes de termografía de infrarrojos. Completan la evaluación con la extracción de muestras para determinar la absorción de agua por capilaridad.

5.3.2. Instrumentación

Considerando los métodos de estudio para el diagnóstico de la humedad de capilaridad, expuestos en el apartado anterior, la instrumentación y la monitorización se ciñen fundamentalmente al uso de la gravimetría, el termohigrómetro, los registradores (de temperatura, humedad), los sensores resistivos y capacitivos y la termografía de infrarrojos.

En el *Anexo II. Instrumentos, técnicas de medición y ensayo de sensores* se muestra una relación completa de los equipos que se utilizan con más o menos frecuencia en el diagnóstico de la patología de la humedad capilar, en algunos casos sin una metodología de trabajo clara y sin unos resultados contrastados científicamente, de ahí la necesidad de ensayar estos equipos previo uso (sirven de ejemplo los ensayos de los sensores capacitivo y por microondas realizados en esta investigación, mostrados al final del *Anexo II. Instrumentos, técnicas de medición y ensayo de sensores*).

En cuanto al análisis de las cámaras de aireación o de ventilación apenas hay estudios al respecto. Se distinguen la instrumentación en laboratorio y en campo. En cuanto a la instrumentación en laboratorio Freitas y Guimarães (2008) y Pazderka et al. (2017) desarrollaron sendos modelos experimentales en cámaras lineales de ventilación (ver 5.2.3.B. *Modelos experimentales en laboratorio o in situ*). En el conducto de aire incorporaron sondas de humedad relativa, temperatura, presión barométrica y velocidad del aire; y en el muro introdujeron sondas de humedad relativa y temperatura o de resistividad eléctrica respectivamente. Los resultados arrojaron valores de reducción de contenido de humedad en el conducto del 30-15% en función del espesor del muro y del 43% respectivamente. Ambos mostraron la validez de su investigación a través del programa de simulación numérica WUFI 2D.

En cuanto a la instrumentación en campo las investigaciones se refieren a suelos elevados (con ventilación natural y mecánica) o cámaras perimetrales ventiladas, siendo los autores respectivos Kurnitski (2001) y Freitas y Guimarães (2008). Estos últimos hacen una traslación del modelo ensayado en laboratorio al campo. Los parámetros medidos en ambos casos son humedad relativa, temperatura y velocidad del aire, además de la variación o pérdida de presión en el caso de Kurnitski, que testó su ensayo en campo mediante gases trazadores.

También es reseñable el estudio de **Otero Ortiz de Cosca** (2018), que evalúa el “*comportamiento evaporativo*” de los edificios históricos según las características de los materiales constructivos, la morfología de los huecos de ventilación y su uso y las condiciones del clima local. Su metodología se apoya en la monitorización higrotérmica de los muros y de los diferentes ambientes, aplicada a distintos casos reales. Además, utiliza el termohigrómetro y el anemómetro para pre-caracterizar el comportamiento evaporativo de los edificios y la simulación computacional como instrumento de análisis (movimiento del aire entre el ambiente interior y el exterior y transferencia de calor y humedad a través de los

muros) y validación del método. Con los datos medidos y simulados calcula la evaporación (empleando como base las fórmulas de Hall y Hoff, 2007) en régimen estacionario y dinámico.

Otro instrumento, no utilizado en este campo pero que se antoja interesante para la presente investigación es el evaporímetro. El evaporímetro Piché (instrumento habitual en el ámbito de la meteorología) permite una aproximación al régimen de evaporación de la cámara, a extrapolar a los materiales constitutivos del cimiento y del suelo.

En esta investigación se hace uso de los instrumentos descritos en el capítulo 6.4. *Proceso de monitorización in situ* (termohigrómetros, anemómetros, evaporímetros, además de disponer de los datos meteorológicos de las estaciones automáticas cercanas), algunos de estos con una precisión pequeña (la disponibilidad de recursos es limitada) pero suficiente para valorar el comportamiento de las cámaras de aireación o de ventilación. También se aplica el método de inspección higrotérmica desarrollado por García Morales et al. (2012a y 2012b) para determinar la intensidad de evaporación de los muros afectados por humedad de capilaridad, por ser un método viable en cualquier caso y que a su vez aporta datos de fácil interpretación.

Revisado el *estado del arte*, se decide acometer la tesis desde el campo experimental, ya que apenas hay estudios específicos al respecto que definan el comportamiento dinámico real de las cámaras de aireación (ver 5.2.2. *Descripción constructiva y funcionamiento*). Esta es la razón por la que se han documentado los métodos de ayuda para el diagnóstico de la humedad de capilaridad (ver 5.3.1. *Métodos de ayuda para el diagnóstico de la humedad capilar*), así como la física de la masa del aire en recintos semicerrados (ver 5.1.1.C. *Principios del movimiento del aire*), que han servido en el análisis del funcionamiento de las cámaras de aireación. Investigaciones posteriores podrán complementar este análisis con modelos analíticos y numéricos específicos de las cámaras de aireación y de la humedad de capilaridad.

6. METODOLOGÍA

En este capítulo se describe la metodología desarrollada *exprofeso* para investigar *in situ* el funcionamiento de las cámaras de aireación o de ventilación (Figura 34).

ESTUDIO DISTINTAS CÁMARAS (CLASIFICACIÓN TIPOLOGICA)	ANÁLISIS Y CARACTERIZACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO	CRITERIOS CONSTRUCTIVOS
Nivel formal: proyecto, <i>in situ</i> . Nivel funcional: parámetros físicos medidos y calculados (aire clima local y cámara, muro y suelo cimentación).	Comportamiento del agua. Tasa de evaporación en la cámara y el muro.	Diseño: materiales y disposición. Dimensionado: sección cámara y huecos aireación o ventilación.

Figura 34. Esquema de la metodología de investigación de las cámaras de aireación o de ventilación.

Se parte de la documentación de los distintos sistemas de cámaras de aireación o ventilación existentes en la Península (apartado 6.1) y de una selección de casos de estudio (6.2). La metodología implementada ha permitido valorar *in situ* la capacidad de evaporación en la cámara que queda en contacto con el cimient o muro del edificio, según unas condiciones de contorno y particulares (6.3), midiendo una selección de parámetros físicos del aire con los instrumentos pertinentes, en base a un proceso de monitorización (6.4). Los datos medidos han sido analizados e interpretados (6.5) para evaluar el comportamiento higrotérmico de la cámara, para conocer la tasa de evaporación en la cámara y el muro, y para estimar el caudal de evaporación en la cámara (Figura 35).

TOMA DE DATOS	MONITORIZACIÓN	ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
Localización y descripción del edificio. Condiciones de contorno y particulares de la cámara.	Parámetros físicos del aire. Equipos de medición. Mediciones.	Diagramas. Cálculos estadísticos.

Figura 35. Plan tipo de monitorización para análisis del funcionamiento de las cámaras de aireación o de ventilación.

Esta metodología es resultado de distintos ensayos realizados en laboratorio, así como de las pruebas de monitorización experimental *in situ* de una cámara piloto, y se ha desarrollado durante los primeros años de investigación para esta tesis.

Los ensayos de laboratorio se corresponden con la simulación pasiva de una cámara (ver *Anexo III. Modelo experimental en laboratorio*) y la implementación de esta con un ventilador

de baja velocidad (tipo al que se utiliza en las torres de ordenador). El primer ensayo aportó un orden de valores interesantes, que se consideró necesario estudiar *in situ*, aunque no se consiguió una buena puesta a punto de la simulación con ventilador.

También se realizaron ensayos comparativos de distintas mediciones en probetas con sensor capacitivo y sensor por microondas (ver *Anexo II. Ensayos de los sensores capacitivo y por microondas*). En un primer momento se pensó en la relevancia que podían tener estos datos de humedad en el muro para evaluar el funcionamiento de las cámaras, pero finalmente se desestimó el uso de estos sensores al considerar que antes era necesario registrar otros datos (parámetros físicos del aire) que han aportado una visión general del comportamiento dinámico de la cámara.

La cámara piloto (elegida por el interés de estudio de esta, por la cercanía física y por las facilidades de trabajo dadas por los responsables de mantenimiento del edificio) ha sido clave para poner a prueba los equipos y definir un plan tipo de monitorización. Se trata de la Iglesia del convento de Santa Cruz la Real en Segovia.

6.1. Documentación

La documentación de los distintos sistemas de cámaras de aireación o ventilación existentes en la Península Ibérica (ver *Anexo IV. Tabla 20*) se ha apoyado en la consulta bibliográfica, en el estudio de los proyectos de ejecución y memorias finales de obra, así como en el diálogo con los diferentes agentes intervinientes en el diseño de proyecto y ejecución de la obra (ver 7. CÁMARAS DE AIREACIÓN).

Los autores de la bibliografía más relevante al respecto son: López-Collado (1976), Ortega-Andrade (1989), Freitas y Guimarães (2008), Veiga et al. (2009), y González-Fraile (2012).

En cuanto a los proyectos de ejecución y memorias finales de obra, se han consultado varios archivos (organismos nacionales, comunidades autónomas, arzobispados u obispados, fundaciones y universidades), como son:

- Archivo General del Instituto del Patrimonio Cultural de España, Madrid.
- Unidad de Archivo de la Consejería de Cultura y Turismo, Junta de Castilla y León, Valladolid.

- Sección de Patrimonio Cultural, Servicio Territorial de Cultura de Zamora, Delegación Territorial de Zamora, Junta de Castilla y León.
- Archivo Central de Curia, Departamento de Obras, Arzobispado de Madrid.
- Departamento de Arquitectura, Obispado de Alcalá de Henares (Madrid).
- Delegación de Patrimonio Cultural, Obispado de Segovia.
- Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla y León, Valladolid.
- Archivo Universitario, Aulario María de Guzmán (antigua Facultad de Documentación), Universidad de Alcalá de Henares (Madrid).

Se ha entrevistado a algunos de los autores (arquitectos y arquitectos técnicos) que han diseñado los distintos tipos y de los supervisores de las obras, atendiendo a los criterios de diseño y dimensionado y al seguimiento y resultado de estas. Algunos de estos autores son E. Barceló, F. Jurado, y P. Lucas, quiénes han facilitado diversa documentación. Los supervisores consultados trabajaban para organismos nacionales (C. Jiménez Cuenca), comunidades autónomas (J. Juste, M. Antonio Garcés, L. Pichel), diputaciones (A. Zaragoza), arzobispados u obispados (J.M. Sacristán, J. L. González Sánchez), fundaciones (J. García Álvarez) y universidades (J.L. de la Quintana).

También se ha recopilado documentación gráfica del proceso de ejecución de algunas obras, facilitada por la dirección facultativa y los jefes de obra de las correspondientes constructoras, que son:

- REARASA Restauración de Edificios, Artesonados y Retablos Alonso S.A. (<<http://www.rearasa.com/>>, [22 de abril de 2019]).
- TRYCSA Técnicas para la Restauración y Construcciones S.A. (<<https://trycsa.com/>>, [22 de abril de 2019]).
- Mármoles y Granitos CABANILLAS S.L. (<<http://www.granitoscabanillas.com/>>, [22 de abril de 2019])

6.2. Selección de los casos de estudio

La selección de los casos de estudio (ver *Anexo IV*. Tabla 21) ha estado en función de los tipos de cámaras (de aireación o ventilación y drenaje), de la información previa y de proyecto existente, de los recursos técnicos y humanos disponibles para estudio y acceso a las cámaras (instrumentación, monitorización, mano de obra para apertura de los accesos), así como de la disposición de la propiedad de cada edificio para permitir este estudio.

El análisis de cada caso de estudio se ha introducido con un resumen de las condiciones de funcionamiento y prestaciones que ofrece la cámara; seguidamente se ha indicado la localización y se ha hecho una breve descripción del edificio, así como de las condiciones de contorno y las condiciones particulares de la cámara; a continuación, se ha analizado su funcionamiento. Finalmente, se han dado unas recomendaciones constructivas con el objeto de resolver las disfunciones o problemas detectados.

6.3. Condiciones de contorno y condiciones particulares

Cada caso de estudio va acompañado de los datos de localización y breve descripción del edificio, así como de los antecedentes (condiciones de contorno y condiciones particulares) para análisis del funcionamiento de las cámaras (ver 8. *VARIABLES DE FUNCIONAMIENTO DE LAS CÁMARAS DE AIREACIÓN Y DE VENTILACIÓN*).

En cuanto a las condiciones de contorno concretas de cada caso se han caracterizado las siguientes cuestiones:

- Clima local.
- Condiciones físicas del entorno (topografía y presencia de redes urbanas de agua) y parámetros físicos ambientales del entorno (arbolado, edificaciones colindantes, etc.).
- Ambiente interior: sistemas pasivos o sistemas activos (ventilación, calefacción y climatización).
- Edificio: tipo de cimiento; fábrica del muro, revestimientos del muro, grado de deterioro del muro y revestimientos; y evacuación de pluviales de cubierta.
- Tipo de terreno, permeabilidad y posición del freático.

Respecto de las condiciones particulares se han documentado:

- Origen del agua: humedad capilar, escorrentía del terreno o pluviales de cubierta.
- Aspectos formales (elementos constructivos): suelo o pavimento, paredes, techo y elementos complementarios.
- Relaciones entre elementos constructivos: de la cámara y de la cámara con el edificio.

6.4. Proceso de monitorización *in situ*

Descritas las variables que definen las condiciones de contorno y las condiciones particulares de cada caso, se detallan los parámetros físicos del aire objeto de estudio (según las condiciones de contorno y particulares, apartado 6.4.1), los instrumentos de medición necesarios (6.4.2), y el proceso de instrumentación y monitorización (6.4.3).

6.4.1. Parámetros medidos y calculados

A continuación, se describen los parámetros medidos y calculados, según las condiciones de contorno y particulares definidas para análisis del funcionamiento de las cámaras.

Condiciones de contorno:

- Acciones y condiciones ambientales referidas a los parámetros físicos del aire en el tiempo local, ambiente exterior próximo al edificio y ambiente interior del edificio. En cuanto al tiempo local se han recopilado los datos de temperatura, humedad relativa, precipitación, presión barométrica, velocidad del viento, dirección dominante del viento y evaporación (mm/día) de la estación meteorológica de la AEMet más cercana al edificio (evitando las grandes distancias y cambios significativos en la orografía o en la altitud), registrados durante el tiempo de estudio de la cámara. En cuanto al ambiente exterior próximo al edificio y a la cámara, se han estudiado la incidencia de la edificación y el arbolado en la insolación y en la dirección dominante del viento. Respecto del ambiente interior del edificio, se han recopilado datos de temperatura y humedad relativa del espacio contiguo a la cámara (en el ambiente y en el encuentro del solado con el muro).
- Con los datos medidos se ha calculado el contenido de humedad en el tiempo local W_{local} (los parámetros medidos en el tiempo local utilizados son T, HR, p).
- Condiciones constructivas del terreno y cimiento, referidas a cotas: cotas relativas de suelos al exterior e interior del edificio, y profundidad del cimiento.

Condiciones particulares:

- Acciones higrotérmicas referidas al origen del agua y su manifestación en la cámara. Son de interés las tasas de filtración de humedad o agua en la cámara, según la permeabilidad del murete de contención, pero estos valores no se han medido.

- Condiciones constructivas de la cámara referidas a las dimensiones de esta y de los huecos de aireación o ventilación. Estos son: volumen de la cámara, superficies de evaporación (muro del cimiento y suelo de la cámara) y superficies de aireación o ventilación (tamaño, disposición y orientación de los elementos de respiración de la cámara).
- Prestaciones técnicas de la cámara relacionadas con los parámetros físicos del aire en la cámara y en la superficie del cimiento para evaluar las condiciones de funcionamiento de la cámara. Los parámetros físicos del aire medidos en la cámara respecto del tiempo local son: temperatura, humedad relativa, presión barométrica, velocidad y dirección del aire y evaporación (mm/día). Los parámetros físicos del aire medidos en la superficie del cimiento respecto del ambiente de la cámara son: temperatura y humedad relativa.
- Con los datos medidos se ha calculado el **contenido de humedad y la tasa de evaporación**⁴³ en la cámara y en la superficie del cimiento, expresados en g/kg. Valores de contenido de humedad: $W_{\text{cámara}}$ (parámetros medidos en la cámara utilizados T, HR, p), W_{cimiento} (parámetros medidos utilizados T, HR, p). Valores de la tasa de evaporación: $Ev_{\text{cámara}}$ (diferencia del contenido de humedad entre el aire de la cámara y el tiempo local, $Ev_{\text{cámara}} = W_{\text{cámara}} - W_{\text{local}}$, g/kg), Ev_{cimiento} (diferencia del contenido de humedad entre la lámina de aire en la superficie del cimiento y el aire de la cámara, $Ev_{\text{cimiento}} = W_{\text{cimiento}} - W_{\text{cámara}}$, g/kg) (Figura 36).
- En algunos casos ha sido posible calcular el **caudal de evaporación en la cámara** (si se trata de un conducto cerrado en su recorrido y el volumen de datos registrados es representativo), resultado de multiplicar los m^2 de la sección transversal de la cámara por la velocidad del aire en el centro geométrico de la sección.

⁴³ La tasa de evaporación se refiere a la diferencia del contenido de humedad entre dos masas de aire (cámara y ambiente exterior, o lámina de aire en la superficie de evaporación del cimiento y ambiente interior de la cámara) por unidad de tiempo. Cuanto mayor es la tasa de evaporación el sistema se supone más eficaz, al tener que disipar mayor vapor de agua. Y al estar alejado de la evaporación máxima posible el sistema se supone menos eficaz. Dependerá del rango de valores del contenido de humedad de las dos masas de aire, supeditado al clima local y al microclima de la cámara.

Figura 36. Parámetros físicos del aire calculados en una cámara de aireación. Plano base correspondiente a la cámara de aireación del atrio de la catedral de Zamora, sección (Casaseca, 1989, Plano 14), con variaciones en la ejecución: a) Contenido de humedad en tiempo local, cámara y cemento; b) Evaporación en cámara y cemento.

6.4.2. Instrumentos de medición

Se han utilizado varios termohigrómetros (Extech MO290, PCE HT-71 y MSR 145W), un anemómetro (TESTO 435-2) y distintos evaporímetros (de Piché⁴⁴ y recipientes a modo de tanques evaporimétricos⁴⁵) (Figura 37 y Tabla 1). Los termohigrómetros se han calibrado por comparación⁴⁶ en un observatorio de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMet). El anemómetro estaba convenientemente calibrado según certificado de la casa comercial (expedido pocos días antes de ser estrenado el instrumento). El evaporímetro Piché utilizado es el modelo que usa la AEMet. El estudio se ha completado con la información del tiempo local (temperatura, humedad relativa, presión barométrica, velocidad y dirección del

⁴⁴ Mide la evaporación potencial de un lugar o poder desecante de la atmósfera, en función de la temperatura, la humedad relativa y el flujo de aire circundante a una superficie saturada (disco de papel secante). Se trata de un valor indicativo que necesita ser ajustado para aproximarse a la evaporación real de la superficie evaporante de nuestro interés (cemento o suelo), pero útil como primera aproximación a la capacidad evaporante de la cámara. El uso del evaporímetro es una aportación de esta investigación al conjunto de instrumentos utilizados normalmente en los estudios de humedades de capilaridad y en concreto de las cámaras de aireación.

⁴⁵ Un tanque evaporimétrico es un depósito de grandes dimensiones, relleno de agua, expuesto al aire libre que permite medir el descenso de nivel de agua en el tiempo. La variable principal que incide en la evaporación es la velocidad del viento. Finalmente, no se han valorado estos datos, al no haber conseguido suficiente precisión en la escala de medida de los recipientes diseñados y en el registro de datos.

⁴⁶ Se ha comprobado que las lecturas son fiables, ajustándose a la precisión que indica el fabricante en los distintos rangos de medición.

viento, precipitación y evaporación)⁴⁷ suministrada por la AEMet en función de la ubicación de los distintos edificios.

Figura 37. Instrumentos de medición: **a)** Termohigrómetro PCE HT-71; **b)** Termohigrómetro MSR 145W; **c)** Medidor multifunción TESTO 435-2 y sonda de hilo caliente; **d)** Evaporímetro Piché.

Tabla 1. Especificaciones técnicas de los instrumentos de medición utilizados.

INSTRUMENTO	Parámetro	Rango	Resolución	Precisión
Termohigrómetro Extech MO290	Temperatura	-29...+77 °C		±2 °C
	Humedad relativa	0...100 %HR		±2,5 %HR (11...90 %HR), ±3 %HR (0...100 %HR)
Termohigrómetro PCE HT-71	Temperatura	-35...+80 °C	0,1 °C	±1 °C
	Humedad relativa	0...100 %HR	0,5 %HR	±3,5 %HR (20...80 %HR), ±5 %HR (0...100 %HR)
Termohigrómetro MSR 145W	Temperatura	-10...+58 °C		±0,1 °C (5...45 °C), ±0,2 °C (-10...+58 °C)
	Humedad relativa	0...100 %HR (-20...+65 °C)		±2 %HR (10...85 %HR, 0...40 °C), ±4 %HR (85...95 % HR, 0...40 °C)
	Presión barométrica	0...2500 mbar		±2,5 mbar (750...1100 mbar)
Anemómetro TESTO 435-2	Temperatura	-20...+70 °C	0,1 °C	±0,3 °C
	Velocidad	0...+20 m/s	0,01 m/s	±0,03 m/s

⁴⁷ Las variables de temperatura, humedad relativa y presión barométrica son valores medidos cada hora. La velocidad y la dirección del viento es un valor promedio de los 10 minutos previos a la hora. La precipitación y la evaporación son valores acumulados a la hora o a las 24 horas respectivamente.

6.4.3. Instrumentación y monitorización *in situ*

La instrumentación implica el registro de medidas puntuales como aproximación al comportamiento funcional de la cámara. La monitorización supone la colocación de distintos equipos de medición para evaluar el funcionamiento de la cámara a partir de un registro continuo de datos.

En cada caso de estudio se ha aplicado un mismo plan de mediciones, incorporando las particularidades específicas de cada caso (Figura 38).

Las sondas han tenido dos localizaciones básicas (Figura 39), en el punto medio del recorrido longitudinal de cada tramo de la cámara (con un hueco de respiración en ambos extremos de cada tramo) en el centro geométrico de la sección transversal (termohigrómetro, anemómetro y evaporímetro); y en el cimio del edificio a igual altura del centro geométrico de la misma sección transversal (termohigrómetro). Estas mismas localizaciones también han tendido lugar junto o bajo los huecos de respiración, sobre todo si la cámara no es accesible a las personas.

En la medida de lo posible también se han colocado sondas (termohigrómetros) en la otra cara del muro (o espacio interior del edificio, a la misma altura que en la cámara o en el encuentro del suelo con el muro, en la misma sección transversal) y en el ambiente interior de la sala.

Siempre se han tenido como referencia los valores del clima local registrados por una estación meteorológica cercana (termohigrómetro, anemómetro, evaporímetro).

Los tiempos de observación establecidos han sido de 9 días⁴⁸ en periodos de anticiclón y borrasca, propios del verano (tiempo seco) y otoño o primavera (tiempo de lluvias) respectivamente en la Península Ibérica. Aunque el mayor volumen de datos medidos se ha correspondido al periodo de verano, cuando la transferencia de humedad y la evaporación es mayor.

⁴⁸ Los mismos equipos han rotado por todas las cámaras objeto de estudio, al no disponer de recursos suficientes durante un ciclo anual completo (tiempo que se considera óptimo). La instalación y recogida de los equipos siempre se ha realizado en días laborables, cuando se tenían concedidos los permisos de acceso y se podía disponer de recursos humanos (levantado de registros pesados y medios auxiliares para la instalación).

Figura 38. Esquema seguido en el proceso de monitorización de las cámaras de aireación o ventilación.

Figura 39. Esquema de la localización tipo de los equipos de monitorización, planta de la iglesia parroquial de Pinarejos (Segovia) (obtenida de Sanz-Bermúdez, 2002, Plano PR-10, Planta - Estado reformado) y sección tipo de una cámara de aireación.

6.5. Análisis e interpretación de los datos

En el análisis e interpretación de los datos se han utilizado diagramas (apartado 6.5.1) y cálculos estadísticos (6.5.2) realizados mediante la aplicación informática Excel 2007 de Microsoft Office⁴⁹. Estas herramientas han permitido incrementar las prestaciones del *software* específico de tratamiento de datos de los sensores de temperatura y humedad.

En la validación de los datos se ha comprobado que el periodo de medición está completo, con registros horarios, sin anomalías en las lecturas que tengan su origen en otros factores ajenos a la cámara (imputables a la propia sonda, como puede ser la pérdida de precisión ante valores extremos de humedad relativa).

6.5.1. Diagramas

Se enumeran y describen los diagramas utilizados:

- **Diagrama de curvas.** Representa dos variables a través de las coordenadas cartesianas. En el eje “x” se presentan los valores de tiempo y en el eje “y” los valores del parámetro objeto de estudio (p, T, HR, W, v, Ev). Se trata de valores medidos (sólo T, sólo H, diferencia T, diferencia H) o valores promedio.
- **Diagrama de columnas.** Representa dos variables a través de las coordenadas cartesianas. En el eje “x” se presentan los valores de tiempo y en el eje “y” los valores del parámetro objeto de estudio (R, Ev).
Diagrama de columna apilada, que permite construir un diagrama de caja al distribuir la información de la columna en cuartiles.
Diagrama de columnas agrupadas, para comparar: exterior y cámara, muro y cámara, diferentes tramos o diferentes periodos estacionales.
- **Diagrama de caja o de Tukey.** Representa 5 datos de una misma variable. En la caja quedan presentados la mitad de los datos, desde el cuartil inferior hasta el cuartil superior. Los extremos de las líneas indican los valores menor y mayor. La línea interior de la caja muestra la mediana de los datos. Con el signo más se puede indicar la media de todos los datos. Con un recuadro se pueden identificar los valores atípicos.

⁴⁹ Otra herramienta alternativa, con grades prestaciones, es Matlab. Aunque su uso excede los objetivos de esta investigación.

- **Diagrama psicrométrico** o ASHRAE. Representa tres variables (T, W, HR), ya sean valores horarios o diarios (promedio de los datos horarios). Los datos horarios que se han medido son temperatura seca, humedad relativa y presión barométrica⁵⁰. El contenido de humedad se ha calculado partiendo de los parámetros anteriores, según la fórmula del ASHRAE Fundamentals Handbook (2001).

6.5.2. Cálculos estadísticos

Los cálculos estadísticos realizados son valores promedio (temperatura, humedad⁵¹, presión barométrica, velocidad, evaporación⁵², caudal) o acumulados (precipitación), máximos y mínimos (temperatura, humedad, velocidad y evaporación).

En resumen, los distintos diagramas y cálculos estadísticos descritos se han utilizado en la interpretación del análisis de funcionamiento de las cámaras (9. *ESTUDIO DE CASOS. ANÁLISIS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS CÁMARAS DE AIREACIÓN Y DE VENTILACIÓN*).

Se ha realizado un análisis por comparación entre distintos ambientes: clima local, cámara y lámina de aire en la superficie del cimientto junto a la cámara; espacio interior del edificio y cara interior del muro. El ambiente del clima local se ha considerado como valor de referencia por ser normalmente favorable a la estabilización de las condiciones higrotérmicas del muro, salvo durante los periodos de precipitación y, especialmente, en climas húmedos.

⁵⁰ En cada uno de los casos de estudio, para la presentación del ábaco psicrométrico se ha considerado la presión barométrica media del periodo de medición de 9 días. Por tanto, cada diagrama representado es específico para cada caso de estudio, según la presión barométrica media durante el periodo de observación. Se opta por ajustar este parámetro a la situación real ya que se ha comprobado que los valores de contenido de humedad pueden diferir 1 g_{va}/kg_{as} si la presión difiere 100 mbar respecto de la presión barométrica normal. Los casos de estudio se encuentran a una presión menor de la “normal” puesto que se sitúan en el interior de la península a cierta altitud.

⁵¹ Expresada en % (humedad relativa) y en g/kg (contenido de humedad).

⁵² Expresada en g/kg (tasa de evaporación en la cámara y en la superficie del cimientto) y en mm/día (evaporación Piché en el clima local y en la cámara).

7. CÁMARAS DE AIREACIÓN

Previo al análisis del funcionamiento de las cámaras de aireación o de ventilación, en el apartado 7.1 se hace una aclaración de los distintos términos utilizados en el ámbito de la construcción para referirse a los sistemas que minimizan la acción de la humedad capilar en el cimiento o muros de los edificios históricos.

En los apartados 7.2 y 7.3 se presentan una clasificación formal de los sistemas pasivos de aireación, ventilación y drenaje, en función de los elementos o sistemas constructivos que los caracterizan, y otra clasificación funcional de los tipos y sistemas de cámaras de aireación o ventilación. Se han elaborado con la intención de clarificar el objeto de investigación de esta tesis y para ordenar el panorama actual, complejo y con múltiples casuísticas. No quedan recogidas todas, ni es posible de hacer por la singularidad específica de cada caso, aunque sí se tiene una amplia representación de los principales tipos identificados.

7.1. Clarificación de términos

En el ámbito de la construcción se utilizan distintos términos para referirse al sistema constructivo que minimiza la acción de la humedad en suelos, cimientos o envoltorio de los edificios, al propiciar la **evaporación** o la **difusión del vapor**. La mayor parte de las veces el término principal hace alusión a un elemento constructivo, que a su vez lleva asociado otro término que describe o califica la función principal del sistema.

Principalmente, los elementos constructivos que se usan para paliar la humedad de capilaridad son suelos, soleras, forjados, cámaras, galerías, bóvedas y conductos o tubos.

Son de nuestro interés los elementos constructivos cuya función principal es airear, ventilar o secar el cimiento. Así se hace alusión a la acción o efecto del sistema con estos términos: aireación, ventilación, saneamiento, desecación; o se usa el participio de los verbos descritos: ventilado/a; o un adjetivo: sanitario/a, bufa; o una locución adverbial: de aire.

En cualquier caso, se trata de sistemas pasivos de aireación⁵³ o de ventilación⁵⁴, con elementos o disposiciones constructivas que propician el movimiento del aire. En ocasiones

⁵³ “En la actualidad se habla a menudo de aireación, distinguiéndola de la ventilación debido a la menor velocidad del aire. Se podía haber recuperado la tradicional de respiración _(MT)” (Paricio, 1999,

se trata de sistemas que incorporan elementos mecánicos de impulsión o extracción del aire, a los que denominamos sistemas activos.

En las fuentes de información consultadas, los términos que se utilizan con más frecuencia para referirse a dichos sistemas son los siguientes:

- Para sistemas en el plano horizontal del edificio en contacto con el terreno: suelo elevado⁵⁵, solera ventilada, forjado sanitario, forjado de saneamiento, forjado ventilado, cámara sanitaria.
- Para sistemas en planos verticales en contacto con el terreno: cámara bufa⁵⁶ o capuchina o contramuro romano (Figura 40 y Figura 41).

p.149). Con las siglas MT I. Paricio hace alusión al libro de Matallana, M. (1848). *Vocabulario de Arquitectura Civil*. Imprenta de D. Francisco Rodríguez, Madrid, 275pp.

⁵⁴ El CTE describe las condiciones de ventilación de las cámaras en muros y suelos en contacto con el terreno y en cubiertas:

En muros: “*Deben disponerse aberturas de ventilación en el arranque y la coronación de la hoja interior y ventilarse el local al que se abren dichas aberturas con un caudal de, al menos, 0,7l/s por cada m² de superficie útil del mismo.*”

Las aberturas de ventilación deben estar repartidas al 50% entre la parte inferior y la coronación de la hoja interior junto al techo, distribuidas regularmente y dispuestas al tresbolillo. La relación entre el área efectiva total de las aberturas, S_s, en cm², y la superficie de la hoja interior, A_h, en m², debe cumplir la siguiente condición:

$$30 > \frac{S_s}{A_h} > 10$$

La distancia entre aberturas de ventilación contiguas no debe ser mayor que 5m” (DB-HS1, 2017, p.11).

En suelos: “*El espacio existente entre el suelo elevado y el terreno debe ventilarse hacia el exterior mediante aberturas de ventilación repartidas al 50% entre dos paredes enfrentadas, dispuestas regularmente y al tresbolillo. La relación entre el área efectiva total de las aberturas, S_s, en cm², y la superficie del suelo elevado, A_s, en m² debe cumplir la condición:*

$$30 > \frac{S_s}{A_s} > 10$$

La distancia entre aberturas de ventilación contiguas no debe ser mayor que 5m” (DB-HS1, 2017, p.15).

En cubiertas: “*Cuando se disponga una cámara de aire, ésta debe situarse en el lado exterior del aislante térmico y ventilarse mediante un conjunto de aberturas de tal forma que el cociente entre su área efectiva total, S_s, en cm², y la superficie de la cubierta, A_c, en m² cumpla la siguiente condición:*

$$30 > \frac{S_s}{A_c} > 3$$

(DB-HS1, 2017, p.29).

⁵⁵ “*Suelo elevado: suelo situado en la base del edificio en el que la relación entre la suma de la superficie de contacto con el terreno y la de apoyo, y la superficie del suelo es inferior a 1/7”* (DB-HS1, 2017, p.40).

- Para cualquiera de los sistemas anteriores, en general y según el principio de intercambio de aire: cámara de aire ventilada⁵⁷ (Figura 42) o cámara de ventilación forzada⁵⁸.
- Para sistemas de desarrollo lineal enterrados: galería, bóveda, conducto, o tubo de ventilación⁵⁹.

También se emplea con cierta frecuencia el término de *canaleta* o *atarjea*, en ocasiones sin estar prevista la conducción de agua.

Figura 40. Cámara bufa: **a)** Modo de precaver las humedades de las viviendas (Vitrubio, traducido del latín y comentarios por Don Joseph Ortiz y Sanz, 1787, Lib. VII, Cap. 4, p.176); **b)** (Ortega Andrade, 1989).

⁵⁶ El término de cámara bufa se utiliza habitualmente para referirse a la cámara de aire vertical en la **cara interior del muro sobre solado**, con puntos de respiración a una o dos alturas. Aun así se pueden encontrar distintos usos del término. Por ejemplo, en la NTE-ASD se dice: “Si el nivel freático supera el plano de cimentación, se rebajará mediante un drenaje perimetral, siempre que el caudal a evacuar no sea excesivo. Si ocurriera esto, lo que será normal en terrenos de alta permeabilidad, habrá que recurrir a métodos de protección especiales, que limiten la aportación de agua al sistema perimetral de recogida, como la disposición de una cámara bufa” (1977, p.2).

⁵⁷ “Cámara de aire ventilada: espacio de separación en la sección constructiva de una **fachada** o de una **cubierta** que permite la difusión del vapor de agua a través de aberturas al exterior dispuestas de forma que se garantiza la ventilación cruzada” (DB-HS1, 2017, p.37).

⁵⁸ Incorpora elementos mecánicos de impulsión o extracción del aire. Se trata de sistemas activos.

⁵⁹ Con estos términos nos referimos a la cámara perimetral a la base del muro en una o en ambas caras, bajo solado. La galería, bóveda o conducto pueden tener escala humana y el tubo normalmente será de reducidas dimensiones.

Solución constructiva tipo 1.7: muro flexorresistente sin riesgo de nivel freático

- 1.- Muro: puede ser flexorresistente de hormigón hidrófugo o de gravedad.
- 2.- Cámara bufa ventilada.
- 3.- Tabique de trasdosado.
- 4.- Revestimiento interior.
- 5.- Canal de recogida del agua filtrada.

Nota: Debe utilizarse hormigón hidrófugo según lo establecido en el apartado 2.1.2 de la sección HS1 Protección frente a la humedad del Documento Básico de Salubridad del CTE.

- A.- Barrera separadora (geotextil).
- B.- Encachado de grava.
- C.- Lámina de polietileno.
- D.- Puede ser una solera o losa de cimentación.
- E.- Pavimento.
- F.- Debe sellarse el encuentro cimentación y muro con una junta de estanqueidad.

Figura 41. Cámara bufa (Documento Básico "Salubridad. Protección frente a la humedad" DB-HS1, Residencial vivienda, Guía de aplicación, Ministerio de Vivienda).

CONCEPTO: FACHADA

TIPO 4

Tipo de cerramiento: Fachada invertida con fábrica de ladrillo cerámico con revestimiento exterior (fachada ventilada)
Sistema: Multicapa

Solución constructiva tipo: genérico

Descripción:

- 1.- Revestimiento exterior.
- 2.- Cámara de aire
- 3.- Aislamiento térmico.
- 4.- Enfoscado de mortero de cemento Portland.
- 5.- Pared de cerramiento de fábrica de ladrillo cerámico, para revestir.
- 6.- Revestimiento interior.

Figura 42. Cámara de aire ventilada (Documento Básico "Salubridad. Protección frente a la humedad" DB-HS1, Residencial vivienda, Guía de aplicación, Ministerio de Vivienda).

Cada sistema tiene una disposición en el edificio: en superficie horizontal (suelo elevado), en recorrido lineal (cámara de aireación o de ventilación junto al cimient) o en superficie vertical (cámara bufa en la cara interior del muro o cámara de aire ventilada en fachada) (Figura 43 y Tabla 2).

Figura 43. Esquemas de sistemas pasivos de aireación/ventilación en suelos, cimientos y fachadas.

Tabla 2. Sistemas pasivos de aireación/ventilación de suelos, cimientos, bases de muros y fachadas.

Sistemas pasivos de aireación o ventilación	Disposición en el edificio
Suelo elevado (DB-HS1, 2017), solera ventilada, forjado sanitario, forjado de saneamiento, forjado ventilado, cámara sanitaria	Sobre suelo o bajo forjado, en superficie horizontal
Cámara de aireación (galería, bóveda, conducto, tubo)	Perimetral al cimiento en una o ambas caras, disposición lineal
Cámara bufa	Cara interior del muro, en superficie vertical
Cámara de aire ventilada (DB-HS1, 2017)	Fachada, en superficie vertical

Existen otros sistemas pasivos de aireación o de ventilación de los espacios habitados de la edificación, como son el patio inglés (semienterrado), el conducto tipo *shunt*, la chimenea solar (para extraer el aire) y los captadores de viento (*wind catchers*)⁶⁰ característicos de la arquitectura tradicional iraní.

Otros elementos constructivos que propician el movimiento del aire a favor de la climatización eficiente de los edificios son el *muro trombe* (colector de energía solar) y el pozo canadiense (captador de energía geotérmica).

Frente a la función de airear/ventilar hay sistemas que tienen la función de drenar. Estos también se utilizan para preservar la cimentación, en este caso del agua en estado líquido.

⁶⁰ Chimeneas con aberturas en su parte superior, que por el lado expuesto al viento captan el aire exterior, este entra en contacto con la planta baja de la vivienda e incluso con una lámina o curso de agua que se evapora y refresca el ambiente, y el aire menos denso (más cálido) es expulsado por las aberturas a sotavento. Se utilizan en regiones áridas, extremadamente cálidas durante el día (captación del aire) y frías durante la noche (expulsión del aire cálido).

Según lo anterior, en la presente investigación se han utilizado los términos de cámara de aireación y de cámara de ventilación para sistemas que se utilizan con cierta frecuencia en las intervenciones de los edificios de interés patrimonial para limitar la humedad de capilaridad. La palabra cámara no hace alusión a un elemento constructivo concreto, aunque normalmente su disposición es perimetral al cimiento, en su cara exterior y bajo solado. La palabra cámara queda acompañada del término *aireación* o *ventilación* en referencia a cuál sea la función principal del sistema. La *aireación* supone un pequeño flujo de aire y de intercambio de vapor entre el ambiente de la cámara y el clima local; la *ventilación* implica una circulación e intercambio mayor del aire en la cámara, inducida de manera pasiva o mecánica. En la cámara aireada la velocidad del aire es instrumentalmente inapreciable; no así en la ventilada.

7.2. Clasificación formal

En base a la amplia casuística documentada de sistemas pasivos⁶¹ de aireación y de ventilación de suelos, cimientos, bases de muros y zócalos sometidos a humedad de capilaridad o humedad ascendente, se establece una clasificación formal según los distintos **elementos o sistemas constructivos** que los caracterizan (Figura 44 y Tabla 3).

- A. **Pavimento directo sobre el suelo.** Se distinguen sistemas de superficie: suelo cerámico en interior; y sistemas lineales: solado con junta abierta en el encuentro con el muro y grava sobre material compactado, en interior o exterior.
- B. **Solera aireada o ventilada** en interior principalmente. Se diferencian sistemas de superficie (suelo elevado, forjado sanitario): bovedilla cerámica, forjado plano, tabiquillos palomeros y encofrado perdido tipo Cáviti o Cúpolex; y sistemas lineales: tubo drenante.
- C. **Cámara de superficie aireada o ventilada** (de entidad mayor a una solera aireada o ventilada, transitable), bajo solado, en interior o exterior.
- D. **Cámara lineal aireada o ventilada** (cámara de aireación o ventilación del cimiento o base del muro), bajo solado. Puede ser perimetral a la cara exterior de los muros de cimentación: zanja en roca, galería en semibóveda o cuarto de cañón, bóvedas verticales y muros; o perimetral a la cara interior de los muros de cimentación:

⁶¹ Se utiliza este término para referirse a aquellos sistemas constructivos que no requieren de elementos mecánicos para su funcionamiento.

muretes; en algunos casos implementada con ventilación forzada, calefacción o climatización.

- E. **Zócalo aireado o ventilado.** En la cara exterior de los muros: aplacado de piedra; en la cara interior de los muros: trasdosado de fábrica de ladrillo, placa de zócalo y cañizo; o en la base de los muros: primera hilada de piedra con las juntas verticales abiertas y perforaciones equidistantes.

Figura 44. Esquemas de sistemas pasivos de aireación/ventilación para control de la humedad de capilaridad en suelos, cimientos y bases de muros. Clasificación general.

Tabla 3. Clasificación general de sistemas pasivos de aireación/ventilación para control de la humedad de capilaridad en suelos, cimientos, bases de muros y zócalos. Cada tipo se divide en sistemas de superficie y lineales, con distintos apoyos y disposiciones respecto del edificio, relacionando los elementos o sistemas constructivos documentados.

	TIPOS	Sistemas	Apoyo / Disposición	Elementos constructivos
A.	<p>Pavimento directo sobre el suelo</p>	Sistemas de superficie	Suelos en interior	- Suelo cerámico
			Suelos en interior	- Solado con junta abierta en el encuentro con el muro
		Sistemas lineales	Suelos en interior o ext.	- Grava sobre material compactado

B.	<p>Solera aireada o ventilada</p>	Sistemas de superficie (suelo elevado, forjado sanitario)	Apoyo en superficie	- Bovedilla cerámica
			Apoyo lineal	- Forjado plano - Tabiquillos palomeros
			Apoyo puntual	- Encofrado perdido (tipo Cáviti) - Arcadas de ladrillo (tipo hipocausto)
			Otras soluciones históricas	- Vasijas de barro - Cobijas cerámicas de gran tamaño - Pies derechos (tipo hipocausto) - Enterramientos bajo solado (vacíos)
		Sistemas lineales	Bajo solado	- Tubo drenante
C.	<p>Cámara de superficie aireada o ventilada</p>	Sistemas de superficie (de entidad mayor que el forjado sanitario)	Bajo solado	- Bóveda de ladrillo - Forjado plano
D.	<p>Cámara lineal aireada o ventilada (cámara de aireación o ventilación del cimiento o base del muro)</p>	Sistemas lineales	Perimetral a la cara exterior del cimiento	- Zanja en terreno natural o roca - Galería con bóveda de ladrillo - Galería de bóvedas verticales y semiarcos (arbotantes), de ladrillo - Cámara cubierta con ¼ de tubo de hormigón prefabricado - Cámara con muros de ladrillo u hormigón armado - Implementada con ventilación forzada en algunos casos
			Perimetral a la cara interior del cimiento	- Cámara de muretes de ladrillo - Implementada con ventilación forzada, calefacción o climatización en algunos casos
E.	<p>Zócalo aireado o ventilado</p>	Sistemas de superficie	En cara ext. del muro	- Aplacado de piedra
			En cara int. del muro	- Trasdoso de ladrillo - Placas sobre rastreles - Cañizo
		Sistemas lineales	En la base del muro	- Primera hilada de piedra con las juntas verticales abiertas - Perforaciones equidistantes

Frente a los elementos o sistemas constructivos de aireación y de ventilación enumerados, cuya función principal es propiciar la evaporación y la difusión del vapor de suelos, cimientos, bases de muros y zócalos, también se considera el drenaje, que se caracteriza por drenar el subsuelo (captar y conducir el agua) y en muchas ocasiones acompaña a los sistemas de aireación o de ventilación del cimiento.

F. **Drenaje.** Se distinguen sistemas de superficie: en exterior grava sobre zahorra compactada y en interior encachado bajo solera; y sistemas lineales: arqueta arenero, tubo drenante, bloque de hormigón poroso, zanja (dren de grava o cava) y galería drenante o colector (Tabla 3 cont.)

Tabla 3 cont. Sistemas de drenaje para captar y conducir el agua del subsuelo. Se distinguen sistemas de superficie y lineales, con distintos apoyos y disposiciones respecto del edificio, relacionando los elementos o sistemas constructivos documentados.

	TIPO	Sistemas	Apoyo / Disposición	Elementos constructivos
F.	Drenaje	Sistemas de superficie	Suelos en exterior	- Grava sobre zahorra compactada
			Suelos en interior	- Encachado bajo solera
		Sistemas lineales	Próximo al edificio contra ladera	- Arqueta arenero - Zanja drenante, con materiales filtrantes - Tubo drenante en zanja rellena de material filtrante
			Junto al cimiento (cara exterior)	- Tubo drenante - Bloque de hormigón poroso - Dren de grava - Zanja a cielo abierto o cava - Galería drenante
			Bajo solado interior	- Tubo drenante - Galería drenante o colector

A continuación, se enumeran los distintos tipos de cámaras de aireación, ventilación y drenaje que se han identificado en la Península Ibérica en esta investigación (ver *Anexo IV. Tabla 20*) en relación con los elementos o sistemas constructivos que los caracterizan. Si se considera necesario se explican las razones que justifican cada tipo, se da una relación de ejemplos y se hace una descripción constructiva específica de los casos más representativos. Se añade un numeral correlativo (#n) para facilitar la localización de los 41 tipos identificados.

A. Pavimento directo sobre el suelo (Figura 45)

A.1. Sistemas de superficie

A.1.a. Suelo en interior:

- Adoquín cerámico (#1). En la iglesia de San Sebastián en Requena (Valencia) (1999-2001) *“el ladrillo se utiliza como un adoquín cerámico, realizando un pavimento de tiras de ladrillo colocado en seco sin recibir (se receba con arena para acuñarlo y fijarlo), de modo que queda un pavimento totalmente transpirable y que se adapta a los desniveles que tenía el interior de este suelo excavado en roca”* (Jurado, 2007, p.19). En el palacio de los Barrantes-Cervantes en Trujillo (Cáceres) el adoquín cerámico sin apenas recibir se sitúa sobre un pavimento de chinás para su preservación (2003-2005).

Figura 45. Pavimentos: **a)** Iglesia de San Sebastián en Requena (Valencia), pavimento colocado en seco (1999-2001) (Jurado, 2007, p.19); **b)** Iglesia de San Lorenzo en Toro (Zamora), solado con junta abierta en el encuentro con el muro (1997-1998), 2016-06-28; **c)** y **d)** Claustro del convento de San Antonio de Padua en Villalpando (Zamora), grava sobre material compactado (fotografías cortesía de A. Barrón).

A.2. Sistemas lineales

A.2.a. Suelo en interior:

- Solado con junta abierta en el encuentro con el muro (**#2**), con la intención de propiciar la transpiración del terreno y la base del muro o cimiento. Como en el interior de la cabecera de la iglesia de San Lorenzo de Toro (Zamora), intervención realizada en 1998.

A.2.b. Suelo en interior o exterior:

- Grava sobre material compactado en el perímetro del muro (**#3**), ya sea en su cara interior o exterior. Como en el claustro del convento de San Antonio de Padua en Villalpando (Zamora).

B. Solera aireada o ventilada en interior principalmente

B.1. Sistemas de superficie (Figura 46)

B.1.a. Apoyo en superficie:

- Solera de bovedilla cerámica (**#4**). Puede apoyar directamente sobre el terreno compactado, incluso húmedo, y no necesita de una losa para el reparto de presiones. Si su colocación es invertida, sobre la cara plana de la bovedilla se ejecuta la solera, que se puede armar para que funcione como una losa nervada. En la iglesia parroquial de Polán (Toledo) (2000-2003) *“Para permitir la evaporación de la humedad del subsuelo se realiza una solera ventilada con bovedillas cerámicas bajo la losa de hormigón del nuevo pavimento. Todas las bovedillas están alineadas (colocadas boca abajo) y en contacto directo con el terreno (en este caso con enterramientos muy superficiales), ventilándose después al exterior en dos fachadas opuestas de forma pasiva, por la diferencia de soleamiento. Sobre las bovedillas se coloca un plástico y después armadura de solera, calefacción y pavimento. Para darse una idea de la resistencia de la cerámica repartiendo la carga hacia el suelo, tuvo que entrar una grúa de gran peso al interior para pintar el interior de la cúpula una vez terminado el pavimento”* (Jurado, 2007, p.21).

Figura 46. Soleras aireadas o ventiladas, sistemas de superficie: **a)** Museo El Dique en el Astillero de Matagorda en Puerto Real (Cádiz), solera de bovedilla cerámica, 1990-1992 (fotografía cortesía de A. Lopera); **b)** Iglesia parroquial de Manzanares el Real (Madrid), forjado sobre tabiquillos palomeros (años 40-60), 2012-06-04 (fotografía cortesía de GROMA Estudio de Arqueología y Patrimonio); **c)** Deambulatorio del claustro de la catedral de Sigüenza (Guadalajara), solera de encofrado perdido, 2003-2006 (Juste y Barceló, 2003).

B.1.b. Apoyo lineal:

- Forjado sobre tabiquillos palomeros (#5). Este sistema de carga lineal necesita apoyar sobre unas maestras o solera de hormigón. Se conocen varios casos al respecto. En la iglesia parroquial de Manzanares el Real (Madrid) se ejecutó un forjado sobre tabiquillos en los años 40-60 y se sustituyó por otro forjado de tipo Cáviti en 2012 (también se vació y recuperó un pozo existente). En el colegio de San José de Caracciolos en Alcalá de Henares (Madrid) (1987-1991), en el estudio geotécnico se dice “*Se ha detectado la existencia de un nivel freático alojado en el nivel de gravas arenosas (profundidad 3,60 m). [...] Debido a las características de*

los rellenos superficiales, será recomendable disponer forjado-solera que aísle el edificio del suelo y humedades” (Geonoc, 1991). Y en el atrio de la Colegiata de Toro (Zamora) se diseñó un forjado sobre tabiquillos⁶² como medida de preservación del solado del siglo XVI (2010-2012).

B.1.c. Apoyo puntual:

- Solera de encofrado perdido, tipo Cáviti o Cúpolex (#6). Necesita apoyar sobre una solera de hormigón para repartir cargas. En algunos casos, previo al hormigonado, se dispone cada cierto tiempo de tubos verticales (de 20cm de diámetro, en retícula de 1m aproximadamente) para que la cámara quede en contacto con el terreno. La aireación con el interior se realiza mediante encofrado de los pasos de ventilación en el perímetro de la solera y taladros o rejillas en suelo. La aireación con el exterior se produce mediante perforaciones equidistantes en muros o inserción de conductos de PVC que salvan la diferencia de cota, insertados en rozas en la cara interior o exterior del muro.
- Arcadas de ladrillo en paralelo (como un hipocausto romano) (#7). Como ejemplo se tiene el bajo solado de la nave de la ermita del Cristo de Luz en Toledo, construido en 2010.

Otras soluciones históricas (Figura 47):

- Solado sobre vasijas de barro (#8). Como es el caso de la iglesia de San Luis de los Franceses, en Sevilla (siglo XVIII).
- Solado sobre cobijas de cerámica de gran tamaño (0,62m largo x 0,30m ancho x 0,13m alto y 0,03m espesor), apoyadas en filas de ladrillo y pavimento de guijarros (#9). Como es el caso de la cárcel de la Casa de la Moneda de Segovia (1587-1869).
- Forjado sobre pies derechos (como un hipocausto romano) (#10). Como en el extremo este del ingenio grande en la Casa de la Moneda de Segovia (1879-1967).
- Enterramientos bajo solado de losas en el interior de las iglesias, hoy vacíos en muchos casos, que hacen las veces de suelo elevado (#11). Se tienen varios ejemplos: iglesia parroquial de Olleros de Pisuerga (Palencia) (Figura 48), iglesia de San Pedro en Albacastro (Burgos) o iglesia de Cillamayor en Barruelo de Santullán (Palencia).

⁶² Mantiene la cota del solado del siglo XVIII, que parece provocó grandes daños en el muro de la iglesia por un mal diseño de pendientes para la evacuación del agua de pluviales.

Figura 47. Soleras aisladas del suelo, soluciones históricas: **a)** Iglesia de San Luis de los Franceses en Sevilla, solado del siglo XVIII sobre vasijas de barro, 2010-09-27 (fotografía cortesía de ARTELAN Restauración S.L.); **b)** Casa de la Moneda en Segovia, forjado sobre pies derechos de ladrillo en el extremo este del ingenio grande, 2007-08-03 (fotografía cortesía de GROMA, Estudio de Arqueología y Patrimonio); **c)** Casa de la Moneda en Segovia, solución histórica de cobijas de cerámica bajo pavimento de losetas en la cárcel, 2008-01-23 (fotografía cortesía de GROMA, Estudio de Arqueología y Patrimonio).

Figura 48. Enterramientos vacíos: Iglesia parroquial de Olleros de Pisuerga (Palencia), solado de enterramientos hoy vacíos, que funciona como suelo elevado, 2012-07-24.

B.2. Sistemas lineales

B.2.a. Bajo solado:

- Tubo drenante (**#12**)⁶³. Utilizado en ocasiones como elemento de aireación de soleras en interiores. Este es el caso de la catedral de Getafe (Madrid), en cuyo proyecto del año 2005 se diseñó un sistema de aireación mediante tubos drenantes, de disposición transversal, no conectado al saneamiento (Figura 49).

Figura 49. Solera aireada o ventilada mediante tubo perforado (dispuesto en líneas paralelas y perpendiculares a los muros longitudinales, en rojo) y cámara de ventilación perimetral a la cara interior de los muros (en sombra): Catedral de Getafe (Madrid) (Duralde y Rey, 2005, Plano 26. Ventilación de solera y cámara de ventilación).

C. Cámara de superficie aireada o ventilada (de entidad mayor a una solera aireada o ventilada, transitable), bajo solado interior (Figura 50) o exterior

C.1. Sistemas de superficie

C.1.a. Bajo solado:

- Forjado sobre bóveda de ladrillo (**#13**). Como en la sinagoga de Santa María la Blanca en Toledo, construido en torno a 1994.

⁶³ “Tubo drenante: tubo enterrado cuyas paredes están perforadas para permitir la llegada del agua del terreno circundante a su interior” (DB-HS1, 2017, p.47).

En el mercado se encuentran tres tipos de tubos: de PVC con junta abierta, ranurado o perforado, y de hormigón poroso.

Este sistema se ha empleado en campos de fútbol y plazas de toros para drenar grandes cantidades de agua en superficie, dejando de ser efectivo cuando los tubos porosos se colmatan de finos o se obstruyen los poros.

Figura 50. Cámaras de superficie aireada o ventilada: **a)** Sinagoga de Santa María la Blanca en Toledo, sección transversal (Jurado, 1987, Plano PR-6. Soluciones constructivas proyectadas); **b)** Primer tramo de la iglesia de San Pablo de Valladolid (González Fraile, 2012, p.197).

- Forjado plano (#14). Algunos ejemplos son: la cámara visitable en la cara exterior del muro sur de la iglesia de la catedral de Sigüenza (Guadalajara) (1998-2003), con restos arqueológicos de una necrópolis y de una atarjea histórica⁶⁴; la cámara bajo el primer tramo de la iglesia de San Pablo en Valladolid (2002-2006), con un forjado de viguetas de hormigón y bovedilla cerámica; o la capilla de San Juan Bautista en la iglesia de El Salvador en Valladolid (2006-2009), con una estructura de acero y suelo de planchas de madera y cristal.

⁶⁴ “La atarjea histórica realizada en 1603, discurre paralela al muro por el exterior de los patios del costado sur [...] y constituye una interesante infraestructura histórica motivada por la necesidad de solucionar los problemas que ha venido ocasionando también históricamente la deficiente evacuación de las aguas en este sector” (Juste, 1998, p.2). La cámara actual ventila a través de sucesivas aperturas dispuestas a distancias regulares (respiraderos lineales bajo los peldaños de los distintos planos que conforma el techo, concebido como una rampa italiana) así como de un extractor mecánico complementario, recoge las aguas pluviales propias y aportadas por los faldones de cubiertas orientadas al sur mediante conductos secundarios y las evacúa hacia la pendiente existente frente a la fachada oeste.

D. Cámara lineal de aireación o ventilación del cimiento o base del muro, bajo solado exterior o interior

En muchos casos, la cota es mayor en el pavimento urbano exterior que en el pavimento del espacio interior del edificio, debido al recrecido de la calle.

D.1. Sistemas lineales

D.1.a. Perimetral a la cara exterior del cimiento (Figura 51 y Figura 52). Normalmente el suelo interior está a una cota igual o inferior que la cota de suelo exterior.

- Zanja en **terreno natural o roca**, transitable, con tapa de cubrición (**#15**). En el caso de la ermita de San Baudelio en Casillas de Berlanga (Soria) se ejecutó una primera cámara a mediados de los 60, que ha tenido distintas modificaciones en el transcurso del tiempo, la más reciente de los años 2000-2002.

Figura 51. Cámara lineal aireada o ventilada, excavada en roca, perimetral a la cara exterior de los muros de la ermita de San Baudelio en Casillas de Berlanga (Soria): **a)** Construcción de 1966; **b)** y **c)** Ampliación en 1974 (Rincón, 2011).

- Galería de **cuarto de cañón o medio cañón de fábrica de ladrillo**, transitable (**#16**). La mayoría de los casos incorporan en el interior del edificio una cámara de superficie aireada o ventilada o una cámara perimetral a la cara interior del muro. En

el caso del muro norte de la iglesia parroquial de Montejo de la Sierra (Madrid) el redactor del proyecto indicaba que se han de ejecutar las *“cámaras de ventilación perimetrales a base de una excavación en zanja por el exterior de los muros, hasta llegar a la cota inferior de la cimentación sin sobrepasar esta y, a continuación ejecutar un muro de ladrillo tosco de medio pie de espesor con bóveda de cuarto de punto, impermeabilizado por el exterior y protegido por lámina de geotextil para, a continuación, verter en el trasdós grava seleccionada de distintas granulometrías, más gruesas a mayor profundidad. Esta cámara se encontrará siempre seca (Por encima se cubrirá con una solera impermeabilizada y un acabado de acera y bordillo. Así como las correspondientes rejillas -sumideros longitudinales entre las aceras y el terreno y/o el resto del pavimento-) y siempre ventilada hacia el interior (Taladrando los muros y colocando tubos de PVC entre ella y los espacios vacíos correspondientes a los perímetros y trasdós de las soleras interiores) y exterior mediante bocas de ventilación verticales insertas en pequeñas rozas en los muros”* (de la Hoz, 2008, p.31). También se indica que sobre la solera de hormigón en masa se ha de realizar un cunetón, con pendiente del 2%, conectado al saneamiento. Finalmente se ejecutaron dos muretes de ladrillo perforado colocado a panderete (2008-2010).

En la capilla de San Juan Bautista en la iglesia de El Salvador en Valladolid (2006-2009), el autor del proyecto describía así la cámara: *“Cámara de ventilación perimetral exterior del templo 0,84m de anchura y 0,84m de altura, constituida por muros de **un pie de fábrica de ladrillo** macizo sobre arquerías de ladrillo para cimentar sustentados en zapatas rectangulares de hormigón, recibido con cemento de dosificación 1/3 y cuarto de bóveda en cañón de radio 0,84m apoyada contra las cimentaciones que ventila, con lámina geotextil intermedia, incluso muros de cierre en testeros, cimbras, **mortero hidrófugo en la cara oculta y lámina de caucho butilo** de 2,5mm de espesor en la parte superior del terreno solapada por las piezas del zócalo, **relleno superior de gravas** de distintos tamaños, gruesos en la parte inferior y pequeños en la superior, **separados del terreno por fieltro geotextil**, caídas hacia el exterior, limpieza, preparación, medios auxiliares y supervisión arqueológica”* (González-Fraile, 2006b, p.54). En obra tuvieron lugar algunas modificaciones, por ejemplo, el ladrillo es perforado y la primera hilera de piedra de la cara exterior del muro se deja con las juntas abiertas.

En la crujía norte del claustro de la catedral de Toledo (2004-2010) la cámara se excavó en mina⁶⁵, dejando al descubierto la zarpa de cimentación, revestida de ladrillo en bóveda de medio cañón para consolidar el terreno, con mechinales para la captación de agua y evitar empujes hidráulicos sobre la fábrica, con canal de evacuación en suelo para conducir el agua y arqueta en el punto más bajo con sistema de bombeo para extracción del agua al alcantarillado, y con tomas de ventilación al exterior (Berriochoa et al., 2010).

- Galería de bóvedas verticales de contención del terreno y semiarcos a modo de arbotantes contra la cimentación del edificio (Jurado, 2007, p.17), de fábrica de ladrillo⁶⁶, transitable (#17). Un ejemplo se tiene en la iglesia del monasterio de San Jerónimo en Granada, ejecutada en 2001.
- Cámara cubierta con cuartos de tubo de hormigón prefabricado, no transitable (#18). Se conocen bastantes casos. El más antiguo del año 1993, en donde los cuartos de cilindro se realizaron en obra. En la basílica de la Virgen de las Angustias en Granada (Herrera-Cardenete et al., 2002) se utilizó la mitad de cilindro de un colector de saneamiento de gran diámetro. Normalmente este sistema se apoya sobre una solera de hormigón con forma de canaleta, pero en ocasiones apoya sobre una hilada de ladrillo o sobre un murete, como en la iglesia de Santa Marta de Astorga (León) o en el muro sur de la catedral de Astorga (León) respectivamente. En ocasiones incorporan tubos drenantes en el trasdós como en la iglesia de Santiago el Real en Medina del Campo (Valladolid), la capilla de Quiñones de la Colegiata de San Antolín en Medina del Campo (Valladolid), o el atrio norte de la iglesia de Santa María Magdalena en Matapozuelos (Valladolid).

⁶⁵ Este sistema nos recuerda al afloramiento y captación en mina de la Fuente Grande de Ocaña (Toledo), diseñado por Juan de Herrera.

⁶⁶ Según F. Jurado, autor de los casos referidos a continuación, las evidencias que le han llevado a proyectar esta solución han sido:

- Cuando el suelo del interior del edificio se muestra empapado (iglesia de San Jerónimo en Granada, iglesia parroquial de Vall de Almonacid (Castellón)).
- Cuando los muros o pilares tienen manchas de humedades activas que llegan a los 2-3m de altura (sinagoga de Santa María la Blanca en Toledo, iglesia de Santa Catalina en Sevilla).

Entiende que esta solución no es un drenaje como tal pues su función principal no es recoger los aportes de agua del terreno sino permitir el secado de la base del muro, la cimentación o el terreno de apoyo. Nunca pone barreras al agua, de tal modo que si se filtrara agua a través del muro de contención de la cámara o si recibiera algún aporte de pluviales a través de las rejillas del forjado que hacen la función de respiradero de la cámara, estas serían conducidas a la red de saneamiento.

Figura 52. Cámara lineal aireada o ventilada, perimetral a la cara exterior del muro: **a)** Capilla de San Juan Bautista en la iglesia de El Salvador en Valladolid, cuarto de cañón de fábrica de ladrillo, 2007-09-21 (fotografía cortesía de J. García Álvarez, FPH); **b)** Iglesia del monasterio de San Jerónimo en Granada, bóvedas verticales de fábrica de ladrillo, 2001-08-22 (fotografía cortesía de F. Jurado); **c)** Catedral de Astorga (León), cuarto de cañón de hormigón prefabricado, 2001 (fotografía cortesía de J. Represa, TRYCSA).

- Cámara con **muros de fábrica de ladrillo u hormigón armado** (Figura 53), no transitable normalmente (**#19**). Se tiene una amplia casuística.

Algunos ejemplos de cámaras con muro de hormigón armado son: en la iglesia museo de arte sacro de San Salvador en Toro (Zamora), sobre el muro de la cámara apoya una atarjea de pluviales de hormigón prefabricado (canaleta de riego) que a su vez delimita longitudinalmente la cámara, con estribos de ladrillo perforado colocado a panderete (1992-1994). Este tipo se repite en la iglesia parroquial de Villamor de los Escuderos (Zamora) (2001-2003) y en los muros norte y oeste de la iglesia del Salvador, actual Casa Consistorial, en Belver de los Montes (Zamora) (2003-2006). En el palacio de los Marqueses de Castrillo, Toro (Zamora), con muro y estribos de hormigón (posterior a 1983).

Ejemplos de cámaras con muro de bloque de hormigón: en la iglesia de Santiago de los Caballeros en Medina de Rioseco (Valladolid) (2000-2003).

Ejemplos de cámaras con muro de fábrica de ladrillo: en el atrio de la catedral de Zamora, transitable, con un muro de ladrillo hueco colocado a soga, enfoscado en su cara interior (1989-1991). En los muros sur y hastial oeste de la iglesia parroquial de Pinarejos, con murete de ladrillo perforado colocado a soga y estribos de ladrillo perforado colocado a panderete (1999-2002). En el muro norte de la iglesia parroquial de Algete (Madrid), con fábrica de ladrillo perforado colocado a panderete

en murete interior y a soga en murete exterior (2004-2006), y solera de hormigón en masa⁶⁷. En los muros sur y oeste de la iglesia de San Andrés de Ávila, con murete de ladrillo perforado colocado a soga y mechinales para ventilación a través de una atarjea de pluviales, paralela a la cámara (2007-2010).

Figura 53. Cámara lineal aireada o ventilada, perimetral a la cara exterior del muro: **a)** Atrio de la catedral de Zamora, muro de fábrica de ladrillo hueco, 1991 (fotografía cortesía de A. Casaseca); **b)** Iglesia de Santiago de los Caballeros en Medina de Rioseco (Valladolid), murete de bloque de hormigón, 2002 (fotografía cortesía de J. Represa, TRYCSA); **c)** Iglesia de San Salvador en Belver de los Montes (Zamora), muro de hormigón armado sobre el que apoya un canal de pluviales que delimita la cámara (Lucas del Teso, 2006, Memoria).

- En algunos casos implementada con ventilación forzada (**#20**). Como ocurre en el muro norte de la iglesia del convento de Santo Tomás de Ávila, con ventiladores de extracción (2009-2012).

D.1.b. Perimetral a la cara interior del cimiento. Esta cámara se ejecuta con la intención de evitar el encuentro de la solera de hormigón con el muro y propiciar la respiración de la base del muro, del suelo natural y de la solera contigua (Figura 54). En ocasiones aloja los conductos de calefacción.

- Cámara con **muretes de fábrica de ladrillo**, a uno o los dos lados de la cámara, no transitable (**#21**). Se tiene una amplia casuística.

⁶⁷ A juicio de J.L. González Sánchez, arquitecto de la Oficina Técnica del Obispado de Alcalá de Henares (Madrid), no es necesaria la ejecución de una canaleta de evacuación de agua líquida ya que se trata de eliminar el vapor de agua que se genera en la cámara mediante ventilación, además la conexión con el saneamiento podría ser perjudicial si tuviera lugar un reflujo.

Ejemplos de cámaras de un solo murete (normalmente la cubierta de la cámara apoya en el murete y en la zarpa de cimentación): en la iglesia parroquial de Santiago Apóstol en Santa Lucía, Cartagena (Murcia), fábrica de ladrillo perforado colocado a panderete, cámara rellena de grava (obra ejecutada en torno a 2004). En la iglesia parroquial de Mejorada del Campo (Madrid), fábrica de ladrillo perforado colocado a soga, aloja los conductos de calefacción (2012).

Ejemplos de cámaras delimitadas por dos muretes: en la iglesia parroquial de Algete (Madrid), fábrica de ladrillo perforado colocado a panderete en murete interior y a soga en murete exterior, aloja los conductos de calefacción (2004-2006). En la catedral de Getafe (Madrid), fábrica de ladrillo perforado colocado a panderete en murete interior y a tizón en murete exterior (2005-2006). En la iglesia parroquial de Montejo de la Sierra (Madrid), fábrica de ladrillo perforado colocado a panderete, aloja los conductos de calefacción (2006-2008).

Figura 54. Cámara lineal aireada o ventilada, perimetral a la cara interior del muro: **a)** Iglesia parroquial de Algete (Madrid), solera existente, 2006 (fotografía cortesía de J.L. González Sánchez, Obispado de Alcalá); **b)** Iglesia parroquial de Mejorada del Campo (Madrid), solera sobre encachado de zahorra compactada, 2012 (fotografía cortesía de J.L. González Sánchez, Obispado de Alcalá); **c)** Deambulatorio del claustro de la catedral de Sigüenza (Guadalajara), solera sobre encofrado perdido (Jiménez Cuenca, 2012, p.24).

- En algunos casos implementada con ventilación forzada, calefacción o climatización (#22). Se conocen distintos casos. El deambulatorio del claustro principal del monasterio de El Paular en Rascafría (Madrid), tiene una cámara con ventilación pasiva, ventilación forzada (mediante ventiladores de impulsión) y tubo radiante de calefacción (2007-2011). La cámara de la iglesia parroquial de Piñuecar (Madrid)

(2004-2005) aloja los tubos de calefacción⁶⁸. El colegio convento de Trinitarios en Alcalá de Henares (Madrid) (1993-1995) tiene una cámara de aireación climatizada⁶⁹.

E. Zócalo aireado o ventilado

E.1. Sistemas de superficie

E.1.a. En la cara exterior del muro:

- Aplacado de piedra (#23). En parte del muro sur de la concatedral de Logroño se hizo un zócalo, en sustitución de un mortero de cemento, con orificios en el nivel superior e inferior.

⁶⁸ El presupuesto de la obra recoge una partida específica sobre la “cámara bufa” perimetral interior para ventilación de muros y alojar conductos de impulsión y retorno de la calefacción; formada por cajado de la solera de apoyo de aprox. 30x20cm, bajo el solado, enfoscado y fratasado interior de todas las caras, y rejillas de ventilación de acero (tipo *trámex*) de 50x20cm cada 6m aprox. (Ábalos, 2005a). A juicio de J.M. Sacristán, dirección del Departamento de Obras del Arzobispado de Madrid, este sistema es el que mejor les ha funcionado.

⁶⁹ El proyecto se acompaña de un estudio en el que se describe el diseño y cálculos de la cámara de aireación climatizada: “La cámara de aireación se ha concebido como un conducto de aire acondicionado, tres de cuyas paredes son: la cimentación, el terreno natural y la sección de la solera y encachado. La cara superior del “conducto” está formada por una pequeña losa de hormigón, provista de barrera de vapor, para impedir que el vapor que circula pase a los locales habitables.

Por el conducto de ventilación circula aire climatizado, que es impulsado en él después de haber sido deshumidificado y calentado en un climatizador. El aire caliente va evaporando la humedad de la base de los muros y de la porción de terreno en contacto con ellos, sin que se produzca, sin embargo, una desecación excesiva.

Para compensar las pérdidas de calor por transmisión en los conductos, y evitar así el enfriamiento que pueda experimentar el aire al circular por ellos (que podría producir condensaciones, según queda explicado antes), se dispone en el interior una tubería de cobre que conduce agua caliente, y que tiene por objeto mantener la temperatura en 20°C, favoreciendo la evaporación.

El aire que ha recorrido el circuito, absorbiendo vapor de agua del terreno, vuelve al climatizador, donde es deshumidificado, calentado, y recirculado de nuevo. El agua que condensa en la batería del climatizador debe tener prevista la evacuación a la red.

La longitud de un circuito no debe superar los 100 metros. Por ello, deben diseñarse tantos circuitos y climatizadores independientes como sea necesario.

La sección del conducto de ventilación se ha establecido en función de la necesidad de ajustarse al espesor de la solera ya construida” (García Morales et al., 1995).

E.1.b. En la cara interior del muro. Se utiliza cuando el suelo interior está a una cota igual o inferior que la cota de suelo exterior.

- Trasdoso de fábrica de ladrillo (**#24**). Como el zócalo realizado en la catedral de Getafe (Madrid) en 2005.
- Placas de zócalo sobre rastreles (**#25**). En la basílica de la Virgen de las Angustias en Granada (1990-1992), la moldura de remate tiene la junta horizontal abierta. En la capilla de la Concepción de la catedral de Sigüenza (2003), el zócalo de placa de piedra caliza existente se recolocó, separado del muro, formando una cámara.
- Cañizo de caña, mimbre o bambú (**#26**). En septiembre de 2011 el zócalo del patio del palacio de Guevara en Lorca (Murcia) estaba protegido con cañizo.

E.2. Sistemas lineales

E.2.a. En la base del muro. Se utiliza cuando el suelo interior está a una cota igual o inferior que la cota de suelo exterior.

- Primera hilada de piedra con las juntas verticales abiertas (**#27**). Por ejemplo, en los muros exteriores de la capilla de San Juan Bautista de la iglesia de El Salvador en Valladolid.
- Perforaciones equidistantes (**#28**). Con inclinación al exterior hacia arriba (evaporación por efecto chimenea) o hacia abajo (condensación y evacuación del agua, sifones atmosféricos). En el muro norte de la iglesia de San Miguel en Trigueros del Valle (Valladolid) las perforaciones horizontales equidistantes están conectadas a medios tubos bajo un banco corrido aireado (Figura 55).
- Sifones atmosféricos (**#29**). Son tubos porosos insertados con cierta inclinación en el muro al exterior hacia abajo para permitir la salida del agua una vez se ha condensado en el tubo el agua de evaporación del muro. Se conocen muchos casos al respecto, que con el tiempo han sido sustituidos por otros sistemas, como en el perímetro del nicho del sepulcro de los Castilla-Fonseca en la iglesia de San Lorenzo de Toro (Zamora) y en la base de los nichos (retablos de piedra) de los dos conjuntos escultóricos de barro cocido de Juan de Juni en la iglesia museo de San Francisco en Medina de Rioseco (Valladolid), o incorporan otros sistemas, como en los muros sur y oeste de la iglesia de San Quirce en Segovia (en 2018 se incorporó un tubo dren en la base de los muros).

Figura 55. Perforaciones en la base del muro norte de la iglesia de San Miguel en Trigueros del Valle (Valladolid), 2008-2010 (fotografías cortesía de TRYCSA): **a)** Medio tubo sobre cada perforación del muro, conectados con un tubo horizontal; **b)** Lámina drenante, mallazo y vertido de hormigón sobre tubos; **c)** Banco corrido aireado.

F. Drenaje⁷⁰

F.1. Sistemas de superficie

F.1.a. Suelos en exterior:

- Grava sobre zahorra natural o artificial compactada (**#30**). Como en los terrenos de la Carrera que rodean el monasterio de Uclés (Cuenca), obra realizada en 2005.

F.1.b. Suelos en interior:

- Encachado bajo solera (**#31**). Es habitual el uso de soleras de hormigón sobre encachado⁷¹.

F.2. Sistemas lineales

F.2.a. Próximo al edificio contra ladera:

- Arqueta arenero (**#32**). Se trata de un canal longitudinal en zonas de pendiente, próximo a estructuras contra terreno, con rejilla de cubrición.
- Zanja drenante o dren de grava⁷², con materiales filtrantes y cubrición (**#33**). En San Miguel de Lillo en Oviedo, en paralelo al muro norte, se ejecutó una solera de hormigón en forma de canal que finaliza en el cauce del arroyo, rellenando la zanja con material filtrante cubierto con tierras procedentes de la excavación (2005-2007).

⁷⁰ “Drenaje: operación de dar salida a las aguas muertas o a la excesiva humedad de los terrenos por medio de zanjas o cañerías” (DB-HS1, 2017, p.44).

El sistema de drenaje excede las funciones principales de un sistema de ventilación. Aun así, este estudio lo incorpora, pues en ocasiones no es fácil establecer el límite de las funciones de estos sistemas o se trata de sistemas mixtos. La clasificación elaborada los incorpora como un sistema horizontal, de superficie o lineal, según las distintas ubicaciones que este puede tener en el edificio. En esta clasificación quedan contenidos los cuatro sistemas que se plantean en la NTE-ASD, a saber, tubos y grava como drenes lineales, así como pantallas porosas y encachados como drenes superficiales.

⁷¹ Según el DB-HS1: “Encachado: capa de grava de diámetro grande que sirve de base a una solera apoyada en el terreno con el fin de dificultar la ascensión del agua del terreno por capilaridad a ésta” (2017, p.45).

Según la NTE-ASD: “Los encachados son capas de material filtrante dispuestas sobre el terreno natural y con el lecho de apoyo inclinado hacia unos drenes lineales, que efectúan la recogida y evacuación del agua” (1977, p.1).

⁷² Ambos términos quedan descritos en la normativa española “Zanja drenante: zanja que recoge el agua del terreno circundante y la conduce a la red de alcantarillado o de saneamiento” (DB-HS1, 2017, p.47). El dren de grava es una zanja rellena de grava de 2-5cm compactada, cubierta con 20cm de árido de menos de 8cm apisonado (NTE-ASD, 1977, p.8).

- Tubo drenante en zanja corrida rellena de material filtrante (#34). En la vía pública paralela a la fachada sur de la catedral de Sigüenza (Guadalajara) hay una zanja rellena de material filtrante que incorpora un tubo drenante, próximo a la cota del pavimento de la iglesia (1999) (Figura 56). *“Uno de los principales agentes de deterioro de los conjuntos catedralicios es la humedad, ya sea proveniente de las cubiertas o del subsuelo por capilaridad. En el caso de Sigüenza, su ubicación a media ladera con pendiente descendente en el sentido sur-norte y la presencia de un estrato de agua natural en el subsuelo, provocaba incluso la afloración de agua en charcos en la nave sur de la Iglesia. Este problema, histórico, venía deteriorando las fábricas pétreas e incidiendo negativamente en la conservación del conjunto desde su construcción. De cara a una conservación correcta del bien hacia el futuro se hacía imprescindible eliminar esta presencia de humedad (y las sales y otros elementos aportados por el agua). Para ello se han ejecutado diversas acciones reflejadas esquemáticamente en las imágenes siguientes: construcción de una atarjea de gran profundidad en la calle más al sur para «cortar» el flujo de agua del subsuelo y reconducirlo hacia el perímetro exterior del inmueble, construcción de una cámara de aireación (hoy día convertida en necrópolis visitable por la aparición de restos arqueológicos) al pie de la fachada sur, construcción de recogidas de agua del patio del claustro para su evacuación al exterior (incluyendo el saneado del aljibe) y construcción de cámaras de aireación bajo el solado de las pandas del claustro”* (Jiménez Cuenca, 2012, pp.22-23).

Figura 56. Drenaje paralelo al muro sur de la catedral de Sigüenza (Guadalajara) (Jiménez Cuenca, 2012, p.22).

F.2.b. Junto al cimiento (cara exterior) (Figura 57):

Figura 57. Drenaje junto al cimiento, perimetral a la cara exterior: **a)** Iglesia parroquial de Pedrajas de San Esteban (Valladolid), tubo drenante, 2001-2003 (fotografía cortesía de J. Represa, TRYCSA); **b)** Iglesia de Santiago en Albarracín (Teruel), cava en muro norte, 2016-05-01; **c)** Iglesia de la catedral de Segorbe (Castellón), cámara histórica, 2015-10-23.

- Tubo drenante, perimetral al cimiento o a la cámara de aireación (**#35**). Se utiliza con cierta frecuencia. La función principal, según la profundidad y el tipo de suelo, puede ser recoger pequeñas cantidades por escorrentías de pluviales del propio edificio o del entorno próximo o por escorrentías subsuperficiales de ladera o como prevención de pequeñas fugas de redes urbanas. La posición altimétrica del dren lo puede marcar el nivel inferior de la solera interior o la presencia de un estrato impermeable a un nivel superior de la cimentación (NTE-ASD, 1977, p.2). “*Su pendiente no será nunca inferior al 5 ‰*” (NTE-ASD, 1977, p.1). Normalmente el tubo drenante se sitúa bajo un pavimento duro, o bajo un pavimento de canto rodado que permite filtrar el agua de cubierta y minimizar el salpiqueo del alero como en la Ermita de Corrales del Vino (Zamora) (2001-2003).

- Bloque de hormigón poroso (**#36**). En la NTE-ASD (1977, p.9) se denomina pantalla porosa, y está formada por bloques de hormigón poroso en posición vertical adosados al muro, apoyada sobre un tubo dren de hormigón poroso, separada del muro y del terreno por una membrana impermeabilizante (desde debajo de la base del tubo poroso) y por material filtrante respectivamente. Se aplica para interceptar y recoger aguas de subsuelo. En la torre de la catedral de Murcia se dispusieron bloques porosos en paralelo a la cimentación, llenando ambos lados de la pantalla con piedra de gran tamaño, para posteriormente ejecutar una losa de hormigón y su pavimentación (2007-2009). En el muro oeste de la catedral de Zamora no se siguió la disposición descrita, el bloque de hormigón (cortada la cara que queda adosada al muro) se utilizó con la intención de separar las tierras del muro y propiciar el intercambio de aire a través de una rendija en la cabeza de la pantalla, protegida del agua de lluvia; la cara exterior de la pantalla de hormigón se impermeabilizó y al lado se dispuso un tubo dren envuelto en material filtrante (~2009). En la cara interior de la cabecera de la iglesia parroquial de Bustarviejo (Madrid) desde la solera se incorporó una pantalla porosa como límite del suelo elevado (2007-2009).
- Dren de grava para recoger el agua de cubierta (**#37**). Se impermeabiliza el muro y se canaliza el agua a través de media caña de PVC en solera de hormigón, sobre la que se dispone material filtrante y encima grava suelta o en gaviones. En la ciudad de Zamora distintas iglesias tienen un perímetro de grava en gaviones: la iglesia del Santo Sepulcro (2009-2010), la iglesia de San Frontis (2009-2010) o la iglesia de San Claudio de Olivares (2011-2012) que en 2004 ya disponía de un dren de gravas, aunque sin salida al saneamiento.
- Zanja a cielo abierto o cava, en muros contra ladera, sin materiales de relleno, sin tapa de cierre (**#38**). Fundamentalmente liberan el muro del terreno contra ladera, alejando el agua del edificio. En el caso del muro norte de la iglesia del monasterio de El Parral en Segovia, en 1914 R. Velázquez Bosco ejecutó la cava y en 1994 A. Mas-Guindal recanalizó las aguas con un tubo dren de PVC (Mas-Guindal, 2011). En el muro norte de la iglesia de Santiago en Albarracín (Teruel), la cava fue ejecutada por la Dirección General de Regiones Devastadas. En el muro sur y cabecera de la iglesia parroquial de Clavijo (La Rioja), la cava fue abierta en torno al año 2000.

- Galería drenante (**#39**). Aísla el muro del agua, que es conducida al saneamiento. Se conocen distintos casos antiguos: en la catedral de Valladolid, diseñada por Juan de Herrera (González Fraile, 2012, p.193); en la iglesia de la catedral basílica de Segorbe (Castellón) cuya cámara ha sido reparada recientemente (limpieza y consolidación) y se han abierto huecos de ventilación; o en el muro sur de la iglesia del convento de Santa Cruz en Segovia, con una galería en muro contra ladera, cuya ejecución quizás se corresponde con el momento en que se erigen las capillas del siglo XVI, se tiene constancia de que fue reparada en 1930 y en 1986. En el caso reciente de la cámara de la ermita de la Virgen del Puerto en Madrid (2006-2009), las aguas son conducidas a un pozo de bombeo.

F.2.c. Bajo el solado interior (Figura 58):

Figura 58. Tubo drenante bajo solera interior (en línea discontinua roja): **a)** Iglesia del convento de Santa Cruz en Segovia (García-Gil, 1985, Plano Planta proyecto); **b)** Iglesia parroquial de Galapagar, Madrid (García-Tolosana, 2006, Plano I-01. Plantas. Drenaje). **c)** Colector bajo el solado del ingenio grande de la casa de la Moneda en Segovia, 2007-08-20 (fotografía cortesía de GROMA Estudio de Arqueología y Patrimonio).

- Tubo drenante (**#40**). El drenaje de una solera se considera necesario cuando existe agua ascendente por subpresión⁷³, de tal modo que una red de drenes ha de recoger y conducir las aguas de subsuelo a una red perimetral (NTE-ASD, 1977, p.2). La red de drenes se sitúa en encachado bajo solera y puede tener distintas disposiciones. En los casos de la iglesia del convento de Santa Cruz en Segovia y la parroquial de Santa María de la Alameda (Madrid), ambos proyectos de 1985 y 2000 respectivamente, el tubo drenante mantenía una disposición en espina de pez, aunque en el primer caso no se llegó a ejecutar. En la iglesia parroquial de Galapagar (Madrid), el proyecto es del año 2006 y la disposición del tubo drenante es longitudinal.
- Galería drenante o colector, en edificios ubicados en la ribera de un río (**#41**). Por ejemplo, la casa de la Moneda en Segovia, en la ribera del río Eresma, tiene un colector del siglo XVIII, bajo el solado del ingenio grande, que recibe el agua del sistema de drenaje y lo vierte al río.

En definitiva, en esta clasificación formal se han documentado 41 casos distintos, casi todos ellos con un planteamiento *ad hoc*. De aquí la necesidad de establecer unos criterios de aplicación más generales para encauzar el diseño de sistemas pasivos de aireación, ventilación y drenaje como medida de control de la humedad de capilaridad en suelos, cimientos y bases de muros, entendiendo que cada caso requiere de un estudio y de una solución específicos.

7.3. Clasificación funcional

Los condicionantes ambientales y constructivos influyen en el funcionamiento de las cámaras, sus prestaciones técnicas y su grado de eficacia.

A continuación, se hace una distinción entre tipos y sistemas de cámaras.

⁷³ “Puede ocurrir cuando la explanada esté constituida por roca fracturada, o cuando .la explanación afecte a corrientes de agua subterráneas. Es normal que aparezca localizada en pequeñas zonas” (NTE-ASD, 1977, p.2).

Tipos de cámaras según el origen del agua y las prestaciones técnicas requeridas (Tabla 4). El origen del agua (freática, capilar, escorrentía subsuperficial o pluvial) determina las prestaciones técnicas requeridas: de aireación o de ventilación en la cámara y evaporación del cimient, drenaje del terreno o evacuación de pluviales. Más concretamente, *airear* para facilitar la difusión de vapor; *ventilar* para facilitar el intercambio de aire entre la cámara y el tiempo local, con la consiguiente evaporación o secado del cimient hasta alcanzar una humedad de equilibrio aceptable en los materiales de constitución del cimient; y *drenar* y *evacuar* el agua para impedir su llegada al cimient o muro.

- Al airear la cámara, mediante aberturas al exterior, se busca que el vapor de la cámara se desplace al exterior por la mayor presión de vapor en el interior de la cámara que en el exterior. Esta solución, en la que el aire interior de la cámara apenas se mueve o lo hace a una velocidad prácticamente inapreciable, pero que dispone de aberturas al exterior, la designamos como **cámara de aireación**.
- Al ventilar la cámara se busca eliminar el aire húmedo y reemplazarlo por aire seco con la finalidad, como en el caso anterior, de reducir la altura capilar (altura máxima que ha alcanzado el agua por capilaridad en el subsuelo por fluctuación del freático o en el muro por succión capilar) o secar la base del muro o cimentación. Se entiende que la cimentación se encuentra por encima del nivel freático y el aporte de agua que se le supone a la cámara tiene su origen en el subsuelo (en la zona de recarga por precipitación o en la zona capilar de fluctuación del nivel freático). A este sistema, en el que la entrada y salida del aire están dispuestas de tal forma que se garantiza una corriente de ventilación más o menos permanente a una velocidad sensible, lo denominamos **cámara de ventilación**.
- Para drenar la escorrentía subsuperficial del agua filtrada en el terreno o aportes de agua fortuitos (fugas de redes urbanas) habitualmente se utiliza un dren o la solución que describimos como **cámara de drenaje**, que puede ser *aireada* o *ventilada*, según sea la disposición de sus aberturas de conexión con el exterior, si las tiene.
- Para evacuar las aguas pluviales de la propia cubierta del edificio y del entorno inmediato normalmente se conducen mediante un canal específico paralelo a la cámara de aireación o ventilación o a través de la propia cámara, lo que designamos como **cámara de evacuación** *aireada* o *ventilada* según sea el caso, como en el anterior.

Tabla 4. Tipos de cámaras según el origen del agua y las prestaciones técnicas requeridas.

TIPOS DE CÁMARAS	ORIGEN DEL AGUA	PRESTACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS
<i>Cámara de aireación / Cámara de ventilación</i>	Capilar	Aireación / Ventilación y secado del muro o cimiento
<i>Cámara de drenaje aireada o ventilada</i>	Escorrentía de filtración	Drenaje del terreno o aportes fortuitos de redes urbanas
<i>Cámara de evacuación aireada o ventilada</i>	Pluvial	Evacuación de pluviales de cubierta y del entorno inmediato del edificio

Sistemas de cámaras según el número de prestaciones a las que se da servicio (Tabla 5 y Figura 59): una única prestación y dos o más prestaciones unidas o separadas. Se distinguen sistemas *unitarios*, *mixtos* y *diferenciados*.

Tabla 5. Sistemas de cámaras según prestaciones técnicas.

SISTEMAS DE CÁMARAS	TIPOS DE CÁMARAS	PRESTACIONES TÉCNICAS
Sistemas unitarios	Cámara de aireación o ventilación Cámara de drenaje del terreno Cámara de evacuación de pluviales	Prestación única
Sistemas mixtos	Cámara de drenaje aireada o ventilada Cámara de evacuación aireada o ventilada Cámara <i>multifunción</i> (de aireación o ventilación, con drenaje del terreno y/o canal de pluviales)	Varias prestaciones unidas (integradas)
Sistemas diferenciados	Cámara de aireación o ventilación, con drenaje del terreno y/o canal de pluviales	Varias prestaciones separadas (diferenciadas)

- Los **sistemas unitarios** (sistemas pasivos o activos) tienen una sola prestación técnica. Pueden ser cámaras de aireación o de ventilación, cámaras de drenaje del terreno o cámaras de evacuación de pluviales.
- Los **sistemas mixtos** (sistemas pasivos) tienen varias prestaciones técnicas unidas de forma integral. Pueden ser cámaras con una prestación predominante o cámaras *multifunción* (Figura 60).

Los drenajes de escorrentía de ladera pueden ser galerías aireadas o ventiladas o zanjas a cielo abierto. Las galerías de drenaje aireadas representan en este estudio la situación más extrema, no tanto por la cantidad de aportes de agua que pueden recibir sino porque normalmente estos aportes son continuos a lo largo de todo el

año, fluctuando su caudal según las distintas estaciones meteorológicas. Es de destacar el caso de la iglesia del convento de Santa Cruz en Segovia (drenaje histórico). Respecto a las zanjas a cielo abierto mantienen aireado el muro además de drenar el terreno. Se conocen muchos casos como en la iglesia del monasterio de El Parral en Segovia, en la iglesia de Santiago de Albarracín (Teruel) o en la iglesia parroquial de Clavijo (La Rioja).

Las cámaras *multifunción* no sólo tienen como objetivo airear los cimientos o base de los muros, sino que a su vez prevén la recogida de pluviales de las cubiertas del edificio y del entorno próximo o la conducción de los posibles aportes de subsuelo (naturales o fortuitos). Como ejemplo podemos mencionar algunos casos diseñados y ejecutados bajo la dirección del arquitecto F. Jurado, como en la sinagoga de Santa María la Blanca en Toledo, en la iglesia del monasterio de San Jerónimo en Granada, y en la parroquial de Vall de Almonacid (Castellón). Otro ejemplo es la cámara perimetral del patio del claustro de la catedral de Sigüenza (Guadalajara)⁷⁴.

- Los **sistemas diferenciados** (sistemas pasivos o activos) tienen varias prestaciones técnicas separadas de forma diferenciada, con diversidad de soluciones a nivel formal y prestacional.

Figura 59. Sistemas de cámaras según prestaciones técnicas. En azul aportes de agua y en verde recorrido del aire.

⁷⁴ La cámara de aireación del cimiento tiene un canal para conducir posibles captaciones del vergel, además de un canal específico de pluviales (1999). *A posteriori* se hizo una conexión mediante tubos pasantes con las cámaras del suelo del claustro (2006) y dependencias de la panda norte (2008), conectada a su vez mediante taladros con el exterior del lado norte.

Figura 60. Cámaras de sistemas *mixtos*: **a)** Galería drenante en la iglesia del convento de Santa Cruz en Segovia (García-Gil, 1985, Plano Corte: actual y proyecto), galería histórica, el dren no se llegó a colocar, sí se ejecutó un canal para evacuación de pluviales a nivel de calle; **b)** Zanja a cielo abierto en la iglesia parroquial de Clavijo (La Rioja), 2017-07-09; **c)** Cámara de aireación en la iglesia parroquial de Vall de Almonacid (Castellón), 2015-10-23.

El detalle de la clasificación formal ha permitido clasificar las cámaras a nivel funcional. Con esta base a continuación se definen las variables para análisis del funcionamiento de las cámaras de aireación o de ventilación *in situ*.

8. VARIABLES DE FUNCIONAMIENTO DE LAS CÁMARAS DE AIREACIÓN Y DE VENTILACIÓN

Se establece una relación de variables para estudio de las cámaras de aireación a partir de la información obtenida en la fase de documentación (ver 6.1. *Documentación*).

Se aborda el estudio de las cámaras de aireación y de ventilación para evaporación y secado del cimient, perimetrales a la cara exterior del cimient o la base de los muros de los edificios de interés patrimonial, muchas veces implementadas con elementos de drenaje del terreno y evacuación de pluviales. Normalmente son sistemas pasivos (*unitarios, mixtos o diferenciados*) de control de la humedad de capilaridad, en suelo no saturado.

Se consideran variables cuantitativas y cualitativas, por el estado del conocimiento y por los medios de investigación disponibles. El análisis de las soluciones ejecutadas en los edificios con problemas de humedad de capilaridad permite establecer unas variables o condicionantes de diseño, para su clasificación (Tabla 6) y comprensión como etapa previa a su control.

Atendiendo a las condiciones de contorno (apartado 8.1), a las condiciones particulares (8.2) y a los requerimientos (8.3), se describen las distintas variables que inciden en su funcionamiento.

8.1. Condiciones de contorno

Las condiciones de contorno, referidas a las condiciones que envuelven a la cámara (externas a la cámara, ya sean del entorno del edificio o intramuros del edificio), determinan el funcionamiento de esta y sus prestaciones técnicas de servicio, de tal modo que las condiciones particulares de la cámara se tienen que adaptar a las condiciones de contorno. Son variables que el proyectista no puede modificar en general, por lo que tiene que ajustar la solución constructiva de la cámara que adopte a los condicionantes que la situación le impone. En el caso de las cámaras de aire enterradas para el secado de los muros en edificios de interés patrimonial, el proyectista, en condiciones normales, no puede cambiar las condiciones del terreno ni las del muro o cimient, por lo que ambas forman parte de las citadas condiciones de contorno.

Se han estructurado en condiciones ambientales (apartado 8.1.1), y en condiciones constructivas del terreno y edificio (8.1.2).

8. VARIABLES DE FUNCIONAMIENTO DE LAS CÁMARAS DE AIREACIÓN Y DE VENTILACIÓN

Tabla 6. Variables de diseño y funcionamiento de las cámaras de aireación y de ventilación: condiciones de contorno, condiciones particulares y requerimientos.

CAUSAS	CONDICIONES DE CONTORNO	Acciones y condiciones ambientales	Ambiente exterior - Clima local
			Entorno exterior próximo - Condiciones físicas: arbolado, edificaciones colindantes, etc.
			Ambiente interior del edificio - Sistemas pasivos y activos
		Condiciones constructivas del terreno y edificio	Terreno - Tipo de terreno, posición del freático - Cotas relativas de suelos
			Edificio - Tipo de cimiento - Fábrica del muro y grado de deterioro - Revestimientos del muro - Evacuación de pluviales de cubierta
	CONDICIONES PARTICULARES	Acciones higrotérmicas	Origen del agua y su manifestación en la cámara - Capilar del subsuelo - Escorrentía del terreno - Pluvial de cubierta y entorno
			Condiciones constructivas de la cámara
		EFFECTOS	REQUERIMIENTOS

8.1.1. Acciones y condiciones ambientales

Las condiciones ambientales corresponden a los ambientes climático y meteorológico que envuelven al muro desde una situación global hasta la más cercana (microclima y nanoclima). Distinguimos el ambiente exterior global, el entorno exterior próximo e inmediato y el ambiente interior del edificio.

Ambiente exterior. Concierno al clima y a la meteorología local en que se sitúan los edificios objeto de estudio. Los parámetros de más interés son: temperatura y humedad del aire, precipitación y dirección dominante del viento.

Entorno exterior próximo. Se refiere a las condiciones físicas del entorno del edificio (por ejemplo, la topografía, la presencia de redes urbanas de agua) y a las acciones definidas por los parámetros físicos del ambiente exterior que inciden sobre el muro influidos por las condiciones del entorno inmediato, como son el arbolado y las edificaciones próximas, es decir, acciones de humedad ambiente, lluvia, riego y viento (velocidad y dirección).

Ambiente interior del edificio. Determinado por la dotación de sistemas pasivos o activos de ventilación, calefacción y climatización en el edificio y sus usos. Por ejemplo, gran parte de los edificios estudiados son iglesias abiertas al culto que en muchos casos están caldeadas a través de los bancos de asiento, *fan-coils* (alojados en cámaras perimetrales) o suelo radiante (sobre solera de hormigón o sobre encofrado perdido) (Figura 61).

Figura 61. Calefacción en edificios religiosos: **a)** Iglesia parroquial de Villamor de los Escuderos (Zamora), bancos dotados de calefacción eléctrica, 2016-05-31; **b)** Deambulatorio del claustro principal del monasterio de El Pualar, tubo de calefacción en cámara perimetral, 2009-06-23, (fotografía cortesía del IPCE); **c)** Iglesia parroquial de Manzanares el Real (Madrid), suelo radiante, 2012-07-11 (fotografía cortesía de Mármoles y Granitos CABANILLAS S.L.).

8.1.2. Condiciones constructivas del terreno y edificio

Se refieren al entorno inmediato que incide en el muro (tipo de terreno, cotas relativas de suelos y pendientes) y a los elementos que conforman el muro afectado por humedad de capilaridad (tipo de cimiento y fábrica del muro, materiales y revestimientos de los paramentos exteriores e interiores en su caso y tipo de evacuación de las pluviales de cubierta).

Terreno. Entendido como el entorno inmediato que influye en el muro.

- **Tipo de terreno** de apoyo del cimiento en zona no saturada (zona de recarga por precipitación o zona capilar de fluctuación del nivel freático, sin presión hidráulica) y su permeabilidad (DB-HS1, 2017).
- **Cotas relativas de los suelos** al exterior e interior del edificio, y pendientes. Es habitual la diferencia de cotas entre el suelo exterior y el suelo interior del edificio. Puede ser que el edificio se construyera en origen contra el terreno o también es muy común observar cómo los edificios históricos han quedado enterrados con el transcurso del tiempo debido al recrecido de las calles⁷⁵. En intervenciones recientes en algunos edificios se ha recuperado la cota del suelo original en el exterior o se han vaciado las tierras adosadas al muro que impedían su transpiración (Figura 62). En cualquier caso normalmente se busca que la pendiente del acerado o suelo exterior no vierta contra el muro.

Edificio. Se presta especial atención al muro o cimentación expuestos a humedad de capilaridad.

- **Tipo de cimiento y fábrica del muro** del edificio. Normalmente son muros de carga de gran espesor (de dos hojas -sillería o ladrillo- relleno de cal y canto o de mampostería) y cimiento en zarpa (de mampuestos y argamasa). La cimentación puede incorporar algún tipo de drenaje. En cualquier caso, los materiales son de naturaleza cerámica o pétreo de estructura porosa e higroscópica.

⁷⁵ En el caso de la iglesia de San Salvador en Toro (Zamora), la memoria de proyecto de 1992 dice: *“Las rasantes de los edificios circundantes a la plaza están más altas que las entradas a las viviendas, lo que constata los aumentos de nivel del suelo de la plaza, que llega a alcanzar más de 60cm sobre el nivel del pavimento del templo”* (Lucas, 1992, p.8). Seguidamente también indica que su rebaje hasta conseguir el nivel original beneficiaría el acceso al templo y la contención de las humedades.

8. VARIABLES DE FUNCIONAMIENTO DE LAS CÁMARAS DE AIREACIÓN Y DE VENTILACIÓN

Figura 62. Vaciado de tierras adosadas al muro: **a)** Capilla Luis de Lucena en Guadalajara, “cata de comprobación del enterramiento del arranque de la fachada a la plaza” (Jiménez Cuenca, 2005, p.123); **b)** Iglesia de los Santos Justo y Pastor en Segovia, vaciado de tierras junto a la cabecera, 2017-09-10.

Figura 63. Alteración de los materiales del muro: **a)** Iglesia de San Lorenzo en Toro (Zamora), degradación del ladrillo y mortero de rejuntado en la cara exterior del muro norte, 2017-06-28; **b)** y **c)** Iglesia parroquial de Pinarejos, muro sur de la nave central, bufado del revestimiento en la cara exterior y mancha de humedad en la cara interior, 2009-10-07 y 2014-02-04 (fotografías cortesía de A. Franco, Obispado de Segovia).

8. VARIABLES DE FUNCIONAMIENTO DE LAS CÁMARAS DE AIREACIÓN Y DE VENTILACIÓN

- **Revestimientos del muro** del edificio en su cara exterior e interior. En los muros muchas veces se puede observar la alteración de los materiales (ladrillos, morteros de junta y revestimientos) por efecto de la humedad. En ocasiones se debe a los propios materiales de constitución del muro, otras veces a intervenciones que incorporan morteros de rejuntado o revestimientos que no dejan transpirar al muro (Figura 63).
- **Tipo de evacuación de las pluviales de cubierta** y su incidencia en el muro. Para evitar, minimizar o desviar el salpiqueo en zócalos si el agua cae desde el alero de cubierta se aplican distintas soluciones: ampliar el vuelo del alero de cubierta mediante bocateja (teja canal sobresaliente) o planchas de acero; restaurar o proteger (mediante baberos de plomo) los botaguas existentes en las distintas alturas de fachada; restaurar o proteger el zócalo original con otro zócalo superpuesto (mediante placas de piedra); y rodear el edificio con un pavimento de grava suelta o en gaviones, o con adoquines inclinados o de corte inclinado hacia la calle (Figura 64).

Figura 64. Evacuación de pluviales de cubierta: **a)** Iglesia de San Juan de los Caballeros en Segovia, vuelo del alero ampliado, 2012-04-06; **b)** Iglesia parroquial de Villamor de los Escuderos (Zamora), grava suelta en el perímetro del edificio, 2016-05-31; **c)** Iglesia de Santa María Magdalena en Zamora, adoquines inclinados hacia la calle en el perímetro del edificio, 2016-04-01.

8.2. Condiciones particulares

Referidas a las condiciones específicas de la cámara (internas), contemplan los aspectos que inciden directamente en el funcionamiento de la cámara de aireación o de ventilación y en sus prestaciones técnicas. Se distinguen dos aspectos: las acciones higrotérmicas (apartado 8.2.1), especialmente del agua, pero también las del ambiente interior de la cámara; y las condiciones constructivas de la cámara (8.2.2), atendiendo a sus aspectos formales, prestaciones técnicas y relaciones entre los distintos elementos constructivos que conforman la cámara y entre esta con el resto del edificio.

8.2.1. Acciones higrotérmicas en el cimiento o muro

El agua es el agente fundamental que incide en el deterioro o alteración del muro. Según la forma en que se presente (líquido o vapor) y los fenómenos meteorológicos que tengan lugar, los materiales del cimiento y del muro se pueden alterar en distinto grado:

- El agua conlleva la disolución y transporte de sales⁷⁶ en materiales porosos e higroscópicos, produciendo manchas en su superficie o eflorescencias salinas. En un caso extremo el agua podría socavar el cimiento del muro.
- El vapor, en elevada concentración y temperatura, producirá condensación en las superficies menos porosas, más frías y menos ventiladas (Figura 65).
- Los ciclos de humedad-sequedad en los materiales pueden alterar su consistencia, máxime si están asociados a ciclos de disolución y transporte de sales con la consiguiente cristalización y deterioro o alteración de los materiales pétreos.

La forma de actuación del agua sobre el muro es diferente según su origen (capilar del subsuelo, escorrentía del terreno y pluvial de cubierta).

Origen del agua y su manifestación en la cámara. El origen del agua es diverso: natural (precipitación) o antrópico (pluvial de cubierta y entorno próximo, riego de jardines, limpieza urbana, fuga de redes urbanas, etc.).

⁷⁶ Si existen aportes de agua, la presencia de determinados compuestos nos puede advertir su procedencia. La presencia de cloro puede estar asociada a fugas de la red de abastecimiento o al riego, la presencia de nitritos y nitratos a la fuga de la red de saneamiento, la presencia de carbonatos a la disolución de materiales pétreos como las dolomías (procedente del terreno o del material de constitución del muro), etc.

8. VARIABLES DE FUNCIONAMIENTO DE LAS CÁMARAS DE AIREACIÓN Y DE VENTILACIÓN

Figura 65. Condensación en cámaras: **a)** Cámara de drenaje de la iglesia de Santa Cruz en Segovia, condensación en el tramo final, 2016-04-08; **b)** Cámara de aireación de la iglesia parroquial de Vall de Almonacid (Castellón), condensación en el techo de chapa colaborante, 2015-10-23 (obra terminada a finales del verano).

La manifestación del agua en la cámara puede ser:

- **Agua capilar** del subsuelo (o humedad ascendente, humedad en la zona intermedia de recarga por precipitación o zona de fluctuación del freático, sin presión hidráulica) en donde apoya la cimentación. Se manifiesta como humedad en el cimiento o muro del edificio, incluso en el solado interior del edificio. En este caso, la finalidad principal de la cámara es airear o ventilar el cimiento o muro.
- **Agua de escorrentía** del terreno (o escorrentía subsuperficial, agua que circula por el subsuelo o terreno procedente de la precipitación, riego de jardines, fuga fortuita de redes urbanas⁷⁷). Se filtra antes de su llegada a la cámara de aireación o ventilación (mediante un dren) o se manifiesta en la cámara como humedad en el muro de contención y como agua en el suelo, en cuyo caso a la finalidad principal de la cámara (airear o ventilar el cimiento) se incorpora la de conducir el agua de escorrentía. Por tanto, ambas prestaciones (airear o ventilar y drenar) pueden quedar aisladas o unidas.
- **Agua pluvial** de la cubierta del edificio y del entorno próximo (o escorrentía superficial). Se recoge en un canal específico o en el suelo de la cámara, en cuyo caso a la finalidad principal de la cámara (airear o ventilar el cimiento) se incorpora la de evacuar el agua de pluviales. Al igual que en el caso anterior, ambas prestaciones (airear o ventilar y evacuar) pueden quedar aisladas o unidas.

⁷⁷ En este sentido se puede estudiar la composición del agua para conocer su origen o inspeccionar las redes urbanas colindantes al edificio para comprobar si existen fugas.

8. VARIABLES DE FUNCIONAMIENTO DE LAS CMARAS DE AIREACIN Y DE VENTILACIN

Por tanto, las cmaras de aireacin o de ventilacin pueden dotarse de sistemas de evacuacin simple o doble (drenaje del terreno y evacuacin de pluviales). En relacin con las condiciones de drenaje y evacuacin, los cerramientos de la cmara pueden ser permeables o impermeables.

Para dar respuesta a los principales aportes de agua a los que puede estar sometida la cimentacin o la base de los muros de los edificios, se establece una correspondencia mutua entre los ambientes (agua freática, de escorrentía y pluvial) y los elementos constructivos adaptados a dichos ambientes.

En la Tabla 7 se resumen las prestaciones principales de las cmaras de aireacin, de ventilacin y sistemas de drenaje habituales en la intervencin de los edificios histricos.

Tabla 7. Uso de los distintos tipos de cmaras identificados, segn el origen del agua.

SISTEMAS DE AIREACIN / VENTILACIN (CAPILAR) Y EVACUACIN (ESCORRENTÍA Y PLUVIAL)		ORIGEN DEL AGUA		
		Capilar	Escorrentía	Pluvial
Aireacin/Ventilacin	Cmara aireacin o ventilacin	SI	SI	SI
Evacuacin simple	Dren terreno	---	SI	---
Evacuacin simple y aireacin/ventilacin	Cmara drenaje aireada o ventilada			
	Cmara aireacin o ventilacin + dren terreno	SI	SI	---
	Cmara aireacin o ventilacin + canal pluviales	---	---	SI
Evacuacin doble y aireacin/ventilacin	Cmara aireacin o ventilacin + canal pluviales + dren terreno	SI	---	SI

La Tabla 8 recoge un conjunto de ejemplos que muestran las prestaciones tcnicas de las cmaras segn las condiciones de contorno, el origen de los aportes de agua y la disposicin de los elementos constructivos.

8. VARIABLES DE FUNCIONAMIENTO DE LAS CÁMARAS DE AIREACIÓN Y DE VENTILACIÓN

Tabla 8. Ejemplos de cámaras según origen del agua y sistemas de aireación en la cámara o evaporación del cimiento y evacuación del agua. Cada ejemplo se identifica con el numeral correspondiente (#n) según la clasificación general. Se indican las fechas de proyecto y obra.

ORIGEN DEL AGUA / SISTEMAS DE AIREACIÓN Y EVACUACIÓN		EDIFICIO	FECHAS	OBSERVACIONES
CAPILAR	Cámara aireación	Iglesia parroquial de Pinarejos (Segovia) (#5 y #19)	1999-2002	Sobre el acuífero superficial libre de los arenales.
	Cámara aireación + dren	Primer tramo de la iglesia de San Pablo en Valladolid (#14 y #16)	2002-2006	Sobre un acuífero fluvial ⁷⁸ , entre los ríos Pisuerga y Esgueva
	Cámara aireación + canal + dren	Iglesia parroquial de Villamor de los Escuderos (Zamora) (#2 y #19)	2001-2003	Junto al margen del arroyo Carreteros, desbordado en octubre de 2007
ESCORRENTÍA	Cámara aireación	Palacio de los Marqueses de Castrillo, Toro (Zamora) (#19)	Posterior a 1983	Prestación: ventilar el muro. Trasdós del muro de hormigón de la cámara sin dren
	Dren	Bajo calzada paralela al muro sur de la catedral de Sigüenza (Guadalajara)	1999	Prestación: recoger la escorrentía subsuperficial del terreno
	Cámara drenaje-aireación	Iglesia del convento de Santa Cruz en Segovia, muro sur contra ladera (#39)	Galería histórica	Sin prestaciones separadas (aireación o ventilación y escorrentía)
	Cámara aireación + dren	Cripta de la iglesia de Santiago Apóstol. Jumilla (Murcia), muro norte (#16 y #21)	Ejecución de 2005 aprox.	Con prestaciones separadas (aireación o ventilación y escorrentía)
PLUVIAL	Cámara aireación	Atrio de la catedral de Zamora (#19)	1989-1991	Recibe pluviales de la cubierta
		Iglesia parroquial de Vall de Almonacid (Castellón) (#4 y #17)	2014-2015	Recibe pluviales de la cubierta y el entorno próximo, con conexión al saneamiento. Trasdós del muro de la cámara permeable a posibles entradas de agua de escorrentía
	Cámara aireación + canal	Iglesia de San Lorenzo en Toro (Zamora) (#2 y #19)	1997-1998	Cámara de aireación delimitada por un canal de pluviales con conexión al saneamiento. Con prestaciones separadas (secado del muro y recogida de pluviales)
		Muros sur y oeste de la iglesia de San Andrés en Ávila (#19 y #35)	2007-2010	
	Cámara aireación + canal + dren	Iglesia museo de arte sacro de San Salvador en Toro (Zamora) (#19)	1992-1994	Con prestaciones separadas (secado del muro, recogida de pluviales y filtración de fugas de redes urbanas si tuvieran lugar)
		Muro oeste de la iglesia de San Hipólito en Támara de Campos (Palencia) (#19)	2005-2006	Con prestaciones separadas (secado del muro, recogida de pluviales y drenaje del terreno)

⁷⁸ Problemática histórica de drenaje del suelo de asiento de la ciudad de Valladolid.

8.2.2. Condiciones constructivas de la cámara

Atienden a los aspectos formales de la cámara de aireación o de ventilación, perimetral a la cara exterior del muro (tipos de cerramientos -suelo, paredes y techo- y permeabilidad de estos), y a las relaciones entre los elementos constructivos que conforman la cámara y entre ésta y el edificio.

Aspectos formales. Quedan definidos a través de los cerramientos (suelo o pavimento, paredes y techo). El diseño de la cámara de aireación o ventilación va a determinar sus prestaciones técnicas.

- **Suelo.** El tipo de suelo o pavimento difiere en función del objetivo que se persiga con el diseño de la cámara, ya sea la evaporación del suelo o la conducción de agua (en cuyo caso requiere de un canal con pendiente para ser evacuada). En este sentido se hace una distinción entre suelo permeable e impermeable, siendo el origen del agua de escorrentía o pluvial.

El suelo permeable puede ser natural, de tierra o excavado en roca porosa, no compacta. En ocasiones el suelo se corresponde con un nivel arqueológico, de tal modo que la cámara de aireación o ventilación se convierte en una cámara visitable si las cotas de suelo y techo lo permiten. Otras veces el suelo queda cubierto con ladrillo perforado colocado a tabla; o solado con baldosa cerámica sin apenas recibir para propiciar la evaporación del suelo, y formando cuña con pendiente para evacuación del agua.

El suelo impermeable, puede ser una solera de hormigón en masa. En ocasiones con forma de canal o con canaleta para evacuación del agua filtrada a través de paredes y techo, conectada al saneamiento normalmente (Figura 66).

- **Pared.** La pared opuesta al cimiento (muro de contención⁷⁹ de tierras o apoyo del techo de la cámara) se diferencia en los distintos casos según su finalidad técnica en la cámara, filtrar o retener la escorrentía subsuperficial del terreno, para conducirla seguidamente. Por tanto, es permeable o impermeable al agua, en función de los materiales constitutivos de la fábrica y su disposición.

La pared permeable no incorpora ningún tipo de impermeabilización en el trasdós o en la cara interior, ni drenaje. Normalmente es de fábrica de ladrillo perforado,

⁷⁹ Normalmente el cimiento del muro de contención es de hormigón (solera, maestra o zapata), según el tipo de apoyo (continuo o puntual).

8. VARIABLES DE FUNCIONAMIENTO DE LAS CÁMARAS DE AIREACIÓN Y DE VENTILACIÓN

también puede ser de bloques de hormigón. La disposición del aparejo de ladrillo difiere: a soga, a panderete para propiciar la evaporación del terreno o a tizón; en ocasiones trabado con un mortero pobre en cemento para permitir la filtración de agua, otras veces se dejan mechinales para evitar empujes hidráulicos. La fábrica de ladrillo se puede conformar con un muro recto o con un muro de bóvedas verticales (con el ladrillo colocado a soga).

Figura 66. Cámara de aireación, perimetral a la cara exterior del muro. Tipos de suelos: **a)** Capilla de San Juan Bautista en la iglesia de El Salvador en Valladolid, suelo arqueológico, 2008 (fotografía cortesía de J. García Álvarez, FPH); **b)** Iglesia parroquial de Pinarejos (Segovia), muro sur, suelo de ladrillo, 2015-08-04; **c)** Iglesia de Santiago de los Caballeros en Medina de Rioseco (Valladolid), solera de hormigón con canaleta, 2003 (fotografía cortesía de J. Represa, TRYCSA).

La pared impermeable incorpora una lámina al efecto en el trasdós, que se acompaña la mayor parte de las veces de un tubo drenante o dren de gravas conectado a la red de saneamiento. Normalmente sin revestimiento en la cara interior del muro. La pared puede ser de ladrillo hueco o perforado colocado a soga o a tizón; o de hormigón (impermeable al paso del agua) (Figura 67).

- **Techo.** Hay distintos tipos de cierre mediante bóvedas (de fábrica de ladrillo en bóveda de medio cañón o en cuarto de cañón⁸⁰; o prefabricados de cuarto de tubo

⁸⁰ El cierre con fábrica de ladrillo en cuarto de cañón apoya en el arranque de bóveda en un muro de fábrica de ladrillo y por otro lado en el muro del edificio. Necesita de cimbras para su ejecución. Normalmente se coloca una lámina impermeabilizante en el trasdós y encima se realiza un relleno de zahorra compactada para recibir un enlosado de piedra.

8. VARIABLES DE FUNCIONAMIENTO DE LAS CÁMARAS DE AIREACIÓN Y DE VENTILACIÓN

de hormigón⁸¹) forjados (de viguetas y bovedillas -cerámicas o de hormigón- o chapa colaborante); o losas (prefabricadas u hormigón armado *in situ*) (Figura 68).

Figura 67. Cámara de aireación, perimetral a la cara exterior del muro. Tipos de pared: **a)** Iglesia del monasterio de San Jerónimo en Granada, trasdós del muro colmatado de tierra procedente de la excavación, 2001-08-04 (fotografía cortesía de F. Jurado); **b)** Iglesia de San Andrés de Ávila, trasdós del murete impermeabilizado, 2009-02-11 (fotografía cortesía de J. Represa, TRYCSA); **c)** Iglesia museo de arte sacro de San Salvador en Toro (Zamora), trasdós del muro de hormigón a falta de ser impermeabilizado, 1994 (fotografía cortesía de J.L. de Castro).

Figura 68. Cámara de aireación, perimetral a la cara exterior del muro. Tipos de cierre: **a)** Iglesia parroquial de Santiago Apóstol en Santa Lucía, Cartagena (Murcia), fábrica de ladrillo en cuarto de cañón (de la Hoz, 2005, p.44); **b)** Reales Carnicerías en Medina del Campo (Valladolid), cuartos de tubo de hormigón prefabricado, 2016-08 (fotografía cortesía de J.R. Galache); **c)** Iglesia parroquial de Vall de Almonacid (Castellón), fábrica de ladrillo y forjado de chapa colaborante, 2015-10-23.

⁸¹ El cierre con cuartos de tubo de hormigón prefabricado (cilindros cortados en cuartos), apoya en el suelo o en un murete (de ladrillo o bloque de hormigón) y por otro lado en el muro o zarpa de cimentación del edificio. Encima se realiza un relleno de zahorra compactada para recibir un enlosado de piedra.

8. VARIABLES DE FUNCIONAMIENTO DE LAS CÁMARAS DE AIREACIÓN Y DE VENTILACIÓN

El apoyo del forjado difiere en su cara exterior e interior. En su cara exterior se apoyan en muros de contención de tierras o en muretes que sólo sustentan el forjado; y en su cara interior se apoyan en el muro del edificio, en la zarpa de cimentación -salvando los niveles con obra de fábrica-; en muretes de ladrillo -normalmente colocado a panderete para permitir la aireación o ventilación-; en viguetas pretensadas sobre machones de ladrillo o bloque de hormigón; o en estribos que contrarrestan los empujes del muro de contención -semiarcos de ladrillo, estribos de hormigón, muretes de fábrica de ladrillo hueco colocado a panderete-, etc.

El solado puede ser de distinta naturaleza: losa (de piedra), baldosa hidráulica, adoquín, o incluso grava.

Es habitual que en estos elementos de cierre se inserten los huecos de aireación o ventilación en contacto con el exterior, que en ocasiones también reciben pluviales (de cubierta del edificio o del entorno). En ocasiones las losas se disponen en distintos planos, en cuyo encuentro incorporan las aperturas diferenciadas para aireación o entrada de pluviales.

- **Elementos complementarios.** Acompañan a los elementos constructivos según las prestaciones técnicas requeridas a la cámara sean de aireación, de ventilación o de drenaje. Son elementos como respiraderos, elementos mecánicos, tubos drenantes, canaletas, etc.

Según los aspectos formales descritos, se muestra una relación de ejemplos en la siguiente tabla (Tabla 9).

Tabla 9. Casos de cámaras de aireación según aspectos formales (elementos constructivos). Un numeral (#n) identifica los casos recogidos en la clasificación general. Se indican las fechas de redacción del proyecto y ejecución de la obra.

ASPECTOS FORMALES (elementos constructivos)		EDIFICIO	FECHAS	OBSERVACIONES
SUELO O PAVIMENTO	Permeable Suelo natural	Ermita de San Baudelio en Casillas de Berlanga (Soria) (#15)	2000-2002	Cámara excavada en roca
		Sinagoga de Santa María la Blanca en Toledo	1983-1994	Canal tallado sobre la roca o ejecutado con hormigón para evacuación del agua
		Iglesia museo de arte sacro de San Salvador en Toro (Zamora)	1992-1994	Suelo de tierra natural para permitir la evaporación

8. VARIABLES DE FUNCIONAMIENTO DE LAS CÁMARAS DE AIREACIÓN Y DE VENTILACIÓN

ASPECTOS FORMALES (elementos constructivos)		EDIFICIO	FECHAS	OBSERVACIONES
SUELO O PAVIMENTO	Permeable Suelo natural	Atrio norte de la iglesia de Santa María Magdalena en Matapozuelos (Valladolid)	2011-2013	Suelo de tierra natural para permitir la evaporación
		Cara exterior del muro sur de la iglesia de la catedral de Sigüenza (Guadalajara)	1998-2003	Suelo arqueológico en cámara visible
		Cara exterior del muro de la capilla de San Juan Bautista en la iglesia de El Salvador en Valladolid	2006-2009	Suelo arqueológico en cámara visible
	Suelo cerámico	Iglesia parroquial de Pinarejos (Segovia), muro sur y hastial oeste	1999-2002	Suelo cubierto con ladrillo perforado colocado a tabla
		Iglesia del monasterio de San Jerónimo en Granada	1999-2003	Suelo de baldosa cerámica, apenas recibida para permitir la evaporación del suelo, formando cuña con pendiente para evacuación del agua
	Impermeable Solera de hormigón	Iglesia de Santiago el Real en Medina del Campo (Valladolid)	1996-2005	Solera de hormigón en masa con formación de canaleta para conducir el agua filtrada a través del muro de bloque de hormigón
		Iglesia de Santiago de los Caballeros en Medina de Rioseco (Valladolid)	2000-2003	Solera y canaleta de hormigón en masa
		Capilla de Quiñones de la Colegiata de San Antolín en Medina del Campo (Valladolid)	2002-2008	Solera de hormigón en masa
		Iglesia parroquial de Algete (Madrid), muro norte	2004-2006	Solera de hormigón en masa
		Reales Carnicerías en Medina del Campo (Valladolid)	2015- 2016	Cuneta de hormigón en masa
PAREDES	Permeable Terreno natural	Ermita de San Baudelio en Casillas de Berlanga (Soria) (#15)	2000-2002	Cámara excavada en roca
	Fábrica de ladrillo	Iglesia del monasterio de San Jerónimo en Granada (#17)	1999-2003	Muro de bóvedas verticales de fábrica de ladrillo perforado colocado a soga, trabada con mortero pobre en cemento
		Iglesia parroquial de Vall de Almonacid (Castellón) (#17)	2014-2015	Muro de bóvedas verticales de fábrica de ladrillo colocado a soga
		Crujía norte del claustro de la catedral de Toledo (#16)	2004-2010	Muro con mechinales para la captación de agua y evitar empujes hidráulicos sobre la fábrica de ladrillo

8. VARIABLES DE FUNCIONAMIENTO DE LAS CÁMARAS DE AIREACIÓN Y DE VENTILACIÓN

ASPECTOS FORMALES (elementos constructivos)		EDIFICIO	FECHAS	OBSERVACIONES
PAREDES	Murete de bloques de hormigón	Iglesia de Santiago de los Caballeros en Medina de Rioseco (Valladolid) (#19)	2000-2003	Murete de bloques de hormigón para filtrar el agua del terreno
	Impermeabilizada	Atrio de la catedral de Zamora (#19)	1989-1991	Muro de ladrillo hueco colocado a soga, enfoscado de cemento en su cara interior, con mechinales (ladrillo hueco colocado a tizón) para evitar que el agua quede embalsada en el trasdós
	Fábrica de ladrillo	Iglesia parroquial de Santiago Apóstol en Santa Lucía, Cartagena (Murcia), muro norte (#16)	Ejecutada en 2004 aprox.	Fábrica de ladrillo perforado colocada a tizón
		Capilla de San Juan Bautista en la iglesia de El Salvador en Valladolid (#16)	2006-2009	Fábrica de ladrillo perforado colocada a tizón sobre arcos de ladrillo que salvan la excavación arqueológica
		Muros sur y oeste de la iglesia de San Andrés en Ávila (#19)	2007-2010	Murete de ladrillo perforado colocado a soga, que conforma una atarjea paralela a la cámara, separada por otro murete a soga con mechinales para aireación
		Muro norte de la iglesia parroquial de Montejo de la Sierra (Madrid) (#19)	2008-2010	Muretes de ladrillo perforado colocado a panderete. Trasdós del murete exterior colmado de hormigón
	Muro de hormigón	Iglesia museo de arte sacro de San Salvador en Toro (Zamora) (#19)	1992-1994	Muro de hormigón armado sobre el que apoya una atarjea de hormigón prefabricado (canaleta de riego), que a su vez limita la cámara de aireación en su lado exterior, con muretes de ladrillo perforado colocado a panderete. Incorpora una capa drenante en el trasdós
		Muro sur de la iglesia de la catedral de Sigüenza (Guadalajara)	1998-2003	Muro de hormigón
		Palacio de los Marqueses de Castrillo, Toro (Zamora) (#19)	Posterior a 1983	Muro de hormigón con estribos de hormigón
TECHO	Bóveda de ladrillo	Crujía norte del claustro de la catedral de Toledo (#16)	2004-2010	Cámara excavada en mina revestida de ladrillo en bóveda de medio cañón para consolidar el terreno
		Primer tramo de la iglesia de San Pablo en Valladolid (#16)	2002-2006	Cierre con fábrica de ladrillo en cuarto de cañón

8. VARIABLES DE FUNCIONAMIENTO DE LAS CÁMARAS DE AIREACIÓN Y DE VENTILACIÓN

ASPECTOS FORMALES (elementos constructivos)		EDIFICIO	FECHAS	OBSERVACIONES
TECHO	Bóveda de ladrillo	Iglesia parroquial de Santiago Apóstol en Santa Lucía, Cartagena (Murcia), muro norte (#16)	Ejecutada en 2004 aprox.	Cierre con fábrica de ladrillo en cuarto de cañón
		Cripta de la iglesia de Santiago Apóstol en Jumilla (Murcia), muro norte (#16)	Ejecutada en 2005 aprox.	Cierre con fábrica de ladrillo en cuarto de cañón
		Capilla de San Juan Bautista en la iglesia de El Salvador en Valladolid (#16)	2006-2009	Cierre con fábrica de ladrillo en cuarto de cañón
	Bóveda de hormigón prefabricado	Muro sur de la catedral de Astorga (León) (#18)	1995-2005	Cierre con cuartos de tubo de hormigón prefabricado
		Iglesia de Santiago el Real en Medina del Campo (Valladolid) (#18)	1996-2005	Cierre con cuartos de tubo de hormigón prefabricado
		Capilla de Quiñones de la Colegiata de San Antolín en Medina del Campo (Valladolid) (#18)	2002-2008	Cierre con cuartos de tubo de hormigón prefabricado
		Atrio norte de la iglesia de Santa María Magdalena en Matapozuelos (Valladolid) (#18)	2011-2013	Cierre con cuartos de tubo de hormigón prefabricado
		Fachada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid (#18)	2014-2015	Cierre con cuartos de tubo de hormigón prefabricado
	Forjado o losa	Atrio de la catedral de Zamora	1989-1991	Cierre con losas (de piedra)
		Iglesia museo de arte sacro de San Salvador en Toro (Zamora)	1992-1994	Losa de hormigón armado
		Iglesia parroquial de Pinarejos, hastial oeste	1999-2002	Losa de hormigón armado
		Muro sur de la iglesia de la catedral de Sigüenza (Guadalajara) (#14)	1998-2003	Losa de placas alveolares
		Iglesia del monasterio de San Jerónimo en Granada	1999-2003	Forjado de chapa colaborante
		Ermita de San Baudelio en Casillas de Berlanga (Soria)	2000-2002	Forjado de viguetas y bovedillas de hormigón
		Iglesia de Santiago de los Caballeros en Medina de Rioseco (Valladolid)	2000-2003	Losa de hormigón armado

8. VARIABLES DE FUNCIONAMIENTO DE LAS CÁMARAS DE AIREACIÓN Y DE VENTILACIÓN

ASPECTOS FORMALES (elementos constructivos)		EDIFICIO	FECHAS	OBSERVACIONES
TECHO	Forjado o losa	Iglesia parroquial de Villamor de los Escuderos (Zamora)	2001-2003	Losa de hormigón armado
		Iglesia parroquial de Montejo de la Sierra (Madrid),	2006-2008	Losa de hormigón armado
		Muros sur y oeste de la iglesia de San Andrés en Ávila	2007-2010	Losa de hormigón armado
		Iglesia parroquial de Vall de Almonacid (Castellón)	2014-2015	Forjado de chapa colaborante
		Palacio de los Marqueses de Castrillo, Toro (Zamora)	Posterior a 1983	Losa de hormigón armado

Las dimensiones de la cámara están condicionadas por la posición de la cimentación (caso de la iglesia de San Lorenzo de Toro, con una sección máxima de 0,60x0,32m), la necesidad de preservar restos arqueológicos (caso del muro sur de la catedral de Sigüenza, con cámara visitable), el volumen de aire que se considera necesario para el funcionamiento de la cámara o por posibilitar su mantenimiento (caso del atrio de la catedral de Zamora con una sección aproximada de 0,70x1,60m).

Relaciones entre elementos constructivos. Por último, se analizan las distintas relaciones de adecuación mutua entre los elementos constructivos de la cámara (suelo, paredes y techo), y entre ésta con el edificio (conjunto de la cámara adaptado al conjunto del edificio y entorno). Sin obviar la interdependencia de estos elementos con las prestaciones técnicas de la cámara (ventilar, drenar y evacuar) y los diferentes ambientes.

- **Encuentro del techo de la cámara con el muro del edificio.** Es relativamente frecuente que el agua se filtre en el encuentro del techo de la cámara con el muro del edificio, creándose una lámina de agua que empapa el cimient. La pendiente del acerado o calzada hacia el exterior del edificio ha de ser estudiada en función de las pendientes y superficies de evacuación del entorno. La geometría de la cámara puede favorecer la retención del agua y su consiguiente filtrado en el muro, tal podría ser el caso en el que se utilizan cilindros de hormigón cortados que apoyan en el muro del edificio, si se crean ángulos agudos en el encuentro del hormigón prefabricado y el cimient (Figura 69a). También los huecos de respiración de la cámara pueden favorecer la entrada de agua en esta. Por ejemplo, en el caso de la

8. VARIABLES DE FUNCIONAMIENTO DE LAS CÁMARAS DE AIREACIÓN Y DE VENTILACIÓN

iglesia de San Pablo de Valladolid, la entrada de agua en la cámara puede tener lugar a través de los tubos corrugados de pequeño diámetro insertados en la fábrica para airear la cámara o a través del encuentro del solado o del techo de la cámara con el muro (Figura 69b). Asimismo, las precipitaciones acompañadas de viento pueden propiciar la entrada de agua en la cámara a través del encuentro del solado con el muro. En la parroquial de Pinarejos los vientos dominantes son de dirección oeste-este, y empapan la base del muro oeste al que está adosado una cámara de aire (Figura 69c).

Figura 69. Encuentro del techo de la cámara con el muro del edificio: **a)** Basílica de la Virgen de las Angustias en Granada (Herrera-Cardenete et al., 2012, p.386); **b)** Tramo sur de la cámara de la iglesia de San Pablo en Valladolid, humedad en el encuentro de la semibóveda con el muro de cimentación, 2016-02-12; **c)** Hastial oeste de la iglesia parroquial de Pinarejos (Segovia), supuesta entrada de agua en el encuentro del forjado de la cámara con el muro, 2014-02-04 (fotografía cortesía de A. Franco, Obispado de Segovia).

8. VARIABLES DE FUNCIONAMIENTO DE LAS CÁMARAS DE AIREACIÓN Y DE VENTILACIÓN

En este sentido, algunas cámaras dejan una rendija entre el solado del pavimento urbano y el muro del edificio bajo la cual se incorpora un canal con la debida pendiente para evacuación del agua que pudiera filtrar. A través de esta rendija también se prevé la aireación o ventilación en la cámara (Figura 70). En este caso, juega un papel importante la limpieza de la rendija y el canal (nada fácil de limpiar por las reducidas dimensiones de la rendija) para que la aireación o ventilación no quede interrumpida y para evitar que el agua rebose y se cuele en la cámara.

Figura 70. Cámara de aireación en la fachada principal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid: **a)** Prefabricado recortado para aireación, 2015-03 (fotografía cortesía de J.R. Galache); **b)** Canal de pluviales, 2015-03 (fotografía cortesía de J.R. Galache); **c)** Rendija longitudinal de aireación, 2016-02-03.

8. VARIABLES DE FUNCIONAMIENTO DE LAS CÁMARAS DE AIREACIÓN Y DE VENTILACIÓN

- **Relación de la cámara de aireación o ventilación con el muro de cimentación del edificio.** En el trabajo de archivo y de campo se ha observado que el muro no está siempre en contacto directo con la cámara de aireación o ventilación, en cuyo caso hay que suponer que la intención de este diseño es airear o ventilar el suelo natural contiguo al muro. Por tanto, se ha de prestar atención a la relación de la cámara de aireación o ventilación con el muro de cimentación: directa, sin elementos constructivos interpuestos; o indirecta, con elementos constructivos interpuestos (Figura 71).

Figura 71. Relación de la cámara de aireación con el muro de cimentación del edificio. **a)** Muro sur de la ermita de San Baudelio en Casillas de Berlanga (Soria), ejecución de la cámara en 1974 (Rincón, 2011); **b)** Hastial oeste de la iglesia parroquial de Pinarejos (Segovia), espacio entre murete interior de la cámara y muro del edificio colmatado de mortero (Sanz Bermúdez, 2002, p.3).

Relación entre los elementos constructivos de la cámara de aireación o ventilación (suelo y pared) según su permeabilidad. Cuya combinación permite observar la finalidad de la cámara: evaporar el suelo y la cimentación sin aportes de escorrentía del terreno y en su caso conducir las aguas pluviales de manera independiente; evaporar el suelo y la cimentación con aportes de escorrentía del terreno y conducir las aguas pluviales; o evaporar la cimentación con o sin aportes de escorrentía del terreno (Tabla 10).

8. VARIABLES DE FUNCIONAMIENTO DE LAS CÁMARAS DE AIREACIÓN Y DE VENTILACIÓN

Tabla 10. Casos de cámaras de aireación según la permeabilidad del suelo y pared. Un numeral (#n) identifica los casos recogidos en la clasificación general. Se indican las fechas de redacción del proyecto y ejecución de la obra.

RELACIÓN ENTRE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS		EDIFICIO	FECHAS	OBSERVACIONES
SUELO - PARED	Suelo natural y pared impermeable	Muro norte de la iglesia parroquial de Montejo de la Sierra (Madrid) (#19)	2008-2010	Trasdós del murete exterior colmado de hormigón
		Capilla de San Juan Bautista en la iglesia de El Salvador en Valladolid (#16)	2006-2009	Galería de cuarto de cañón de fábrica de ladrillo impermeabilizada en el trasdós
		Atrio norte de la iglesia de Santa María Magdalena en Matapozuelos (Valladolid) (#18)	2011-2013	Cierre con cuartos de tubo de hormigón prefabricados, con junta recibida y tubo drenante en el trasdós
		Iglesia de San Lorenzo en Toro (Zamora) (#19)	1997-1998	Con canal de pluviales paralelo a la cámara
		Iglesia museo de arte sacro de San Salvador en Toro (Zamora) (#19)	1992-1994	Con canal de pluviales y capa drenante en el trasdós
	Solado y pared permeables	Iglesia del monasterio de San Jerónimo en Granada (#17)	1999-2003	Solado de junta abierta en forma de canal y fábrica de ladrillo trabada con hormigón pobre
		Iglesia parroquial de Vall de Almonacid (Castellón) (#17)	2014-2015	
	Solado impermeable y pared permeable	Iglesia de Santiago de los Caballeros en Medina de Rioseco (Valladolid) (#19)	2000-2003	Canaleta de hormigón <i>in situ</i> y murete de bloques de hormigón poroso
	Solado y pared impermeables	Iglesia de Santiago el Real en Medina del Campo(Valladolid) (#18)	1996-2005	Solera de hormigón y cierre con cuartos de tubo de hormigón prefabricados, con junta recibida y tubo drenante en el trasdós
		Capilla de Quiñones de la Colegiata de San Antolín en Medina del Campo(Valladolid) (#18)	2002-2008	

- **Conexión al saneamiento**, ante la previsión de aportes de agua (Figura 72). En estos casos es importante evitar que el agua socave el cimiento (situación que tendría lugar si el diseño de evacuación es inadecuado y no soporta los caudales recibidos) o impedir el reflujo del saneamiento.

8. VARIABLES DE FUNCIONAMIENTO DE LAS CÁMARAS DE AIREACIÓN Y DE VENTILACIÓN

Figura 72. Conexión al saneamiento: **a)** Iglesia del monasterio de San Jerónimo en Granada, pozo de gravas, 2001 (fotografía cortesía de F. Jurado); **b)** Iglesia parroquial de Vall de Almonacid (Castellón), conexión al saneamiento en el tramo este, 2015-10-23; **c)** Iglesia de Villamor de los Escuderos (Zamora), canal de pluviales en el tramo sur, conexión a la red general colmatada de tierra, 2016-06-14.

8.3. Prestaciones técnicas requeridas

Las prestaciones técnicas requeridas a la cámara con el fin de desecar el muro son: airear o ventilar⁸² la cámara, drenar el terreno o evacuar las pluviales.

⁸² Se diferencian ambos conceptos, según queda descrito en el capítulo 7.3. *Clasificación funcional*.

8. VARIABLES DE FUNCIONAMIENTO DE LAS CÁMARAS DE AIREACIÓN Y DE VENTILACIÓN

Las disposiciones constructivas más utilizadas son las siguientes:

- **Para airear la cámara.** Las cámaras de aireación incorporan huecos para posibilitar el intercambio de aire con el medio exterior. Apenas hay movimiento del aire pero hay intercambio de vapor por las diferencias de presión entre el interior de la cámara y el exterior. Normalmente se trata de cámaras con un único tramo y disposición de los huecos en esta orientación. Posiblemente, la mayoría de estas cámaras se hayan diseñado pensando en que iban a funcionar como cámaras de ventilación, pero, finalmente, su disposición constructiva no es coherente con esta pretensión y la impide.
- **Para ventilar la cámara.** Las cámaras de ventilación incorporan entradas y salidas de aire dispuestas para garantizar el movimiento del aire y favorecer el secado del cimiento húmedo. A diferencia de las cámaras de aireación sí hay un flujo apreciable de aire (los valores promedio máximos registrados son de 0,27m/s). Pueden tener tramos con distinta orientación (independientes o continuos, normalmente son tramos continuos), para propiciar el flujo de aire por diferencia de temperatura; estar conectadas a elementos verticales para provocar el tiro del aire; o tener implementados elementos mecánicos para potenciar la ventilación.

El tamaño y la disposición de los huecos de aireación o ventilación en los distintos tramos son variables. Los respiraderos pueden tener distinta disposición: en el techo de la cámara (rejillas, bolardos, garrotas⁸³), en el zócalo del edificio (rejillas, tubos rígidos⁸⁴ o flexibles) o en otros elementos ajenos a la cámara, como atarjeas urbanas, bancos de asiento⁸⁵, torre del edificio, etc. (Figura 73, Figura 74, Figura 75 y Figura 76). En el caso de las rejillas horizontales, situadas en el techo de la cámara, normalmente son vía de respiración de la cámara y vía de entrada de agua de pluviales, y en ocasiones son coincidentes con el registro de estas para el mantenimiento.

⁸³ Tubo curvado en ángulo recto o en forma de U invertida. Respiraderos, bolardos y garrotas quedan insertados en el forjado. Los huecos se realizan mediante perforación o mediante encofrado de los pasos de ventilación en el forjado.

⁸⁴ Los tubos rígidos quedan embutidos en el muro, conectando la cámara con el clima local.

⁸⁵ Que algunos proyectistas denominan bancos de ventilación, al quedar en contacto con la cámara e incorporar rejillas verticales en el frente o en los elementos de apoyo.

8. VARIABLES DE FUNCIONAMIENTO DE LAS CÁMARAS DE AIREACIÓN Y DE VENTILACIÓN

Figura 73. Cámara de aireación, perimetral a la cara exterior del muro. Respiraderos en el techo de la cámara: **a)** Atrio de la catedral de Zamora, rejillas de aireación y registro en suelo, 2016-03-04; **b)** Iglesia del convento de San Juan de los Reyes en Toledo, pequeños huecos de aireación en el canto de los bordes transversales de las losas (de piedra), ocultos por una chapa perforada (que en este caso se ha perdido), 2012-07-17.

Figura 74. Cámara de aireación, perimetral a la cara exterior del muro. Elementos de aireación en el techo de la cámara: **a)** Fachada sur de la ermita de San Baudelio en Casillas de Berlanga (Soria), respiraderos, 2012-02-15 (fotografía cortesía del IPCE); **b)** Fachada norte de la catedral de Toledo, conducto de aireación y tapa de registro, 2012-07-17.

Figura 75. Cámara de aireación, perimetral a la cara exterior del muro. Respiraderos en el zócalo del edificio: **a)** Iglesia de Santiago de los Caballeros en Medina de Rioseco (Valladolid), rejillas de aireación en pared, 2003 (fotografía cortesía de J. Represa, TRYCSA); **b)** Capilla de San Juan Bautista en la iglesia de El Salvador en Valladolid, tubos de aireación en las juntas de sillería, 2007-10-16 (fotografía cortesía de J. García Álvarez, FPH).

8. VARIABLES DE FUNCIONAMIENTO DE LAS CÁMARAS DE AIREACIÓN Y DE VENTILACIÓN

Figura 76. Elementos de ventilación de la cámara en bancos de asiento. Fachada norte de la iglesia de San Pablo en Valladolid: **a)** Sección de la cámara de ventilación (González-Fraile, 2002, Plano PR10. Estado proyecto. Detalles galería ventilación); **b)** Rejillas de ventilación en los apoyos del banco, 2014-08 (fotografía cortesía de J.R. Galache); **c)** Interior de la cámara, 2016-02-12.

La ventilación puede ser pasiva o activa. Los sistemas activos incorporan ventiladores de impulsión (la cámara está en sobrepresión) o ventiladores de extracción (la cámara está en depresión, lo que es preferible porque favorece la entrada de aire exterior, más seco que en el interior), y en ocasiones se apoyan en una batería de calefacción en la zona de impulsión y en un deshumidificador o condensador en la zona de retorno (Figura 77).

- **Para drenar el terreno.** Suele hacerse a través de la pared que delimita la cámara frente al muro o cimentación del edificio, filtrando el agua y conduciéndola por la propia cámara de aireación o ventilación; o mediante elementos específicos en el trasdós de la pared. En el primer caso se trata de una pared permeable, de mampostería (galería drenante o zanja a cielo abierto), fábrica de ladrillo (trabada

8. VARIABLES DE FUNCIONAMIENTO DE LAS CÁMARAS DE AIREACIÓN Y DE VENTILACIÓN

con mortero pobre en cemento para permitir la filtración de agua en la cámara o con mechinales para la captación de agua y evitar empujes hidráulicos sobre la fábrica) o bloques de hormigón poroso. En el segundo caso la pared es impermeable en sí misma (hormigón) o incorpora elementos en el trasdós para conducirla, como un tubo drenante (Figura 78). En cualquier caso, se busca que el agua no llegue al muro o cimentación del edificio.

Figura 77. Cámaras con sistemas activos de ventilación: **a)** Claustro principal del monasterio de El Pualar en Rascafría (Madrid), sección de cámara perimetral interior y caja con ventilador de impulsión en la cara exterior del muro (Barceló, 2007, Plano PO-10. Propuesta: panda oeste. Detalles); **b)** Muro norte de la iglesia del convento de Santo Tomás en Ávila, cámara perimetral exterior y banco con ventilador de extracción (Ranilla, 2009, Hoja 12. Detalles atarjea); **c)** Colegio convento de Trinitarios Descalzos en Alcalá de Henares (Madrid), circuito cerrado de ventilación climatizada en el perímetro interior (García-Morales et al., 1994, Figura 8).

8. VARIABLES DE FUNCIONAMIENTO DE LAS CÁMARAS DE AIREACIÓN Y DE VENTILACIÓN

Figura 78. Cámara de aireación, perimetral a la cara exterior del muro. Drenaje del terreno: **a)** Atrio de la catedral de Zamora, muro con mechinales para la captación de agua y evitar empujes hidráulicos, 2016-08-17; **b)** Capilla de Quiñones de la Colegiata de San Antolín en Medina del Campo (Valladolid), geotextil sobre tubo dren, 2008-06-13 (fotografía cortesía de J. Represa, TRYCSA); **c)** Iglesia de San Andrés en Ávila, lámina drenante sobre murete y grava filtrante sobre tubo dren revestido de geotextil, 2009-02-11 (fotografía cortesía de J. Represa, TRYCSA).

- **Para evacuar las pluviales.** Se realiza a través del suelo de la cámara de aireación o ventilación (suelo natural o roca, suelo cerámico, solera de hormigón) o mediante elementos específicos independientes (prefabricados de hormigón que delimitan la cámara), paralelos a la cámara de aireación o ventilación (Figura 79). En muchas ocasiones la vía de entrada de pluviales es también la vía de respiración de la cámara de aireación o ventilación, al quedar en contacto la canaleta de pluviales y la cámara de aireación o ventilación a través de huecos corridos, mechinales, etc.

8. VARIABLES DE FUNCIONAMIENTO DE LAS CÁMARAS DE AIREACIÓN Y DE VENTILACIÓN

Figura 79. Cámara de aireación, perimetral a la cara exterior del muro. Evacuación de pluviales: **a)** Sinagoga de Santa María la Blanca en Toledo, canal tallado sobre roca o ejecutado con hormigón, 1994 (fotografía cortesía de F. Jurado); **b)** Iglesia de San Salvador en Toro (Zamora), atarjea de hormigón prefabricado (canal de riego), 1994-10 (fotografía cortesía de J.L. de Castro); **c)** Iglesia de San Lorenzo el Real en Toro (Zamora), atarjea de hormigón prefabricado de media caña, 1998-06 (fotografía cortesía de P. Lucas).

El drenaje del terreno y la evacuación de pluviales requieren una conexión al saneamiento o una salida a un curso de agua (arroyo, río, etc.), con la precaución de evitar el refluo de las redes de desagüe para no causar daño en la cimentación o muro del edificio. En caso contrario, en función del caudal el agua se podría evaporar si la cámara está ventilada (caso de la cámara de aireación del atrio de la catedral de Zamora, que recibe pluviales que se evaporan en periodo seco).

Otra opción es conducir el agua recibida a un pozo de gravas (caso de la cámara de aireación de la iglesia del monasterio de San Jerónimo en Granada) o incorporar un pozo de bombeo si la cota de suelo de la cámara es inferior a la cota de saneamiento (caso de la cámara de aireación de la iglesia parroquial de Santa María de la Alameda (Madrid)), dependiendo del volumen de agua previsto en la cámara.

Según las prestaciones técnicas descritas, se muestra una relación de ejemplos en la siguiente tabla (Tabla 11).

8. VARIABLES DE FUNCIONAMIENTO DE LAS CÁMARAS DE AIREACIÓN Y DE VENTILACIÓN

Tabla 11. Casos de cámaras de aireación o ventilación según prestaciones técnicas supuestas. Un numeral (#n) identifica los casos recogidos en la clasificación general. Se indican las fechas de redacción del proyecto y ejecución de la obra.

PRESTACIONES TÉCNICAS SUPUESTAS		EDIFICIO	FECHAS	OBSERVACIONES
AIREACIÓN O VENTILACIÓN CÁMARA Y SECADO DEL MURO	Aireación o ventilación pasiva Techo cámara	Atrio de la catedral de Zamora	1989-1991	Aireación o ventilación a través de las tapas de registro de acero galvanizado colocadas en los dos extremos de cada tramo
		Iglesia del monasterio de San Jerónimo en Granada	1999-2003	Rejillas equidistantes en forjado (de chapa colaborante) para aireación o ventilación, que también pueden recibir pluviales
		Iglesia parroquial de Villamor de los Escuderos (Zamora)	2001-2003	Rejilla de acero tipo <i>trámex</i> sobre canaleta de pluviales, a través de cuyo hueco ventila la cámara
		Iglesia del convento de San Juan de los Reyes en Toledo, muro norte y cabecera	2004-2007	Pequeños huecos de aireación o ventilación en el canto de los bordes transversales de las losas (de piedra)
		Iglesia parroquial de Vall de Almonacid (Castellón)	2014-2015	Rejillas equidistantes en forjado (de chapa colaborante) para aireación o ventilación, que también pueden recibir pluviales
		Fachada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid	2014-2015	Rendija longitudinal entre el enlosado y el muro sobre canal de pluviales, a través de cuyo hueco ventila la cámara
	Zócalo edificio	Iglesia de Santiago de los Caballeros en Medina de Rioseco (Valladolid)	2000-2003	Rejillas equidistantes en zócalo del edificio; la cámara se conecta con cada rejilla a través de un tubo rígido de PVC insertado en el muro
		Iglesia parroquial de Santiago Apóstol en Santa Lucía, Cartagena (Murcia), muro norte	Ejecutada en 2004 aprox.	Rejillas en zócalo del edificio, tres en total
		Capilla de San Juan Bautista en la iglesia de El Salvador en Valladolid	2006-2009	Aireación o ventilación a través de tubos flexibles de pequeño diámetro insertados en el muro, desde la cámara hasta la primera hilada de piedra del zócalo en su cara exterior

8. VARIABLES DE FUNCIONAMIENTO DE LAS CÁMARAS DE AIREACIÓN Y DE VENTILACIÓN

PRESTACIONES TÉCNICAS SUPUESTAS		EDIFICIO	FECHAS	OBSERVACIONES
AIREACIÓN O VENTILACIÓN CÁMARA Y SECADO DEL MURO	Otros elementos	Iglesia de San Lorenzo en Toro (Zamora)	1997-1998	Huecos de aireación o ventilación recortados en los bordes transversales de las losas (de piedra), sobre canaleta de pluviales y garrotas o tubos curvados en ángulo recto, dos en total, situados en ambos extremos del tramo norte de la cámara (capilla y nave)
		Ermita de San Baudelio en Casillas de Berlanga (Soria)	2000-2002	Respiraderos en el forjado del lado sur, dos en total y rejillas en disposición vertical en el lado norte, dos en total, sirviendo la más oriental de acceso a la cámara
		Iglesia parroquial de Santa María de la Alameda (Madrid), muros norte y oeste	2000-2004	Bolardos de ventilación, tres en total
		Cripta de la iglesia de Santiago Apóstol en Jumilla (Murcia), muro norte	Ejecutada en 2005 aprox.	Garrotas o tubos en forma de U invertida, cuatro en total
		Iglesia parroquial de Algete (Madrid), muro norte	2004-2006	Bolardos de ventilación, cuatro en total
		Crujía norte del claustro de la catedral de Toledo	2004-2010	Garrotas o tubos curvados en forma de U invertida, dos en total en ambos extremos
		Primer tramo de la iglesia de San Pablo en Valladolid	2002-2006	Respiraderos que arrancan a dos alturas del muro de contención, quedando en contacto con el exterior a través de tubos flexibles que llegan a las patas de un banco en el muro norte o a una atarjea de pluviales en el muro sur
		Palacio de los Marqueses de Castrillo, Toro (Zamora)	Posterior a 1983	Rejillas verticales en bancos de fábrica situados en los extremos y el punto medido de cada tramo
		Iglesia museo de arte sacro de San Salvador en Toro (Zamora), muro sur y cabecera	1992-1994	Rejilla de acero tipo <i>trámex</i> sobre canaleta de pluviales, a través de cuyo hueco ventila la cámara, conectada con la base de la torre de la iglesia

8. VARIABLES DE FUNCIONAMIENTO DE LAS CÁMARAS DE AIREACIÓN Y DE VENTILACIÓN

PRESTACIONES TÉCNICAS SUPUESTAS		EDIFICIO	FECHAS	OBSERVACIONES
AIREACIÓN O VENTILACIÓN CÁMARA Y SECADO DEL MURO	Otros elementos	Iglesia parroquial de Pinarejos, atrio sur, hastial oeste y nave norte	1999-2002	Rejillas en forjado del atrio sur, una en cada extremo. Rejillas verticales en bancos de fábrica situados en los extremos del hastial oeste. Suelo elevado con rejillas de ventilación en hastial oeste y en altura en muro sur a través de un tubo vertical
		Catedral de Getafe (Madrid)	2005-2006	Cámara perimetral interior conectada a un zócalo con rejillas situadas a 4m de altura y a un <i>shunt</i> colocado en la torre nueva
	Ventilación activa Extracción	Iglesia del convento de Santo Tomás de Ávila, muro norte (#20)	2009-2012	Bancos con ventiladores de extracción, tres en total, sobre cámara perimetral en la cara exterior del muro
	Impulsión	Deambulatorio del claustro principal del monasterio de El Paular en Rascafría (Madrid) (#22)	2007-2011	Rendija longitudinal entre el enlosado y el muro sobre cámara perimetral en la cara interior de los muros, con dos ventiladores de impulsión por panda (salvo en la sur) ubicados en el suelo de la cara exterior del muro
	Climatización	Colegio convento de Trinitarios en Alcalá de Henares (Madrid) (#22)	1993-1995	Circuito cerrado en la cara interior de los muros, quedando las instalaciones en un cuarto específico
DRENAJE TERRENO	Pared cámara permeable Muro de mampostería	Muro sur de la iglesia del convento de Santa Cruz en Segovia (#39)	Histórica, reparada en 1986	Galería drenante
		Muro norte de la iglesia del monasterio de El Parral en Segovia (#38)	1914	Zanja a cielo abierto o cava, en muros contra ladera, sin materiales de relleno, sin tapa de cierre
		Muro norte de la iglesia de Santiago en Albarracín (Teruel) (#38)	Ejecutada en 1941 aprox.	
		Muro sur y cabecera de la iglesia parroquial de Clavijo (La Rioja) (#38)	Ejecutada en 2000 aprox.	
	Fábrica de ladrillo	Iglesia del monasterio de San Jerónimo en Granada (#17)	1999-2003	Fábrica trabada con mortero pobre en cemento para permitir la filtración de agua
		Crujía norte del claustro de la catedral de Toledo (#16)	2004-2010	Muro con mechinales para la captación de agua y evitar empujes hidráulicos sobre la fábrica

8. VARIABLES DE FUNCIONAMIENTO DE LAS CÁMARAS DE AIREACIÓN Y DE VENTILACIÓN

PRESTACIONES TÉCNICAS SUPUESTAS		EDIFICIO	FECHAS	OBSERVACIONES
DRENAJE TERRENO	Murete de bloques de hormigón poroso	Iglesia de Santiago de los Caballeros en Medina de Rioseco (Valladolid) (#19)	2000-2003	Murete de bloques de hormigón poroso para filtrar el agua del terreno
	Pared cámara impermeable Tubo drenante	Iglesia museo de arte sacro de San Salvador en Toro (Zamora) (#19)	1992-1994	Muro de hormigón (impermeable al paso de agua) impermeabilizado en el trasdós (imprimación y lámina)
		Iglesia de Santiago el Real en Medina del Campo (Valladolid) (#18)	1996-2005	Cierre con cuartos de tubo de hormigón prefabricado
		Capilla de Quiñones de la Colegiata de San Antolín en Medina del Campo (Valladolid) (#18)	2002-2008	
		Muros sur y oeste de la iglesia de San Andrés en Ávila (#19)	2007-2010	Fábrica de ladrillo impermeabilizada en el trasdós (lámina)
		Atrio norte de la iglesia de Santa María Magdalena en Matapozuelos (Valladolid) (#18)	2011-2013	Cierre con cuartos de tubo de hormigón prefabricado
EVACUACIÓN PLUVIALES	Suelo cámara Suelo natural Suelo cerámico	Sinagoga de Santa María la Blanca en Toledo	1983-1994	Canal tallado sobre la roca o ejecutado con hormigón
		Iglesia del monasterio de San Jerónimo en Granada	1999-2003	Suelo de baldosa cerámica formando cuña con pendiente para conducir el agua filtrada a través de la fábrica de ladrillo o recogida por las rejillas de aireación o ventilación en el techo
		Iglesia parroquial de Vall de Almonacid (Castellón)	2014-2015	
	Canal independiente Prefabricado hormigón	Iglesia museo de arte sacro de San Salvador en Toro (Zamora) (#19)	1992-1994	Atarjea de hormigón prefabricado (canaleta de riego), cubierta por rejilla de acero tipo <i>trámex</i> a través de cuyo hueco ventila la cámara
		Iglesia de San Lorenzo en Toro (Zamora) (#19)	1997-1998	Atarjea de hormigón prefabricado de media caña, cubierta por losas (de piedra) recortadas en los bordes transversales para permitir la aireación o ventilación
		Iglesia parroquial de Villamor de los Escuderos (Zamora) (#19)	2001-2003	Atarjea de hormigón prefabricado (canaleta de riego), cubierta por rejilla de acero tipo <i>trámex</i> a través de cuyo hueco ventila la cámara
		Iglesia del Salvador, actual Casa Consistorial, en Belver de los Montes (Zamora), muros norte y oeste (#19)	2003-2006, modificada en 2013	

8. VARIABLES DE FUNCIONAMIENTO DE LAS CÁMARAS DE AIREACIÓN Y DE VENTILACIÓN

Las cámaras de aireación o ventilación, drenaje del terreno y evacuación de pluviales, pueden ser sistemas pasivos o activos, con diferentes finalidades, incorporando elementos con distintas prestaciones técnicas.

- **Sistemas pasivos.** Potencian la circulación del aire por diferencias de la temperatura del aire o de la presión de vapor en la cámara (temperatura o presión de vapor mayor en la cámara respectivamente) en relación con el tiempo local o por la acción del viento en la cámara. Existen múltiples casos al respecto. Se mencionan a modo de ejemplo los de la ermita de San Baudelio en Casillas de Berlanga (Soria) o la iglesia museo de arte sacro de San Salvador en Toro (Zamora).

Figura 80. Cámaras con sistemas activos de ventilación: **a)** Muro norte de la iglesia del convento de Santo Tomás en Ávila, bancos con ventiladores de extracción, 2016-03-02; **b)** Colegio convento de Trinitarios Descalzos en Alcalá de Henares (Madrid), instalación de climatización de la cámara de ventilación, 2013-12-16; **c)** y **d)** Patio del claustro principal del monasterio de El Paular en Rascafría (Madrid), cajón con ventilador de impulsión, 2010-10-14 (fotografías cortesía del IPCE).

8. VARIABLES DE FUNCIONAMIENTO DE LAS CÁMARAS DE AIREACIÓN Y DE VENTILACIÓN

- **Sistemas activos.** Incorporan elementos mecánicos para potenciar la ventilación, aumentar la temperatura del aire o deshumidificar el aire en la cámara de aireación. Como ejemplos que potencian la circulación del aire en la cámara citamos la iglesia del convento de Santo Tomás en Ávila (con ventiladores de extracción) y el claustro del monasterio de El Pualar en Rascafría (Madrid) (con ventiladores de impulsión⁸⁶ cuya cámara también dispone de un tubo radiante de calefacción). Otro ejemplo que favorece la evaporación del cimientó y el terreno es la cámara de ventilación climatizada en el colegio convento de Trinitarios Descalzos en Alcalá de Henares, Madrid (Figura 80). En el caso de las cámaras de drenaje del terreno o evacuación de pluviales pueden incorporar pozos de bombeo para dar salida al agua recogida, como es el caso de la ermita de la Virgen del Puerto en Madrid.

Llegados a este punto, establecida la metodología de trabajo y definidas las variables para el análisis del funcionamiento de las cámaras de aireación o de ventilación *in situ* seguidamente se aborda el estudio de casos.

⁸⁶ Entran en funcionamiento según unos parámetros de consigna, que favorecen la entrada de aire más seco del que se tiene en la cámara o deambulatorio del claustro.

9. ESTUDIO DE CASOS. ANÁLISIS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS CÁMARAS DE AIREACIÓN Y DE VENTILACIÓN

En las memorias de proyecto consultadas, muchas veces se describe como finalidad técnica principal de la cámara de aireación o de ventilación reducir la capilaridad, es decir, disminuir el contenido de humedad de la base del muro o cimentación del edificio a través de la aireación o ventilación de la cámara para propiciar la evaporación del cimiento y frenar el deterioro del muro.

A priori, todas las cámaras objeto de este estudio están junto a cimientos situados encima del nivel freático. La mayoría de ellas han sido ejecutadas entre los últimos 80 años. También se han estudiado algunas cámaras históricas, pero su prestación técnica principal es el drenaje de escorrentía subsuperficial. Todas se encuentran en bienes inmuebles con algún tipo de protección jurídica.

Para analizar el funcionamiento de las cámaras se ha atendido a las condiciones ambientales y constructivas que favorecen el secado del muro, prestando especial atención a la permeabilidad de los materiales y de los elementos constructivos.

Se han examinado distintos casos⁸⁷ (ver 6. *METODOLOGÍA*), desde la cámara de drenaje-aireación hasta la cámara de ventilación propiamente dicha.

⁸⁷ Se indican las dificultades sorteadas:

- En la elección de los casos de estudio, condicionada por: la obtención de los permisos de estudio y acceso a las cámaras; los recursos humanos disponibles para posibilitar el acceso y la instalación de los equipos de medición (personal de mantenimiento, alguaciles, constructoras, compañeros arquitectos, guías de turismo, etc.); y los recursos técnicos de instrumentación y monitorización posibles (facilitados por el director de tesis, el departamento de Construcción de la ETSAM, la AEMet, el IPCE, etc.).
- En el estudio de las cámaras, supeditado a una instrumentación básica por limitación financiera (en número de equipos y prestaciones técnicas) y disponibilidad de los aparatos: instrumentos sencillos y de precisión pequeña (sobre todo en rangos de humedad relativa alta) como los registradores PCE HT-71 de temperatura y humedad relativa; instrumentos con baterías de duración limitada como el anemómetro TESTO 435-2 (en la mayoría de los casos no ha sido factible la conexión a la red eléctrica); y aparatos de lecturas acumuladas como el evaporímetro de Piché (por no disponer normalmente de recursos humanos o técnicos para registrar lecturas en intervalos de tiempo pequeños).

9. ESTUDIO DE CASOS. ANÁLISIS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS CÁMARAS DE AIREACIÓN Y DE VENTILACIÓN

Los casos de estudio instrumentados y monitorizados se encuentran en la Comunidad de Castilla y León (ver *Anexo IV*. Tabla 21⁸⁸), en la cuenca hidrográfica del Duero, en los siguientes edificios:

- Iglesia del convento de Santa Cruz la Real en Segovia (apartado 9.1).
- Iglesia parroquial de Pinarejos, Segovia (9.2).
- Atrio de la catedral de Zamora (9.3).
- Iglesia museo de San Salvador de los Caballeros en Toro, Zamora (9.4).
- Iglesia museo de San Lorenzo el Real en Toro, Zamora (9.5).
- Iglesia de San Pablo en Valladolid (9.6).
- Iglesia parroquial de Villamor de los Escuderos, Zamora (9.7.a).
- Palacio de los Castrillo en Toro, Zamora (9.7.b).

La cuenca sedimentaria del Duero es predominantemente arcillosa, constituida por rocas sedimentarias detríticas (arenas y arcillas); a excepción del caso de la iglesia de Santa Cruz (Figura 81), que se asienta sobre la unidad tectónica del Macizo Central, más concretamente en la del Sistema Central, predominantemente silícea, aunque en el caso que nos ocupa se trata de arenas pardas, areniscas y arcillas.

Otros casos de estudio instrumentados, ubicados en diferentes cuencas hidrográficas (los dos primeros en la cuenca del Júcar, y los dos siguientes en la cuenca del Tago), son:

- Catedral basílica de Segorbe, Castellón (9.7.c).
- Iglesia parroquial de Vall de Almonacid, Castellón (9.7.d).
- Iglesia del convento de Santo Tomás en Ávila (9.7.e).
- Claustro principal del monasterio de Santa María de El Pualar en Rascafría, Madrid (9.7.f).

Todas las cámaras son sistemas pasivos, a excepción de las dos últimas que están complementadas con elementos mecánicos de ventilación: la iglesia del convento de Santo Tomás en Ávila dispone de ventiladores de extracción, y el claustro principal del monasterio de Santa María de El Pualar en Rascafría (Madrid) tiene ventiladores de impulsión.

⁸⁸ Cada caso de estudio se asocia a un código de color, según se aprecia en las tablas de datos.

9. ESTUDIO DE CASOS. ANÁLISIS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS CÁMARAS DE AIREACIÓN Y DE VENTILACIÓN

Figura 81. Ubicación de las cámaras objeto de estudio (mapa base de las unidades tectónicas de la Península, obtenido de <<http://www.ign.es>>, [22 de junio de 2013]). Símbolos: los círculos y los cuadrados indican los municipios con casos de estudio, monitorizados e instrumentados respectivamente.

El proceso seguido para análisis e interpretación de los datos se detalla en el apartado 6.5. *Análisis e interpretación de los datos*. Para más detalle de los valores medidos y calculados se remite al *Anexo IV. Tablas de valores medidos y calculados en cada caso de estudio*.

9.1. Iglesia del convento de Santa Cruz la Real en Segovia

El tipo de cámara que se ha considerado más extremo es la cámara de drenaje-aireación, es decir, aquella cámara cuya función principal es drenar la escorrentía subsuperficial del terreno. En este tipo de cámaras, en ningún momento del año el aire deja de estar próximo a la saturación, aunque la cámara incorpore elementos que potencien la ventilación como pueden ser chimeneas verticales sometidas a insolación. Tal es el caso de la galería (histórica) de la iglesia del convento de Santa Cruz la Real en Segovia.

Geológicamente, el suelo de la iglesia de Santa Cruz está constituido por arenas pardas, areniscas y arcillas (miembro "*Areniscas y arcillas de Hontoria*", formación "*Dolomías*

tableadas de Caballar"), e hidrogeológicamente se trata de formaciones detríticas (Cuaternario) de permeabilidad muy alta (Fuente: Visor cartográfico del IGME).

Localización y descripción del edificio. El convento⁸⁹ se ubica a extramuros de la ciudad de Segovia, entre la ladera norte de la ciudad y la ribera del río Eresma (Figura 82).

Figura 82. Convento de Santa Cruz la Real en Segovia, Altitud: 941m (Fuente: IGN) - Latitud: 40° 57' 9" N - Longitud: 4° 7' 8" O, 2016-06-02 (Fuente: Google Earth). El círculo indica la situación de la iglesia.

El convento data del siglo XIII, aunque se reconstruyó en las últimas décadas del siglo XV, momento en que se reubicó la iglesia al sur del conjunto. La iglesia es de cruz latina, con capillas laterales en el lado de la epístola reconstruidas a finales del siglo XVI. Probablemente, la cámara de drenaje se construyó entonces.

Condiciones de contorno de la cámara. Los datos promedio del clima en Segovia⁹⁰ (periodo 1988-2010, 1005m de altitud) son: 12,4°C de temperatura, 59% de humedad relativa y 479mm de precipitación (cuenca hidrográfica del Duero). Los vientos dominantes

⁸⁹ Declarado Monumento histórico-artístico en 1931 (Fuente: Catálogo de bienes protegidos, Junta de Castilla y León).

⁹⁰ Estación meteorológica de la AEMet más cercana al convento (1,5km aprox.) Según la clasificación climática de Köppen-Geiger (1936), el clima de Segovia es oceánico con verano seco (Csb) (Fuente: Atlas agroclimático de Castilla y León).

(periodo 2000-2011) son de dirección oeste y este. La radiación solar media (periodo 1983-2005) es de $5,96\text{GJ/m}^2\cdot\text{año}$. (Fuentes: AEMet e ITACYL).

Las hojas exteriores del muro de la iglesia son de sillería. El espesor del muro es de 1,5m. El muro sur, en su cara interior muestra manchas de humedad y sales, y en su cara exterior la piedra del zócalo está alterada por efecto de la salpicadura de las pluviales de cubierta.

El interior de la iglesia tiene un sistema de calefacción por suelo radiante, que se activa en periodos lectivos (en la actualidad el edificio está ocupado por la Universidad IE y la iglesia hace las veces de aula magna).

La cámara de drenaje-aireación (sistema *unitario*) se sitúa en la cara exterior del muro sur de la iglesia. Sobre la cámara y contra este muro acomete una calzada; en su encuentro con el muro se recogen las pluviales de cubierta (sin canalón) en un canal corrido. Al otro lado de la calzada hay una línea de árboles caducifolios y detrás un muro contiene las tierras de una calzada en pendiente con redes de abastecimiento y saneamiento (Figura 83).

Condiciones particulares de la cámara. La cámara de drenaje está adosada al muro sur de la iglesia (revestido de cemento la mayor parte del recorrido) y tiene acceso desde la esquina suroeste. El muro contra terreno es de mampostería y la bóveda de argamasa (se marcan las huellas del encofrado). A lo largo del recorrido hay diez chimeneas, sólo tres están en contacto con el exterior (el resto están cegadas por la calzada). La cota de acceso a la cámara se corresponde con el nivel de suelo de la iglesia, con pendiente ascendente hasta el final del recorrido para evacuación del agua.

El agua que se filtra en la cámara procede de la escorrentía subsuperficial del terreno de ladera contiguo al muro sur del edificio. La prestación técnica principal de la cámara es el drenaje del terreno.

Análisis de funcionamiento y prestaciones de la cámara. Esta cámara se ha utilizado como proyecto piloto y se tienen múltiples registros en distintos periodos del año (enero, abril, julio, septiembre, octubre y noviembre) (Figura 84).

Al tratarse de una cámara de drenaje, con aportes continuos a lo largo de todo el ciclo hidrológico, los valores de humedad relativa en el interior de la cámara siempre son elevados y, por consiguiente, la evaporación en la cámara es mínima incluso en periodos secos (Figura 85).

9. ESTUDIO DE CASOS. ANÁLISIS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS CÁMARAS DE AIREACIÓN Y DE VENTILACIÓN

Figura 83. Cámara de drenaje-aireación de la iglesia de Santa Cruz la Real en Segovia (planimetría base facilitada por I. Rodríguez): **a)** Edificio, hacia 1920, fotografía de J. Laurent; **b)** Sección transversal: situación de la cámara y los huecos de ventilación; **c)** Planta: recorrido de la cámara, situación del registro y los huecos de ventilación, ubicación de los equipos de medición, y localización de las fotografías; **d)** Sección longitudinal: situación de la cámara y los huecos de ventilación, y ubicación de los equipos de medición.

9. ESTUDIO DE CASOS. ANÁLISIS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS CÁMARAS DE AIREACIÓN Y DE VENTILACIÓN

Figura 84. Cámara de drenaje-aireación de la iglesia de Santa Cruz la Real en Segovia, monitorización: **a)** Caracterización del ambiente de la iglesia y del muro mediante termohigrómetros, 2016-09-12; **b)** y **c)** Caracterización del muro y del ambiente de la cámara mediante termohigrómetros, anemómetro y evaporímetros, 2016-04-08.

Aun así, la tasa de evaporación en la cámara difiere a lo largo del recorrido, siendo mayor en el punto medio del recorrido (con una sección transversal aproximada de $0,8 \times 1,3$ m, entre chimeneas abiertas en contacto con el exterior) y no bajo la última chimenea en contacto con el clima local (la reja de registro de la cámara tiene $0,8 \times 1,2$ m y las salidas de las chimeneas $0,2 \times 0,5$ m aproximadamente). En la zona de mayor evaporación de todo el recorrido (en la mitad aproximadamente) el mortero de cemento del muro de la iglesia presentaba eflorescencias en el periodo de invierno, siendo indicativo de que hay corrientes de aire que facilitan su presencia (Figura 86).

9. ESTUDIO DE CASOS. ANÁLISIS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS CÁMARAS DE AIREACIÓN Y DE VENTILACIÓN

Figura 85. Cámara de drenaje-aireación de la iglesia de Santa Cruz la Real en Segovia: **a)** y **b)** Humedad relativa (datos horarios) y evaporación Piché (datos diarios) respecto del tiempo local en las distintas estaciones meteorológicas.

9. ESTUDIO DE CASOS. ANÁLISIS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS CÁMARAS DE AIREACIÓN Y DE VENTILACIÓN

Figura 86. Cámara de drenaje-aireación de la iglesia de Santa Cruz la Real en Segovia: **a)** Evaporación Piché en dos puntos del recorrido en periodo seco (datos diarios); **b)** Eflorescencias en el muro de la iglesia (mitad del recorrido), 2015-01-29.

A lo largo del recorrido horizontal de la cámara cuando la temperatura del aire aumenta el contenido de humedad sube. La temperatura del aire en la cámara está a merced del tiempo local, y los valores del contenido de humedad en la cámara están en función de la temperatura, que atenúa su comportamiento de manera progresiva desde la entrada hasta la salida de aire (Figura 87a).

Sin embargo, a lo largo del recorrido vertical de la chimenea el comportamiento del contenido de humedad es contrario al del recorrido horizontal (con menor contenido de humedad que en la chimenea). En periodos de altas presiones, el alto contenido de humedad en la chimenea disminuye por efecto de la insolación en los huecos de salida de las chimeneas (Figura 87b).

El contenido de humedad en la cámara siempre es más elevado en el interior que en el ambiente local. Además, es progresivo desde el acceso hasta la última chimenea abierta, y en mayor medida pasada esta chimenea (el valor promedio máximo, registrado en verano, es de 7,6g/kg), cuya parte del recorrido funciona como un fondo de saco (Tabla 12 y Figura 88).

9. ESTUDIO DE CASOS. ANÁLISIS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS CÁMARAS DE AIREACIÓN Y DE VENTILACIÓN

Figura 87. Cámara de drenaje-aireación de la iglesia de Santa Cruz la Real en Segovia, contenido de humedad y temperatura (datos horarios) respecto del tiempo local, 2014-10-24 al 2014-11-05: **a)** Recorrido horizontal (cámara); **b)** Recorrido vertical (última chimenea abierta).

9. ESTUDIO DE CASOS. ANÁLISIS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS CÁMARAS DE AIREACIÓN Y DE VENTILACIÓN

Tabla 12. Cámara de drenaje-aireación de la iglesia de Santa Cruz la Real en Segovia), valores promedio en el tiempo local (Segovia), el edificio y la cámara (distintos tramos y lámina de aire en la superficie del muro), en periodos húmedo y seco (datos horarios). En rojo datos que se desvían de lo normal.

2014/10/24, 00:00h al 2014/11/01, 23:00h	$\bar{T}$ (°C)	$\overline{HR}$ (%)	$\bar{W}$ (g/kg)	$\bar{W}_{muro}$ (g/kg)	$\bar{v}$ (m/s)	$\bar{E}_v$ (mm/día)
Estación AEMet (R = 0mm)	16,6	48	6,1	---	---	46,7
Iglesia, capilla	---	---	---	---	---	---
Cámara, acceso	14,4	71	8,1	---	---	---
Cámara, mitad	15,3	79	9,6	---	---	---
Cámara, chimenea	16,2	84	10,7	---	---	---
Chimenea, arranque	17,1	94	12,8	---	---	---
Chimenea, salida (912 mbar)	16,8	88	11,8	---	---	---
Cámara, fondo	18,1	69	10,0	---	---	---
2016/04/09, 00:00h al 2016/04/17, 23:00h	$\bar{T}$ (°C)	$\overline{HR}$ (%)	$\bar{W}$ (g/kg)	$\bar{W}_{muro}$ (g/kg)	$\bar{v}$ (m/s)	$\bar{E}_v$ (mm/día)
Estación AEMet (R = 21,4mm)	9,0	71	5,6	---	3,54	---
Iglesia, capilla (896 mbar)	18,6	49	7,2	7,4	---	---
Cámara, acceso	10,1	71	6,2	---	---	---
Cámara, mitad	10,3	82	7,2	---	---	---
Cámara, chimenea	11,1	89	8,3	8,3	0,03	2,9
Chimenea, arranque	---	---	---	---	---	---
Chimenea, salida	---	---	---	---	---	---
Cámara, fondo	12,4	95	9,3	---	---	---
2016/09/06, 13:00h al 2016/09/12, 12:00h	$\bar{T}$ (°C)	$\overline{HR}$ (%)	$\bar{W}$ (g/kg)	$\bar{W}_{muro}$ (g/kg)	$\bar{v}$ (m/s)	$\bar{E}_v$ (mm/día)
Estación AEMet (R = 0mm)	23,2	38	7,0	---	2,17	80,8
Iglesia, capilla	23,8	46	9,4	11,9	---	---
Cámara, acceso	20,1	61	10,0	---	---	---
Cámara, mitad	17,8	79	11,2	11,9	---	12,8
Cámara, chimenea (911 mbar)	19,3	---	---	12,6	0,01	7,5
Chimenea, arranque	---	---	---	---	---	---
Chimenea, salida	---	---	---	---	---	---
Cámara, fondo	19,9	90	14,6	16,1	---	---

9. ESTUDIO DE CASOS. ANÁLISIS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS CÁMARAS DE AIREACIÓN Y DE VENTILACIÓN

Figura 88. Cámara de drenaje-aireación de la iglesia de Santa Cruz la Real en Segovia, diagramas psicrométricos de los valores registrados respecto del tiempo local (2016-04-09 al 17, datos horarios): **a)** Cámara en distintos tramos del recorrido horizontal (acceso, mitad, chimenea y fondo); **b)** Cámara, lámina de aire en el muro, y exterior.

El flujo de aire en la cámara está en función de la velocidad o turbulencias del viento en el tiempo local. La presencia del flujo de aire en la cámara (con valores promedio muy bajos, del orden de 0,03m/s) modifica las condiciones ambientales de la misma. Si la atmósfera local está quieta los parámetros de temperatura y humedad de la cámara permanecen estables y al contrario (Figura 89).

La cara interior del muro sur de la iglesia muestra huellas de humedad, cuyo origen puede ser diverso: filtración de la conducción de pluviales, filtración del canal de la galería de drenaje que se sitúa en una cota inferior o filtración del terreno bajo la galería de drenaje (Figura 90). La cara interior del muro, a la altura de la cámara, evapora en verano (un promedio de 2,5g/kg; en la cara exterior del muro junto a la cámara la evaporación promedio es de 0,7-1,5g/kg), y el pavimento interior de la iglesia manifiesta manchas de humedad activas en las capillas laterales del lado sur incluso en verano.

Recomendaciones constructivas para resolver las disfunciones o problemas detectados. En el canal de pluviales se acumula la hojarasca de los árboles caducifolios del entorno. En la galería de drenaje se acumula el agua en periodos de fuertes precipitaciones, retenida por la obstrucción tanto del canal (bajo las chimeneas de ventilación) como del desagüe (debido a la acumulación de lodo fundamentalmente). Por tanto, es conveniente revisar el grado de impermeabilidad de los canales de evacuación de pluviales y escorrentía del terreno, además de mantener limpios no sólo los canales sino también los desagües, para evitar filtraciones en el muro o suelo del edificio. Ambas tareas se han de ajustar a una rutina quizás trimestral o al menos previa a los periodos de precipitación (primavera y otoño).

Atendiendo lo anterior, entre el canal de pluviales y la galería de drenaje, quizás resulta determinante el paso de humedad al interior del templo por contacto directo del terreno con el muro sur. Para solventar esta cuestión se requeriría por ejemplo la ampliación del canal de drenaje en altura.

9. ESTUDIO DE CASOS. ANÁLISIS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS CÁMARAS DE AIREACIÓN Y DE VENTILACIÓN

Figura 89. Cámara de drenaje-aireación de la iglesia de Santa Cruz la Real en Segovia, datos diezminutales en la cámara y datos horarios en el tiempo local, 2015-07-17 al 20: **a)** Velocidad del aire; **b)** Temperatura. Los círculos indican periodos de calma atmosférica.

9. ESTUDIO DE CASOS. ANÁLISIS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS CÁMARAS DE AIREACIÓN Y DE VENTILACIÓN

Figura 90. Cámara de drenaje-aireación de la iglesia de Santa Cruz la Real en Segovia: **a)** Manchas de humedad en la cara interior del muro, 2016-04-18; **b)** Canal de evacuación de pluviales junto al muro y rejilla de ventilación de la cámara en la calzada, 2013-08-12.

9.2. Iglesia parroquial de Pinarejos (Segovia)

Hay cámaras de aireación sometidas a humedad capilar por influencia del nivel freático, como son las cámaras de la iglesia parroquial de Pinarejos (Segovia), ejecutadas en 2002 bajo la dirección del arquitecto J.A. Sanz Bermúdez. En este caso, las cámaras perimetrales sur y oeste están aisladas de la cara exterior del cimientado del muro mediante un murete a soga. En 2009, los revestimientos exteriores e interiores del edificio mostraban manchas de humedad capilar e incluso estaban bufados (como en la cara exterior del muro sur de la nave central).

Geológicamente, el municipio de Pinarejos está constituido por arenas arcósicas, areniscas, arcillas, limos, brechas y conglomerados e hidrogeológicamente se trata de formaciones detríticas de permeabilidad media (Fuente: Visor cartográfico del IGME). La iglesia se sitúa sobre un acuífero detrítico superficial libre de los arenales o de la Tierra de Pinares. Probablemente cuando se construye la iglesia el suelo estaba saturado; en los años cuarenta del siglo pasado el agua se sacaba con cigüeñales, lo que indica que estaba muy somero; hoy en día el nivel freático se encuentra a una cota inferior y el suelo no está saturado.

Localización y descripción del edificio. La iglesia parroquial de Pinarejos (Segovia)⁹¹ se sitúa al noroeste del núcleo urbano (Figura 91).

El origen del edificio se remonta a finales del siglo XII o principios del XIII. Es de una sola nave con bóveda de cañón del siglo XVIII y cabecera de testero plano, atrio porticado al sur (cegado hasta 2001) y capilla en la crujía norte recuperada en 2001 (hasta entonces cementerio sin techo). El presbiterio da acceso a la sacristía (con aseo) al sur y a la torre al norte.

Condiciones de contorno de las cámaras. Los datos promedio del clima en Miguelañez⁹² (periodo 1981-2010, 870m de altitud) son: 12,1°C de temperatura y 472mm de precipitación

⁹¹ Declarada Bien de Interés Cultural en la Categoría de Monumento en 1995 (Fuente: Catálogo de bienes protegidos, Junta de Castilla y León).

⁹² Municipio con estación meteorológica de la AEMet más cercana a Pinarejos (20km aprox.) Según la clasificación climática de Köppen-Geiger (1936), el clima de Pinarejos es mediterráneo (Csa) (Fuente: Atlas agroclimático de Castilla y León). Aunque finalmente se trabajó con los datos medidos en la estación de Cuéllar (a distancia similar, pero a una altitud de 795m más próxima a Pinarejos), de la que no se tiene el detalle dado.

9. ESTUDIO DE CASOS. ANÁLISIS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS CÁMARAS DE AIREACIÓN Y DE VENTILACIÓN

(cuenca hidrográfica del Duero). Los vientos dominantes (periodo 2008-2011) son de dirección oeste. La radiación solar media (periodo 1983-2005) es de 5,99GJ/m²·año. (Fuentes: AEMet e ITACYL).

Figura 91. Iglesia parroquial de Pinarejos (Segovia), Altitud: 817m (Fuente: IGN) - Latitud: 41° 15' 39" N - Longitud: 4° 17' 45" O, 2017-09-05 (Fuente: Google Earth).

Los muros de la iglesia (de 1m de espesor) son de mampostería revestida, conservándose grandes fragmentos de pinturas medievales en la nave central y en el muro interior del atrio y antigua sacristía. Los revestimientos se repusieron en el año 2002, en el año 2009 mostraban manchas de humedad capilar en la cara exterior de los muros norte y oeste, y en la cara interior de los muros oeste y sur de la nave central; también en la cara exterior del muro este por incidencia del riego del jardín contiguo. En la cara exterior del muro sur de la nave central de la iglesia el mortero del zócalo estaba bufado y el mortero de rejuntado de la portada de ladrillo arenizado. El revestimiento de la cara exterior del muro sur y de la cara interior de los muros sur y norte de la nave central se ha repuesto en 2017.

El interior de la iglesia no dispone de calefacción.

El edificio tiene tres cámaras de aireación (sistema *unitario*), ejecutadas en el año 2002. En la nave norte hay un falso suelo elevado ventilado, y a los pies de los muros oeste de la iglesia y sur de la nave central hay dos cámaras de aireación (Figura 92). Junto al muro norte del edificio el suelo es de tierra, junto al hastial oeste se encuentra el cementerio del

9. ESTUDIO DE CASOS. ANÁLISIS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS CÁMARAS DE AIREACIÓN Y DE VENTILACIÓN

pueblo y el suelo del atrio está pavimentado (delante del atrio hay una calzada y un jardín). Al este hay un jardín con riego. Las aguas de cubierta (sin canalón) caen libremente a norte y sur.

Figura 92. Cámaras de aireación/ventilación de la iglesia parroquial de Pinarejos (Segovia): **a)** Edificio, fachada sur, 2016-02-13; **b)** Sección transversal: situación del suelo ventilado en la nave norte y de la cámara lineal en el atrio (planimetría base obtenida de Sanz-Bermúdez, 2002, Plano PR-17, Sección transversal y sección torre - Estado reformado); **c)** Planta: recorrido de las cámaras, situación de los huecos de ventilación, ubicación de los equipos de medición, y localización de las fotografías (planimetría base obtenida de Sanz-Bermúdez, 2002, Plano PR-10, Planta - Estado reformado).

Condiciones particulares de las cámaras. El suelo de asiento del edificio está afectado por humedad de capilaridad.

La cámara de la nave norte (suelo elevado) se construye sobre muretes de medio pie en los que apoya un tablero de rasillón cerámico, con huecos de ventilación en el muro oeste y en el muro norte en altura (Figura 93). Las cámaras de aireación de los muros oeste de la iglesia y sur de la nave central están delimitadas por muretes de medio pie de ladrillo a ambos lados, techo de rasillón cerámico y suelo de ladrillo perforado colocado a tabla. En los extremos hay unas rejillas verticales en bancos y horizontales en suelo en las cámaras del hastial oeste y del atrio respectivamente para aireación de las cámaras; su prestación técnica principal es la evaporación del suelo.

Figura 93. Cámara de ventilación en la nave norte de la iglesia parroquial de Pinarejos (Segovia): **a)** Maestras de apoyo de los muretes del suelo elevado (Sanz-Bermúdez, 2002); **b)** Chimenea de ventilación del suelo elevado en esquina noreste.

Análisis de funcionamiento y prestaciones de las cámaras. Se han realizado distintas tomas de datos de junio a febrero: inspección y seguimiento de las cámaras (Figura 94 y Figura 95), estudio de sales⁹³ en los morteros de fábrica de la portada y muro sur, y reconocimiento de la geología del entorno.

⁹³⁹³ El análisis de funcionamiento de las cámaras de aireación de Pinarejos es coincidente en el tiempo con la elaboración del informe de humedades de la profesora García Morales, iniciado en

9. ESTUDIO DE CASOS. ANÁLISIS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS CÁMARAS DE AIREACIÓN Y DE VENTILACIÓN

Figura 94. Cámara de ventilación en la nave norte de la iglesia parroquial de Pinarejos (Segovia), monitorización: **a)** Muro norte, 2015-06-18; **b)** Hueco de ventilación en muro norte, anemómetro y termohigrómetro, 2015-08-14.

Figura 95. Cámara de aireación en el muro oeste de la iglesia parroquial de Pinarejos (Segovia), monitorización, 2015-08-21: **a)** Termohigrómetro en el banco norte; **b)** Anemómetro y termohigrómetro en el banco sur.

2013 (García Morales, 2014), que estaba estudiando los focos activos de humedad en el interior del edificio y cartografiando la presencia de sales en los muros. En septiembre de 2015 se realizó una colaboración en el seguimiento del estudio de sales (nitratos y cloruros).

En verano, en el suelo elevado de la nave norte (con dos huecos verticales, de 0,25x0,25m en el zócalo del muro oeste y de 0,10m de diámetro en altura en el muro norte) la temperatura del aire se mantiene bastante estable a pesar de los ciclos diarios, sin embargo, el contenido de humedad desciende por efecto del viento seco (Figura 96 y Tabla 13), sobre todo cuando es racheado con dirección oeste (la diferencia de humedad entre huecos fluctúa entre 2,5-6,5g/kg, en este último caso con una velocidad promedio de 0,27m/s).

La cámara de aireación del testero oeste (con una sección transversal de 0,40x0,50m), tiene una rejilla vertical (de 0,25x0,25m) en ambos bancos de los dos extremos de la cámara (a norte y sur). En verano, el tramo norte de la cámara muestra un comportamiento parejo al clima local, y el tramo sur (menos expuesto al clima) es algo más estable en temperatura, con un contenido de humedad mayor que en el tramo norte, en torno a los 4g/kg (Figura 97). La cara interior del muro oeste evapora en la base, del orden de 1g/kg (Figura 98 y Tabla 13).

Recomendaciones constructivas para resolver las disfunciones o problemas detectados. La iglesia se sitúa sobre un acuífero muy somero y los materiales originales de construcción de los muros de la nave son muy ávidos de absorber agua. Además, la evaporación de los muros está limitada debido a los muretes interiores de las cámaras lineales a oeste y sur de la nave central (adosados al muro), y a los revestimientos poco permeables de la intervención de 2002. Parece necesario dejar respirar el muro en su base, quizás retirando parcialmente los muretes de las cámaras que están adosados al muro y utilizar revestimientos de morteros permeables (eliminando antes los morteros arenizados, parte de los revestimientos se repusieron en 2017 utilizando mortero de cal). También, en la cara exterior del muro oeste se ha de considerar la incidencia de la precipitación en el muro (con vientos dominantes de dirección oeste) y resolver adecuadamente el encuentro del solado con el muro (hoy con la junta abierta), así como conducir el agua de pluviales de cubierta, quizás incorporando canalones y bajantes.

9. ESTUDIO DE CASOS. ANÁLISIS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS CÁMARAS DE AIREACIÓN Y DE VENTILACIÓN

Figura 96. Cámara de ventilación en la nave norte de la iglesia parroquial de Pinarejos (Segovia): **a)** y **b)** Temperatura y contenido de humedad en el hueco oeste y en la chimenea norte respecto del tiempo local en verano (datos horarios).

9. ESTUDIO DE CASOS. ANLISIS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS CMARAS DE AIREACIN Y DE VENTILACIN

Figura 97. Cámara de aireación en el muro oeste de la iglesia parroquial de Pinarejos (Segovia): **a)** y **b)** Temperatura y contenido de humedad respecto del tiempo local en verano (datos horarios).

9. ESTUDIO DE CASOS. ANÁLISIS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS CÁMARAS DE AIREACIÓN Y DE VENTILACIÓN

Figura 98. Evaporación en la cara interior del muro oeste de la iglesia parroquial de Pinarejos (Segovia): **a)** y **b)** Temperatura y contenido de humedad respecto del ambiente de la iglesia (bajo coro) y del tiempo local en verano (datos horarios).

9. ESTUDIO DE CASOS. ANÁLISIS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS CÁMARAS DE AIREACIÓN Y DE VENTILACIÓN

Tabla 13. Cámaras de aireación/ventilación de la iglesia parroquial de Pinarejos (Segovia), valores promedio en el tiempo local (Cuéllar) y las cámaras (suelo elevado y cámara oeste), en período seco (datos horarios).

2015/06/21, 00:00h al 2015/06/29, 23:00h	$\bar{T}$ (°C)	$\bar{HR}$ (%)	$\bar{W}$ (g/kg)	$\bar{W}_{muro}$ (g/kg)	$\bar{v}$ (m/s)	$\bar{E}_v$ (mm/día)
Estación AEMet (R = 1mm)	21,7	56	8,7	---	2,00	---
Cámara O, banco N	24,2	52	10,3	---	---	---
Cámara O, banco S	23,0	74	14,1	---	---	---
Iglesia, bajo coro (925 mbar)	19,6	68	10,6	11,6	---	---
2015/08/05, 00:00h al 2015/08/10, 23:00h	$\bar{T}$ (°C)	$\bar{HR}$ (%)	$\bar{W}$ (g/kg)	$\bar{W}_{muro}$ (g/kg)	$\bar{v}$ (m/s)	$\bar{E}_v$ (mm/día)
Estación AEMet (R = 0mm)	20,7	49	7,1	---	2,75	---
Suelo elevado, chimenea N (924 mbar)	23,0	64	12,4	---	---	---
Suelo elevado, hueco O	22,6	53	9,9	---	---	---
2015/08/11, 12:00h al 2015/08/14, 11:00h	$\bar{T}$ (°C)	$\bar{HR}$ (%)	$\bar{W}$ (g/kg)	$\bar{W}_{muro}$ (g/kg)	$\bar{v}$ (m/s)	$\bar{E}_v$ (mm/día)
Estación AEMet (R = 0mm)	19,8	58	8,2	---	2,58	---
Suelo elevado, chimenea N (924 mbar)	22,3	84	15,6	---	0,27	---
Suelo elevado, hueco O	21,8	51	9,0	---	---	---
Cámara O, banco N	22,5	54	10,0	---	---	---
Cámara O, banco S	23,1	51	9,7	---	---	---

9.3. Atrio de la catedral de Zamora

En la cámara de aireación, que de manera temporal recibe pequeños aportes de agua como pueden ser pluviales de cubierta o del entorno próximo, el agua queda retenida en el suelo de la cámara, si este no tiene capacidad de absorberlo, hasta que llega un periodo seco en que puede evaporar. Este es el caso de la cámara del atrio de la catedral de Zamora, el cual dispone de dos tramos con distinta orientación (norte y este), que propician el movimiento del aire. Se construyó en 1991 bajo la dirección del arquitecto A. Casaseca Benítez.

La localidad de Zamora geológicamente se sitúa en la cuenca sedimentaria del Duero, constituida por areniscas silíceas y conglomerados, e hidrogeológicamente se trata de formaciones detríticas de permeabilidad media (Fuente: Visor cartográfico del IGME).

Localización y descripción del edificio. La catedral de Zamora⁹⁴ está emplazada en lo alto de una meseta rocosa, sobre la que se asienta la ciudad histórica en la orilla derecha del río Duero, a unos 28m de altura sobre su nivel ordinario (Figura 99).

Figura 99. Catedral de Zamora, Altitud: 648m (Fuente: IGN) - Latitud: 41° 29' 57" N - Longitud: 5° 45' 15" O), 2016-06-20 (Fuente: Google Earth). El círculo indica la situación del atrio.

⁹⁴ Declarada Monumento Nacional en 1889 (Fuente: Catálogo de bienes protegidos, Junta de Castilla y León).

La catedral se empezó a levantar a mediados del siglo XII. La portada norte y el atrio se proyectaron a finales del siglo XVI.

Condiciones de contorno de la cámara. Los datos promedio del clima en Zamora⁹⁵ (periodo 1981-2010, 656m de altitud) son: 13,1°C de temperatura, 64% de humedad relativa y 379mm de precipitación (cuenca hidrográfica del Duero). Los vientos dominantes (periodo 2000-2011) son de dirección suroeste, norte y noreste. La radiación solar media (periodo 1983-2005) es de 6,20GJ/m²·año. (Fuentes: AEMet e ITACYL).

La cámara de aireación (sistema *mixto*, ejecutada en 1991) se sitúa a los pies del muro norte de la sacristía, portada norte y capilla del Santísimo, y del muro este del claustro (Figura 100).

En el patio del claustro (a igual cota que el atrio) hay un pozo de agua, con bombeo (el nivel del agua se encontraba a 10,5m del suelo el 17 de agosto de 2016, el fondo del pozo está a unos 12m del suelo). Todo el perímetro de la catedral está pavimentado, a excepción de la zona noroeste, ajardinada con riego (a una cota ligeramente superior que el atrio, en dónde se ejecutó una barrera de drenaje en 2014 con motivo de una intervención en el tramo de muralla próximo).

Los muros que conforman el atrio son de sillería en su cara exterior, la primera hilada del muro está deteriorada por efecto de la humedad (en mayor medida en el muro este). El espesor de los muros es 1,4m. El cimiento en zarpa es de mampuestos y argamasa.

Condiciones particulares de la cámara. La cámara de aireación está adosada al cimiento de los muros (con una sección transversal aproximada de 0,75×1,5m). El murete paralelo al cimiento es de medio pie de ladrillo (Figura 101) revestido de cemento en su cara interior y el techo es de losas (de piedra). En los extremos de cada tramo hay unas rejillas de aireación y registro en el suelo (de 1×1m cada una). En paralelo a la cámara parece que se ejecutó un drenaje con conducción de aguas hacia el este.

⁹⁵ Estación meteorológica de la AEMet más cercana a la catedral (3km aprox.) Según la clasificación climática de Köppen-Geiger (1936), el clima de Zamora es mediterráneo (Csa) (Fuente: Atlas agroclimático de Castilla y León).

9. ESTUDIO DE CASOS. ANÁLISIS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS CÁMARAS DE AIREACIÓN Y DE VENTILACIÓN

Figura 100. Cámara de aireación en el atrio de la catedral de Zamora: **a)** Entorno, 2016-03-04; **b)** Vista del interior del tramo con orientación este, huellas de filtración de pluviales y suelo mojado, 2016-03-04; **c)** Planta: recorrido de la cámara, situación de los registros, ubicación de los equipos de medición, y localización de las fotografías (planimetría base facilitada por A. Casaseca).

9. ESTUDIO DE CASOS. ANÁLISIS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS CÁMARAS DE AIREACIÓN Y DE VENTILACIÓN

Figura 101. Cámara de aireación en el atrio de la catedral de Zamora, en ejecución en 1991 (fotografías cortesía de Á. Casaseca): **a)** Zanja; **b)** Murete de ladrillo; **c)** Trasdós del murete relleno de grava.

El agua que se filtra en la cámara procede principalmente de pluviales de cubierta, a través de las juntas del enlosado que cubre la cámara (excepto en los tramos coincidentes con los accesos a la iglesia o al claustro que tienen una losa de hormigón) o a través de las rejillas de aireación y registro de esta. El murete de ladrillo muestra manchas de entrada de agua a partir del encuentro del techo de la cámara con el murete. Este murete dispone de mechinales (ladrillo hueco colocado a tizón) equidistantes para evitar que posibles aportes de agua del terreno queden embalsados en el trasdós de este. La cámara no está conectada al saneamiento. La prestación técnica principal de la cámara es la evaporación del cimiento del edificio y del suelo de la cámara.

Análisis de funcionamiento y prestaciones de la cámara. Se ha estudiado el comportamiento de la cámara en periodos húmedo (el suelo se muestra encharcado en algunas zonas, Figura 102) y seco.

Las condiciones del aire en la cámara están influidas por los ciclos diarios de temperatura y humedad del clima local, aunque estas condiciones difieren según la orientación de cada tramo (norte y este). En el tramo con orientación norte tanto la temperatura como la humedad son más estables que en el tramo con orientación este, afectado por la insolación.

En un periodo seco de nueve días se aprecia cómo en el tramo norte cuando la temperatura del aire sube la humedad relativa baja, de tal modo que el grado de humedad del aire tiende a ser constante; sin embargo, en el tramo este al aumentar la temperatura el grado de

9. ESTUDIO DE CASOS. ANÁLISIS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS CÁMARAS DE AIREACIÓN Y DE VENTILACIÓN

humedad del aire también aumenta siendo el grado de humedad mayor que en el tramo norte.

Figura 102. Cámara de aireación en el atrio de la catedral de Zamora, monitorización, 2016-03-04: **a)** Tramo norte (termohigrómetros en cámara y cimientto); **b)** Esquina noroeste (termohigrómetros en cámara y cimientto); **c)** Tramo este (termohigrómetros en cámara y cimientto, anemómetro y evaporímetro en cámara).

La lámina de aire en la superficie del cimientto se aleja de las condiciones de humedad de la cámara en el caso del tramo norte (con mayor contenido de humedad en la superficie del cimientto) y se mantiene parejo en el caso del tramo este (Figura 103)

La aireación de la cámara está limitada en ambos tramos. Aunque en la esquina noroeste el aire sigue las pautas del tiempo local y del mismo modo la lámina de aire en la superficie del cimientto se mantiene con un grado de humedad parejo a la cámara de aire (Figura 104).

El anemómetro indica que sí hay movimiento del aire en el interior de la cámara. La intensidad del flujo del aire en la misma está en consonancia con el tiempo local, aunque el orden de los valores es dispar. El 15 de marzo de 2016 a las 10h, estando abierta la rejilla con orientación este en la que está incidiendo la radiación del sol, se observa que el flujo del aire se desplaza hacia dicha rejilla a lo largo de todo el recorrido. Se aprecia por el movimiento del vaho que es exhalado tras la respiración del observador o por el movimiento del humo de una **varilla de incienso** encendida. En el punto medio del tramo con orientación este se midió con el anemómetro una velocidad del aire de 0,2m/s (medición realizada tres veces).

9. ESTUDIO DE CASOS. ANLISIS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS CMARAS DE AIREACIN Y DE VENTILACIN

Figura 103a. Cámara de aireación en el atrio de la catedral de Zamora, tramos norte y este: **a)** y **b)** Temperatura y humedad relativa del aire respecto del tiempo local en verano (datos horarios).

9. ESTUDIO DE CASOS. ANÁLISIS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS CÁMARAS DE AIREACIÓN Y DE VENTILACIÓN

Figura 103b. Cámara de aireación en el atrio de la catedral de Zamora, tramos norte y este: **c)** Contenido de humedad del aire respecto del tiempo local en verano (datos horarios); **d)** Contenido de humedad de la lámina de aire en la superficie del cemento respecto del ambiente de la cámara en verano (datos horarios).

9. ESTUDIO DE CASOS. ANÁLISIS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS CÁMARAS DE AIREACIÓN Y DE VENTILACIÓN

Figura 104. Cámara de aireación en el atrio de la catedral de Zamora: **a)** Contenido de humedad del aire y de la superficie del cemento en la esquina noroeste respecto del tiempo local en verano (datos horarios); **b)** Contenido de humedad de la lámina de aire en la superficie del cemento en verano (datos horarios).

El evaporímetro también muestra que hay evaporación en el interior de la cámara. Esta difiere según la orientación de cada tramo. La evaporación es mayor en el tramo este que en el tramo norte (Figura 105).

Figura 105. Cámara de aireación en el atrio de la catedral de Zamora: **a)** y **b)** Velocidad del aire (datos horarios) y evaporación (datos diarios) respecto del tiempo local en periodo seco.

El comportamiento de la cámara cambia en periodos húmedo y seco (marzo y agosto). En periodo húmedo con una temperatura baja, en el interior de la cámara la humedad relativa es alta, el contenido de humedad es bajo y la evaporación es mínima; y en periodo seco con

9. ESTUDIO DE CASOS. ANLISIS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS CÁMARAS DE AIREACIÓN Y DE VENTILACIÓN

una temperatura alta, en el interior de la cámara la humedad relativa es media, el contenido de humedad es medio-alto y la evaporación es media (Figura 106).

Figura 106a. Cámara de aireación en el atrio de la catedral de Zamora: **a)** y **b)** Temperatura y humedad relativa (datos diarios) respecto del tiempo local en periodos húmedo y seco.

9. ESTUDIO DE CASOS. ANÁLISIS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS CÁMARAS DE AIREACIÓN Y DE VENTILACIÓN

Figura 106b. Cámara de aireación en el atrio de la catedral de Zamora: **c)** y **d)** Contenido de humedad (datos horarios) y evaporación Piché (datos diarios) respecto del tiempo local en periodos húmedo y seco.

9. ESTUDIO DE CASOS. ANÁLISIS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS CÁMARAS DE AIREACIÓN Y DE VENTILACIÓN

Según las mediciones realizadas, el orden de los valores de evaporación cambia en periodos húmedo y seco. La evaporación en la cámara (mm/día) está limitada en periodo húmedo (es como 8 veces inferior a la evaporación en el tiempo local), y aumenta en periodo seco (es aproximadamente 2,5 veces inferior a la evaporación en el tiempo local y 10 veces superior al periodo húmedo) (Tabla 14). La velocidad promedio del aire es de 0,11m/s en el tramo este.

Tabla 14. Cámara de aireación en el atrio de la catedral de Zamora, valores promedio en el tiempo local (Zamora) y la cámara (distintos tramos y lámina de aire en la superficie del cimient), en periodos húmedo y seco (datos horarios).

2016/03/05, 00:00h al 2016/03/13, 23:00h	$\bar{T}$ (°C)	$\bar{HR}$ (%)	$\bar{W}$ (g/kg)	$\bar{W}_{\text{cimiento}}$ (g/kg)	$\bar{v}$ (m/s)	$\bar{E}_v$ (mm/día)
Estación AEMet (R = 2mm)	5,5	70	4,1	---	2,36	19,6
Cámara atrio, orientación N	---	---	---	6,1	---	---
Cámara atrio, orientación NO (942 mbar)	7,0	88	5,9	6,3	---	---
Cámara atrio, orientación E	---	---	---	6,4	---	2,5
2016/08/09, 00:00h al 2016/08/17, 23:00h	$\bar{T}$ (°C)	$\bar{HR}$ (%)	$\bar{W}$ (g/kg)	$\bar{W}_{\text{cimiento}}$ (g/kg)	$\bar{v}$ (m/s)	$\bar{E}_v$ (mm/día)
Estación AEMet (R = 0mm)	23,1	45	7,9	---	2,55	65,6
Cámara atrio, orientación N	19,6	65	9,9	11,4	---	24,5
Cámara atrio, orientación NO (946 mbar)	20,5	63	10,1	10,1	---	---
Cámara atrio, orientación E	23,8	61	12,1	12,1	0,11	Evaporado

En periodo seco, en el tramo norte la diferencia del contenido de humedad entre el aire de la cámara y el tiempo local (en torno a 2g/kg de media) es menor que en el tramo este (en torno a 4g/kg de media), sometido a insolación. En el tramo norte sí hay diferencia en el contenido de humedad entre la superficie del cimient y la cámara (en torno a 1,5g/kg de media), no siendo así en el tramo este (Figura 107).

En periodo húmedo y seco, en la esquina noroeste de la cámara la diferencia del contenido de humedad entre el aire de la cámara y el tiempo local se mantiene constante (en torno a 2g/kg). Del mismo modo la superficie del cimient permanece en equilibrio con las condiciones ambientales de la cámara (con una diferencia promedio máxima de 0,5g/kg) (Figura 108).

9. ESTUDIO DE CASOS. ANÁLISIS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS CÁMARAS DE AIREACIÓN Y DE VENTILACIÓN

Figura 107. Cámara de aireación en el atrio de la catedral de Zamora: **a)** y **b)** Diagramas psicrométricos de los valores registrados en los tramos norte y este respecto del tiempo local en periodo seco (2016-08-09 al 17, datos horarios).

9. ESTUDIO DE CASOS. ANÁLISIS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS CÁMARAS DE AIREACIÓN Y DE VENTILACIÓN

Figura 108. Cámara de aireación en el atrio de la catedral de Zamora: **a)** y **b)** Diagramas psicrométricos de los valores registrados en la esquina noroeste respecto del tiempo local en periodos húmedo y seco (2016-03-05 al 13 y 2016-08-09 al 17, datos horarios).

En resumen, en un periodo seco de nueve días:

- La temperatura es igual en la lámina de aire del muro y la cámara en el cimientado norte y la esquina noroeste, sin embargo, la temperatura del aire de la cámara del tramo este es mayor (semejante a las condiciones del tiempo local) que en el muro (con temperatura semejante en los tres casos).
- La humedad relativa es mayor en la lámina de aire del muro que en el aire de la cámara, tanto en el tramo norte como en el este; sin embargo, la humedad relativa del aire de la lámina próxima al muro y de la cámara es igual en la esquina noroeste.
- El contenido de humedad es similar en la lámina de aire próxima al muro y en la cámara en los tres casos (tramo norte, esquina noroeste y tramo este), salvo en la lámina de la superficie norte que es mayor. Por tanto, el muro norte es susceptible de evaporación puesto que en la esquina noroeste y el tramo este está en equilibrio con el aire de la cámara.

Recomendaciones constructivas para resolver las disfunciones o problemas detectados. Es previsible que la cámara del atrio de la catedral de Zamora hubiera tenido mejor rendimiento al evitar los aportes de pluviales de cubierta y del entorno próximo a través de las juntas del enlosado que cubre la cámara. En cualquier caso, sí cumple su prestación técnica principal de aireación en la cámara en un ciclo anual completo (a través de los 2 registros en los extremos de cada lado y de las juntas del enlosado, que favorecen una mayor aireación en la cámara), siempre y cuando las precipitaciones se ajusten a los valores normales del tiempo local en Zamora.

9.4. Iglesia museo de San Salvador de los Caballeros en Toro (Zamora)

Si en la cámara las funciones están perfectamente delimitadas, se trata de una cámara propiamente aireada o ventilada, que a lo sumo está sometida a la humedad capilar del subsuelo. En esta circunstancia se puede considerar la cámara de la iglesia de San Salvador de los Caballeros en Toro (Zamora), con rejillas corridas de aireación en el tramo sur y ábsides, mientras que el tramo norte, sin huecos de aireación en su recorrido horizontal, queda conectado con la base de la torre de la iglesia para potenciar el tiro del aire. Se construyó en 1994 bajo la dirección del arquitecto P. Lucas del Teso.

Geológicamente, el municipio de Toro se sitúa en la cuenca sedimentaria del Duero, constituida por conglomerados y areniscas de matriz gredosa roja ("*Facies Roja de Toro*"), e hidrogeológicamente se trata de formaciones detríticas de permeabilidad baja (Fuente: Visor cartográfico del IGME).

Localización y descripción del edificio. La iglesia museo de San Salvador de los Caballeros⁹⁶ se encuentra en el primer recinto medieval del municipio de Toro (Zamora), enclavado en una zona elevada a unos 100m sobre el curso del río Duero al sur de la ciudad (Figura 109).

El origen del edificio se remonta al siglo XIII, a excepción de la torre que es anterior (aunque el campanario es barroco). Es una iglesia de tres naves que en origen parece haber estado cubierta con bóvedas de cañón apuntado, pero que en el siglo XVII fueron reemplazadas por una armadura sencilla en las naves central y sur. En el siglo XX se reconstruyeron la bóveda de la nave central, la armadura de la nave sur y tres ábsides semicirculares, de los que sobresale el central en longitud y anchura.

Condiciones de contorno de la cámara. Los datos promedio del clima en Morales de Toro⁹⁷ (periodo 1981-2010, 710m de altitud) son: 12,3°C de temperatura y 426mm de precipitación (cuenca hidrográfica del Duero). Los vientos dominantes (periodo 2009-2011)

⁹⁶ Declarada Monumento Artístico en 1929 y Bien de Interés Cultural en la Categoría de Monumento en 2012 (Fuente: Catálogo de bienes protegidos, Junta de Castilla y León).

⁹⁷ Municipio con estación meteorológica de la AEMet (Depósito de agua) más cercana a Toro (12km aprox.) Según la clasificación climática de Köppen-Geiger (1936), el clima de Toro es oceánico con verano seco (Csb) (Fuente: Atlas agroclimático de Castilla y León).

9. ESTUDIO DE CASOS. ANÁLISIS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS CÁMARAS DE AIREACIÓN Y DE VENTILACIÓN

son de dirección oeste y noreste. La radiación solar media (periodo 1983-2005) es de $6,17\text{GJ/m}^2\cdot\text{año}$. (Fuentes: AEMet e ITACYL).

Figura 109. Iglesia de San Salvador de los Caballeros en Toro (Zamora), Altitud: 728m (Fuente: IGN) - Latitud: $41^{\circ} 31' 17''$ N - Longitud: $5^{\circ} 23' 49''$ O, 2016-06-20 (Fuente: Google Earth).

La cámara de aireación (sistema *diferenciado*, ejecutada en 1994, la anteceden otras intervenciones en este sentido en 1982 y 1989, ver 2. *JUSTIFICACIÓN*) se sitúa en la cara exterior del edificio (muro sur, ábsides y muro norte hasta la torre). El tramo norte de la cámara está conectado con la base de la torre. Todo el perímetro urbano del edificio se encuentra pavimentado (Figura 110 y Figura 111).

El interior de la iglesia dispone de un sistema de calefacción que apenas se utiliza.

El muro de la iglesia es de dos hojas de ladrillo macizo, con un núcleo de mampuestos y argamasa. El espesor de los muros varía entre 1m en los muros laterales y 1,7m en el ábside central. El basamento es de cal y canto, poco profundo. La cubierta no tiene canalón.

9. ESTUDIO DE CASOS. ANÁLISIS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS CÁMARA DE AIREACIÓN Y DE VENTILACIÓN

Figura 110. Cámara de aireación de la iglesia de San Salvador en Toro (Zamora): **a)** Edificio, 2016-07-12; **b)** Interior de la cámara, a la derecha hueco corrido de aireación protegido con una malla de metal nervado, 2016-03-15; **c)** Canal de pluviales, a la izquierda malla de metal nervado, 2016-03-15.

Condiciones particulares de la cámara. La cámara de aireación de suelo natural, estribos de ladrillo perforado colocado a panderete y techo de losa de hormigón, está adosada al cimiento de la iglesia (con una sección transversal de 0,45x0,86m en el muro sur y de 0,72x0,86m mínimo en el ábside norte), delimitada al otro lado por una atarjea. El muro contra terreno es de hormigón armado sobre el que apoya la atarjea de hormigón prefabricado (canaleta de riego que recoge las aguas pluviales, cubierta con una rejilla de acero tipo *trámex* de 0,4m de ancho, a través de cuyo hueco también ventila la cámara) conectada al saneamiento al noreste y suroeste. La aireación en la cámara se produce a través de un hueco corrido entre la cámara y la atarjea en el tramo sur y ábsides (de 0,27m de alto en el muro sur y 0,2m en el ábside norte); en el tramo norte, cerrado en su recorrido horizontal, se potencia el tiro del aire al quedar conectado con la base de la torre de la iglesia (en la intervención de 1994 se recuperó la cota original del suelo de la iglesia). En el trasdós del muro de hormigón se sitúa una capa drenante (Figura 112). Hoy en día los

9. ESTUDIO DE CASOS. ANÁLISIS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS CÁMARAS DE AIREACIÓN Y DE VENTILACIÓN

muros del edificio no están expuestos a aportes de agua, aunque debido a las distintas vicisitudes de abandono sufridas años atrás estuvieron sometidos a humedad capilar. Las prestaciones técnicas de la cámara, perfectamente delimitadas, son: evaporación del cimiento, recogida de pluviales y filtración de fugas de redes urbanas si tuvieran lugar.

Figura 111. Cámara de aireación de la iglesia de San Salvador en Toro (Zamora) (planimetría base facilitada por P. Lucas): **a)** Planta: recorrido de la cámara, situación de los registros, ubicación de los equipos de medición y localización de las fotografías; **b)** Detalle de la sección transversal.

Análisis de funcionamiento y prestaciones de la cámara. Existe relación entre los parámetros de temperatura, humedad y velocidad del aire del clima local con el microclima de la cámara. Se ha comprobado durante un periodo de 9 días en los meses de marzo (Figura 113), junio y agosto.

9. ESTUDIO DE CASOS. ANÁLISIS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS CÁMARAS DE AIREACIÓN Y DE VENTILACIÓN

Figura 112. Cámara de aireación de la iglesia de San Salvador en Toro (Zamora), en ejecución en 1994 (fotografías cortesía de J.L. de Castro): **a)** Tabiques, atarjea, muro de contención; **b)** Viguetas, rejilla de metal nervado, tablero; **c)** Losa armada, imprimación asfáltica.

Figura 113. Cámara de aireación de la iglesia de San Salvador en Toro (Zamora), monitorización, 2016-03-15: **a)** y **b)** Colocación de termohigrómetros en el ambiente de la cámara y en la superficie del cemento; **c)** Anemómetro y evaporímetro en la base de la torre.

9. ESTUDIO DE CASOS. ANÁLISIS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS CÁMARAS DE AIREACIÓN Y DE VENTILACIÓN

En marzo tanto el tramo sur como el tramo norte conectado con la base de la torre tienen un comportamiento similar (Figura 114); en agosto el tramo sur y la base de la torre tienen un contenido de humedad parejo por efecto del tiro de aire de la torre, y el tramo del ábside norte muestra un contenido de humedad mayor (Figura 115).

Figura 114a. Cámara de aireación de la iglesia de San Salvador en Toro (Zamora), tramos sur, ábside norte y base de la torre: **a)** y **b)** Temperatura y humedad relativa del aire respecto del tiempo local en periodo húmedo (datos horarios).

9. ESTUDIO DE CASOS. ANÁLISIS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS CÁMARAS DE AIREACIÓN Y DE VENTILACIÓN

Figura 114b. Cámara de aireación de la iglesia de San Salvador en Toro (Zamora), tramos sur, ábside norte y base de la torre: **c)** Contenido de humedad del aire respecto del tiempo local en periodo húmedo (datos horarios).

Figura 115a. Cámara de aireación de la iglesia de San Salvador en Toro (Zamora), tramos sur, ábside norte y base de la torre: **a)** Temperatura respecto del tiempo local en periodo seco (datos horarios).

9. ESTUDIO DE CASOS. ANÁLISIS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS CÁMARAS DE AIREACIÓN Y DE VENTILACIÓN

Figura 115b. Cámara de aireación de la iglesia de San Salvador en Toro (Zamora), tramos sur, ábside norte y base de la torre: **b)** y **c)** Humedad relativa y contenido de humedad respecto del tiempo local en periodo seco (datos horarios).

9. ESTUDIO DE CASOS. ANÁLISIS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS CÁMARAS DE AIREACIÓN Y DE VENTILACIÓN

Figura 115c. Cámara de aireación de la iglesia de San Salvador en Toro (Zamora), tramos sur, ábside norte y base de la torre: Velocidad del aire respecto del tiempo local en periodo seco (datos horarios).

En el tramo norte se observa como una mayor temperatura y un menor contenido de humedad en el aire potencian la evaporación. La velocidad del aire tiene menos incidencia en la evaporación (Figura 116).

Figura 116a. Cámara de aireación de la iglesia de San Salvador en Toro (Zamora), influencia de distintas variables en la evaporación del tramo norte en periodo seco (verano): **a)** Temperatura (datos horarios).

9. ESTUDIO DE CASOS. ANÁLISIS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS CÁMARAS DE AIREACIÓN Y DE VENTILACIÓN

Figura 116b. Cámara de aireación de la iglesia de San Salvador en Toro (Zamora), influencia de distintas variables en la evaporación del tramo norte en periodo seco (verano): **b)** Contenido de humedad (datos horarios); **c)** Velocidad del aire (datos horarios). Los recuadros indican los momentos de mayor evaporación.

9. ESTUDIO DE CASOS. ANÁLISIS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS CÁMARAS DE AIREACIÓN Y DE VENTILACIÓN

En periodo húmedo la diferencia del contenido de humedad entre el aire de la cámara y el tiempo local es mínima (con un promedio máximo de 0,4g/kg). En periodo seco esta diferencia cambia según tramos, mayor en el tramo del ábside norte (3g/kg de media) en relación con el tramo sur y la base de la torre (1,8g/kg) (Tabla 15 y Figura 117).

Tabla 15. Cámara de aireación de la iglesia de San Salvador en Toro (Zamora), valores promedio en el tiempo local (Morales de Toro), el edificio y la cámara (distintos tramos y lámina de aire en la superficie del muro) en periodos húmedo y seco (datos horarios). En rojo datos que se desvían de lo normal.

2016/03/19, 00:00h al 2016/03/27, 23:00h	$\bar{T}$ (°C)	$\overline{HR}$ (%)	$\bar{W}$ (g/kg)	$\bar{W}_{muro}$ (g/kg)	∇ (m/s)	$\bar{E}_v$ (mm/día)
Estación AEMet (R = 11,4mm)	7,9	78	5,6	---	3,63	16,6
Iglesia, ábside N	9,2	71	5,5	5,7	---	---
Cámara, base torre interior (932 mbar)	9,7	72	5,9	---	---	12,0
Cámara, ábside N	---	---	---	5,8	---	---
Cámara, tramo S	9,8	74	6,0	6,2	---	---
2016/06/15, 00:00h al 2016/06/23, 23:00h	$\bar{T}$ (°C)	$\overline{HR}$ (%)	$\bar{W}$ (g/kg)	$\bar{W}_{muro}$ (g/kg)	∇ (m/s)	$\bar{E}_v$ (mm/día)
Estación AEMet (R = 1,6mm)	18,5	58	7,6	---	3,67	37,3
Iglesia, ábside N	18,3	58	8,3	8,7	---	---
Cámara, base torre interior (935 mbar)	16,1	67	8,2	---	---	22,3
Cámara, ábside N	17,7	69	9,4	9,1	---	---
Cámara, tramo S	20,9	53	8,7	8,8	---	---
2016/07/30, 00:00h al 2016/08/07, 23:00h	$\bar{T}$ (°C)	$\overline{HR}$ (%)	$\bar{W}$ (g/kg)	$\bar{W}_{muro}$ (g/kg)	∇ (m/s)	$\bar{E}_v$ (mm/día)
Estación AEMet (R = 0mm)	24,0	45	8,4	---	3,52	151,0
Iglesia, ábside N	24,5	49	10,2	---	---	34,1
Cámara, base torre interior (937 mbar)	21,8	58	10,2	---	0,08	38,7
Cámara, ábside N	23,0	59	11,3	---	---	---
Cámara, tramo S	27,5	42	10,2	---	---	---

El cimiento apenas evapora en cualquier periodo del año, la diferencia del contenido de humedad entre el muro (cara exterior e interior) y la cámara o ambiente próximo es mínima, o incluso es posible la condensación en la cara exterior del muro norte en días calurosos (Figura 118).

9. ESTUDIO DE CASOS. ANÁLISIS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS CÁMARAS DE AIREACIÓN Y DE VENTILACIÓN

Figura 117. Cámara de aireación de la iglesia de San Salvador en Toro (Zamora): **a)** Diagramas psicrométricos de los valores registrados en los tramos sur, ábside norte y base de la torre respecto del tiempo local en periodos húmedo y seco (2016-03-19 al 27 y 2016-07-30 al 08-07, datos horarios).

9. ESTUDIO DE CASOS. ANÁLISIS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS CÁMARAS DE AIREACIÓN Y DE VENTILACIÓN

Figura 118. Cámara de aireación de la iglesia de San Salvador en Toro (Zamora), muro y ambiente interior ábside norte: **a)** y **b)** Contenido de humedad en periodos húmedo y seco (datos horarios).

Recomendaciones constructivas para resolver las disfunciones o problemas detectados. La cámara de San Salvador en Toro se considera amortizada en parte. Tras las distintas vicisitudes sufridas por el edificio hasta los años 60 del siglo XX (ruina, abandono, y los consiguientes aportes de agua y sales a los muros) y después de la última intervención de 1994, parece que el proceso de disgregación de los materiales pétreos en la base de los muros del edificio se ha estabilizado, a pesar de no disponer de canalón en cubierta pero sí se conduce el agua en el suelo, con la precaución de evitar filtraciones fortuitas de redes urbanas mediante la capa drenante del trasdós del muro de contención de la cámara.

9.5. Iglesia museo de San Lorenzo el Real en Toro (Zamora)

Se han documentado cámaras de pequeña sección, que muchas veces están limitadas por la cota de cimentación o por la presencia de restos arqueológicos a preservar. Estas cámaras pueden estar conformadas con muros de fábrica (de sección transversal aproximada de 0,4x0,4m) o con prefabricados de hormigón, como mitades o cuartos de cilindro (de diámetro 1,2m) que apoyan en el suelo (solera de hormigón normalmente) y en el muro del edificio a modo de cuarto de bóveda; pero no siempre están aireadas ni conectadas al saneamiento.

Normalmente las pluviales u otros aportes de agua quedan recogidos en un canal (de obra o prefabricado) o en un dren, colocados en paralelo a la cámara en su lado externo. A través del canal y del dren se pretenden recoger las pluviales de cubierta o del entorno próximo y los aportes de agua de riego o fortuitos, respectivamente. Debido a la reducida dimensión de la cámara, es especialmente importante la limpieza del canal, ya que la retención de agua por acumulación de suciedad no propicia la evaporación del muro (Figura 119), e incluso el agua puede llegar a rebasar el canal, que suele estar en contacto con la cámara. En este sentido es de interés el análisis de la cámara de la iglesia de San Lorenzo el Real en Toro (Zamora), construida en 1998 bajo la dirección de los arquitectos M.A. de Lera Losada y L.J. Peláez Franco.

Figura 119. Cámara de aireación de la iglesia de San Lorenzo en Toro (Zamora), canal de evacuación de pluviales sucio, 2016-04-19.

9. ESTUDIO DE CASOS. ANÁLISIS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS CÁMARAS DE AIREACIÓN Y DE VENTILACIÓN

Geológicamente, el municipio de Toro se sitúa en la cuenca sedimentaria del Duero, constituida por conglomerados y areniscas de matriz gredosa roja ("*Facies Roja de Toro*"), e hidrogeológicamente se trata de formaciones detríticas de permeabilidad baja (Fuente: Visor cartográfico del IGME).

Localización y descripción del edificio. La iglesia museo de San Lorenzo el Real⁹⁸ se encuentra en el primer recinto medieval del municipio de Toro (Zamora), al igual que la iglesia de San Salvador de los Caballeros (Figura 120).

El edificio se erige a finales del siglo XII, en una iglesia de una sola nave, con armadura de par y nudillo (que se renueva en el siglo XVII), capilla mayor con arco apuntado (en cuyo muro norte se introduce el sepulcro de D. Pedro de Castilla y Dña. Beatriz de Fonseca en el siglo XV) y ábside poligonal rematado en semicúpula. El hastial de los pies está coronado con una espadaña. En el siglo XVI se añade una capilla cuadrangular a poniente.

Figura 120. Iglesia de San Lorenzo el Real en Toro (Zamora), Altitud: 735m (Fuente: IGN) - Latitud: 41° 31' 15" N - Longitud: 5° 23' 32" O, 2016-06-20 (Fuente: Google Earth).

Condiciones de contorno de la cámara. Los datos promedio del clima en Morales de Toro⁹⁹ (periodo 1981-2010, 710m de altitud) son: 12,1°C de temperatura y 426mm de

⁹⁸ Declarada Monumento Artístico en 1929 y Bien de Interés Cultural en la Categoría de Monumento en 2012 (Fuente: Catálogo de bienes protegidos, Junta de Castilla y León).

precipitación (cuenca hidrográfica del Duero). Los vientos dominantes (periodo 2009-2011) son de dirección oeste y noreste. La radiación solar media (periodo 1983-2005) es de 6,17GJ/m²·año. (Fuentes: AEMet e ITACYL).

La cámara de aireación (sistema *diferenciado*, ejecutada en 1998, la anteceden otras intervenciones en este sentido¹⁰⁰ en 1970 y 1981) se sitúa en todo el perímetro exterior del edificio, que se encuentra pavimentado (la intervención de 1998 rebajó la cota de calle) (Figura 121 y Figura 122).

El interior de la iglesia no dispone de calefacción.

El muro del edificio es de dos hojas de ladrillo macizo, con un núcleo de mampuestos y argamasa. El basamento es de cal y canto, poco profundo. La cubierta no tiene canalón.

Condiciones particulares de la cámara. La cámara de aireación (con una sección transversal aproximada de 0,60x0,21m en el muro norte y de 0,60x0,32m mínimo en el muro sur) está adosada al cimiento del edificio, delimitada por un canal de pluviales (hormigón prefabricado de media caña (Figura 123), cubierto por losas (de piedra) recortadas en los bordes transversales para permitir la recogida de agua y la aireación en la cámara) con conexión al saneamiento al suroeste.

La aireación en la cámara se produce a través de huecos equidistantes (que marcan la alternancia de ladrillos perforados, con altura variable de 0,06m en el lado norte y de 0,24m en el lado sur). En el tramo norte correspondiente con la capilla y los pies de la iglesia, a una cota más elevada que el resto del perímetro urbano, hay dos tubos curvados en ángulo recto para aireación de este tramo de la cámara (Figura 124a).

⁹⁹ Municipio con estación meteorológica de la AEMet (Depósito de agua) más cercana a Toro (11,5km aprox.) Según la clasificación climática de Köppen-Geiger (1936), el clima de Toro es oceánico con verano seco (Csb) (Fuente: Atlas agroclimático de Castilla y León).

¹⁰⁰ “Hacia 1970, la Dirección General de Bellas Artes acometió algunas obras de restauración en las que al parecer se pretendía el saneamiento de las fábricas de ladrillo, con reposición de trozos deteriorados y tratando de eliminar las humedades mediante la apertura en los muros de mirillas de ventilación, que en algún caso puntual pudieron funcionar. Estas aperturas se practicaron con la técnica de la patente registrada de los sifones Knapen. No obstante, a nivel general, la humedad perduró, con amplias zonas afectadas por capilaridad que se extendieron a los enterramientos y a las tablas de pintura.

En el año 1981, el Ministerio de Cultura encargó un proyecto de restauración de la iglesia al arquitecto D. Antonio Viloria, [...], dicho proyecto contemplaba de nuevo y fundamentalmente el intento de solución del problema general de humedades que acometió con un anillo de drenaje en el perímetro del ábside” (De Lera y Peláez, 1997, Memoria, p. 9-10).

9. ESTUDIO DE CASOS. ANÁLISIS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS CÁMARA DE AIREACIÓN Y DE VENTILACIÓN

Figura 121. Cámara de aireación de la iglesia de San Lorenzo en Toro (Zamora): **a)** Edificio, 2016-07-12; **b)** Construcción del tramo sur, 1998-07-07 (fotografía cortesía del Servicio Territorial de Cultura de Zamora).

Figura 122. Cámara de aireación de la iglesia de San Lorenzo en Toro (Zamora): **a)** Planta: recorrido de la cámara, ubicación de los equipos de medición, y localización de las fotografías (planimetría base facilitada por L. Peláez); **b)** Detalle de la sección transversal.

9. ESTUDIO DE CASOS. ANÁLISIS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS CÁMARAS DE AIREACIÓN Y DE VENTILACIÓN

En el interior de la iglesia el enlosado próximo al muro de la cabecera tiene la junta abierta y en el encuentro con el muro hay una pequeña rendija con grava (Figura 124b).

Figura 123. Cámara de aireación de la iglesia de San Lorenzo en Toro (Zamora): **a)** Excavación, seguimiento y documentación arqueológica (Proexco, 1998); **b)** y **c)** Muro oeste y ábside, ejecución cámara perimetral, 1998-06 (fotografías cortesía de P. Lucas).

Figura 124. Cámara de aireación de la iglesia de San Lorenzo en Toro (Zamora): **a)** Tubo curvado para ventilación de la cámara en muro norte de la capilla, 2016-03-04; **b)** Solado interior con junta abierta en el encuentro con el muro del ábside, 2016-05-10.

9. ESTUDIO DE CASOS. ANLISIS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS CMARAS DE AIREACIN Y DE VENTILACIN

Las prestaciones tcnicas de la cmara, separadas, son la evaporacin del cimient y la recogida de pluviales.

Anlisis de funcionamiento y prestaciones de la cmara. Se observa la relacin entre los parmetros de temperatura y humedad del aire del clima local con el microclima del tramo norte de la cmara en la cabecera y la superficie del cimient (cara exterior), as como del ambiente de la iglesia y la superficie del muro norte (cara interior). En el tramo norte de la cmara cuando la temperatura se eleva el contenido de humedad del aire tambin sube, al igual que en la superficie del muro en contacto con la cmara; sin embargo, en la cara interior del muro en la iglesia, temperatura y humedad tienen un comportamiento contrario. Se comprueba durante un periodo de 9 das en los meses de abril y julio (Figura 125).

Figura 125a. Cmara de aireacin de la iglesia de San Lorenzo en Toro (Zamora), tramo norte cabecera: **a)** Temperatura del aire respecto del tiempo local en periodo seco (datos horarios).

9. ESTUDIO DE CASOS. ANÁLISIS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS CÁMARAS DE AIREACIÓN Y DE VENTILACIÓN

Figura 125b. Cámara de aireación de la iglesia de San Lorenzo en Toro (Zamora), tramo norte cabecera: **b)** y **c)** Humedad relativa y contenido de humedad del aire respecto del tiempo local en periodo seco (datos horarios).

9. ESTUDIO DE CASOS. ANÁLISIS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS CÁMARAS DE AIREACIÓN Y DE VENTILACIÓN

La humedad relativa de la cámara es alta incluso en verano, lo que limita la capacidad de evaporación en la misma y el cimientto (Figura 126).

Figura 126a. Cámara de aireación de la iglesia de San Lorenzo en Toro (Zamora), comportamiento respecto del tiempo local en periodos húmedo y seco: **a)** Temperatura (datos horarios); **b)** Humedad relativa (datos horarios).

Figura 126b. Cámara de aireación de la iglesia de San Lorenzo en Toro (Zamora), comportamiento respecto del tiempo local en periodos húmedo y seco: **c)** Contenido de humedad (datos horarios).

En periodos húmedo y seco la temperatura es similar en la cámara y en la superficie del muro (cara exterior y cara interior), y ligeramente superior en la iglesia; la humedad relativa es alta en la cámara, en el muro (más elevada en la cara exterior que en la interior) y en la iglesia, aunque menor en periodo seco; el contenido de humedad es gradual entre la cara exterior del muro, la cámara, la cara interior del muro y la iglesia, pero la diferencia es mayor en periodo seco (la diferencia del contenido de humedad entre la cámara y el tiempo local es de 3,6g/kg, la diferencia del contenido de humedad entre el cimiento y la cámara es de 0,5g/kg). En periodo seco el contenido de humedad de la cara interior del muro sur es mayor que en la cara interior del muro norte (Tabla 16 y Figura 127).

9. ESTUDIO DE CASOS. ANÁLISIS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS CÁMARAS DE AIREACIÓN Y DE VENTILACIÓN

Tabla 16. Cámara de aireación de la iglesia de San Lorenzo en Toro (Zamora), valores promedio en el tiempo local (Morales de Toro) y la cámara (distintos tramos y lámina de aire en la superficie del cimientto), en periodos húmedo y seco (datos horarios).

2016/04/21, 00:00h al 2016/04/29, 23:00h	$\bar{T}$ (°C)	$\bar{HR}$ (%)	$\bar{W}$ (g/kg)	$\bar{W}_{muro}$ (g/kg)	$\bar{v}$ (m/s)	$\bar{E}_v$ (mm/día)
Estación AEMet (R = 6mm)	10,6	76	6,4	---	8,58	19,9
Iglesia	11,8	73	6,8	7,7	---	---
Cámara, tramo N (931 mbar)	10,3	95	8,1	8,2	---	---
Cámara, garrota NE	11,4	85	7,7	---	---	---
2016/06/29, 00:00h al 2016/07/07, 23:00h	$\bar{T}$ (°C)	$\bar{HR}$ (%)	$\bar{W}$ (g/kg)	$\bar{W}_{muro}$ (g/kg)	$\bar{v}$ (m/s)	$\bar{E}_v$ (mm/día)
Estación AEMet (R = 2mm)	23,0	53	9,4	---	11,52	51,6
Iglesia	22,5	59	10,9	11,6	---	---
Cámara, tramo N (934 mbar)	20,4	80	13,0	13,5	---	---
Cámara, garrota NE	22,7	63	11,6	---	---	---

Recomendaciones constructivas para resolver las disfunciones o problemas detectados. La cámara de San Lorenzo en Toro está limitada en cuanto a sus prestaciones de aireación y evacuación de pluviales. Se debe a las reducidas dimensiones de la cámara, coartada por los restos arqueológicos a preservar y por la cimentación somera, a su vez la aireación en la cámara se produce a través del canal de pluviales. El canal, protegido con losas (de piedra) recortadas en los bordes transversales para la recogida de agua y la aireación en la cámara, no dispone de registros practicables que permitan su limpieza con cierta frecuencia, por lo que la humedad permanece retenida en la suciedad acumulada. Por tanto, la inclusión de elementos practicables que permitan la limpieza del canal de pluviales y una rutina de limpieza de este, redundarían en un mejor funcionamiento de la cámara.

9. ESTUDIO DE CASOS. ANÁLISIS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS CÁMARAS DE AIREACIÓN Y DE VENTILACIÓN

Figura 127a. Cámara de aireación de la iglesia de San Lorenzo en Toro (Zamora), diagramas psicrométricos de los valores registrados respecto del tiempo local en periodos húmedo y seco (2016-04-21 al 29 y 2016-06-29 al 07-07, datos horarios): **a)** y **b)** Cara exterior muro norte y cámara.

9. ESTUDIO DE CASOS. ANÁLISIS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS CÁMARAS DE AIREACIÓN Y DE VENTILACIÓN

Figura 127b. Cámara de aireación de la iglesia de San Lorenzo en Toro (Zamora), diagramas psicrométricos de los valores registrados respecto del tiempo local en periodos húmedo y seco (2016-04-21 al 29 y 2016-06-29 al 07-07, datos horarios): **c)** Cara interior muro norte e iglesia; **d)** Cara interior muro sur e iglesia.

9.6. Iglesia de San Pablo en Valladolid

La cámara de aireación de San Pablo tiene diseñado un sistema para propiciar el flujo de aire por diferencias de temperatura entre el ambiente interior de la cámara y el exterior debido a la distinta orientación de los huecos de la cámara a norte y sur (en los tramos respectivos), y por la succión del efecto Venturi desde la cámara a través de conductos de pequeño diámetro en contacto con el ambiente exterior. Se construyó en 2004 bajo la dirección de los arquitectos E. González Fraile, I. Represa Bermejo y J.R. Sola Alonso.

La localidad de Valladolid geológicamente se sitúa en la terraza del interfluvio Duero-Pisuerga constituida por gravas cuarcíticas sueltas y matriz arenolimosas, e hidrogeológicamente se trata de formaciones detríticas de permeabilidad alta o muy alta (Fuente: Visor cartográfico del IGME).

Localización y descripción del edificio. La iglesia de San Pablo¹⁰¹ está ubicada en el centro urbano de la ciudad de Valladolid (Figura 128).

Figura 128. Iglesia de San Pablo en Valladolid, Altitud: 693m (Fuente: IGN). Latitud: 41° 39' 25" N - Longitud: 4° 43' 28" O, 2016-06-08 (Fuente: Google Earth).

¹⁰¹ Declarada Monumento Histórico-artístico en 1931 (Fuente: Catálogo de bienes protegidos, Junta de Castilla y León).

La iglesia perteneció a un convento cuya fundación se remonta al siglo XIII. La construcción del templo se corresponde con ese momento, hasta su reconstrucción en el siglo XV. La planta de la iglesia es de cruz latina, con cabecera de tres ábsides poligonales. El atrio, la fachada con dos torres-espadaña y parte del interior de la iglesia (sotocoro, capillas, etc.) se reformaron a principios del siglo XVII. En el siglo XIX el conjunto es desamortizado y en los años 70 del siglo XX el templo sufrió un incendio, que obligó a reconstruir las bóvedas.

Condiciones de contorno de la cámara. Los datos promedio del clima en Valladolid¹⁰² (periodo 1981-2010, 735m de altitud) son: 12,7°C de temperatura, 65% de humedad relativa y 433mm de precipitación (cuenca hidrográfica del Duero). Los vientos dominantes (periodo 2000-2011) son de dirección oeste y norte. La radiación solar media (periodo 1983-2005) es de 6,12GJ/m²·año. (Fuentes: AEMet e ITACYL).

La cámara de aireación (sistema *diferenciado*, ejecutada en 2004) se sitúa en el primer tramo de la iglesia, cuyo atrio y perímetro urbano están pavimentados.

Las hojas exteriores del muro de la iglesia son de sillería. El basamento, profundo, es de mampostería. La cubierta no tiene canalón.

Condiciones particulares de la cámara. Bajo el solado del primer tramo de la iglesia, intramuros, hay un vacío que se corresponde con la nave central (bajo el coro) y las torres, y extramuros hay una cámara perimetral. Ambos espacios están comunicados a través de una abertura en los muros del evangelio y de la epístola respectivamente. La cámara queda en contacto con el ambiente exterior a través de unos tubos corrugados de pequeño diámetro (de entre 20 y 30 mm de diámetro), equidistantes, que atraviesan la fábrica y el solado de la calle en su encuentro con el muro en las fachadas norte, oeste y sur. También está en contacto con el ambiente exterior a través de unos tubos corrugados de mayor diámetro (de 100mm de diámetro) colocados en el muro de la cámara a dos niveles, superior e inferior, en los tramos norte y sur (Figura 129); los huecos del tramo norte quedan conectados a las patas de un banco corrido y los huecos del tramo sur están conectados a una atarjea urbana paralela al muro sur (Figura 130).

¹⁰² Estación meteorológica de la AEMet más cercana a la iglesia (3,5km aprox.) Según la clasificación climática de Köppen-Geiger (1936), el clima de Valladolid es oceánico con verano seco (Csb) (Fuente: Atlas agroclimático de Castilla y León).

9. ESTUDIO DE CASOS. ANÁLISIS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS CÁMARAS DE AIREACIÓN Y DE VENTILACIÓN

En el periodo de estudio, primera quincena de febrero de 2016, en el vacío de la nave y las torres, suelo y cimiento se muestran secos. En el interior de la cámara hay parte del suelo que está húmedo (tramo norte, parte más oriental del tramo oeste y tramo sur), también hay parte del cimiento que está húmedo o mojado en el tramo norte, parte oriental del tramo oeste y tramo sur (Figura 131).

Las prestaciones técnicas principales de la cámara son airear el cimiento y drenar el terreno en el trasdós de la cámara.

Figura 129. Cámara de aireación de la iglesia de San Pablo en Valladolid, ubicación en planta de los huecos de ventilación en los tramos norte, oeste y sur: **a)** Tubos corrugados de pequeño diámetro en el encuentro del solado exterior con el muro de los tramos norte, oeste y sur (línea discontinua de color rojo) (planimetría base obtenida de González-Fraile, 2002, Plano PR9, Estado proyecto. Planta, alzado y sección); **b)** Tubos corrugados de pequeño diámetro y huecos de ventilación en el encuentro de la fábrica con el muro en los tramo norte, oeste y sur (líneas discontinuas de color rojo) y a dos alturas de la cara exterior en los tramos norte y sur (puntos en negro) (planimetría base obtenida de González-Fraile, 2006, Plano de cimentación).

9. ESTUDIO DE CASOS. ANÁLISIS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS CÁMARAS DE AIREACIÓN Y DE VENTILACIÓN

Figura 130. Cámara de aireación de la iglesia de San Pablo en Valladolid. Columna de la izquierda, ubicación en sección de los equipos de medición (planimetría base obtenida de González-Fraile, 2002 y 2006): **a)** Tramo norte conectado a las patas de un banco corrido; **b)** Tramo oeste; **c)** Tramo sur conectado a la atarjea urbana paralela al muro sur. Columna de la derecha, presencia de los huecos de ventilación en el exterior: **d)** Tramo norte, rejillas de ventilación en soportes de banco corrido, 2014-08-31 (fotografía cortesía de J.R. Galache); **e)** Tramo oeste, tubos corrugados de pequeño diámetro en el encuentro del solado con el muro, 2016-02-23; **f)** Tramo sur, tubos corrugados de pequeño diámetro en el encuentro del solado con el muro y rendijas entre las losas que cubren la atarjea urbana paralela al muro sur, 2016-02-23.

9. ESTUDIO DE CASOS. ANÁLISIS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS CÁMARAS DE AIREACIÓN Y DE VENTILACIÓN

Análisis de funcionamiento y prestaciones de la cámara (Figura 132). El periodo de estudio se corresponde con una época de precipitaciones y alta humedad relativa. La velocidad o turbulencias del viento en el clima local apenas inciden en el comportamiento higrotérmico de la cámara (Figura 133) y el flujo de aire es prácticamente inexistente en la cámara (la velocidad de aire medida en los huecos superiores del muro de la cámara está próxima a 0,1m/s).

Figura 131. Cámara de aireación de la iglesia de San Pablo en Valladolid, 2016-02-23: **a)** Tramo norte, suelo y cimientos húmedos; **b)** Tramo oeste, suelo y pared secos; **c)** Tramo sur, suelo y cimiento húmedos o mojados.

Figura 132. Cámara de aireación de la iglesia de San Pablo en Valladolid, monitorización tramo norte, 2016-02-23: **a)** Vista general (los círculos amarillos indican la posición de las sondas); **b)** Sensor en hueco superior; **c)** Sensor en hueco inferior.

9. ESTUDIO DE CASOS. ANÁLISIS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS CÁMARAS DE AIREACIÓN Y DE VENTILACIÓN

Figura 133a. Cámara de aireación de la iglesia de San Pablo en Valladolid, tramos norte, oeste y sur: **a)** y **b)** Presión barométrica, precipitación, velocidad del aire y rachas de viento en Valladolid (datos horarios) en invierno.

9. ESTUDIO DE CASOS. ANÁLISIS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS CÁMARAS DE AIREACIÓN Y DE VENTILACIÓN

Figura 133b. Cámara de aireación de la iglesia de San Pablo en Valladolid, tramos norte, oeste y sur: c) y d) Temperatura y humedad relativa del aire respecto del tiempo local en invierno (datos horarios).

9. ESTUDIO DE CASOS. ANÁLISIS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS CÁMARAS DE AIREACIÓN Y DE VENTILACIÓN

El tramo oeste es el más estable en cuanto a temperatura y el tramo sur es el más estable en cuanto al contenido de humedad. El tramo norte es el que más fluctúa en temperatura y contenido de humedad, sobre todo en días de anticiclón (Figura 134).

Figura 134. Cámara de aireación de la iglesia de San Pablo en Valladolid, diagrama psicrométrico de los valores registrados respecto del tiempo local en invierno (2016-02-03 12h al 12 11h, datos horarios).

En periodo de anticiclón el tramo norte es el menos cálido y húmedo y el tramo sur es el más húmedo, con una temperatura similar al tramo oeste. En periodo de borrasca las diferencias de temperatura y contenido de humedad son mínimas entre cualquiera de los tramos (Figura 135).

El comportamiento higrotérmico del aire en los huecos superior e inferior del muro de la cámara difiere ligeramente según se trate del tramo norte o sur en periodo de invierno. En cualquier caso, el contenido de humedad en el hueco superior siempre es mayor que en el hueco inferior. En periodo de anticiclón esta diferencia es mayor en el tramo norte (el comportamiento del hueco superior se asemeja al comportamiento de la cámara, y el comportamiento del hueco inferior sigue las pautas del tiempo local, quizás no respira; sin embargo en el tramo sur ambos huecos siguen las pautas del tiempo local); en periodo de borrasca ambos huecos muestran un comportamiento higrotérmico similar tanto en el tramo norte como en el sur (Figura 136 y Figura 137).

9. ESTUDIO DE CASOS. ANÁLISIS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS CÁMARA DE AIREACIÓN Y DE VENTILACIÓN

Figura 135. Cámara de aireación de la iglesia de San Pablo en Valladolid, diagramas psicrométricos de los valores registrados respecto del tiempo local en invierno: **a)** Anticiclón (2016-02-04, datos horarios); **b)** Borrasca (2016-02-10, datos horarios).

9. ESTUDIO DE CASOS. ANLISIS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS CMARAS DE AIREACIN Y DE VENTILACIN

Figura 136. Cámara de aireación de la iglesia de San Pablo en Valladolid, contenido de humedad en la cámara y en los huecos de ventilación respecto del tiempo local en invierno (datos horarios): **a)** Tramo norte; **b)** Tramo sur.

9. ESTUDIO DE CASOS. ANÁLISIS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS CÁMARAS DE AIREACIÓN Y DE VENTILACIÓN

Figura 137. Cámara de aireación de la iglesia de San Pablo en Valladolid, diagramas psicrométricos de los valores registrados respecto del tiempo local en periodo de anticiclón (2016-02-04, datos horarios): **a)** Tramo norte; **b)** Tramo sur.

9. ESTUDIO DE CASOS. ANÁLISIS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS CÁMARAS DE AIREACIÓN Y DE VENTILACIÓN

En periodo húmedo los tramos oeste y sur tienen unos valores promedio de temperatura y contenido de humedad mayor que en el tramo norte (Tabla 17).

Tabla 17. Cámara de aireación de la iglesia de San Pablo en Valladolid, valores promedio en el tiempo local (Valladolid) y la cámara (tramos norte, oeste y sur), en periodo húmedo (datos horarios).

2016/02/03, 12:00h al 2016/02/12, 11:00h	$\bar{T}$ (°C)	$\bar{H}R$ (%)	$\bar{W}$ (g/kg)	$\bar{W}_{muro}$ (g/kg)	$\bar{v}$ (m/s)	$\bar{E}v$ (mm/día)
Estación AEMet (R = 11mm)	6,7	86	5,7	---	3,36	---
Cámara, tramo N	9,3	89	7,0	---	---	---
Cámara, tramo N, hueco superior	8,8	92	7,0	---	---	---
Cámara, tramo N, hueco inferior	9,0	84	6,5	---	---	---
Cámara, tramo O (940 mbar)	11,8	85	7,9	---	---	---
Cámara, tramo S	10,9	92	8,1	---	---	---
Cámara, tramo S, hueco superior	10,1	85	7,0	---	---	---
Cámara, tramo S, hueco inferior	9,5	84	6,7	---	---	---

En la parte más alta de la semibóveda de la esquina suroeste, junto a los huecos de ventilación de la cámara con el muro, aparecen unas gotas de agua sobre el cemento (bien en la junta de fábrica o en la unión de la semibóveda con el muro). Parece que se está produciendo la entrada de agua en el encuentro del cierre de la cámara con el muro. Pero, además, en la cámara se dan unas condiciones propicias para la condensación, la humedad relativa está próxima a la saturación y la temperatura del ambiente de la cámara está próxima a la temperatura de rocío (Figura 138). Por tanto, como el aire saturado es más ligero que el aire más seco, el vapor se puede condensar en las partes altas y en el material menos poroso.

Recomendaciones constructivas para resolver las disfunciones o problemas detectados. Habría que revisar el estado de la atarjea urbana con la que conectan los huecos de respiración del tramo sur de la cámara, es decir, si el canal está colmatado de tierra o suciedad y por tanto posibilita la entrada de agua en la cámara por precipitaciones u otros aportes (limpieza de calles, etc.). Las gráficas del tramo sur acusan la entrada de agua de manera directa, de hecho, es el tramo que manifiesta un mayor contenido de humedad, siendo también el más estable, con más posibilidad de condensación del vapor en las superficies menos porosas. Sin embargo, los tramos norte y oeste están más influidos por la

9. ESTUDIO DE CASOS. ANÁLISIS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS CÁMARAS DE AIREACIÓN Y DE VENTILACIÓN

temperatura y humedad del ambiente exterior (con mayor contenido de humedad en el tramo oeste que en el norte al estar menos aireado). Además, en los tramos norte y sur parece que el agua entra a la cámara a través del encuentro del suelo de la calle y de la semibóveda de la cámara con el muro (el agua es estacional, pero no tiene su origen en el subsuelo puesto que el primer tramo de la iglesia está vacío y seco), por lo que en primer lugar habría que conocer en detalle la solución constructiva ejecutada, comprobar la posición de la impermeabilización, las pendientes del solado y el estado de las juntas.

Figura 138. Cámara de aireación de la iglesia de San Pablo en Valladolid: **a)** Esquina suroeste, gotas de agua sobre el mortero de cemento de unión de la semibóveda con el muro, 2016-02-03; **b)** Temperatura y temperatura de rocío en el tramo sur en invierno (datos horarios).

9.7. Otros casos de estudio

El análisis de funcionamiento de las cámaras de aireación se complementa con diversos aspectos parciales observados en otros casos de estudio, cuyas condiciones no han permitido un estudio más completo. Estos son:

- Iglesia parroquial de Villamor de los Escuderos, Zamora (9.7.a) (Figura 139).
- Palacio de los Castrillo en Toro, Zamora (9.7.b) (Figura 140)
- Catedral basílica de Segorbe, Castellón (9.7.c) (Figura 57c).
- Iglesia parroquial de Vall de Almonacid, Castellón (9.7.d) (Figura 60c).
- Iglesia del convento de Santo Tomás en Ávila (9.7.e) (Figura 77b y Figura 80a).
- Claustro principal del monasterio de Santa María de El Pualar en Rascafría, Madrid (9.7.f) (Figura 77a, Figura 80c y Figura 80d).

Los dos últimos son sistemas activos, con elementos mecánicos de ventilación, de extracción e impulsión respectivamente.

Según la orientación de cada tramo de la cámara y el tamaño de la superficie de intercambio de aire la presión de vapor en la cámara difiere. Esto se ha observado en las cámaras del palacio de los Castrillo en Toro (9.7.b), con tramos independientes en orientaciones norte y este; en la catedral de Zamora (9.3), con tramos continuos en orientaciones norte y este; y en la iglesia parroquial de Villamor de los Escuderos (9.7.a), con tramos en orientaciones norte, este y sur.

Figura 139. Cámara de aireación: de la iglesia parroquial de Villamor de los Escuderos (9.7.a), 2016-05-31: **a)** Cabecera y fachada norte; **b)** Cámara en tramo norte.

9. ESTUDIO DE CASOS. ANÁLISIS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS CÁMARAS DE AIREACIÓN Y DE VENTILACIÓN

Figura 140. Cámaras de aireación del palacio de los Castrillo en Toro (9.7.b), 2016-07-26: **a)** Fachada norte; **b)** Cámara en tramo este.

En los tramos norte y este de la cámara de la catedral de Zamora, con tramos continuos, la diferencia en el contenido de humedad es mayor que en la cámara del palacio de los Castrillo en Toro, con tramos independientes (Figura 141). En la cámara de la catedral de Zamora hay flujo de aire del tramo con orientación norte al tramo con orientación este.

Figura 141. Cámaras de aireación del palacio de los Castrillo en Toro (9.7.b) y de la catedral de Zamora (9.3), comparativa del contenido de humedad (datos horarios) entre los tramos con orientación norte y este respecto del tiempo local en periodo seco (verano).

Además, el tramo con orientación norte normalmente muestra un contenido de humedad menor en relación con los tramos con otra orientación sometidos a insolación, como se aprecia en las cámaras de la catedral de Zamora (9.3) y de la iglesia parroquial de Villamor de los Escuderos (9.7.a) (Figura 142).

Dentro de un mismo tramo e igual orientación de los huecos de aireación, las condiciones de humedad en la cámara también varían. En la cámara del palacio de los Castrillo en Toro (9.7.b) las condiciones de humedad difieren según el tiempo de insolación a lo largo del recorrido (Figura 143).

Otras cámaras de aireación pasivas que han sido instrumentadas en su interior (al ser transitables y con registros de acceso) y que presentan huecos de intercambio de aire con las condiciones del exterior, muestran esa relación a través de los datos medidos puntualmente. Por ejemplo, el 23 de octubre de 2015, al mediodía, en la cámara de la catedral basílica de Segorbe (9.7.c) se tenían 8,5-9g/kg respecto de los 7g/kg del exterior. Sin embargo, en la cámara de la iglesia parroquial de Vall de Almonacid (9.7.d), acabada la obra a finales del verano, se tenían 9,5g/kg en el tramo sur aireado y 11g/kg en el tramo este no aireado (en la chapa del forjado colaborante había condensación), respecto de los 6,5g/kg del exterior.

También se han instrumentado cámaras de aireación con sistemas activos de ventilación. En el caso de la cámara perimetral exterior de la iglesia del monasterio de Santo Tomás de Ávila (9.7.e) el 2 de marzo de 2016 al mediodía se tenían 6,3g/kg de humedad tanto en las rejillas de extracción de aire como en el clima local, y en la cámara perimetral interior del deambulatorio de El Paular (9.7.f) las diferencias del contenido de humedad entre invierno y verano fueron: 4,5g/kg y 5,5-7g/kg en ambiente exterior; 5-5,5g/kg y 8-8,5g/kg en ambiente interior del claustro; y 5-6,5g/kg y 7-10g/kg sobre rejilla perimetral interior salvo en la galería sur (la única que no dispone de ventiladores de impulsión) en donde se alcanzaron 8g/kg y 12,5g/kg.

9. ESTUDIO DE CASOS. ANÁLISIS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS CÁMARAS DE AIREACIÓN Y DE VENTILACIÓN

Figura 142. Cámaras de aireación con tramos con distinta orientación, diagramas psicrométricos de los datos registrados respecto del tiempo local: **a)** Catedral de Zamora, tramos norte y este (2016-08-09 al 17); **b)** Villamor de los Escuderos (Zamora), tramos norte y sur (2016-06-05 al 13).

9. ESTUDIO DE CASOS. ANÁLISIS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS CÁMARAS DE AIREACIÓN Y DE VENTILACIÓN

Figura 143. Cámara de aireación del palacio de los Castrillo en Toro (Zamora), diagramas psicrométricos de los datos registrados respecto del tiempo local (2016-07-12 al 21): **a)** Tramo norte; **b)** Tramo este.

En resumen, del presente análisis se deducen los principales mecanismos de funcionamiento de las cámaras de aireación y de ventilación, con independencia de sus prestaciones (sistemas *unitarios*, *mixtos* o *diferenciados*): por diferencia de presión, por tiro térmico y por tiro eólico. La mayoría de las cámaras estudiadas son cámaras de aireación pasivas, con flujos de aire muy pequeños producidos por difusión de vapor o tiro térmico. Un menor número de casos son cámaras de ventilación con un flujo de aire inducido de manera pasiva o forzado por medios mecánicos, cuyo mecanismo de funcionamiento habitual es por tiro eólico.

Todos los casos estudiados son cámaras de aireación, excepto el suelo elevado en la nave norte de la iglesia de Pinarejos (9.2) y las cámaras de la iglesia de Santo Tomás de Ávila (9.7.e) y del claustro principal de El Paular (9.7.f). Estos se pueden considerar cámaras de ventilación por tiro eólico, el primero es un sistema pasivo (con un tubo en depresión en uno de los extremos del suelo elevado) y los otros dos son sistemas activos (con elementos mecánicos de extracción e impulsión del aire respectivamente). La cámara de drenaje-aireación de la iglesia de Santa Cruz de Segovia también funciona por tiro eólico, pero en este caso la prestación principal de drenaje no permite la evaporación del muro.

En cuanto a las cámaras de aireación, la mayoría funcionan por diferencia de presión de vapor salvo aquellas que están expuestas a insolación en una parte de la cámara o en alguno de los tramos (cuando se trata de tramos en continuidad con distinta orientación), que funcionan por tiro térmico. Ejemplos de cámaras por tiro térmico son las de la catedral de Zamora (9.3), la iglesia de San Salvador de Toro (9.4) y el palacio de los Castrillo de Toro (9.7.b).

El flujo de aire en las cámaras de aireación de tiro térmico es mayor que en las cámaras de aireación por diferencia de presión. En cualquier caso, la eficacia de ventilación de la cámara y evaporación del cimiento es notablemente mayor en las cámaras de ventilación.

10. DISCUSIÓN DE RESULTADOS

El desarrollo de esta investigación ha dado respuesta a todos los objetivos planteados, para finalmente, tras el estudio de los diferentes casos de cámaras de aireación y de ventilación, exponer a continuación un análisis cuantitativo (según las condiciones de contorno y particulares, apartado 10.1) y una valoración cualitativa de su funcionamiento y eficacia (según las disposiciones constructivas y prestaciones técnicas, apartado 10.2). Por último, se ha establecido una relación de condiciones generales de diseño, válidas y no válidas (apartado 10.3).

10.1. Análisis cuantitativo del funcionamiento de las cámaras de aireación o ventilación

El estudio de distintos parámetros físicos del aire ha permitido evaluar cuantitativamente los aspectos fundamentales que determinan el funcionamiento de las cámaras de aireación o ventilación (según las cuestiones planteadas en el capítulo 3. *HIPÓTESIS*). Este análisis se ha estructurado según las condiciones de contorno (acciones y condiciones ambientales del entorno de la cámara y condiciones constructivas del terreno y del edificio) y las condiciones particulares (condiciones higrotérmicas en la cámara, condiciones constructivas y prestaciones técnicas de la cámara), que se desarrollan más abajo y que son las siguientes:

Condiciones de contorno (externas a la cámara):

- Acciones y condiciones ambientales del entorno en la cámara. Influencia de la humedad relativa del tiempo local en la evaporación en la cámara (apartado A).
- Condiciones constructivas del terreno y edificio. Este aspecto se atiende de manera específica en el estudio de casos.

Condiciones particulares (internas de la cámara):

- Condiciones higrotérmicas en la cámara. Parámetros del aire en la cámara que más influyen en la evaporación del cimiento (apartado B).
- Condiciones constructivas de la cámara. Influencia del volumen de la cámara y la superficie de los huecos de aireación o ventilación en la capacidad de evaporación en la cámara y el cimiento (apartado C). Incidencia de los elementos de aireación o ventilación en la evaporación en la cámara y el cimiento (apartado D).
- Prestaciones técnicas de la cámara. Tasa de evaporación en la cámara y el cimiento (apartado E). Velocidad del aire y evaporación Piché en la cámara (apartado F).

Para más detalle de los valores medidos y calculados se remite al *Anexo IV. Tablas de valores medidos y calculados en cada caso de estudio*.

A. Influencia de la humedad relativa del tiempo local en la evaporación en la cámara

Cuando en el clima local se tienen valores altos de humedad relativa la tasa de evaporación en la cámara está muy limitada. Esta situación cambia si disminuye la humedad relativa del tiempo local, la cámara está sometida a insolación o se potencia el tiro del aire en la cámara. En el caso de Santa Cruz (9.1) la tasa de evaporación está mermada ya que se trata de una cámara de drenaje-aireación (sistema *unitario*) en donde se tienen valores altos de humedad relativa; en el caso de la catedral de Zamora (9.3) (sistema *mixto*) la tasa de evaporación es más alta, favorecida por la insolación en el tramo con orientación este; y en el caso de San Salvador en Toro (9.4) (sistema *diferenciado*) la tasa de evaporación es mayor aun tratándose del tramo norte, por efecto del tiro del aire al estar conectado a la base de la torre (Figura 144).

B. Parámetros físicos del aire que influyen en la evaporación de la cámara

Se estudian los parámetros de temperatura, humedad, velocidad y evaporación del aire en la cámara. Al comparar los datos diarios medidos en la cámara de San Salvador en Toro (9.4) se aprecia lo siguiente: a mayor temperatura, menor contenido de humedad y por tanto mayor evaporación. Así, los parámetros de temperatura y humedad son los que más influyen en la evaporación en la cámara y el muro. Sin embargo, el flujo de aire con tan baja velocidad incide en menor medida en la tasa de evaporación en la cámara (Figura 145). La cámara es la vía de intercambio de las condiciones del aire entre el cimientto y el ambiente local propiciando la evaporación de los paramentos húmedos (cimientto del muro del edificio).

El comportamiento de los parámetros de temperatura y humedad relativa son contrarios, al aumentar la temperatura disminuye la humedad relativa y viceversa (lo que indica que el contenido de humedad del aire tiende a ser constante, y que la cámara está poco ventilada). No obstante, el contenido de humedad tiene un comportamiento parejo a la temperatura, de tal modo que al subir la temperatura el grado de humedad del aire aumenta ya que este tiene más capacidad para retener vapor, lo que indica que el aire adquiere más humedad porque sube su temperatura, no porque se ventile; cuando el aire se enfría, la humedad se condensa o se produce un intercambio con el exterior por la diferencia de presión de vapor. El aire actúa como un *tampón de vapor*, absorbe humedad cuando sube su temperatura, y la

cede cuando ésta baja. Con estos datos se observa que los parámetros de temperatura y humedad del aire en la cámara tienen gran incidencia en la tasa de evaporación en la misma (Figura 146).

Figura 144a. Cámaras de aireación de la iglesia de Santa Cruz en Segovia, atrio de la catedral de Zamora e iglesia de San Salvador en Toro (Zamora), comportamiento respecto del tiempo local en periodos de precipitación (primavera) y seco (verano): **a)** Humedad relativa en el tiempo local (datos horarios); **b)** Evaporación Piché en el tiempo local (datos diarios).

Figura 144b. Cámaras de aireación de la iglesia de Santa Cruz en Segovia, atrio de la catedral de Zamora e iglesia de San Salvador en Toro (Zamora), comportamiento respecto del tiempo local en periodos de precipitación (primavera) y seco (verano): **c)** Humedad relativa en la cámara (datos horarios); **d)** Evaporación Piché en la cámara (datos diarios).

Figura 145. Cámara de aireación de la iglesia de San Salvador en Toro (Zamora), comparativa diaria en periodo seco: **a)** Temperatura (datos horarios); **b)** Contenido de humedad (datos horarios); **c)** Velocidad del aire (datos horarios); **d)** Evaporación Piché (datos diarios). Los recuadros indican los momentos de mayor evaporación.

C. Influencia del volumen de la cámara y la superficie de los huecos de aireación o ventilación en la capacidad de evaporación en la cámara y el cimiento

Si se compara el comportamiento higrotérmico de cámaras de distinta sección, como pueden ser las de San Salvador (9.4) y San Lorenzo (9.5) en Toro en su tramo norte (la sección de la cámara y superficie de aireación o ventilación de San Lorenzo es cinco veces menor que en San Salvador), se ve que la fluctuación de los parámetros de temperatura y humedad es menor en el caso de San Lorenzo, en donde tanto la humedad relativa como el contenido de humedad son elevados incluso en verano (Figura 147), lo que limita la capacidad de evaporación no sólo en la cámara sino también en el muro. Por tanto, la

pequea seccin de la cmara con una pequea superficie de aireacin o ventilacin merma la capacidad de evaporacin en la cmara y el cimientto.

Figura 146a. Cmara de aireacin de la iglesia de San Salvador en Toro (Zamora), comportamiento en distintos periodos del ao: **a)** Temperatura (datos horarios); **b)** Humedad relativa (datos horarios).

Figura 146b. Cámara de aireación de la iglesia de San Salvador en Toro (Zamora), comportamiento en distintos periodos del año: **c)** Contenido de humedad (datos horarios); **d)** Evaporación Piché (datos diarios).

Figura 147a. Cámaras de aireación de las iglesias de San Salvador y San Lorenzo en Toro (Zamora), comparativa entre el tiempo local, el microclima de la iglesia, el microclima de la cámara y el muro en contacto con la cámara: **a)** Temperatura (datos horarios); **b)** Humedad relativa (datos horarios).

Figura 147b. Cámaras de aireación de las iglesias de San Salvador y San Lorenzo en Toro (Zamora), comparativa entre el tiempo local, el microclima de la iglesia, el microclima de la cámara y el muro en contacto con la cámara: **c)** Contenido de humedad (datos horarios).

En el caso de San Lorenzo en donde la cámara respira a través del canal de evacuación de pluviales, probablemente la alta presión de vapor en el canal de pluviales tanto en periodo húmedo como seco (por circulación de pluviales y por retención de humedad debido a la acumulación de suciedad respectivamente) limita el movimiento del aire de la cámara al canal por diferencia de presión de vapor.

D. Incidencia de los elementos de aireación o de ventilación en la evaporación en la cámara y el cimientto

Se estudia la incidencia de los elementos de aireación o de ventilación en la cámara según la orientación de los tramos de la cámara y la altura de los huecos de aireación o ventilación.

La orientación geográfica de los distintos tramos de la cámara con sus huecos de aireación propicia diferente ritmo de evaporación en cada tramo de la cámara y el cimientto.

La cámara del atrio de la catedral de Zamora es susceptible de evaporar en torno a 2g/kg (diferencia del contenido de humedad entre el aire de la cámara y el tiempo local) tanto en periodo húmedo como seco, alcanzando los 4g/kg en el tramo este en tiempo seco.

Sin embargo, el cimientto envuelto por la cámara en ambos tramos apenas evapora 0,4g/kg (diferencia del contenido de humedad entre la lámina de aire de la superficie del cimientto y el aire de la cámara) en periodo húmedo; en la esquina de ambos tramos y en el tramo este queda en equilibrio con el aire de la cámara y el muro norte es susceptible de evaporar 1,5g/kg (Figura 148) en tiempo seco.

E. Tasa de evaporación en la cámara y el cimientto (g/kg)

Se estudia la tasa de evaporación en la cámara y el cimientto en función de la superficie de los huecos de aireación o ventilación de la cámara, su disposición (horizontal o vertical) y orientación geográfica en relación con los parámetros atmosféricos (clima local y condiciones físicas del entorno); así como de la superficie de evaporación del cimientto y el suelo de la cámara.

La tasa de evaporación en la cámara (intercambio de aire entre la cámara y el tiempo local) difiere de la tasa de evaporación del cimientto (intercambio de aire entre la superficie del cimientto y el aire de la cámara), normalmente siendo igual o menor esta última (Figura 149, ver *Anexo IV. Tablas de valores medidos y calculados en cada caso de estudio*).

La altura de los elementos de aireación o ventilación potencia la evaporación en la cámara. En el suelo elevado de la iglesia parroquial de Pinarejos (9.2), conectado en uno de sus extremos a un tubo, se tiene una tasa de evaporación de 7,4g/kg en periodo seco.

Figura 148a. Cámara de aireación en el atrio de la catedral de Zamora, diagramas psicrométricos de los datos registrados respecto del tiempo local: **a)** y **b)** Encuentro de ambos tramos en periodos húmedo y seco (2016-03-05 al 13 y 2016-08-09 al 17).

Figura 148b. Cámara de aireación en el atrio de la catedral de Zamora, diagramas psicrométricos de los datos registrados respecto del tiempo local: **c)** y **d)** Tramos norte y este en periodo seco (2016-08-09 al 17).

- En el atrio de la catedral de Zamora (9.3), la tasa de evaporación promedio en la cámara es de 1,5-2,2g/kg en ambos tramos (orientación norte y este) en periodos húmedo y seco, a excepción del tramo este con 4,2g/kg en periodo seco. El cimiento tiene una tasa de evaporación promedio de 0,4-0,8g/kg en periodo húmedo y de 1,5g/kg en periodo seco, sólo en el tramo con orientación norte.
- En la iglesia de San Salvador en Toro (9.4), la tasa de evaporación en la cámara es mínima en periodo húmedo, pero esta aumenta en periodo seco (la tasa de evaporación promedio en la cámara es de 2g/kg en el tramo sur y base de la torre y de 3g/kg en el tramo del ábside norte). El cimiento apenas evapora en cualquier época del año.
- En la iglesia de San Lorenzo en Toro (9.5), la tasa de evaporación promedio en el tramo norte de la cámara (tramo recto de la cabecera) es de 1,7g/kg en periodo húmedo y 3,6g/kg en periodo seco. El cimiento apenas evapora en periodo húmedo y tiene una tasa de evaporación promedio de 0,5g/kg en periodo seco.

Figura 149. Cámaras de aireación de la catedral de Zamora y las iglesias de San Salvador y San Lorenzo en Toro (Zamora), valores promedio máximos de la tasa de evaporación en periodo seco en la cámara y el cimiento (datos horarios).

En general, según el estudio de casos, los espacios interiores del edificio cuyos muros están perimetrados por una cámara lineal de aireación pueden llegar a tener un contenido de humedad de 2,5g/kg más que en el exterior, y además el valor máximo de evaporación de dichos muros puede llegar a los 2,5g/kg (así, la diferencia entre las condiciones del exterior y del muro puede ser de 5g/kg). Respecto de las cámaras de aireación se pueden alcanzar los 5,5g/kg de diferencia respecto del clima local y un valor máximo de evaporación del cimientto de 2g/kg.

Por tanto, las cámaras que alcanzan una diferencia de 5,5g/kg respecto del clima local tienen limitada su capacidad de evaporación, como son las cámaras de drenaje-aireación o las cámaras expuestas a la fluctuación del freático, y funcionan mejor aquellas que tienen unos huecos de respiración generosos, corridos, al propiciar el intercambio de vapor (por efecto de la presión de vapor o por diferencia de la temperatura) o que potencian el tiro del aire con elementos verticales acoplados a la cámara con una sección adecuada.

F. Velocidad del aire y evaporación Piché en la cámara (mm/día)

En todos los casos de estudio se observa que el movimiento del aire en la cámara tiene lugar a velocidades muy pequeñas (ver *Anexo IV*. Tabla 24 y Tabla 25). Principalmente se produce un intercambio de vapor por diferencias de presión de vapor y de temperatura entre el interior de la cámara y el tiempo local. En ocasiones, el flujo de aire de la cámara se incrementa al conectar uno de los extremos del recorrido de la cámara con un elemento vertical o la escalera de la torre del edificio. Como normalmente las cámaras no están diseñadas para que tengan lugar corrientes de aire, hablamos de cámaras de aireación y no de ventilación.

Las velocidades de flujo de aire medidas no superan 1m/s. Los datos promedio más altos se han registrado en aquellas cámaras que incorporan elementos verticales para potenciar el movimiento del aire como son las cámaras de San Salvador en Toro (9.4) y de Pinarejos (9.2), rondando los 0,25m/s. En estos casos se han llegado a medir valores máximos de 0,5m/s y 0,8m/s respectivamente. En cámaras con tramos en umbría y sometidos a insolación (catedral de Zamora (9.3)) también se aprecia el flujo de aire del tramo más frío al más cálido, midiéndose valores promedio de 0,1m/s y valores máximos de 0,4m/s. En el resto de los casos (como en el palacio de los Castrillo en Toro (9.7.b)) se tienen valores promedio de 0,01m/s y valores máximos de 0,15m/s (Figura 150a).

Figura 150. Cámara de drenaje-aireación de la iglesia de Santa Cruz en Segovia, cámaras de aireación del atrio de la catedral de Zamora e iglesia de San Salvador en Toro (Zamora), valores promedio en periodo seco: **a)** Velocidad del aire promedio (datos horarios); **b)** Evaporación Piché promedio en verano (datos diarios).

Estos datos guardan relación con la evaporación Piché en la cámara, mayor en las que potencian el flujo del aire a través de elementos verticales, con valores promedio de 40mm/día en verano (iglesia de San Salvador en Toro (9.4), seguidas de las cámaras que

tienen tramos con distinta orientación o en el mismo tramo una parte queda en umbría y otra parte está sometida a insolación (catedral de Zamora (9.3) y palacio de los Castrillo en Toro (9.7.b) respectivamente), registrándose una evaporación Piché promedio mínima de 25mm/día en verano. En el resto de los casos se tienen valores promedio de 15mm/día en verano (Figura 150b). En periodos de precipitación, las cámaras pueden mantener una evaporación Piché promedio de 15mm/día si no tienen aportes de agua. En caso contrario no van a superar una evaporación Piché promedio de 3mm/día.

En conclusión, en la cámara de aireación los **parámetros físicos del aire** que más influyen en la evaporación de la cámara y el cimiento son la humedad relativa del clima local y la temperatura y humedad de la cámara respectivamente. La evaporación en la cámara queda limitada por los altos valores de humedad relativa en el clima local. La evaporación en el cimiento está influida en mayor medida por la temperatura y la humedad del aire que por la baja velocidad del aire (la evaporación en el cimiento es más elevada a mayor temperatura y menor humedad en la cámara).

Los **aspectos formales o constructivos** que caracterizan el funcionamiento de una cámara de aireación son: la sección y la longitud (una pequeña sección de la cámara merma la capacidad de aireación de la superficie evaporante del cimiento y suelo), la dimensión de los huecos de respiración (una superficie mínima de los huecos de respiración de la cámara ralentiza la capacidad de aireación de la superficie evaporante del cimiento y suelo), y la localización de los elementos de aireación o ventilación en la cámara (influyen la orientación geográfica y la presencia de elementos que inducen el movimiento del aire, por ejemplo la conexión a un tubo o a la torre del edificio en un extremo de la cámara).

Los **mecanismos de funcionamiento** de las cámaras de aireación son: por difusión de vapor, por tiro térmico y por tiro eólico (Tabla 18 y Figura 151). La mayor de las veces las cámaras funcionan por diferencias de presión de vapor (con una velocidad promedio de 0,01m/s), siempre y cuando el aire del clima local no esté saturado. Las cámaras que funcionan por tiro térmico son aquellas con huecos sometidos a umbría y a insolación en los distintos extremos o tramos de la cámara (con una velocidad promedio de 0,1m/s). Las cámaras que propician un mayor flujo de aire funcionan por tiro eólico (con un valor promedio de 0,25m/s).

Tabla 18. Clasificación de las cámaras según un índice de eficacia, de 3 a 1 (de menor a mayor eficacia).

	Mecanismo de funcionamiento	Aspectos formales o constructivos	Variables de cálculo
3.	Presión de vapor	Volumen mínimo de la cámara Dimensión mínima de los huecos de respiración	<ul style="list-style-type: none"> - Evaporación potencial, clima local (mm/día) - Tasa de evaporación de la cámara (g/kg) - Tasa de evaporación del cimiento (g/kg)
2.	Tiro térmico	Elementos de aireación sometidos a insolación	
1.	Tiro eólico	Elementos de ventilación en altura / Elementos mecánicos de succión o impulsión	

PRESIÓN DE VAPOR

TIRO TÉRMICO

TIRO ÉOLICO

Figura 151. Mecanismos de funcionamiento de las cámaras, ejemplificados con distintos casos en San Lorenzo de Toro, San Salvador de Toro y Pinarejos. En verde recorrido del aire.

10.2. Valoración cualitativa de la eficacia de funcionamiento de las cámaras de aireación o ventilación

En base al estudio de los casos descritos se ha hecho una valoración cualitativa de la eficacia de funcionamiento de las cámaras de aireación o ventilación. Se trata de cinco disposiciones constructivas o soluciones técnicas (sistemas pasivos) frente a tres prestaciones (airear o ventilar, drenar y evacuar) (Tabla 19).

Tabla 19. Valoración cualitativa de la eficacia de funcionamiento de las cámaras de aireación perimetrales a la cara exterior del muro, según disposiciones constructivas y prestaciones técnicas. Código de color: sistemas no eficaces en sombra roja, sistemas eficaces en sombra verde (de mayor a menor intensidad según grado de eficacia).

PRESTACIONES TÉCNICAS TIPOS (SISTEMAS PASIVOS)	CONDUCCIÓN AGUA (ESCORRENTÍA O PLUVIALES)	AIREACIÓN O VENTILACIÓN CÁMARA / EVAPORACIÓN CIMIENTO	CASOS DE ESTUDIO	OBSERVACIONES
Cámara de drenaje-aireación con aportes de escorrentía del terreno (sistema <i>unitario</i>).	Eficaz, con las debidas pendientes y sin obstrucciones.	No eficaz.	Santa Cruz de Segovia (9.1).	El resto de los tipos descritos pueden incorporar un drenaje en el trasdós del murete de contención.
Cámara de aireación con humedad capilar (cimentación por encima del NF), sin conexión al saneamiento (sistema <i>unitario</i>).	Eficaz, según el caudal de aportes recibidos.	Eficaz, si no hay filtraciones de escorrentía o aportes fortuitos.	Palacio Castrillo de Toro (9.7.b).	Muchos aportes de agua en el muro son fortuitos (fugas o roturas de redes urbanas).
Cámara de aireación con aporte de pluviales, sin conexión al saneamiento (sistema <i>mixto</i>).	No eficaz, el agua puede quedar retenida hasta que llegue un periodo seco.	Eficaz. Ineficaz en periodo de precipitaciones, según el caudal de aportes recibidos.	Catedral de Zamora (9.3); San Pablo de Valladolid (9.6); Iglesia de Pinarejos, Segovia (9.2).	En los casos de San Pablo y Pinarejos (hastial oeste) la precipitación tiene incidencia.
Cámara de aireación con aporte de pluviales y conexión al saneamiento, sin prestaciones separadas (sistema <i>mixto</i>).	Eficaz, siempre y cuando se evite el reflujo.	Eficaz. Ineficaz en periodo de precipitaciones.	Iglesia de Vall de Almonacid, Castellón (9.7.d).	No está claro si el agua puede socavar la cimentación con el tiempo.
Cámara de aireación con aporte de pluviales y conexión al saneamiento, con prestaciones separadas (sistema <i>diferenciado</i>).	Eficaz, siempre y cuando se evite el reflujo.	Eficaz, según el volumen de la cámara.	San Salvador de Toro (9.4); Iglesia de Villamor, Zamora (9.7.a); San Lorenzo de Toro (9.5).	Ante situaciones sobrevenidas la cámara se puede inundar, como fue el caso de Villamor tras el desbordamiento del arroyo.

- En general y como se ha comprobado experimentalmente *in situ*, el movimiento del aire en el interior de una cámara pasiva de aireación es mínimo. El flujo de aire en las cámaras aireadas se debe fundamentalmente a las diferencias de presión de vapor entre el aire de la cámara y el tiempo local (de las zonas de mayor presión de vapor en la cámara a las de menor presión de vapor en el exterior). La disposición de los huecos de salida de aire enfrentada a los vientos dominantes del lugar de ubicación de la cámara mejora el intercambio de aire entre la cámara y la atmósfera local. Del mismo modo, la diferente insolación de los huecos de aireación o de ventilación siempre favorece el flujo de aire en el interior de la cámara de las zonas más frías a las más cálidas.
- La cámara de drenaje-aireación (sistema *unitario*, con aportes continuos de escorrentía subsuperficial del terreno a lo largo de todo el año) es eficaz para la prestación de drenar y evacuar el agua si el canal de evacuación del agua presenta la debida pendiente, está convenientemente impermeabilizado y no muestra obstrucciones de retención del agua. Sin embargo, la evaporación del muro queda muy mermada debido al régimen de saturación permanente del aire de la cámara, aunque haya chimeneas de ventilación sometidas a insolación en su salida, como en la cámara de la iglesia de Santa Cruz en Segovia. De ahí la conveniencia de separar las prestaciones técnicas de la cámara. Los tipos descritos a continuación pueden incorporar un drenaje en el trasdós del murete de contención para conducir la escorrentía subsuperficial o los aportes fortuitos de las redes urbanas.
- La cámara de aireación sometida a humedad capilar (suelo de la cámara por encima del nivel freático) sin conexión al saneamiento (sistema *unitario*), puede ser eficaz en la evaporación del muro si no hay filtraciones de agua (pluviales, escorrentía del terreno, fugas o roturas de redes urbanas).
- La cámara de aireación con pequeños aportes de pluviales, sin conexión al saneamiento (sin posibilidad de evacuarlos, sistema *mixto*), puede evaporar estos aportes en periodo seco. La evaporación del muro estará en función del caudal de los aportes recibidos en periodos de precipitación, el volumen de la cámara, y el tamaño y disposición de los huecos de aireación. En algunos de los casos estudiados, se ha observado que en periodo de precipitaciones el agua entra en la cámara a través del encuentro del techo de la cámara con el muro, de las juntas de las losas de cierre de la cámara, o de los huecos de respiración, cuestión no prevista en el diseño, no cuidada en la ejecución o debida a la falta de mantenimiento de la cámara, de ahí que no sean eficaces, al menos en periodo de precipitación.

- La cámara de aireación con aporte de pluviales y conexión al saneamiento, sin prestaciones separadas (sistema *mixto* o cámara *multifunción*), puede ser eficaz en la evaporación del cimiento en periodo seco en función del volumen de la cámara, el tamaño y la disposición de los huecos de aireación o ventilación. En determinadas circunstancias, el caudal de agua podría socavar la cimentación. Las fluctuaciones de humedad-sequedad podrían propiciar el desmoronamiento del muro de cimentación con el tiempo.
- La cámara de aireación con aporte de pluviales y conexión al saneamiento, con prestaciones separadas (sistema *diferenciado*), es eficaz según el volumen de la cámara. Una reducida dimensión de la cámara propicia la saturación del aire (máxime cuando ventila a través del canal de pluviales), no produciéndose la evaporación del muro. El canal ha de permanecer limpio para evitar obstrucciones o que rebose y la conexión al saneamiento ha de estar pensada para evitar el reflujo, ya que ante situaciones sobrevenidas la cámara se puede inundar.

Casi todos los casos estudiados se corresponden con un sistema pasivo de renovación del aire por diferencia de presión de vapor o diferencia de temperatura. Algunos casos son conductos cerrados en su recorrido horizontal, con un elemento vertical en el extremo de la cámara que propicia de modo pasivo la succión del aire húmedo. En contadas ocasiones disponen de elementos mecánicos (sistemas activos) para la renovación activa del aire (por sobrepresión o depresión), o se trata de un circuito cerrado de climatización con calefacción en la impulsión y condensador en el retorno.

10.3. Condiciones de diseño de las cámaras de aireación o de ventilación

Atendiendo a las condiciones de contorno y a las condiciones particulares de las cámaras de aireación o ventilación, y a tenor de los diferentes casos identificados (ver *Anexo IV*. Tabla 20) y estudiados *in situ* (ver *Anexo IV*. Tabla 21), se han establecido una relación de criterios para el diseño de las cámaras, válidos (apartado 10.3.1) o no válidos (10.3.2). Más abajo se describen y se relacionan distintos ejemplos al respecto.

Más concretamente, se ha evaluado la adecuación de las condiciones constructivas de las cámaras (condiciones internas) a las condiciones del terreno y del edificio (condiciones

externas), así como de las acciones y condiciones ambientales internas de las cámaras y externas del entorno.

Previamente, es reseñable cómo en ciertos casos las cámaras han sido amortizadas en algunas de sus funciones, como es la cámara de San Salvador en Toro (9.4) en donde el cimiento en su cara exterior en contacto con la cámara está en equilibrio con las condiciones del entorno y no recibe aportes de agua, pues en principio estos quedan restringidos a las fugas de redes urbanas, que serían filtradas por la capa drenante, trasdosada al canal de pluviales.

10.3.1. Condiciones de diseño válidas

Se indican a continuación las condiciones de diseño que se han identificado útiles para los fines de las cámaras.

Según las condiciones constructivas del terreno y edificio:

- A.1. Asegurar que las características portantes del suelo, la potencia del cimiento y su estado de conservación son suficientes para acometer la ejecución de la cámara, así como el buen estado constructivo del muro sustentado.

Por ejemplo, en la catedral de Sigüenza, previo a la ejecución de una cámara de aireación visitable en la fachada sur, se substituyó el colector urbano obsoleto a lo largo de toda la calle, mediante un convenio con el Ayuntamiento.

Por el contrario, en la iglesia parroquial de Robledillo de la Jara (Madrid) se cayó parte de un muro en el año 2000 al hacer una zanja contigua para evitar humedades.

- A.2. Pensar en la necesidad de un sistema de aireación o de ventilación (y drenaje de paredes permeables o drenaje en el trasdós del murete de contención) sobre todo ante la diferencia de cotas entre los pavimentos del exterior e interior del edificio (tanto si se trata de una construcción primigenia contra ladera como si se ha producido el recredido de la calle con el trascurso del tiempo) y la existencia de suelos impermeables hasta el muro (que no dejan respirar al terreno).

En algunos casos se ha vaciado de tierras el terreno circundante al edificio, como es el caso de la cabecera de la iglesia de los Santos Justo y Pastor en Segovia.

Según las acciones y condiciones ambientales del entorno en la cámara:

- A.3. Dar dimensión suficiente a la cámara a lo largo de su recorrido para evitar la saturación del aire. El tamaño de la superficie evaporante (cimientos y suelo) determina el volumen de la cámara y el tamaño de la superficie de respiración de la cámara (según su exposición a los vientos dominantes y a la radiación solar).

En la cámara perimetral de la iglesia de San Lorenzo en Toro (9.5) su reducida dimensión, junto con una aireación de esta a través del canal de pluviales (con un mantenimiento muy limitado) propicia la saturación del aire de la cámara que impide la evaporación del cimiento.

- A.4. Estudiar la dimensión y disposición de los huecos o elementos de aireación o ventilación en el recorrido de la cámara. La dimensión de los huecos estará en función del flujo de aire esperado en la cámara, así como la posición de estos a favor del **viento** en los huecos de entrada y en contra del viento en los huecos de salida, para propiciar el flujo de aire en la cámara según las diferencias de temperatura y presión de vapor (se suponen mayores temperatura y presión de vapor en el interior de la cámara respecto del exterior). La **insolación** de determinados huecos de aireación o ventilación del conjunto de la cámara o de elementos verticales (tipo chimeneas) potencia el flujo del aire en la cámara y por tanto el flujo de vapor.

En la cámara perimetral del atrio de la catedral de Zamora (9.3) el flujo del aire circula desde el tramo con orientación norte (más frío) al tramo con orientación este (más cálido).

- A.5. Colocar extractores en los huecos de salida de aire mejor que impulsores en los huecos de entrada si se han de utilizar elementos mecánicos para potenciar la salida de aire húmedo de la cámara. La cámara en depresión puede introducir más aire exterior, y más uniformemente a través de huecos de entrada repartidos por la longitud de la cámara, al contrario que si está en sobrepresión. Además, la depresión, que también se manifiesta en las paredes de la cámara, facilita la extracción de la humedad del cimiento, al contrario que la sobrepresión.

Esta es la teoría que define la buena práctica del diseño de las instalaciones de ventilación de los edificios.

Según las acciones higrotérmicas en la cámara (origen del agua y su manifestación en la cámara), cuanta menos agua se introduzca en la cámara de aireación o ventilación, por cualquier vía, mejor:

- A.6. Diferenciar el funcionamiento de la cámara según su posición en relación con el nivel freático. La cámara, de aireación o de ventilación, sólo será funcional por encima del nivel freático o, a lo sumo, en la franja de fluctuación del freático, en cuyo caso el suelo de la cámara ha de ser permeable, salvo que la misma cámara también se utilice para evacuar la escorrentía del terreno y/o pluviales de cubierta o del entorno. Del mismo modo, la cara exterior del muro en contacto con la cámara quedará libre para permitir la evaporación de este.

Un ejemplo paradigmático es la iglesia parroquial de Pinarejos (9.2), construida sobre un acuífero superficial muy somero, aunque hoy mermado por la explotación que se hace del mismo.

- A.7. Dimensionar adecuadamente la recogida de escorrentía en la cámara o la conducción de pluviales (ya se trate de cámaras con prestaciones unidas o separadas), si el diseño prevé estos aportes.

Sirven de ejemplo los casos descritos en el siguiente punto.

- A.8. Evacuar la escorrentía o las pluviales a través del suelo de la cámara y su conexión al saneamiento, si la cámara ha de recibir aportes de escorrentía y/o precipitación. Si los aportes de agua que se esperan son mínimos, la aireación o ventilación de la cámara se podría hacer cargo de los mismos (siendo retenidos o absorbidos por el suelo de la cámara).

Las cámaras que reciben aportes de la escorrentía subsuperficial del terreno tienen limitada su tasa de evaporación y en mayor medida aquellas que reciben aportes continuos del terreno a lo largo de todo el año, como es la cámara de drenaje-aireación de la iglesia de Santa Cruz la Real en Segovia (9.1).

Las cámaras con pequeños aportes de pluviales de cubierta y del entorno próximo, aun no teniendo posibilidad de evacuar estos aportes en periodo de lluvias, podrán evaporarlo en periodo seco, como ocurre en la cámara del atrio de la catedral de Zamora (9.3), en donde se filtra el agua de pluviales a través de las juntas del solado de cierre de la cámara.

- A.9. Dar pendiente al solado o techo de la cámara desde el muro del edificio hacia el exterior. Se ha de contemplar el estudio de pendientes del solado del perímetro del edificio en caso de escorrentía superficial para alejar el agua del muro.

A considerar en edificios contra ladera o en pendiente para evitar que el agua de escorrentía llegue al muro del edificio.

- A.10. Dar estanqueidad a la unión del techo de la cámara con el muro del edificio. Se ha de cuidar el diseño y ejecución en el encuentro del techo de la cámara con el muro del edificio para evitar la escorrentía superficial o la entrada de pluviales. Este aspecto está directamente relacionado con el vuelo del alero de cubierta y la altura del edificio si las aguas de pluviales no son conducidas desde la cubierta, así como con la dirección de los vientos dominantes en periodo de lluvia.

El hastial oeste de la iglesia parroquial de Pinarejos (9.2) queda expuesto a las precipitaciones y vientos dominantes con dirección oeste, de tal modo que el zócalo del muro se ve afectado por la humedad.

- A.11. Conducir el agua desde la cubierta y no dejarla caer o discurrir libremente por el suelo perimetral al edificio. Se puede conducir a través de canalones y bajantes, pesebrones y gárgolas, hasta el alcantarillado urbano. Si la evacuación del agua de cubierta es libre, se ha de tener en cuenta el vuelo del alero de cubierta, la altura del edificio y los vientos dominantes en periodos de precipitación para minimizar el salpiqueo en el muro o zócalo. Para evitar el salpiqueo, también se atiende a la función de los botaguas a distintas alturas del muro, al estado de conservación del zócalo del muro, y a la pendiente del suelo (hacia el exterior), o se incluyen elementos en suelo que desvíen la trayectoria de la gota al golpear en el suelo.

En el claustro principal del monasterio de El Paular en Rascafría (9.7.f) se amplió el vuelo del alero de cubierta en el año 2009 para alejar el agua de salpicadura¹⁰³.

¹⁰³ Se trata de un ejemplo de actuación mediante el sistema de prueba y error. La ampliación del vuelo de los aleros mediante el empleo de chapones de acero se ejecutó tras la constatación de su buen funcionamiento en la catedral de Sigüenza, concretamente en la capilla del Doncel en 2003 y en el patio del claustro en 2006.

La iglesia de Santa María Magdalena en Zamora dispone de adoquines inclinados hacia la calle en el perímetro del edificio para desviar la salpicadura de cubierta.

Respecto del mantenimiento de la cámara:

A.12. Dotar a las cámaras de dimensiones mínimas o registros suficientes para inspección y conservación (dimensiones mínimas del orden de 0'60×1'20m). El mantenimiento, la limpieza de los distintos elementos que conforman las cámaras o la revisión de los elementos mecánicos, redundarán en el funcionamiento previsto.

Un ejemplo es la cámara perimetral de la iglesia de San Lorenzo en Toro (9.5), de reducida dimensión y sin registros para su inspección y conservación.

10.3.2. Condiciones de diseño no válidas

Se indican a continuación aquellas condiciones de diseño que se ha comprobado que no funcionan o interfieren en la función pretendida de las cámaras.

Según las condiciones constructivas de la cámara:

I.1. Incorporar muretes adosados al cimiento que impidan su aireación o ventilación.

En la iglesia parroquial de Pinarejos (9.2), la cámara de aireación del hastial oeste está conformada por dos muretes de medio pie de ladrillo, de tal modo que el hueco existente entre el murete de la cámara y el muro oeste de la iglesia está colmatado de mortero.

I.2. Incluir elementos impermeables en los muretes que conforman la cámara si existe la posibilidad de llegada de agua a los mismos (como fugas de redes urbanas) y no van acompañados de elementos que lo conduzcan (como tubos drenantes), por lo que el agua podría quedar embalsada en el trasdós del murete de contención.

En el muro oeste la iglesia del Santo Sepulcro y en los muros norte y oeste del palacio de los Castrillo (9.7.b), la cámara de aireación se ejecuta para aislar el muro o cimiento del edificio del terreno contiguo (el sótano del palacio de los Castrillo está en uso en su lado oeste), y no incorpora un dren en el trasdós del

murete para fugas fortuitas en el entorno próximo (el agua podría quedar embalsada); el suelo de la cámara no tiene pendiente y no se posibilita la salida del agua en el caso de que este se filtrara.

- I.3. Conectar la cámara a la red de saneamiento sin tomar ciertas precauciones en cuanto a cotas o posibilidad de reflujo del saneamiento. Se puede prever la instalación de pozos de bombeo cuando haya dudas del nivel de agua o la colocación de válvulas antirretorno, respectivamente, y su consecuente mantenimiento.

En la iglesia parroquial de Villamor de los Escuderos (9.7.a), el desbordamiento del arroyo en octubre de 2007 parece que dio lugar a la inundación de la cámara perimetral, según se puede observar en la rejilla de aireación del tramo sur de la cámara, cubierta de barro y paja (Figura 152), cuestión que no se da en el tramo norte más elevado.

Figura 152. Cámara de aireación de la iglesia parroquial de Villamor de los Escuderos (Zamora), tramo sur, malla de aireación tupida de barro y paja, 2016-05-31.

Según las acciones higrotérmicas en la cámara (origen del agua y su manifestación en la cámara):

- I.4. No airear o no ventilar la cámara. El aire de la cámara se saturará y el vapor se condensará en los paramentos de esta.

En la iglesia parroquial de Vall de Almonacid (9.7.d), el agua se condensa en el forjado de la cámara de chapa colaborante (cuestión observada en octubre de 2015, la obra se acabó a finales del verano).

- I.5. Recibir aportes de escorrentía o pluviales en la cámara si no está prevista su evacuación. El agua puede quedar retenida en el suelo de la cámara si este no tiene suficiente capacidad para filtrarla, o incluso será absorbida por el muro del edificio. Según el caudal, la aireación o ventilación de la cámara se podría hacer cargo de estos aportes.

Tal es el caso, ya descrito (A.8), de la cámara del atrio de la catedral de Zamora (9.3).

Respecto del mantenimiento de la cámara:

- I.6. No dotar a las cámaras de dimensiones mínimas y registros que permitan su limpieza y mantenimiento. Las vías de entrada del agua de pluviales suelen ser el camino de entrada de tierra y suciedad, que se acumula con el tiempo y puede obstruir la evacuación del agua. También es habitual la falta de mantenimiento de las cámaras por desconocimiento o dejadez.

En el caso de la iglesia de San Lorenzo en Toro (9.5), en donde no existen registros para el mantenimiento de la cámara, el cronista de Toro J. Navarro Talegón comenta (abril 2016) que en torno al año 2004-2005 se repusieron algunas losas del encintado de evacuación de pluviales de la fachada oeste al estar rotas por el paso de un camión y también se levantaron algunas piedras del encintado de la fachada sur al estar obstruida la media caña de pluviales, en ese momento se labraron algunas piedras de reposición y se guardaron otras por si acaso.

En el caso de la iglesia de Santa Cruz la Real en Segovia (9.1), la cámara de drenaje-aireación se reparó a finales de los 90 del siglo pasado, al cambiar de uso el edificio se abandonaron las tareas de mantenimiento hasta que se procedió a la limpieza de esta (de barro y lodo) en octubre de 2013.

- I.7. Incluir elementos mecánicos de ventilación y bombeo si no está programado su mantenimiento, ni están colocados en lugares accesibles que lo permitan.

Se tiene constancia de dos cámaras que tienen implementados sistemas mecánicos de impulsión y extracción de aire: en el claustro principal del monasterio de El Paular en Rascafría (9.7.f) y en la iglesia del convento de Santo Tomás en Ávila (9.7.e) respectivamente.

En definitiva, una cámara aireada o ventilada será más eficaz cuanto más se limiten los aportes de agua y cuanto más se potencie el flujo de aire. En cualquier caso, la tasa de evaporación en la cámara estará supeditada a los aportes de agua previstos y al movimiento del aire en su interior (intercambio con el aire exterior).

11. CONCLUSIONES

Las conclusiones responden a la hipótesis planteada en la tesis, en base al estudio de casos y a la consecuente discusión de resultados. Primero, en el apartado 11.1, se expone una metodología experimental para estudiar *in situ* el funcionamiento de las cámaras de aireación o de ventilación. A continuación, en el apartado 11.2, se enumeran las variables más significativas que determinan su funcionamiento (premisas, aspectos formales y limitaciones de la aireación o ventilación). Después, en los apartados 11.3 y 11.4, se dan unas recomendaciones (según las condiciones de contorno y particulares de la cámara) y se describe un procedimiento para su diseño. Finalmente, en el apartado 11.5, se enumeran las líneas de investigación que surgen a raíz de esta tesis.

11.1. Metodología experimental para estudiar *in situ* el funcionamiento de las cámaras de aireación o ventilación

El desarrollo de la presente investigación, en general, y el análisis de los distintos casos de estudio, en particular; han permitido concretar una metodología experimental para estudiar en el sitio el funcionamiento de las cámaras de aireación o de ventilación. Consiste en:

1. Recopilar toda la documentación existente sobre la historia material y el estado de conservación del cimiento y muro.
2. Comprobar que el mecanismo de penetración de agua capilar en el cimiento o muro es el origen del problema. Se propone realizar una inspección visual del entorno, del edificio, y de los espacios contiguos al muro afectado (ver 8. *VARIABLES DE FUNCIONAMIENTO DE LAS CÁMARAS DE AIREACIÓN Y DE VENTILACIÓN*), así como recabar la información pertinente.
3. Complementar dicha inspección con ayuda de técnicas y métodos de medición para determinar el contenido de humedad en el muro, su distribución en altura y en profundidad. Los datos de humedad en la superficie del muro se han de contrastar con los datos del ambiente contiguo, por ver si se está produciendo evaporación o condensación (ver *Anexo II. Instrumentos y técnicas de medición*).
4. Evaluar la dinámica del aire en la cámara y su eficacia (ver 6. *METODOLOGÍA*).
5. Realizar un seguimiento sistemático de la patología del muro desde la situación previa y tras la ejecución de la cámara, para testar el grado de mejora que supone

esta intervención (ver 5.1.1.B. *Propiedades hídricas de los materiales inorgánicos porosos. Alteración de los materiales inorgánicos porosos*).

6. Extrapolar los datos de humedad del muro y del aire de la cámara para hacer una simulación numérica fiable, que permita ahondar en el conocimiento específico y general de la dinámica del aire en las cámaras (ver 5.2.3. *Modelos teóricos y experimentales de las cámaras de aireación*).

11.2. Variables más significativas que determinan el funcionamiento de las cámaras de aireación o ventilación

Las premisas necesarias para el funcionamiento de las cámaras de aireación o ventilación son:

- Realizar un **diagnóstico** preciso (objetivo, medido, calculado) que justifique la intervención para control de la humedad de capilaridad mediante cámaras de aireación o de ventilación (8. *VARIABLES DE FUNCIONAMIENTO DE LAS CÁMARAS DE AIREACIÓN Y DE VENTILACIÓN*).
- Adaptar el **diseño** de la cámara de aireación o de ventilación a cada una de las prestaciones técnicas requeridas (airear o ventilar, drenar y evacuar). Es conveniente redundar en determinados aspectos para evitar la retención de agua en el entorno inmediato del edificio y su posible filtración en la cámara, para posibilitar la evacuación del agua en la cámara e impedir posibles reflujos del saneamiento si el sistema está conectado a la red urbana o para potenciar la aireación o ventilación en la cámara y la evaporación del cimiento.
- Cuidar la **ejecución** de la cámara para impedir la entrada de agua si esta no está prevista (encuentro del techo con el muro, impermeabilización de los cerramientos, etc.) y para posibilitar la ventilación y la evaporación, dejar la obra limpia, sin escombros o medios auxiliares de construcción que limiten las prestaciones de la cámara o dificulten su mantenimiento respectivamente (Figura 153).
- Acometer el **mantenimiento** de la cámara, fundamentalmente de los canales de evacuación de agua de la cámara y del entorno inmediato (como limpiar la arena y suciedad o retirar los animales muertos que puedan dificultar la evacuación del agua o posibilitar el desbordamiento de los canales filtrándose el agua en la cámara de aireación o ventilación si estas dos prestaciones están separadas). En este sentido,

es imprescindible que el diseño facilite las labores de mantenimiento para evitar que la prestación principal de la cámara quede limitada o anulada, desencadenando otros riesgos para la conservación de los muros o del edificio. En casi ninguna de las cámaras estudiadas se llevan a cabo tareas regulares de mantenimiento, porque no están incorporadas a las rutinas de conservación del edificio. A esto se suma que en muchas ocasiones el diseño de la cámara no prevé esta circunstancia, de tal modo que no existen registros que faciliten o permitan su mantenimiento.

Figura 153. **a)** Suelo elevado en la nave norte de la iglesia parroquial de Pinarejos (Segovia), respiraderos colmatados de tierra, 2015-04-08; **b)** Tramo norte de la cámara del atrio de la catedral de Zamora, medios auxiliares para construcción de la cámara, 2016-08-09.

En una cámara de aireación o de ventilación el comportamiento del aire (temperatura, humedad, velocidad) y del agua (según el origen de los distintos aportes) depende de los aspectos formales de la cámara.

Los aspectos constructivos o variables fundamentales para el diseño y dimensionado que condicionan en mayor medida la aireación o la ventilación de la cámara (ver *Anexo IV*. Tabla 22) son:

- **Sección de la cámara.** A mayor volumen de aire en la cámara mayor capacidad de evaporación del cimient (además del suelo de la cámara y por extensión de los cerramientos si son permeables al agua), si no se trata de un sistema *mixto*. Se tiene como ejemplo la cámara de la iglesia de San Lorenzo en Toro (9.5), cuyo pequeño volumen de aire de la cámara limita la evaporación del cimient.

- **Dimensión y posición de los huecos de aireación o ventilación.** La mayor superficie de los huecos de aireación no implica necesariamente una mayor capacidad de aireación en la cámara ni evaporación en el cimientto, en el suelo de la cámara y en sus cerramientos, si son permeables al agua. Se tienen como ejemplo las cámaras del atrio de la catedral de Zamora (9.3) y del palacio de los Castrillo (9.7.b). En el primer caso, con una superficie de aireación 10 veces mayor, la evaporación es menor que en el segundo caso (tanto en mm/día como en g/kg), debido a la diferencia de presión de vapor a lo largo del recorrido de la cámara por efecto de la distinta insolación en cada hueco de aireación. Por tanto, la distinta orientación geográfica de los huecos en la cámara determina el flujo de aireación (por diferencia de presión de vapor y temperatura entre el aire de la cámara y el ambiente exterior a la cámara) o ventilación (por sobrepresión o depresión del aire en la cámara). Si los huecos de salida están sometidos a insolación se favorece el flujo de aire por diferencia de temperatura respecto de los huecos que no lo están. La disposición de los huecos en vertical u horizontal también regula el flujo de aire; la posición vertical a favor de los vientos dominantes en los huecos de entrada propicia el movimiento de aire por sobrepresión o la posición vertical contraria a los vientos dominantes en los huecos de salida propicia el flujo de aire por diferencia de presión de vapor. La posición horizontal de los huecos posibilita la entrada de agua de pluviales o escorrentía superficial y por tanto limita la aireación o ventilación en la cámara así como la evaporación del cimientto.
- **Disposición de elementos que potencian el tiro del aire.** Se favorece la aireación o ventilación de la cámara y la evaporación en el cimientto en cámaras que disponen de distintos tramos con diferente orientación geográfica (según queda descrito en el punto anterior). Además, el tiro del aire aumenta por efecto Venturi al conectar las cámaras con elementos verticales, como pueden ser tubos adosados al muro o las torres de los edificios (por ejemplo, la escalera interior de acceso al cuerpo de campanas en la torre de una iglesia). Se tienen los ejemplos de las cámaras del suelo elevado de la iglesia parroquial de Pinarejos (9.2) y de la iglesia de San Salvador en Toro (9.4); en el primer caso la cámara está conectada a un tubo vertical en uno de los extremos de la cámara, en el segundo caso la cámara está conectada a la base de la torre. Ambas cámaras tienen un flujo similar de $0,02\text{m}^3/\text{s}$, aunque la tasa de evaporación difiere ya que la cámara de San Salvador no recibe aportes de agua.

Los aspectos prestacionales de las cámaras de aireación o ventilación quedarán mermados ante la existencia de aportes de agua:

- Las **cámaras de drenaje-aireación (sistemas unitarios)** con aporte de agua continuo a lo largo de todo el año apenas tienen capacidad de evaporar la humedad de los muros, incluso en periodos secos. El canal, con la debida pendiente, se ha de mantener limpio para favorecer la evacuación del agua y se ha de impermeabilizar para evitar la filtración del mismo a los muros del edificio. La escala humana de la cámara facilitará esta labor.
- Las **cámaras de aireación (sistemas mixtos) que reciben aportes de agua en periodos de precipitación** (pluviales del edificio y del entorno inmediato) pueden evaporar este agua en periodo seco, según el caudal retenido, las dimensiones de los huecos de aireación o ventilación y si el diseño propicia el movimiento del aire. En algunos casos se produce la entrada de agua de pluviales sin que estuviera prevista, bien por falta de limpieza en el entorno urbano próximo, por falta de mantenimiento de las redes urbanas colindantes (obstrucción, fuga o rotura) o por un diseño que favorece la entrada de agua en el encuentro del forjado de la cámara con el muro del edificio, etc. En estos casos ocurre que al no estar prevista la entrada de pluviales en la cámara no está pensada su evacuación, y el agua queda retenida en el suelo de la misma si no puede ser absorbida o si no puede ser evaporada (el tamaño de los huecos de aireación o ventilación y el diseño que propicia el movimiento del aire no son suficientes). En las cámaras de aireación que a su vez recogen pluviales del edificio y del entorno inmediato no está claro qué incidencia pueden tener estas aguas en el cimiento del edificio, si lo pueden socavar o hacer que se vaya desmoronando con el tiempo.
- Por tanto, **las cámaras de aireación y de ventilación con elementos independientes para cada prestación (sistemas diferenciados)** son las que ofrecen mejor garantía en el secado y evaporación del cimiento. Este es el sistema pasivo que se propone como **solución tipo** frente a la problemática de humedad capilar. Cada aporte de agua (pluviales, escorrentía o subsuelo) ha de ser conducido de manera independiente. La superficie evaporante del cimiento es la que va a definir el volumen de la cámara, la dimensión de los huecos de respiración y su localización para propiciar el tiro térmico o eólico.

11.3. Recomendaciones de diseño de las cámaras de aireación o de ventilación

El conocimiento de las condiciones de contorno del cimiento y del edificio permite especificar unas recomendaciones o criterios para el diseño de las cámaras perimetrales. A continuación, se relacionan los aspectos fundamentales a considerar en el diseño de las cámaras de aireación o de ventilación, siendo la aireación o ventilación su prestación principal. Se justifican a partir de los resultados de esta investigación. Se ordenan en condiciones de contorno (apartado 11.3.1) y en condiciones particulares (11.3.2).

11.3.1. Condiciones de contorno

Acciones y condiciones ambientales:

1. **Clima** local y condiciones físicas próximas al edificio que lo modifican (entorno urbano, edificaciones colindantes, arbolado, etc.). Es la primera condición que determina la idoneidad del sistema. Un clima húmedo no favorece el fin principal de una cámara de aireación o ventilación, salvo que se garantice una corriente de aire permanente y suficiente. Del mismo modo, el trazado urbano y el arbolado próximo, si es el caso, alteran el microclima local (temperatura, humedad, dirección e intensidad de los vientos dominantes) y por tanto influyen en el funcionamiento de la cámara según su exposición a estos parámetros.

Condiciones constructivas del terreno:

2. Tipo de **terreno** (resistencia) e hidrogeología (permeabilidad al agua, umbral de escurrimiento del terreno, posición y fluctuación del nivel freático). Se trata de aspectos limitantes o condicionantes del diseño de la cámara. La ejecución de una cámara puede afectar a las características del terreno (resistencia y permeabilidad). El umbral de escurrimiento del terreno permite dimensionar la evacuación de los aportes de agua (precipitación, riego, etc.). En cualquier caso, la cámara de aireación o de ventilación tiene sentido en suelo no saturado (por encima del nivel freático o en la zona de fluctuación del freático), cuya humedad está en forma de vapor y no de agua líquida.
3. Presencia de **restos arqueológicos**. Delimitan la dimensión de la cámara si estos se han de conservar. También pueden alterar la circulación del agua o propiciar su embolsamiento.

Condiciones constructivas del edificio:

4. Tipo de **cimentación**, profundidad y estado de alteración o disgregación de los materiales. Es otro aspecto limitante a la hora de valorar la idoneidad de la cámara de aireación o de ventilación como sistema de control de la humedad de subsuelo. Un cimiento de material suelto, confinado por el terreno, no permite una cámara de aireación o de ventilación, al igual que una cimentación somera, para no descalzar el edificio. La cota de suelo de la cámara nunca ha de estar por debajo de la base de la cimentación del edificio si está en contacto con ésta, o se separará suficientemente del cimiento si su suelo ha de estar por debajo de la cota de apoyo del primero.
5. Características constructivas del **muro** (tipo de fábrica) y cargas soportadas, así como la existencia de elementos de contrarresto de la esbeltez del muro, que determinan la solución formal, así como el recorrido de la cámara.
6. **Patología** de humedad de subsuelo en el cimiento o en el muro (manchas de humedad activa, tasa de evaporación, o condensación). En cuanto a la presencia de manchas activas de humedad o sales en el muro con origen en el subsuelo, ya sean estáticas o estacionales (normalmente son estacionales), se ha de discriminar que la degradación del cimiento o base del muro no tiene su origen en otro tipo de humedad, como la escorrentía superficial o la salpicadura de cubierta. Una tasa de evaporación del muro ineficaz, por el contrario, minimiza la movilización de sales, lo que en principio favorece la preservación de los materiales constitutivos del muro. La condensación de vapor en la superficie del muro o la condensación higroscópica requieren ventilación o la retirada de sales en superficie, respectivamente.

11.3.2. Condiciones particulares

Acciones higrotérmicas (origen del agua):

7. Características y uso del **entorno**. Referidos a la permeabilidad del terreno y a la conducción de los diferentes aportes de agua: nivel freático, escorrentía del terreno, pluviales de cubierta del propio edificio o de edificios colindantes, riego de jardines o limpieza del entorno urbano. También pueden tener lugar aportes fortuitos de las redes urbanas por fugas o roturas. En función de los aportes de agua se definen las prestaciones técnicas de la cámara.

Condiciones constructivas de la cámara según sus prestaciones técnicas:

8. Si la prestación técnica principal es la **aireación o la ventilación en la cámara** y la consecuente **evaporación en el cimiento**, se han atender: la dimensión, recorrido y orientación de los distintos tramos de la cámara (por influencia de la insolación y los vientos dominantes); la dimensión y posición (vertical u horizontal) de los huecos de aireación o ventilación; y la inserción o comunicación con elementos (pasivos o activos) que potencien el movimiento del aire.
9. Si la prestación técnica principal es el **drenaje o evacuación de agua**, se han de estudiar: la permeabilidad de los materiales constitutivos del muro de contención; las vías de entrada de agua; las pendientes para evacuación del agua en el suelo; las válvulas antirretorno en la conexión al saneamiento; o los registros para el mantenimiento de la cámara (como la limpieza para evitar obstrucciones de agua).

La caracterización completa del sistema permite la fundamentación del diseño de la cámara, que debería ser condición *sine qua non* para la aprobación del diseño.

11.4. Procedimiento para el diseño de las cámaras de aireación o de ventilación

Una vez establecidos los criterios y recomendaciones de diseño de las cámaras de aireación, se describe el procedimiento a seguir para su diseño.

Primero, se ha de atender a la prestación técnica principal de la cámara de aireación o ventilación, que es reducir el contenido de humedad del cimiento. Más concretamente:

1. Limitar los aportes de agua en la cimentación y el paso de vapor a través de ella, como vía de secado del terreno.
2. Propiciar la evaporación del exceso de contenido de humedad en la cimentación, para evitar la disolución de los materiales.
3. Estabilizar las condiciones hídricas del cimiento en valores aceptables.
4. Evitar la condensación de vapor o la condensación higroscópica en la superficie del cimiento.

Lo siguiente es determinar cuál es el **contenido de humedad admisible en el cimiento o muro**. El contenido de humedad mínimo del cimiento o muro es el propio de los materiales constitutivos en el ambiente normal del clima local (humedad de equilibrio de los materiales del cimiento con el ambiente de referencia de la zona), sin aportes de agua y sin presencia de sales que modifiquen su contenido de humedad.

Así, el procedimiento de diseño de la cámara de aireación o ventilación se ajusta al siguiente esquema:

1. Diagnosticar si el muro está afectado por humedad de capilaridad ascendente en el momento de estudio o en su historia reciente. Se pueden utilizar distintos métodos: contenido de humedad en la lámina de aire sobre el muro (mediante termohigrómetro, de medición puntual, método definido por García-Morales¹⁰⁴ (2012)), método gravimétrico (mediante pesada de muestras), o contenido de humedad volumétrico (mediante sondas FDR, de medición puntual o en continuo, en contacto con la superficie del muro o insertadas en profundidad). Lo conveniente es realizar el estudio durante un ciclo anual completo, o durante los dos periodos estacionales de mayor contraste o al menos durante el periodo estacional con mayor afectación en el muro.
2. Determinar si el origen de la humedad es solo capilar (en suelo no saturado o zona de fluctuación del freático, sin presión hidráulica), o además existen otros aportes: de esorrentía del terreno¹⁰⁵, de pluviales de cubierta (observando la topografía del entorno y la canalización de pluviales), de riego, o de fugas de redes urbanas (con cloro si es agua de abastecimiento o con nitratos si es agua de saneamiento, también se pueden utilizar técnicas de inspección para detectar la avería), etc. El análisis de la procedencia de las humedades ha de ser exhaustivo, siendo complementaria la caracterización físico-química de las fábricas afectadas y de los productos de alteración.

¹⁰⁴ Método sin toma de muestra. Sobre una malla de puntos se elaboran mapas de isolíneas que reflejan el contenido de humedad del muro y la presencia de sales higroscópicas. Si el contenido de humedad en la lámina de aire que queda en contacto con el muro es mayor que el contenido de humedad del aire circundante al muro, este está afectado de humedad. En esos mismos puntos se hace un análisis cualitativo mediante varillas reactivas para comprobar la presencia de sales higroscópicas, y así discernir si se trata de humedad de capilaridad o humedad higroscópica. La humedad de capilaridad ascendente se caracteriza por tener su origen en el terreno, por tanto, en el mapa de isolíneas de contenido de humedad en la parte inferior del muro los valores han de ser más altos, o entorno a los valores más altos se encuentra el hipotético foco de humedad.

¹⁰⁵ Considerar el interés de disponer de un estudio hidrogeológico del terreno.

3. Valorar la necesidad de incorporar drenajes conectados al saneamiento si la cámara de aireación o ventilación ha de recibir aportes de agua de escorrentía, pluviales, riego o fugas de redes urbanas. En la medida de lo posible, evitar la entrada de agua a la cámara a través de los cerramientos o a través de los huecos de respiración horizontales. En su caso, dar cierta pendiente al suelo de la cámara para evacuar un aporte fortuito de agua (fugas de redes urbanas), conduciéndolo a un pozo de gravas o conectándolo debidamente a la red de saneamiento.
4. Concretar la velocidad de evaporación del cimientto que, en situación de equilibrio, se supone igual a la velocidad de succión de agua del terreno. Si la humedad es estacional, considerar en el cálculo el periodo más desfavorable, según el origen de la humedad.
5. Dimensionar la cámara en función de la cantidad de vapor que se quiere eliminar (dependiente de las superficies evaporantes del cimientto y del suelo), considerando el recorrido, la orientación de cada tramo (por efecto de la insolación), la localización, el tamaño y la posición de las entradas y salidas de aire (horizontal o vertical, según la dirección y velocidad normales de los vientos dominantes, datos a extraer de la estación meteorológica más cercana si esta se considera de referencia en base a la ubicación del edificio y la cámara).
6. Exponer los huecos de entrada de aire a vientos dominantes y los huecos de salida de aire contrarios a los vientos dominantes. Procurar la ventilación *cruzada* (huecos verticales con orientaciones distintas o enfrentadas), de no ser posible propiciar el tiro eólico mediante la conexión de un extremo de la cámara a un elemento vertical (huevo de escalera o tubo), potenciando el efecto Venturi mediante un cambio (disminución) de sección de la cámara al elemento vertical o en el propio elemento vertical.

Limitados los aportes de agua a la cimentación y al muro, la dimensión de la cámara queda coartada por la cota de la base de cimentación del muro (en algunos casos muy somera) o por la presencia de restos arqueológicos. La siguiente condición que marca la dimensión de la cámara es la **cantidad de vapor a disipar**, procedente del terreno. Según el contenido de humedad a evaporar se pueden adoptar distintos sistemas para conseguir que el cimientto o el muro se encuentren en equilibrio con las condiciones del clima local, si la cámara de aireación o ventilación se considera el sistema idóneo para la preservación del cimientto o muro.

Los sistemas indicados son:

- Intercambio pasivo del aire de la cámara con el clima local, por diferencia de presión de vapor o diferencia de temperatura a través de huecos o rendijas de aire.
- Succión del aire húmedo de la cámara por efecto Venturi (renovación pasiva del aire por depresión) según un recorrido de entrada, circulación y salida del aire (a través de un elemento vertical en altura como puede ser un tubo o una torre del propio edificio).
- Succión mecánica o depresión para extraer el aire húmedo. Los elementos mecánicos de impulsión o sobrepresión, por el contrario, dificultan la salida de aire húmedo de la cámara al aumentar la presión de vapor.

11.5. Nuevas líneas de investigación

Se plantean las siguientes líneas de investigación, como complemento de esta tesis:

- A. Implantar el procedimiento para diseño de las cámaras de aireación o de ventilación desde los estudios previos
- B. Implementar la metodología y las formas de monitorización con instrumental diferente al utilizado en esta tesis
- C. Elaborar una herramienta de cálculo de la tasa de evaporación para el diseño y dimensionado de las cámaras de aireación o de ventilación
- D. Realizar simulaciones virtuales en el diseño y dimensionado de las cámaras de aireación y de ventilación

A continuación se describe el posible alcance de cada línea de investigación propuesta:

A. Implantar el procedimiento para diseño de las cámaras de aireación o de ventilación desde los estudios previos

En este proyecto se ha analizado *in situ* el funcionamiento de las cámaras de aireación y de ventilación, basándose en distintos sistemas (*unitarios*, *mixtos* y *diferenciados*) y con una misma metodología de estudio (apoyada en diversos parámetros y variables). Este conocimiento ha permitido elaborar unos criterios y un procedimiento a seguir en el diseño de las cámaras. Se ha hecho una cuantificación aproximada de la mejora que supone este tipo de intervención en la conservación de los edificios, puesto que el análisis ha partido de sistemas ya ejecutados y no desde los estudios previos (en la inmensa mayoría de los casos estudiados no hay constancia de estos).

Lo ideal sera implementar este procedimiento en un caso real desde el inicio (o estudios previos), realizando un seguimiento continuo durante el diagnstico (que ha de determinar si la cmara de aireacin o de ventilacin es la solucin constructiva ms idnea para la prevencin y control de la humedad de subsuelo), la ejecucin (que en ocasiones conlleva modificaciones en el diseo de la cmara), la valoracin del sistema (observando si supone una mejora en la conservacin del cimiento y muro del edificio), e incluso durante el mantenimiento de la cmara (evaluando la estabilidad hdrica del cimiento y muro afectados en origen por humedad de capilaridad).

B. Implementar la metodologa y las formas de monitorizacin con instrumental diferente al utilizado en esta tesis

La metodologa implementada para estudio del funcionamiento de las cmaras de aireacin y de ventilacin ha resultado suficiente para alcanzar los objetivos marcados en esta investigacin. Se ha utilizado una instrumentacin bsica y accesible que ha permitido generalizar el seguimiento del funcionamiento de las cmaras, pero esta metodologa se puede completar (ver *Anexo II. Instrumentos, tcnicas de medicin y ensayo de sensores*) segn se indica a continuacin:

- Detallar la **procedencia del agua**. En este sentido ser til definir la posicin del freático o la presencia de aguas colgadas y conocer las caractersticas y uso del entorno (registrando la existencia de pluviales, riego o redes urbanas). Cuando existen eflorescencias salinas en el muro, comprobar la presencia de determinados compuestos qumicos en las sales y en el agua (cloro y nitratos fundamentalmente, porque nos dan pistas de la procedencia del agua, como puede ser de abastecimiento y saneamiento respectivamente en un entorno urbano).
- Medir la **tasa de filtracin de humedad o agua en la cmara**, o aforar la cmara. Esto tiene sentido en cmaras de drenaje, en relacin con la procedencia del agua.
- Medir la **tasa de evaporacin en la cmara** con distintos instrumentos. En este estudio se ha hecho uso de evaporímetros. Otra herramienta de inters son los gases trazadores¹⁰⁶.

¹⁰⁶ Puede servir de referencia la NTP 345. *El control de la ventilacin mediante gases trazadores del INSHT*, hoy INSST.

- Medir si tiene lugar **evaporación en la superficie del zócalo del muro**. Consiste en calcular la diferencia del contenido de humedad entre la superficie del muro y el ambiente próximo al muro.
- O medir el comportamiento del **contenido de humedad en el suelo y en el cimiento**. Se pueden utilizar sondas de humedad de suelo (tipo TDR o FDR¹⁰⁷), para medir la evolución del contenido de humedad volumétrico a distintas alturas y en profundidad.
- Medir el **grado de alteración de los materiales pétreos del cimiento y muro**: disgregación y presencia de eflorescencias salinas, y cómo influye en estos procesos la intervención con cámaras de aireación o de ventilación.
- Ampliar el estudio a un **ciclo anual completo**.

C. Elaborar una herramienta de cálculo de la tasa de evaporación para el diseño y dimensionado de las cámaras de aireación o de ventilación

Partiendo del estudio experimental realizado, se plantea cuantificar la tasa de evaporación necesaria en el diseño y dimensionado de las cámaras de aireación o de ventilación:

1. Calcular la evaporación del cimiento. Como se dispone de los datos del aire en la cámara (temperatura y humedad) y de la lámina de aire sobre la superficie del cimiento (temperatura y humedad) en distintos casos, se podría calcular un coeficiente de correlación entre el contenido de humedad del aire en la cámara y de la lámina de aire sobre el cimiento, para determinar la tasa de evaporación aproximada del cimiento según las condiciones de la cámara y del clima local. Este parámetro estaría directamente relacionado con los valores de velocidad del aire y sus condiciones de temperatura y humedad en la cámara y en las entradas de aire.
2. Calcular el volumen de aire de la cámara, el tamaño y la disposición de las rejillas de aireación o ventilación (posición vertical u horizontal y orientación). En función del

¹⁰⁷ TDR (Reflectometría de dominio temporal) o FDR (Reflectometría en el dominio de la frecuencia). Ambas sondas trabajan en el campo eléctrico, aunque con distinto principio físico: tiempo de tránsito (TDR) y capacitancia (FDR). En este sentido es de interés la monitorización experimental del lienzo 44-45 de la muralla de Ávila, iniciada en mayo de 2017 por un periodo de dos años, a iniciativa de Construcciones Velarenas S.L., con motivo del proyecto de *Consolidación y restauración de la muralla de Ávila, correspondiente a los lienzos 84-85 al 87-1, incluidos los cubos 85, 86, 87, 81 y 4 y actuaciones para prevenir las humedades* ejecutado en 2016 y 2017. El lienzo 44-45 del tramo oeste está monitorizado con 8 sondas FDR para evaluar las intervenciones de impermeabilización y drenaje realizados en el mismo.

clima exterior (considerando su exposición a la radiación solar y a los vientos dominantes) para evitar la saturación de vapor en la cámara y permitir el secado del cimientto (alcanzar la humedad de equilibrio).

D. Realizar simulaciones virtuales en el diseño y dimensionado de las cámaras de aireación y de ventilación

Se plantea la simulación virtual como herramienta de análisis de los distintos sistemas de cámaras de aireación y de ventilación, para discernir el más eficaz. Se distinguen la geometría de la cámara y las variables de análisis.

En cuanto a la geometría se ha de atender a: la dimensión de la cámara y el tamaño de la superficie evaporante (limitados fundamentalmente por la potencia y el estado de conservación de la cimentación y la presencia de restos arqueológicos a preservar), así como al tamaño y la disposición de los huecos de aireación o ventilación.

Respecto de las variables a considerar en el cálculo se tendrían: las características del clima local, especialmente en la proximidad de los huecos de la cámara (humedad, temperatura y viento, expuestos a la umbría o a la radiación del sol, o afectados por los vientos dominantes), y las características del clima en la cámara (humedad según los aportes de agua recibidos, observando si estos son estacionales).

La simulación permitirá modificar la geometría y la disposición de los distintos elementos de la cámara y su exposición a las diferentes variables del clima local para propiciar el flujo de aire, la evaporación del cimientto y su estabilidad hídrica.

12. REFERENCIAS

En este capítulo se hace una relación de las referencias consultadas para desarrollo de la presente investigación. Estas son: bibliografía (apartado 12.1), proyectos y memorias (12.2), normativa (12.3), publicaciones electrónicas (12.4), y páginas web (12.5).

12.1. Bibliografía

AA.VV. (1993). *La humedad como patología frecuente en la edificación*. Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid, Madrid, 249pp.

Arnold, A. y Zehnder, K. (1989). "Salt weathering on monuments". *1th International Symposium on the Conservation of Monuments in the Mediterranean Basin*, Bari, pp.31-58.

Argente Oliver, J.L. y Díaz Díaz, A. (1990). *Tiermes. Guía del yacimiento y museo*. Junta de Castilla y León, 180pp.

Aznar Mollá, J.B., Benlloch Marco, J. y Medina Ramón, F.J. (2016). *El diagnóstico de las humedades de capilaridad en muros y suelos. Determinación de sus causas y origen mediante una metodología basada en la representación y análisis de curvas isohídricas*. Tesis doctoral, Universidad Politécnica de Valencia, 173pp.

Barrios Sevilla, J., Mena Anisi, A., Valverde Espinosa, I., Barrios Padura, A. y Polo Velasco, J. (1999). "Estudio de la iglesia de San Miguel de Morón (Sevilla). Influencia de los cambios de humedad en la estabilidad del monumento". *Informes de la Construcción*, Vol. 51, Nº 463, septiembre/octubre 1999, pp.57-65, doi: 10.3989/ic.1999.v51.i463.865

Bernal, D., Sáez, A.M., Montero, R., Díaz, J.J., Sáez, A., Moreno, D. y Toboso E. (2005). "Instalaciones fluvio-marítimas de drenaje con ánforas romanas: a propósito del embarcadero flavio del Caño de Sancti Petri (San Fernando, Cádiz)". *SPAL*, 14, pp.179-23, doi: 10.12795/spal.2005.i14.07.

Berger, J., Gasparin, S., Dutykh, D. y Mendes, N. (2017). "Accurate numerical simulation of moisture front in porous material". *Building and Environment*, 118, pp.211-224, doi: 10.1016/j.buildenv.2017.03.016

Burch, D.M. y Chi, J. (1997). "MOIST. A PC program for predicting heat and moisture transfer in building envelopes. Release 3.0". *NIST Special Publication*, 917. 45pp.

- Camino, M.S., León, F.J., Llorente, A., Olivar, J.M. (2014). "Evaluation of the behavior of brick tile masonry and mortar due to capillary rise of moisture". *Materiales de construcción*, 64(314): e020, 10pp, doi: 10.3989/mc.2014.02513
- Camuffo, D. (2018). "Standardization activity in the evaluation of moisture content". *Journal of Cultural Heritage*, 31S, pp.10-14, doi: 10.1016/j.culher.2018.03.021
- Carpenter, P. (2000). "Crawl Space Moisture Control - A Fundamental Misunderstanding". 6pp.
- Çengel, Y.A. (2007). *Transferencia de calor y masa: un enfoque práctico*. McGraw-Hill, New York, 879pp.
- Cuervo Menéndez, L. y Ferreres Gómez, T. (2009a). *Prevención de humedades I: prevención de humedades en cubiertas y en edificaciones enterradas*. Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Tarragona, Tarragona, 183pp.
- Cuervo Menéndez, L. y Ferreres Gómez, T. (2009b). *Prevención de humedades II: prevención de humedades en fachadas. Protección frente a la humedad de condensación en los edificios*. Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Tarragona, Tarragona, 134pp.
- D'Agostino, D. (2013). "Moisture dynamics in an historical masonry structure: The Cathedral of Lecce (South Italy)". *Building and Environment*, 63, pp.122-133, doi: 10.1016/j.buildenv.2013.02.008
- D'Agostino, D. y Congedo, P.M. (2014). "CFD modeling and moisture dynamics implications of ventilation scenarios in historical buildings". *Building and Environment*, 79, pp.181-193, doi: 10.1016/j.buildenv.2014.05.007
- Delgado, J.M.P.Q., Barreira, E. Ramos, N.M.M. y Freitas, V.P. (2013). *Hygrothermal numerical simulation tools applied to building physics*. Springer, 66pp, doi: 10.1007/978-3-642-35003-0
- Esbert, R.M., Ordaz, J., Alonso, F.J. y Montoto, M. (1997). *Manual de diagnosis y tratamiento de materiales pétreos y cerámicos*. Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona, Barcelona, 139pp.
- Etheridge, D. (2012). *Natural ventilation of buildings: theory, measurement and design*. Department of Architecture and Built Environment, University of Nottingham, UK, 428pp, doi: 10.1080/14733315.2012.11683965

- Falchi, L., Slanzi, D., Balliana, E., Driussi, G., y Zendri, E. (2016). "Rising damp in historical buildings: A Venetian perspective". *Building and Environment*, 131, pp.117-127, doi: 10.1016/j.buildenv.2018.01.004
- Franzoni, E. (2014). "Rising damp removal from historical masonries: A still open challenge". *Construction and Building Materials*, 54, pp.123–136, doi: 10.1016/j.conbuildmat.2013.12.054
- Franzoni, E. (2018). "State-of-the-art on methods for reducing rising damp in masonry". *Journal of Cultural Heritage*, 31S, pp.3–9, doi: 10.1016/j.culher.2018.04.001
- Franzoni, E., Bandini, S, y Graziani, G. (2014). "Rising moisture, salts and electrokinetic effects in ancient masonries: From laboratory testing to on-site monitoring". *Journal of Cultural Heritage*, 15, pp.112-120, doi: 10.1016/j.culher.2013.03.003
- Freitas, V.P. y Guimarães, A.S. (2008). "Characterization of a hygro-regulated wall base ventilation system for treatment of rising damp in historical buildings". *Proceedings of the 8th symposium on building physics in the nordic countries*, Copenhagen, junio 2008, pp. 911-919
- Freitas, V.P., Guimarães, A.S. y Delgado, J.M.P.Q. (2015). "Wall-base ventilation system to control rising damp: A case study of Vilar de Frades historical church in Portugal". *International Journal of Architectural Heritage*, 9, pp.859-865, doi: 10.1080/15583058.2013.878414
- Freitas, V.P., Torres, M.I y Guimarães, A.S. (2008). *Humidade ascensional*. Faculdade de Engenharia de Universidade do Porto, 106pp.
- García Gamallo, A.M. y Rodríguez Ortiz, J.M. (1997). *La evolución de las cimentaciones en la historia de la arquitectura, desde la prehistoria hasta la primera revolución industrial*. Tesis doctoral, Universidad Politécnica de Madrid, 349pp.
- García Morales, S., Palomo Sánchez, A. y Lasheras Merino, F. (1995). *Metodología de diagnóstico de humedades de capilaridad ascendente y condensación higroscópica en edificios históricos*. Tesis doctoral, Universidad Politécnica de Madrid, 333pp.
- García Morales, S. (2007). "Reconocimiento de los tipos de humedad: causas y lesiones producidas", *1a Conferencia regional Euromediterránea*, Barcelona, julio 2007, pp.225-235.
- García Morales, S., Collado Gómez, A. y López González, L. (2012a). "Metodología de diagnóstico de humedades: la inspección higrotérmica con ayuda instrumental". *4º Congreso de Patología y Rehabilitación de Edificios. PATORREB*, Santiago de Compostela, abril 2012, 6pp.

- García Morales, S., López González, L. y Collado Gómez, A. (2012b). "Metodología de inspección higrotérmica para la determinación de un factor de intensidad de evaporación en edificios históricos". *Informes de la Construcción*, Vol. 64, Nº extra, diciembre 2012, pp.69-78, doi: 10.3989/ic.11.073
- González Fraile, E. (2012). "Galerías de ventilación para desecar las humedades en los zócalos de los monumentos". *Papeles del Patal. Revista de Restauración Monumental*, Nº 5, mayo 2012, pp.189-206.
- Gratwick, R.T. (1971). *La humedad en la construcción: sus causas y remedios*. Editores técnicos asociados, Barcelona, 334pp.
- Guimarães, A.S., Delgado, J.M.P.Q., Azevedo, A.C. y Freitas, V.P. (2018). "Interface influence on moisture transport in buildings". *Construction and Building Materials*, 162, pp.480-488, doi: 10.1016/j.conbuildmat.2017.12.040
- Guimarães, A.S., Delgado, J.M.P.Q. y Freitas, V.P. (2010). "Mathematical analysis of the evaporative process of a new technological treatment of rising damp in historic buildings". *Building and Environment*, 45, pp.2414-2420, doi: 10.1016/j.buildenv.2010.05.007
- Guimarães, A.S., Freitas, V.P. y Delgado, J.M.P.Q. (2011). *Dimensionamento de sistemas de ventilação da base das paredes para tratamento da humidade ascensional*. Tese de Doutoramento, Universidade do Porto, 264pp.
- Guimarães, A.S., Freitas, V.P. y Delgado, J.M.P.Q. (2012). "Dimensionamento de sistemas "humivent" para o controlo da frente húmida em paredes de edifícios". *4º Congreso de patología y rehabilitación de edificios. PATORREB*, Santiago de Compostela, abril 2012, 6pp.
- Hall, C. y Hoff, W.D. (2007). "Rising damp: capillary rise dynamics in walls". *Proceedings of the Royal Society A*, 463, pp.1871-1884, doi: 10.1098/rspa.2007.1855
- Hall, C., Hamilton, A., Hoff, W.D., Viles, H.A. y Eklund J.A. (2011). "Moisture dynamics in walls: response to micro-environment and climate change". *Proceedings of the Royal Society A*, 467, pp.194-211, doi: 10.1098/rspa.2010.0131
- Herrera Cardenete, E., Martínez Ramos, R. y Herrera Fiestas, E. (2012). "Tratamiento de humedades ascensionales en la restauración de la Basílica de la Virgen de las Angustias de Granada". *XI Congreso internacional de rehabilitación del patrimonio arquitectónico y edificación*, Cascais, julio 2012, pp.382-388.

- Hoła, A., Matkowski, Z., y Hoła, J. (2017). "Analysis of the moisture content of masonry walls in historical buildings using the basement of a medieval town hall as an example". *Procedia Engineering*, 172, pp.363-368, doi: 10.1016/j.proeng.2017.02.041
- Holm, A. y Künzeli, H.M. (2003). "Two-dimensional transient heat and moisture simulations of rising damp with WUFI-2d". *Proceedings of the 2nd international conference on building physics*, Leuven, septiembre 2003, 8pp.
- Janssen, H., Scheffler, G.A. y Plagge, R. (2016). "Experimental study of dynamic effects in moisture transfer in building materials". *International Journal of Heat and Mass Transfer*, 98, pp.141-149, doi: 10.1016/j.ijheatmasstransfer.2016.03.031
- Kalousek, M. y Šikula, O. (2008). "CFD simulation of ventilated air cavity". *Building simulation and environmental engineering. 5th Conference IBPSA-CZ*, Brno, noviembre 2008, 4pp.
- Krus, M. (1996). *Moisture transport and storage coefficients of porous mineral building materials. Theoretical principles and new test methods*. Ph.D. thesis, Fraunhofer Institute of Building Physics, 106pp.
- Künzeli, H.M. (1995). *Simultaneous heat and moisture transport in building components. One- and two-dimensional calculation using simple parameters*. Fraunhofer Institute of Building Physics, 65pp.
- Künzeli, H.M. y Kiessl, K. (1997). "Calculation of heat and moisture transfer in exposed building components". *Heat Mass Transfer*, 40, pp.159-167, doi: 10.1016/S0017-9310(96)00084-1
- Kurnitski, J. (2000). "Crawl space air change, heat and moisture behaviour". *Energy and Buildings*, 32, pp.19-39, doi: 10.1016/S0378-7788(99)00021-3
- Kurnitski, J. (2001). "Ground moisture evaporation in crawl spaces". *Building and Environment*, 36, pp.359-373, doi: 10.1016/S0360-1323(00)00013-5
- Kurnitski, J. y Matilainen, M. (2000). "Moisture conditions of outdoor air-ventilated crawl spaces in apartment buildings in a cold climate". *Energy and Buildings*, 33, pp.15-29, doi: 10.1016/S0378-7788(00)00061-X
- Lekshmi, S., Singh, D.N. y Shojaei, M. (2014). "A critical review of soil moisture measurement". *Measurement*, 54, pp.92-105, doi: 10.1016/j.measurement.2014.04.007

- Lillo Ramos, F.J. (2012). *Apuntes del Máster universitario en hidrología y gestión de recursos hídricos. Curso 2012-2013. Módulo 3: Hidrogeología. Tema 2: La Zona No Saturada*. Escuela de posgrado de estudios universitarios de posgrado en hidrogeología, Universidad de Alcalá de Henares y Universidad Rey Juan Carlos.
- López Collado, G. (1976). *Las ruinas en construcciones antiguas: causas, consolidaciones y traslados*. 2ª edición. Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, Madrid, 500pp.
- López-Arce, P., Doehne, E., Greenshields, J., Benavente, D. y Young, D. (2009). "Treatment of rising damp and salt decay: the historic masonry buildings of Adelaide, South Australia" *Materials and Structures*, 42, pp.827-848, doi: 10.1617/s11527-008-9427-1
- López-Geta, J.A., Fornés, J.M., Ramos, G. y Villarroja, F. (2009). *Las aguas subterráneas. Un recurso natural del subsuelo*. Instituto Geológico y Minero de España, Madrid, 90pp.
- Lozano Martínez-Luengas, A., del Coz Díaz, J.J. y Lozano Apolo, G. (2006). *Curso síndrome, patología y terapéutica de las humedades. Colección Patología de la edificación 2*. Gijón Lozano y Asociados, 168pp.
- Lubelli, B., van Hees, R.P.J. y Bolhuis, J. (2018). "Effectiveness of methods against rising damp in buildings: Results from the EMERISDA project". *Journal of Cultural Heritage*, 31S, pp.15-22, doi: 10.1016/j.culher.2018.03.025
- Martínez Alfaro, P.E., Martínez Santos, P. y Castaño Castaño, S. (2006). *Fundamentos de hidrogeología*. Mundi-Prensa, Madrid, 284pp.
- Martínez Garrido, M.I., Fort González, R. y Ruiz González, M. (2015). *Aportación de la monitorización mediante redes de sensores y técnicas no invasivas para la conservación preventiva del Patrimonio*. Tesis doctoral, Universidad Politécnica de Madrid, 438pp.
- Massari, G. (1971). *Humidity in monuments*. Faculty of architecture. University of Rome. International Centre for the Study of the Preservation and the Restoration of Cultural Property, Rome, 47pp.
- Massari, G. y Massari, I. (1993). *Damp buildings, old and new*. International Centre for the Study of the Preservation and the Restoration of Cultural Property, Rome, 305pp.
- Mendes, N., Ridley, I., Lamberts, R., Philippi, P.C. y Budag, K. (1999). "Umidus: A PC program for the prediction of heat and moisture transfer in porous building elements". *International Conference on Building Performance Simulation. IBSA*, Japón, septiembre 1999, pp.277-283.

- Neila González, F.J., Bedoya Frutos, C. y Universidad Politécnica de Madrid. Departamento de Construcción y Tecnología Arquitectónica. (1997). *Técnicas arquitectónicas y constructivas de acondicionamiento ambiental*. Munilla-Lería, Madrid, 430pp.
- Oliver, A.C. (1988). *Dampness in buildings*. BSP Professional Books, Oxford, 221pp.
- Ortega Andrade, F. (1989). *Patología de la construcción: humedades en la edificación*. Editan, Sevilla, 237pp.
- Otero Ortiz de Cosca, R., García Morales, S. y Sanz Arauz, F. (2018). *Estudio del comportamiento evaporativo de los edificios del patrimonio histórico mediante sistemas de monitorización higrotérmica*. Tesis doctoral, Universidad Politécnica de Madrid, 543pp.
- Pazderka, J., Hájková, E., Jiránek, M. (2017). "Underground air duct to control rising moisture in historic buildings: improved design and its drying efficiency". *Acta Polytechnica*, 57(5), pp.331-339, doi: 10.14311/AP.2017.57.0331
- Paricio Ansuategui, I. (1999). *Vocabulario de arquitectura y construcción*. Bisagra, Barcelona, 180pp.
- Pel, L. (1995). *Moisture transport in porous building materials*. Ph.D. thesis, Delf University of Technology, the Netherlands, 127pp.
- Pinchin, S.E. (2008). "Techniques for monitoring moisture in walls". *Reviews in conservation*, 9, pp.33-45, doi: 10.1179/sic.2008.53.Supplement-2.33
- Renčko, T. y Sedláková, A. (2011). "Reconstructions of historical buildings from energy point of view - Ventilated air cavities below ground". *Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym. BOZPE*, 8, pp.212-219.
- Renčko, T. y Sedláková, A. (2012). "Elimination of thermal bridges from the reconstruction of historic buildings". *12-th International Multidisciplinary Scientific Geoconference. SGEM*, Bulgaria, junio 2012, pp.313-320, doi: 10.5593/sgem2012/s20.v5034
- Renčko, T. y Sedláková, A. (2013). "Assessment of underfloor ventilation of historic buildings using ansys CFX". *Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym. BOZPE*, 1(11), pp.98-106.
- Retallack, B.J. (1973a). *Compendio de apuntes para la formación del personal meteorológico de la clase IV. Volumen I: Ciencias de la Tierra*. Organización Meteorológica Mundial, 219pp.

- Retallack, B.J. (1973b). *Compendio de apuntes para la formación del personal meteorológico de la clase IV. Volumen I: Meteorología*. Organización Meteorológica Mundial, 357pp.
- Richter, J. y Staněk, K. (2015). "Moisture safe and mould free crawl spaces: State-of-the-art and design of full-scale experiment". *Energy Procedia*, 78, pp.2754-2759, doi: 10.1016/j.egypro.2015.11.619
- Riminesi, c., Sansonetti, A. y Scala, A. (2018). "Assessment of the effectiveness of a dehumidification system by emission of electromagnetic fields: Proposal of a protocol". *Journal of Cultural Heritage*, 31S, pp.46-51, doi: 10.1016/j.culher.2018.04.002
- Rirsch, E. y Zhang, Z. (2010). "Rising damp in masonry walls and the importance of mortar properties". *Construction and Building Materials*, 24, pp.1815-1820, doi: 10.1016/j.conbuildmat.2010.04.024
- Rose, W.B., y Wolde, A.T. (1994). "Moisture Control in Crawl Spaces". *Wood Design Focus*, Vol. 5, Nº 4, pp.11-14.
- Salemi, A. (2000). *Il Recupero e la conservazione delle fabbriche tradizionali: le patologie da umidità*. Gangemi editore, Roma, 201pp.
- Sandrolini, F. (2006). "An operative protocol for reliable measurements of moisture in porous materials of ancient buildings". *Building and Environment*, 41, pp.1372-1380, doi: 10.1016/j.buildenv.2005.05.023
- Sardella, A., de Nuntiis, P. y Bonazza, A. (2018). "Efficiency evaluation of treatments against rising damp by scale models and test *in situ*". *Journal of Cultural Heritage*, 31S, pp.S30-S37, doi: 10.1016/j.culher.2018.03.020
- Řažký, L. y Sedláková, A. (2014). "Remedial method against moisture problems - Church of St. Abdon and Sennen in Gemersky Jablonec". *Journal of civil engineering*, Vol. 9, Nº 2, pp.77-84, doi: 10.2478/sspjce-2014-0018
- Řažký, L. y Sedláková, A. (2017). "Air channel function for solving moisture problems in buildings". *Procedia Engineering*, 190, pp.27-34, doi: 10.1016/j.proeng.2017.05.303
- Torres, M.I.M. (2014). "Wall base ventilation system to treat rising damp: The influence of the size of the channels". *Journal of Cultural Heritage*, 15, pp.121-127, doi: 10.1016/j.culher.2013.03.005
- Torres, M.I.M. y Freitas, V.P. (2001). "Modelling of rising damp in historical buildings". *Historical Constructions*, Guimarães, noviembre 2001, pp.381-390.

- Torres, M.I.M. y Freitas, V.P. (2010). "The influence of the thickness of the walls and their properties on the treatment of rising damp in historic buildings". *Construction and building materials*, 24, pp.1331-1339, doi: 10.1016/j.conbuildmat.2010.01.004
- Trechsel, H.R. y Bomberg, M.T., editors (1989). *Water vapor transmission through building materials and systems: mechanisms and measurement*. ASTM Special Technical Publication 1039, Philadelphia, 175pp, doi: 10.1520/STP1039-EB
- Trechsel, H.R. y Bomberg, M.T., editors (2009). *Moisture control in buildings: the key factor in mold prevention*. 2nd ed. ASTM Manual, 18-2nd, West Conshohocken, Pennsylvania, 611pp.
- Ulsamer Puiggari, F. (1955). *Las humedades en la construcción*. 2^a Edición. Ediciones CEAC, Barcelona, 162pp.
- Universidade de Porto (2010). *Hygro-adjustable wall base ventilation system for the treatment of rising damp*. Inventores: V.P. Freitas, M.I. Torres y A.S. Guimarães. PCT/PT2009/000068. WO 2010/09327 A1. 2010-08-16.
- Van Belleghem, M., Steeman, M., Janssen, H., Janssens, A. y De Paepe, M. (2014). "Validation of a coupled heat, vapour and liquid moisture transport model for porous materials implemented in CFD". *Building and Environment*, 81, pp.340-353, doi: 10.1016/j.buildenv.2014.06.024
- Van Hees, R., Lubelli, B. y Hacquebord, A. (2018). "New test methods to verify the performance of chemical injections to deal with rising damp". *Journal of Cultural Heritage*, 31S, pp.52-59, doi: 10.1016/j.culher.2018.03.024
- Vanhellemont, Y., Bolhuis, J., de Bouw, M., Dubois, S., Lubelli, B., Miedema, L. y van Hees, R. (2018). "Are electrokinetic methods suitable for the treatment of rising damp?" *Journal of Cultural Heritage*, 31S, pp.23-29, doi: 10.1016/j.culher.2018.04.010
- Vecchiattini, R. (2018). "Moisture monitoring experience in the old town of Genoa (Italy)". *Journal of Cultural Heritage*, 31S, pp.71-81, doi: 10.1016/j.culher.2018.04.007
- Vegas, F. y Mileto, C. (2011). *Aprendiendo a restaurar. Un manual de la arquitectura tradicional de la Comunidad Valenciana*. Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana, 436pp.
- Veiga, M.R., Fragata, A., Tavares, M.L., Magalhães, A.C. y Ferreira, N. (2009). "Inglesinhos convent: Compatible renders other measures to mitigate water capillary rising problems". *Journal of Building Appraisal*, 5, 2, pp.171-185, doi: 10.1057/jba.2009.28

Vitrubio, M. *Los diez libros de arquitectura*. Traducidos del latín y comentados por Don Joseph Ortiz y Sanz, presbítero (1787). Imprenta Real, Madrid, 277pp.

Woloszyn, M. y Rode, C. (2008). "Tools for performance simulation of heat, air and moisture conditions of whole buildings". *Build Simul*, 1, pp.5-24, doi: 10.1007/s12273-008-8106-z

Woloszyn, M., Rode, C., Kalagasidis, A.S., Janssens, A. and De Paepe, M. (2009). "From EMPD to CFD-Overview of different approaches for heat air and moisture modeling in IEA Annex 41" *ASHRAE Transactions*, vol. 115, part 2, pp.96-110.

Young, D. (2008). *Salt attack and rising damp. A guide to salt damp in historic and older buildings*. Heritage Council of NSW; Heritage Victoria, Department of Planning and Community Development; South Australian Department for Environment and Heritage; Adelaide City Council, 162pp.

12.2. Proyectos y memorias¹⁰⁸

Ábalos Culebras, A. (2004a). *Obras de rehabilitación de la iglesia parroquial de San Simón Apóstol de Piñuecar (Madrid)*. Archivo Central de Curia 06.03.08.02, Arzobispado de Madrid, Madrid. (R46>07).

Ábalos Culebras, A. (2004b). *Obras de rehabilitación de la iglesia parroquial del Salvador de Lozoya (Madrid). Proyecto reformado*. Archivo Central de Curia 06.03.08.02, Arzobispado de Madrid, Madrid. (R33>36).

Ábalos Culebras, A. (2005a). *Obras de rehabilitación de la iglesia parroquial de San Simón Apóstol de Piñuecar (Madrid). Proyecto reformado*. Archivo Central de Curia 06.03.08.02, Arzobispado de Madrid, Madrid. (R46>08).

Ábalos Culebras, A. (2005b). *Obras de rehabilitación de la iglesia parroquial del Salvador de Lozoya (Madrid). Segundo proyecto reformado*. Archivo Central de Curia 06.03.08.02, Arzobispado de Madrid, Madrid. (R33>37).

Ballarín Iribarren, S. (2000). *Restauración de la iglesia de Santa María de la Alameda (Madrid)*. Archivo Central de Curia 06.03.08.02, Arzobispado de Madrid, Madrid. (R71>13).

¹⁰⁸ Al final de cada referencia, entre paréntesis, se indica el número de registro del documento, la signatura topográfica o el número de expediente en el archivo consultado, si se dispone de este. La denominación del archivo o institución en la que se ubica cada documento se corresponde a la que tiene en la fecha de consulta, que puede diferir a la que tenía al entrar este documento a formar parte del archivo en cuestión.

Barceló de Torres, E. (2007). *Proyecto de Ejecucin de Restauracin del claustro y dependencias anejas del Monasterio de Santa Mara de El Paular*. Archivo General del Instituto del Patrimonio Cultural de Espaa, Ministerio de Educacin, Cultura y Deporte, Madrid. (PI 1417/02-1420/01; HD 142).

Berriochoa Snchez-Moreno, V., Merino de Cceres, J.M. y Navascus Palacio, P. (2004). *Proyecto de restauracin y consolidacin del claustro de la Catedral de Toledo*. Archivo General del Instituto del Patrimonio Cultural de Espaa, Ministerio de Educacin, Cultura y Deporte, Madrid. (CD 780; CD 781).

Berriochoa Snchez-Moreno, V., Merino de Cceres, J.M. y Navascus Palacio, P. (2010). *Proyecto modificado de restauracin y consolidacin del claustro de la Catedral de Toledo*. Archivo General del Instituto del Patrimonio Cultural de Espaa, Ministerio de Educacin, Cultura y Deporte, Madrid. (CD 784).

Carrasco Garca, P. y Carrasco Garca, J. (2017a). *Informe Resultados de ensayos hidrogeofsicos realizados en el "Lienzo Piloto" de la Muralla de vila*. Ayuntamiento de vila.

Carrasco Garca, P. y Carrasco Garca, J. (2017b). *Informe Prospeccin mediante georradar y tomografa elctrica en el torren 87 de la Muralla de vila*. Ayuntamiento de vila.

Casaseca Benetez, A. (1989). *Proyecto de restauracin de la catedral de Zamora, 2 fase*. Archivo de Casaseca Benetez, Zamora.

Casaseca Benetez, A. (1991). *Proyecto reformado de 2 fase de restauracin de cubiertas Santa Iglesia catedral de Zamora*. Archivo de Casaseca Benetez, Zamora.

Chilln Ramos, T. (2003). *Restauracin del muro norte del monasterio de San Salvador en Belver de los Montes (Zamora)*. Archivo de Chilln Ramos, Zamora.

Clemente San Romn, C. y De la Quintana Gordon, J.L. (1993). *Proyecto de ejecucin de restauracin del colegio de Trinitarios para su uso como sede de centros de fundaciones de humanidades en Alcal de Henares (Madrid)*. Archivo Universitario, Aulario Mara de Guzmn (antigua Facultad de Documentacin), Universidad de Alcal de Henares (Madrid). (09/4).

Clemente San Román, C. y De la Quintana Gordon, J.L. (1995). *Proyecto modificado de restauración del colegio de Trinitarios para su uso como sede de centros de fundaciones de humanidades en Alcalá de Henares (Madrid)*. Archivo Universitario, Aulario María de Guzmán (antigua Facultad de Documentación), Universidad de Alcalá de Henares (Madrid). (09/12).

Construcciones Velareñas S.L. (2016). *Consolidación y restauración de la muralla de Ávila, correspondiente a los lienzos 84-85 al 87-1, incluidos los cubos 85, 86, 87, 81 y 4 y actuaciones para prevenir las humedades*. Ayuntamiento de Ávila. (Expediente 2/2016).

Cuadrado Isasa, M. (1998). *Obras de conservación y restauración en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Estrella en Navalagamella (Madrid)*. Archivo Central de Curia 06.03.08.02, Arzobispado de Madrid, Madrid. (R43>27; R43>22).

De la Hoz Martínez, L. (2005). Restauración de la iglesia parroquial de Santiago Apóstol. Santa Lucía. Cartagena (Murcia). *Actas de las XVI Jornadas de Patrimonio Histórico. Intervenciones en el Patrimonio arquitectónico, arqueológico y etnográfico de la Región de Murcia*. Consejería de Educación y Cultura, Dirección General de Cultura, Servicio de Patrimonio Histórico, Murcia, pp. 40-52.

De la Hoz Martínez, J. (2008). *Proyecto básico y de ejecución. Fases II y III de restauración. Iglesia parroquial de San Pedro in Cátedra en Montejo de la Sierra (Madrid)*. Archivo Central de Curia 06.03.08.02, Arzobispado de Madrid, Madrid. (R80>01; R80>02; R80>03).

De la Hoz Martínez, J.D.; Cañadas Jiménez, P y de la Hoz Martínez, L. (2006). Iglesia de Santiago Apóstol en Jumilla. Intervenciones de Fase I. Atrio norte, cripta, sacristía y espacio gótico. *Actas de las XVII Jornadas de Patrimonio Histórico. Intervenciones en el Patrimonio arquitectónico, arqueológico y etnográfico de la Región de Murcia*. Consejería de Educación y Cultura, Dirección General de Cultura, Servicio de Patrimonio Histórico, Murcia, pp. 381-395.

De Lera Losada, M.A. y Peláez Franco, L.J. (1997). *Proyecto de saneamiento del ábside en la iglesia de San Lorenzo de Toro (Zamora)*. Unidad de Archivo de la Consejería de Cultura y Turismo, Junta de Castilla y León, Valladolid. (ZA-138).

Díaz del Río García, C. (2000). *Reportaje fotográfico: Estado en que quedó el templo de Robledillo de la Jara (Madrid) después de la caída de una pared*. Archivo Central de Curia 06.03.08.02, Arzobispado de Madrid, Madrid. (R55>14).

- Díaz del Río García, C. (2001). *Proyecto de ejecución. Restauración de la cubierta e interior de la iglesia parroquial de San Pedro Apóstol, en Robledillo de la Jara (Madrid)*. Archivo Central de Curia 06.03.08.02, Arzobispado de Madrid, Madrid. (R55>14).
- Duralde Rodríguez, J.R. y Rey Muñoz, J. (2005). *Proyecto de restauración de la Catedral de Santa María Magdalena de Getafe*. Archivo de Duralde, Madrid.
- García Gil, M.A. (1985). *Proyecto de obras de reparación en la iglesia del convento de Santa Cruz de Segovia (Documento nº 2)*. Archivo de la Diputación Provincial de Segovia.
- García Morales, S. y Palomo Sánchez, A. (1994a). *Estudio de las humedades en la iglesia de San Salvador (Toro)*. Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 52 pp. (Expediente 16.656).
- García Morales, S. y Palomo Sánchez, A. (1994b). *Estudio de humedades en la ermita de San Baudelio de Berlanga, (Soria)*. Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 20 pp. (Expediente 16.656).
- García Morales, S. (1995). *Informe sobre humedades del Colegio de Trinitarios de Alcalá de Henares*. Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 20 pp. (Expediente 16.863).
- García Morales, S. (2000). *Estudio de humedades en la Cripta de la Colonia Güell*. Servei del Patrimoni Arquitectònic, Diputació de Barcelona.
- García Morales, S. (2014). *Informe sobre humedades. Iglesia de Pinarejos (Segovia)*. Servicio Territorial de Cultura de Segovia, Consejería de Cultura y Turismo, Junta de Castilla y León, 36 pp.
- García Tolosana, A. (2006). *Proyecto básico. Rehabilitación integral de la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción en Galapagar (Madrid)*. Archivo Central de Curia 06.03.08.02, Arzobispado de Madrid. (R24>02; R24>03).
- GEONOC CONSULTORES S.L. Estudio geotécnicos (1991). *Estudio geotécnico. Proyecto de acondicionamiento del colegio de Caracciolo en Alcalá de Henares (Madrid). 2ª Fase*. Archivo Universitario, Aulario María de Guzmán (antigua Facultad de Documentación), Universidad de Alcalá de Henares (Madrid). (8/1).
- González Fraile, E. (2002). *Proyecto básico y de ejecución de tratamiento de humedades en la portada de la iglesia de San Pablo en Valladolid*. Unidad de Archivo de la Consejería de Cultura y Turismo, Junta de Castilla y León, Valladolid. (VA-470).

González Fraile, E. (2005). *Estudios, ensayos y análisis previos. Capilla de San Juan Bautista. Iglesia de “El Salvador” (Valladolid)*. Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla y León, Valladolid.

González Fraile, E. (2006a). *Final de obra del Proyecto básico y de ejecución de tratamiento de humedades en la portada de la iglesia de San Pablo en Valladolid*. Unidad de Archivo de la Consejería de Cultura y Turismo, Junta de Castilla y León, Valladolid. (VA-470).

González Fraile, E. (2006b). *Proyecto básico y de ejecución para la restauración de la capilla de San Juan Bautista. Iglesia del Salvador (Valladolid)*. Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla y León, Valladolid.

Jiménez Cuenca, C. (2005). “La capilla Luis de Lucena (Guadalajara). Un monumento recuperado”. *Patrimonio Recuperado. Bienes Culturales. Revista del Instituto del Patrimonio Histórico Español*. Nº 6, pp. 117-126.

Jiménez Cuenca, C. (2012). Plan Nacional de Catedrales: la conservación de los bienes inmuebles. *Conservación preventiva en lugares de culto. Actas de las jornadas celebradas en el Instituto del Patrimonio Cultural de España*. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, pp. 17-25.

Jurado Jiménez, F. (1983). *Proyecto de obras de restauración de la sinagoga de Sta. María la Blanca. Toledo*. Archivo General del Instituto del Patrimonio Cultural de España, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Madrid. (PI 465/5).

Jurado Jiménez, F. (1987). *Proyecto reformado del proyecto de obras de restauración en la sinagoga de Santa María la Blanca. Toledo*. Archivo General del Instituto del Patrimonio Cultural de España, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Madrid. (PI 465/6).

Juste Ballesta, J. (1998). *Proyecto de actuación de emergencia para el saneamiento del patio del claustro y del muro de fachada sur en la Catedral de Sigüenza (Guadalajara)*. Archivo General del IPCE, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Madrid. (PI 1283/04).

Juste Ballesta, J. y Barceló de Torres, E. (2003). *Proyecto de restauración y consolidación del claustro de la Catedral de Sigüenza (Guadalajara)*. Archivo General del Instituto del Patrimonio Cultural de España, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Madrid. (PI 1284; PI 1285.01).

López de Azcona, C. (2004). *Estudio de humedades. Restauración de la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Estrella en Navalagamella (Madrid)*. Archivo Central de Curia 06.03.08.02, Arzobispado de Madrid, Madrid. (R43>33).

Lucas del Teso, P. (1992). *Proyecto de acondicionamiento de la iglesia de San Salvador de los Caballeros de Toro (Zamora), como museo sacro*. Unidad de Archivo de la Consejería de Cultura y Turismo, Junta de Castilla y León, Valladolid.

Lucas del Teso, P. (1994). *Proyecto modificado de acondicionamiento N.1 de la iglesia de San Salvador de Toro (Zamora), como museo sacro*. Unidad de Archivo de la Consejería de Cultura y Turismo, Junta de Castilla y León, Valladolid.

Lucas del Teso, P. (2003). *Proyecto de restauración de las ruinas de San Salvador en Belver (Zamora)*. Unidad de Archivo de la Consejería de Cultura y Turismo, Junta de Castilla y León, Valladolid.

Lucas del Teso, P. (2006). *Memoria final de la obra de restauración de las ruinas de San Salvador en Belver (Zamora)*. Unidad de Archivo de la Consejería de Cultura y Turismo, Junta de Castilla y León, Valladolid.

Más-Guindal Lafarga, A.J. (2011). Estudio de la evolución de las intervenciones ejecutadas en el Real Monasterio de Santa María del Parral, Segovia. *Programa de control y seguimiento de intervenciones ejecutadas por el Instituto del Patrimonio Cultural de España*. Archivo General del Instituto del Patrimonio Cultural de España, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Madrid.

Olivé Sauret, C. (2005). *Rehabilitación integral de la iglesia de San Pedro ad Vincula en Redueña* Archivo Central de Curia 06.03.08.02, Arzobispado de Madrid, Madrid. (R56>03; R57>01).

Olivé Sauret, C. (2007). *Proyecto de ejecución. Rehabilitación integral de la iglesia parroquial de San Pedro ad-Víncula en Redueña (Madrid)*. Archivo Central de Curia 06.03.08.02, Arzobispado de Madrid, Madrid. (R55>01; R55>02).

Ranilla García, M. (2009). *Proyecto básico y de ejecución para la restauración de las cubiertas del convento de Santo Tomás en Ávila*. Unidad de Archivo de la Consejería de Cultura y Turismo, Junta de Castilla y León, Valladolid.

Rincón Arche, J.M. (2011). *Informe Estudio arquitectónico, ermita de San Baudelio, Casillas de Berlanga, Caltojar, Soria*. Servicio de Cultura y Turismo, Delegación Territorial de Soria, Junta de Castilla y León.

Sacristán, J.M. (2006). *Carta del Arzobispado de Madrid al Ayuntamiento de Lozoya (Madrid): Defectos en un drenaje que provoca humedades en las paredes del templo parroquial*. Archivo Central de Curia 06.03.08.02, Arzobispado de Madrid, Madrid. (R31>47).

Sanz Bermúdez, J.A. (1999). *Proyecto de Restauración de la iglesia parroquial de Pinarejos (Segovia)*. Delegación de Patrimonio, Obispado de Segovia.

Sanz Bermúdez, J.A. (2002). *Memoria final. Restauración de la iglesia parroquial de Pinarejos (Segovia)*. Delegación de Patrimonio, Obispado de Segovia.

Yusta Bonilla, F. (2000). *Proyecto de restauración de la ermita de San Baudelio. Casillas de Berlanga -Soria-*. Archivo General del Instituto del Patrimonio Cultural de España, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Madrid. (CD 350).

Yusta Bonilla, F. (2002). *Memoria fin de obra: Restauración de la ermita de San Baudelio. Casillas de Berlanga. Casillas de Berlanga -Soria-*. Archivo General del Instituto del Patrimonio Cultural de España, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Madrid. (PI 1423/2 y CD 350).

12.3. Normativa

AENOR (2000). *UNE-EN ISO 12571 Prestaciones higrotérmicas de los productos y materiales para edificios. Determinación de las propiedades de sorción higroscópica (ISO 12571:2000)*.

AENOR (2002). *UNE 500520 Redes de estaciones meteorológicas automáticas. Criterios de localización de emplazamientos e instalación de sensores. Características de adquisición y muestreo*.

AENOR (2002). *UNE-EN ISO 7726 Ergonomía de los ambientes térmicos. Instrumentos de medida de las magnitudes físicas (ISO 7726:1998)*.

AENOR (2002). *UNE-EN ISO 12572 Prestaciones higrotérmicas de los productos y materiales para edificios. Determinación de las propiedades de transmisión de vapor de agua (ISO 12572:2001)*.

AENOR (2003). *UNE-EN ISO 15148 Comportamiento higrotérmico de los materiales y productos de edificación. Determinación del coeficiente de absorción de agua por inmersión parcial (ISO 15148:2003)*.

AENOR (2007). *UNE-EN 1936 Métodos de ensayo para piedra natural. Determinación de la densidad real y aparente y de la porosidad abierta y total*.

AENOR (2009). *UNE 41805 Diagnóstico de edificios*.

AENOR (2009). *UNE-ISO 15709 Calidad del suelo. Agua del suelo y zona no saturada. Definiciones, símbolos y teoría.*

AENOR (2010). *UNE-EN 15026 Comportamiento higrotérmico de componentes de edificios y elementos constructivos. Evaluación de la transferencia de humedad mediante simulación numérica (EN 15026:2007).*

AENOR (2011). *UNE-EN 15758 Conservación del patrimonio cultural. Procedimientos e instrumentos para la medición de las temperaturas del aire y de las superficies de los objetos.*

AENOR (2012). *UNE-EN 15898 Conservación del patrimonio cultural. Principales términos generales y definiciones.*

AENOR (2014). *UNE-EN 16242 Conservación del patrimonio cultural. Procedimientos e instrumentos para la medición de la humedad del aire y los intercambios de humedad entre el aire y el patrimonio cultural.*

AENOR (2016). *UNE-EN 16322 Conservación del patrimonio cultural. Métodos de ensayo. Determinación de las propiedades de secado.*

AENOR (2016). *UNE-EN ISO 13788 Características higrotérmicas de los elementos y componentes de edificación. Temperatura superficial interior para evitar la humedad superficial crítica y la condensación intersticial. Métodos de cálculo (ISO 13788:2012).*

AENOR (2018). *UNE-EN 16682 Conservación del patrimonio cultural. Métodos de medición del contenido de humedad, o contenido de agua, en materiales constitutivos del patrimonio cultural inmueble.*

ANSI/ASHRAE Standard 160-2009, Criteria for moisture-control design analysis in buildings.

ASHRAE (2001). Chapter 6. Psychrometrics. En *ASHRAE Fundamentals Handbook (SI)* (pp. 6.1-6.17).

BRE Digest 245: 2007, Rising damp in walls. Diagnosis and treatment.

INSHT (1994). *NTP 345. El control de la ventilación mediante gases trazadores.*

LEY 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. *Boletín Oficial del Estado*, Nº 266, de 28/11/1999. España.

ORDEN de 18 de abril de 1977 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación NTE-ASD/1977, "Acondicionamiento del terreno. Saneamiento: Drenajes y Avenamientos". *Boletín Oficial del Estado*, Nº 97, de 23/04/1977. España.

ORDEN FOM/588/2017, de 15 de junio, por la que se modifican el Documento Básico "Ahorro de energía" DB-HE y el Documento Básico "Salubridad" DB-HS, del Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. *Boletín Oficial del Estado*, Nº 149, de 23/06/2017. España.

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. *Boletín Oficial del Estado*, Nº 74, de 28/03/2006. España.

12.4. Publicaciones electrónicas

Herráez, J.A., Enríquez de Salamanca, G. Pastor, M.J. y Gil, M.T. (2014). *Manual de seguimiento y análisis de condiciones ambientales*. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 132pp.
(https://sede.educacion.gob.es/publiventa/descarga.action?f_codigo_agc=14655C, [4 de abril de 2019]).

Jurado Jiménez, F. (2007). *Intervenciones en estructuras de edificios históricos*, 36pp.
(<http://www.franciscojurado.es/articulos.htm>), [31 de julio de 2017]).

Velasco Roldán, L. (2011). *El movimiento del aire condicionante de diseño arquitectónico*. Ministerio Fomento, Gobierno de España, 154pp.
(<http://www.fomento.gob.es/MFOM.CP.Web/handlers/pdfhandler.ashx?idpub=BAW025>), [29 de junio de 2018]).

12.5. Páginas web

Agencia Estatal de Meteorología, Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medioambiente, Gobierno de España (<http://www.aemet.es>), [última consulta 17 de marzo de 2017]).

Archivo Digital UPM (<http://oa.upm.es/>), [última consulta 19 de marzo de 2019]).

Atlas agroclimático de Castilla y León, Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León (<http://atlas.itacyl.es/>), [última consulta 26 de diciembre de 2017]).

Catálogo de bienes protegidos, Junta de Castilla y León (<http://servicios.jcyl.es/pweb/portada.do>), [última consulta 31 de enero de 2018]).

Diccionario de la lengua española (DLE), Real Academia Española (RAE) y Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE) (<<http://dle.rae.es/>>, [última consulta 4 de febrero de 2018]).

Documento Básico "Salubridad. Protección frente a la humedad" DB-HS1, Residencial vivienda, Guía de aplicación, Ministerio de Vivienda (<http://www.coacyle.com/descargas/cat_coacyle_1255510507.pdf>, [última consulta 02 de diciembre de 2018]).

Glosario de geología, Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (<http://www.ugr.es/~agcasco/personal/rac_geologia/rac.htm>, [última consulta 03 de febrero de 2018]).

Glosario de geología, Sociedad de Investigación y Explotación Minera de Castilla y León (<<http://www.siemcalsa.com/index.php/glosario>>, [última consulta 28 de diciembre de 2017]).

Google Earth (<http://www.google.es/intl/es_es/earth/>, [última consulta 23 de diciembre de 2017]).

Instrumentos Testo S.A. (<<https://www.testo>>, [última consulta 23 de agosto de 2018]).

Software Delphin, Bauklimatik Dresden Software for Building Science, (<<http://www.bauklimatik-dresden.de/delphin/index.php?aLa=en>>, [última consulta 23 de agosto de 2018]).

Software Match-Box, (<<https://match-box.dk/>>, [última consulta 23 de agosto de 2018]).

Software Moist, (<<https://www.nist.gov/programs-projects/moist>>, [última consulta 23 de agosto de 2018]).

Software Umidus, (<<http://www2.pucpr.br/educacao/lst/umidus.html>>, [última consulta 23 de agosto de 2018]).

Software Wufi, (<<https://wufi.de/en/>>, [última consulta 23 de agosto de 2018]).

Visor cartográfico del Instituto Geológico y Minero de España, Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, Gobierno de España. Mapas geológico escala 1:50.000 e hidrogeológico escala 1:200.000 (<<http://info.igme.es/visorweb/>>, [última consulta 31 de enero de 2018]).

Visor Iberpix 4, Cartografía del Instituto Geográfico Nacional, Ministerio de Fomento, Gobierno de España (<<http://www.ign.es/iberpix2/visor/>>, [última consulta 23 de diciembre de 2017]).

ANEXOS

Los anexos complementan el desarrollo de la tesis con un glosario de términos (Anexo I); la relación de instrumentos y técnicas de medición que se utilizan en el diagnóstico de la humedad capilar, así como el detalle de los ensayos comparativos con sensor capacitivo y sensor por microondas (Anexo II) y de un modelo experimental (símil de una cámara de aireación, Anexo III) realizados en laboratorio; la recopilación de distintas tablas que recogen diferentes aspectos de las cámaras identificadas, los casos de estudio, y los valores medios y calculados para análisis de las cámaras de aireación o ventilación (Anexo IV). Se termina con la difusión de resultados, publicaciones y comunicaciones en donde quedan expuestos parte de los contenidos de la tesis (Anexo V).

Anexo I. Glosario de términos

Se muestra una relación de términos de interés para este estudio, referidos a tres campos: geología, propiedades hídricas de los materiales inorgánicos porosos y mecánica de fluidos. Este último contempla conceptos referidos a la transferencia de calor, termodinámica del aire y movimiento del aire.

Geología

- **Escorrentía.** Caudal de agua procedente de precipitaciones. Puede ser superficial, subsuperficial y subterránea.
- **Escorrentía subsuperficial.** “*Escorrentía producida por el agua que, habiéndose infiltrado, ha circulado por el suelo edáfico y descarga pronto en cambios de pendientes y en depresiones*” (<http://www.ugr.es/~agcasco/personal/rac_geologia/rac.htm>, [8 de febrero de 2018]). También denominada escorrentía de subsuelo o del terreno.
- **Nivel freático.** “*Superficie en la que la presión hidráulica es igual a la atmosférica. Es la superficie que separa la parte del subsuelo saturada de agua con presión superior a la atmosférica de la franja capilar*” (<http://www.ugr.es/~agcasco/personal/rac_geologia/rac.htm>, [18 de diciembre de 2017]).
- **Permeabilidad.** “*Propiedad de los materiales que se dejan atravesar por fluidos, especialmente por el aire y por el agua. Una roca, un suelo, son tanto más permeables al agua cuanto mayor sea su porosidad (volumen de espacios vacíos), lo contrario impermeabilidad*” (<<http://www.siemcalsa.com/index.php/glosario>>, [27 de diciembre de 2017]). También se denomina conductividad hidráulica.
- **Suelo.** Formación en superficie, procedente de la transformación de la roca madre, constituido por elementos minerales y orgánicos. Aceptación general para referirse a una superficie natural o artificial.
- **Subsuelo.** Bajo el suelo. Comprende las zonas intermedia (de recarga de los acuíferos por precipitación) y capilar (de fluctuación del nivel freático) en la zona no saturada (en donde los poros, fisuras y grietas quedan rellenos de aire y algo de agua) y la zona saturada (empapada de agua). La zona no saturada queda separada de la zona saturada mediante el nivel freático.
- **Terreno.** Aceptación en la que quedan englobados los conceptos de suelo y subsuelo.

- **Transmisividad.** Es el producto de la permeabilidad horizontal por el espesor saturado del acuífero (López-Geta et al., 2009, p.13).
- **Umbral de escorrentía.** Límite a partir del cual el terreno se satura y conduce la escorrentía superficial. Está en función de tres parámetros: pendiente, textura (arenosa, franca, limosa o arcillosa) y vegetación. A menor pendiente, menor textura y mayor vegetación, mayor umbral de escorrentía. Se expresa en mm.
- **Zona no saturada.** Suelo en donde *“los poros contienen aire y agua. El agua está sujeta a tensiones capilares que la mantienen adherida al terreno, y esto hace que su presión efectiva sea inferior a la presión atmosférica”* (López-Geta et al., 2009, p.8).
- **Zona saturada.** Suelo en donde *“los poros están completamente rellenos de agua. Aquí la presión del agua es superior a la de la atmósfera y crece hidrostáticamente al aumentar la profundidad. El agua de esta zona se mueve de forma natural hacia ríos, lagos, mar, manantiales, etc. y de forma provocada hacia las captaciones subterráneas especialmente por bombeos, drenajes o galerías”* (López-Geta et al., 2009, p.8).

Propiedades hídricas de los materiales inorgánicos porosos

- **Absorción** (Figura 154). *“Retención de un gas o vapor por un líquido o de un líquido por un sólido”* (DB-HS1, 2017).

Figura 154. “Ejemplo de curvas de absorción de agua por capilaridad de probetas no tratadas y tratadas” (UNE 15801, 2010).

- **Adsorción.** Atracción en la superficie de un cuerpo moléculas de otro cuerpo por acción de las fuerzas electrostáticas.

- **Capilaridad.** “Fenómeno según el cual la superficie de un líquido en contacto con un sólido se eleva o se deprime debido a la fuerza resultante de atracciones entre las moléculas del líquido (cohesión) y las de éste con las del sólido (adhesión)” (DB-HS1, 2017). También se denomina succión capilar.
- **Condensación.** “Transformación de un vapor en líquido debido, normalmente, a un cambio de temperatura, de presión de vapor o de ambas” (Cuervo y Ferreres, 2009b, p.101).
- **Desorción.** “Emisión de un fluido previamente adsorbido por un material” (<<http://dle.rae.es>>, [03 de febrero de 2018]).
- **Evaporación.** “Es la emisión de vapor de agua por una superficie libre a temperatura inferior a su punto de ebullición” (UNE 500510, 2005 IN).
- **Evaporación efectiva.** Evaporación real o emisión de vapor de agua de una superficie saturada real (superficie evaporante de nuestro interés) por acción de distintos factores meteorológicos: humedad relativa del aire, variaciones de la velocidad del viento y variaciones de la radiación solar.
- **Evaporación potencial.** Evaporación ficticia o emisión de vapor de agua de una superficie saturada de referencia (disco de papel secante en evaporímetro de Piché) por acción de distintos factores meteorológicos: humedad relativa del aire, variaciones de la velocidad del viento y variaciones de la radiación solar. Este valor ha de ser ajustado para aproximarse a la evaporación real de la superficie evaporante de nuestro interés.
- **Filtración.** Penetración de un líquido a través de un cuerpo sólido.
- **Higroscopicidad.** “Propiedad de un material de absorber o ceder agua en función de la humedad relativa del ambiente en que se encuentra” (DB-HS1, 2017).
- **Infiltración.** “Entrada del agua a través de los poros de un material bajo presión hidráulica o presión del viento” (Cuervo y Ferreres, 2009b, p.37).
- **Permeabilidad al vapor de agua** o difusión de vapor. Cantidad de vapor de agua que atraviesa un material homogéneo, sometido a una diferencia de presión parcial de vapor de agua, por unidad de tiempo (UNE-EN ISO 12572, 2002; Trechsel y Bomberg, 1989).
- **Porosidad abierta.** “Relación (en porcentaje) entre el volumen de los poros abiertos y el volumen aparente de la probeta” (UNE-EN 1936, 2007).
- **Porosidad total.** “Relación (en porcentaje) entre el volumen de poros (abiertos y cerrados) y el volumen aparente de la probeta” (UNE-EN 1936, 2007).
- **Secado.** Pérdida del contenido de humedad de un material en función del tiempo.

Mecánica de fluidos

Transferencia de calor

- **Conducción.** Transferencia de energía a través de la interacción entre partículas más energéticas y menos energéticas.
- **Convección.** Transferencia de energía (calor) a través del contacto de un fluido con una fase sólida a diferente temperatura.
- **Radiación.** Transferencia de energía (calor) en forma de ondas electromagnéticas.

Termodinámica del aire

- **Contenido de humedad** o grado de humedad o razón de mezcla (W , RM). Relación entre la masa de vapor de agua y la masa de aire seco. Se expresa en g_{va} / kg_{as} . El aire seco es aire atmosférico sin vapor de agua.
- **Humedad absoluta** o densidad del volumen de vapor de agua (HA , ρ_{va}). Masa de vapor de agua contenida en la unidad del volumen del aire húmedo. Se expresa en g_{va} / m^3_{ah} (UNE-EN 16242, 2014).
- **Humedad específica** (HE , γ). Relación entre la masa de vapor de agua y la masa de aire húmedo. Se expresa en g_{va} / kg_{ah} . El aire húmedo es una mezcla de aire seco y vapor de agua.
- **Humedad relativa** o porcentaje de saturación (HR , ϕ). Porcentaje de vapor de agua en el aire con respecto al de un aire saturado a esta temperatura y presión. / Grado de saturación del aire a una temperatura y presión determinadas. / Cantidad de vapor de agua que contiene el aire respecto al máximo que podría tener en estas condiciones de presión y temperatura, expresado en tanto por ciento (%).
- **Presión atmosférica o barométrica** (p). Fuerza por unidad de área ejercida por la columna de aire encima del punto medido. Se expresa en hPa (UNE-EN 16242, 2014). Disminuye con la altitud sobre el nivel del mar.
- **Presión de vapor.** Presión ejercida por las moléculas de gas o vapor que se encuentran en equilibrio dinámico con las moléculas de este que están en estado líquido. Aumenta con la temperatura, aunque no de manera proporcional. Se expresa en hPa.

- **Temperatura del aire**, temperatura seca o temperatura de bulbo seco (t_s). Medida del calor del aire obtenida por un termómetro expuesto al aire en una posición protegida de la radiación solar directa o de otras fuentes de energía. Se expresa en °C (UNE-EN 15758, 2011).
- **Temperatura de superficie**. La del paramento de un cerramiento. Se expresa en °C (UNE-EN 15758, 2011).
- **Temperatura de rocío** (t_r). Temperatura a la que el aire con un determinado grado de humedad alcanza su saturación, es decir en la que su humedad relativa es del 100%. Se expresa en °C (UNE-EN 15758, 2011).
- **Temperatura húmeda** o temperatura de bulbo húmedo (t_h). Temperatura obtenida con un termómetro cuyo bulbo se encuentra envuelto en un tejido empapado de agua y sometido a una corriente de aire continua, de forma que exista un proceso constante de evaporación. Se expresa en °C (Neila y Bedoya, 1997, pp.42-43).

Movimiento del aire

- **Aireación**. Movimiento del aire a menor velocidad que la ventilación (Paricio, 1999, p.149).
- **Caudal de ventilación**. “*Volumen de aire que, en condiciones normales, se aporta a un local por unidad de tiempo*” (DB-HS3, 2017). Se expresa en l/s.
- **Depresión**. “*Valor absoluto de la diferencia de presión entre un punto cualquiera del sistema de ventilación y otro con mayor presión que se toma como referencia*” (DB-HS3, 2017).
- **Flujo de una masa de aire**. Movimiento de un fluido. Puede ser laminar, líneas suaves de corriente, con movimiento altamente ordenado; de transición a la turbulencia; y turbulento, con fluctuaciones en la velocidad y movimiento altamente desordenado. Un flujo turbulento mejora la transferencia de calor y de la cantidad de movimiento entre partículas e incrementa la fuerza de fricción de la superficie en contacto y la velocidad de la transferencia de calor por convección. “*La transición de un flujo laminar a turbulento depende de la configuración geométrica de la superficie, de la aspereza superficial, de la velocidad del flujo, de la temperatura de la superficie y del tipo de fluido, entre otras cosas*” (Çengel, 2007, p.366).

- **Tiro.** *“Movimiento ascendente del aire entre dos puntos producido por la diferencia de temperatura existente entre ellos” (DB-HS3, 2017).*
- **Ventilación.** *“Proceso de renovación del aire de los locales para limitar el deterioro de su calidad, desde el punto de vista de su composición, que se realiza mediante entrada de aire exterior y evacuación de aire viciado” (DB-HS3, 2017).*
- **Ventilación natural.** *“Ventilación en la que la renovación del aire se produce exclusivamente por la acción del viento o por la existencia de un gradiente de temperaturas entre el punto de entrada y el de salida” (DB-HS3, 2017).*

Anexo II. Instrumentos, técnicas de medición y ensayo de sensores

Se describen los instrumentos y técnicas de medición que se utilizan en el diagnóstico de los muros afectados por humedad de capilaridad para conocer las condiciones ambientales de la envolvente del muro en una cámara de aireación y su entorno (humedad relativa, temperatura, presión atmosférica, precipitación, radiación solar, nubosidad, velocidad y dirección del viento, evaporación), así como los parámetros físicos de los materiales constitutivos del muro (humedad y temperatura).

Después se exponen los ensayos comparativos realizados en laboratorio para testar el funcionamiento de los sensores capacitivo y por microondas, por ver su utilidad en el estudio del funcionamiento de las cámaras de aireación.

Instrumentos y técnicas de medición

Distintos autores y normas han revisado las técnicas de medición de humedad del aire (UNE-EN 16242, 2014)¹⁰⁹, de los materiales (Krus, 1996; Pinchin, 2008; Camuffo, 2018; UNE-EN 16682, 2018¹¹⁰) y del suelo (Lekshmi et al., 2014).

Para medir la altura y la distribución de la humedad en un material o elemento constructivo sometido a humedad de capilaridad, se dispone de una gran variedad de instrumentos y métodos, en laboratorio o *in situ*, con o sin toma de muestra. Sin obviar que el contenido de humedad lleva asociado diversas alteraciones de los materiales, producidas de manera conjunta por la presencia de sales u organismos.

Los tipos de sensores de humedad difieren según el fundamento de medición de los materiales: masa (evaporación y reacción química), propiedades eléctricas (resistividad, capacitancia, impedancia, constante dieléctrica) o afectación por ondas electromagnéticas (ultrasonido, radio, radar, microondas, radiación infrarroja, radiación ionizante). Con diferentes lecturas en función de las propiedades hídricas de los materiales constitutivos del

¹⁰⁹ UNE-EN 16242:2014 *Conservación del patrimonio cultural. Procedimientos e instrumentos para la medición de la humedad del aire y los intercambios de humedad entre el aire y el patrimonio cultural.*

¹¹⁰ UNE-EN 16682:2018 *Conservación del patrimonio cultural. Métodos de medición del contenido de humedad, o contenido de agua, en materiales constitutivos del patrimonio cultural inmueble.*

muro, de los productos de alteración presentes en este (eflorescencias salinas, biodeterioro) y del clima.

Los instrumentos de medición de la **humedad relativa** del aire más comunes son: el psicrómetro (con dos termómetros, de bulbo seco y de bulbo húmedo, ventilado naturalmente), el higrómetro de cabello y el higrómetro electrónico con sensor resistivo¹¹¹ (material hidrófilo) o capacitivo¹¹² (material dieléctrico). El higrómetro electrónico es el más práctico, ya que el psicrómetro y el higrómetro de cabello requieren de una frecuencia de mantenimiento mayor. Para calcular el contenido de humedad se requiere de tres parámetros, por tanto, en cualquier caso, es necesario disponer de los valores de presión atmosférica y en el caso de los higrómetros también se han de medir los valores de temperatura. En su uso se exponen a las condiciones del aire que se quieren estudiar, protegidos de la radiación directa del sol. Dan lecturas en tiempo real y pueden medir en continuo.

Los métodos de medición del **contenido de humedad** de los materiales se desglosan en absolutos¹¹³ y relativos:

- Métodos absolutos para determinar el contenido de humedad (cantidad de agua libre contenida en un material), con toma de muestra: gravimétrico, volumétrico y carburo de calcio. El método gravimétrico¹¹⁴ se utiliza para calibrar otros métodos. El método de carburo de calcio se utiliza fundamentalmente en campo (Figura 155).
- Métodos relativos para determinar la distribución de la humedad en muros y suelos, utilizados en laboratorio o en campo.

¹¹¹ Mide el cambio de la resistencia o conductancia eléctrica en el material hidrófilo (solución salina higroscópica o polímero conductor) de la sonda por efecto de la humedad.

¹¹² Mide el cambio de la capacitancia en el material dieléctrico (óxido de un metal o polímero dieléctrico) de la sonda por efecto de la humedad.

¹¹³ Cuyas medidas quedan expresadas según las unidades del sistema internacional.

¹¹⁴ En función de la precisión requerida se ha de valorar que en el secado del material pueden desaparecer algunos componentes además del agua.

Figura 155. Método absoluto de carburo de calcio, 2008-06-27: **a)** Extracción de la muestra; **b)** Pesado de la muestra; **c)** Eliminación del agua en la bomba de carburo.

Los métodos relativos que se utilizan en laboratorio, con requerimientos especiales de seguridad en su uso:

- Resonancia magnética nuclear (NMR). Permite medir el contenido de humedad de los materiales.
- Atenuación de rayos X o rayos gamma (Guimarães et al., 2018). Permite observar la distribución de flujos y medir la cantidad de humedad.

Los métodos relativos que se utilizan habitualmente en campo se desglosan según el tipo de contacto de las sondas o equipos con los materiales de inspección: sondas que se insertan en profundidad (cada sonda requiere de una perforación para su instalación), sondas que quedan en superficie (en contacto con los materiales objeto de medición) o métodos de medición sin contacto.

Métodos de medición de sondas insertadas en profundidad¹¹⁵:

- Sensor resistivo. Mide la resistencia o conductividad eléctrica entre dos electrodos de longitud variable al ser presentados contra el material en superficie (Figura 156a) o en profundidad. La humedad y la presencia de sales solubles en el material de medición incrementan mucho la conductividad. Da lecturas en tiempo real.
- Reflectometría de dominio temporal (TDR) y reflectometría en el dominio de la frecuencia (FDR). Miden cualitativamente el contenido de humedad volumétrico. El TDR mide el tiempo que un pulso electromagnético tarda en recorrer dos varillas de acero inoxidable. El FDR mide el tiempo de carga de un condensador que emplea el material del muro como un dieléctrico al aplicar un campo electromagnético. Dan lecturas en tiempo real y en continuo.

Métodos de medición en contacto con la superficie y lecturas en tiempo real:

- Sensor capacitivo (Figura 156b, abajo). Su funcionamiento se basa en la capacidad de un condensador de almacenar energía para una diferencia de potencial. La capacitancia depende de la geometría del condensador y de la constante dieléctrica¹¹⁶ del material (Holla et al., 2017) (ver *Anexo II. Ensayos de los sensores capacitivo y por microondas*).
- Sensor por microondas (Figura 156b, arriba). Su funcionamiento se basa en la propiedad dieléctrica de la molécula de agua. Mediante la generación de ondas electromagnéticas se mide la diferencia entre la constante dieléctrica del agua y la de los materiales de construcción. La influencia o conductividad de las sales es prácticamente nula (ver *Anexo II. Ensayos de los sensores capacitivo y por microondas*).
- Ultrasonidos. Mide la velocidad de propagación de ultrasonidos en un material húmedo. La velocidad decrece con el incremento del contenido de humedad y aumenta la transmitancia. Las lecturas están influidas por materiales heterogéneos y discontinuos. Normalmente requiere de un medio de acople (plastilina o gel) entre los palpadores y la superficie de inspección.

¹¹⁵ Otra técnica menos usual es la dispersión de neutrones. Permite medir el contenido de humedad volumétrico.

¹¹⁶ La constante dieléctrica en la mayoría de los materiales de construcción es del orden de 2 a 10 y en el agua tiene un valor aproximado de 80.

- Georradar (GPR). Transmite impulsos electromagnéticos de alta frecuencia, que son reflejados por las discontinuidades del material y recepcionados por una antena. La velocidad de propagación de las ondas electromagnéticas en el material depende de la conductividad, la constante dieléctrica y la permeabilidad magnética de este. La profundidad de penetración, de 1m en adelante, está en función de la frecuencia de la antena. La interpretación de los datos permite observar la heterogeneidad de los materiales, así como la presencia de huecos o cavidades en el elemento constructivo. En las zonas húmedas la penetración del georradar es menor (Figura 157).
- Tomografía de resistividad eléctrica (ERT). Mide la resistividad aparente del material entre electrodos equidistantes situados entre dos electrodos extremos a través de los que se envía una corriente con intensidad conocida. Con la interpretación se pueden detectar zonas resistivamente anómalas, asociadas a la heterogeneidad de los materiales, la presencia de agua y la presencia de sales. La existencia de humedad y sales dan lecturas de resistencia bajas (Figura 158).

Figura 156. Métodos relativos del contenido de humedad: **a)** Sensor resistivo Protimeter Surveymaster SM, Neurtek (medida en superficie y en profundidad), 2008-06-27; **b)** Sensor por microondas Trotec 600¹¹⁷ (arriba, medida en profundidad) y sensor capacitivo Trotec T650¹¹⁸ (abajo, medida en superficie), 2012-08-16.

¹¹⁷ La distancia lateral mínima del sensor ha de considerar un radio de 10~15cm de material, el espesor mínimo del material ha de ser de 20~30cm y la profundidad de penetración es de aproximadamente 30cm, reduciéndose si la humedad está próxima a la superficie.

¹¹⁸ La distancia lateral mínima del sensor ha de considerar un radio de 8~10cm de material, el espesor mínimo del material ha de ser de 2cm y la profundidad de penetración es de aproximadamente 2~4cm, según la densidad aparente del material.

Métodos de medición de área, sin contacto, con lecturas en tiempo real y en continuo:

- Termografía de infrarrojos (IRT). Mide la radiación infrarroja emitida por la superficie de inspección, influida por la temperatura reflejada de esta y la temperatura ambiente. La corrección o no de estos parámetros permite un examen cuantitativo o cualitativo de los materiales constitutivos de la fábrica y de la presencia de humedad.

Figura 157. Georradar (antena de 500 MHz) aplicado en la cara extramuros del paño 44-45 de la muralla de Ávila (Carrasco y Carrasco, 2017a): **a)** Adquisición de datos (2017-05-12, periodo seco); **b)** Perfiles de georradar de las almenas 2 y 4.

Figura 158. Tomografía de resistividad eléctrica aplicada en lado norte de la terraza del cubo 87 de la muralla de Ávila (Carrasco y Carrasco, 2017b): **a)** Perfiles de estudio con tomografía de resistividad eléctrica (2017-06-23, periodo seco); **b)** Modelo 3D, que manifiesta la baja resistividad de los materiales en la zona próxima a la escalera que comunica adarve y terraza, quizás debida a una alteración de los materiales de cementación, la presencia de humedad o la presencia de sales.

La toma de datos según una matriz de puntos virtual permite la representación de estos en mapas de isolíneas (mapas de distribución horizontal o vertical) o volúmenes. La

interpolación de los datos se realiza mediante programas informáticos como ArcView¹¹⁹ (D'Agostino, 2013) para los valores de evaporación o Surfer (Martínez Garrido, 2015) para los valores de temperatura y humedad del aire, Reflex2Dquick (Carrasco y Carrasco, 2017a) para las ondas radar, Res2DWin o Res3DWin (Carrasco y Carrasco, 2017b) para la tomografía de resistividad eléctrica, etc.

Los instrumentos de medición de la **temperatura** (UNE-EN 15758, 2014¹²⁰; UNE-EN ISO 7726, 2002¹²¹) se diferencian según el tipo de medida, del aire o de superficie. Para la temperatura del aire se utilizan: termómetros de dilatación (mercurio) o termómetros eléctricos (con sensor de resistencia de platino o termistor, o sensor termopar). Para la temperatura de superficie se usan instrumentos eléctricos: termómetros de contacto (con el inconveniente de que la sonda puede modificar el flujo térmico del punto de medición) y termómetros por sensor de infrarrojos (teniendo en cuenta que la emisividad del material influye en la medida) (Figura 159). Los instrumentos eléctricos permiten lecturas en tiempo real o el almacenamiento en continuo de estas.

Figura 159. Instrumentos de temperatura de superficie: **a)** Termómetro de contacto Testo 171-6 (medida en continuo); **b)** Termómetro con sensor de infrarrojos y sonda de contacto Testo 830-T4 (medida en tiempo real).

¹¹⁹ En la actualidad ArcGIS.

¹²⁰ UNE-EN 15758:2011 *Conservación del patrimonio cultural. Procedimientos e instrumentos para la medición de las temperaturas del aire y de las superficies de los objetos.*

¹²¹ UNE-EN ISO 7726:2002 *Ergonomía de los ambientes térmicos. Instrumentos de medida de las magnitudes físicas.*

Además de la humedad y la temperatura del aire y de los materiales, se registran distintos parámetros del aire en la cámara y en su entorno. En la cámara: temperatura, humedad relativa, velocidad y dirección del aire y evaporación; y en el entorno de la cámara además de los parámetros anteriores se consideran: presión atmosférica, precipitación, radiación solar y nubosidad.

Los instrumentos de medición electrónica de la **velocidad del aire** más usuales son: anemómetro de hélice, cazoletas o molinete (menos preciso, para exterior), de hilo caliente¹²² (unidireccional), de esfera caliente (muchísima precisión) y ultrasónico (mayor coste económico). Dan lecturas en tiempo real y pueden medir en continuo. Para realizar mediciones en una cámara de aireación al menos se ha de contar con anemómetros de resolución de 0,01m/s. Los instrumentos de medición omnidireccional son más interesantes puesto que en las cámaras se tiene flujo turbulento.

La dirección del aire es otro parámetro de utilidad, que incorporan algunos de los anemómetros (veletas y ultrasónicos), y que en su ausencia se puede compensar mediante humo o mejor aún con un gas trazador.

La **evaporación potencial del aire** está influida por la temperatura, la humedad y la velocidad del flujo. Se puede medir o calcular. Para la medición se utilizan distintos modelos de evaporímetro. Para el cálculo se puede usar la ecuación de Penman o esta misma fórmula simplificada (Hall et al., 2011; D'Agostino, 2013).

En el caso de los datos a registrar en la cámara se pueden realizar mediciones continuas o puntuales. Todos los parámetros se pueden registrar en continuo (lo más fiable e inocuo), según unos intervalos de medición establecidos. Ante la escasez de recursos se podría prescindir de los registradores de dirección del viento y evaporación, realizando medidas puntuales y tomando datos acumulados respectivamente, durante periodos meteorológicos estables y procurando no alterar las condiciones del aire de la cámara al realizar la toma de datos.

En el caso de los datos del clima local o entorno próximo de la cámara se hace uso de una **estación meteorológica** automática que incorpora los sensores y registradores pertinentes.

¹²² Mide el cambio de la resistencia del hilo, de platino o níquel calentado eléctricamente, por efecto de la corriente de aire que lo atraviesa.

En la medida de lo posible se atiende a las pautas marcadas por la norma UNE 500520 (2002).

Ensayos de los sensores capacitivo y por microondas

Se han llevado a cabo distintos ensayos en laboratorio (laboratorio de materiales de la ETSAM) en función de dos instrumentos (sensor capacitivo y sensor por microondas), para detección de la humedad en superficie y en profundidad respectivamente, por contacto.

Ensayos de detección de la humedad en superficie (sensor capacitivo T650):

- Ensayo de absorción (inmersión total). Instrumento: T650. Material de ensayo: placas de cartón-yeso de 0,0125m de espesor, placa de escayola de 0,06m de espesor, probetas de piedra (natural y artificial) de 0,02m de espesor mínimo.
- Ensayo de succión (0,01m de agua sobre la base de la probeta). Instrumento: T650. Material de ensayo: placa de escayola de 0,06m de espesor.
- Ensayo de cristalización de sales. Instrumento: T650. Material de ensayo: placa de escayola de 0,06m de espesor.

Ensayos de detección de la humedad en profundidad (sensor por microondas T600):

- Ensayo de absorción (inmersión total). Instrumento: T600. Material de ensayo: placas de escayola de 0,06m de espesor.

1. Sensor capacitivo

Puesta a punto del instrumento Trotec 650:

Uso: Localizar la humedad y su distribución en superficie.

Principio de medición: **Método de medición capacitivo**, apropiado para la medición de humedad **cualitativa en superficie**.

Rangos de medición en materiales de construcción:

- **Campo de medición: 0-200** / Resolución: 0,1 / Tolerancia: 0,1
- Seco < 40 / Húmedo: 40-80 / Mojado > 80

Características requeridas al material:

- La **distancia lateral** mínima del sensor ha de considerar un radio de 8~10cm de material.
- El **espesor mínimo** del material ha de ser de 2cm.
- La **profundidad de penetración** es de aproximado 2~4cm, según la **densidad aparente** del material.
- La influencia de la **rugosidad** de la superficie del material es relevante debido a la profundidad de penetración.

Condiciones de medición:

- Eliminación de impurezas en los puntos de medición.
- Autocalibración del instrumento en cada ensayo.
- Colocación del cabezal de medición en **ángulo recto, sin balancearse**, sobre la superficie lisa del material a medir.

Ensayo 1:

Ensayo con probetas o placas de cartón-yeso de dimensiones 0,3x0,21x0,0125m. Las probetas se colocan superpuestas en horizontal sin mortero de unión.

Objetivos de estudio:

- Desviaciones de punto¹²³, en probetas secas (en equilibrio con el ambiente) de distintos espesores, para tener un valor de referencia seco (en equilibrio con el ambiente).
- Desviaciones de área¹²⁴, en probetas secas (en equilibrio con el ambiente) de distintos espesores.
- Desviación de humedad en un punto en superficie en función del contenido de humedad de la probeta.
- Desviación de humedad en un punto en superficie en función del espesor de la probeta.
- Detección de humedad en profundidad.

¹²³ Medición realizada en el centro geométrico de la probeta colocada en horizontal.

¹²⁴ Mediciones realizadas en la cara superior de la probeta colocada en horizontal: en el centro geométrico y en el punto medio de cada lado, respetando las características requeridas al material.

Resultados:

Desviaciones de punto, en probetas secas (en equilibrio con el ambiente) de distintos espesores: inferiores a 1 punto.

Desviaciones de área, en probetas secas (en equilibrio con el ambiente) de distintos espesores: inferiores a 3 puntos.

Desviación de humedad en un punto en superficie en función del contenido de humedad de la probeta. Valores promedio registrados en un mismo punto en superficie, para un espesor de dos placas superpuestas de cartón-yeso ($e=0,025m$) en un ambiente de 45,7%HR / 20,7°C:

- 26 sobre cartón-yeso en equilibrio con el ambiente. Valor de referencia seco.
- 47 sobre cartón de superficie no empapado y resto mojado.
- 148 sobre cartón-yeso empapado. Valor de referencia húmedo. El cabezal de medición en contacto con el agua registra un valor de 149.

Desviación de humedad en un punto en superficie en función del espesor de la probeta. Valores registrados en superficie mojada de cartón-yeso:

- 148 sobre 2 placas de cartón-yeso empapadas y resto de placas secas (en equilibrio con el ambiente).

Detección de humedad en profundidad. Valores promedio registrados en superficie, para distintos espesores de placas superpuestas de cartón-yeso en un ambiente de 45,7%HR / 20,7°C:

- 47 en un espesor de 0,025m (2 placas), sobre cartón de superficie no empapado y resto mojado.
- 36 en un espesor de 0,0375m (3 placas), sobre placa de cartón-yeso seca (en equilibrio con el ambiente) y dos placas inferiores mojadas.
- 31 para espesor mayor de 0,05m (4 placas), sobre placas de cartón-yeso secas (de 4 a 6 placas, en equilibrio con el ambiente) y dos placas inferiores mojadas.

Conclusiones, para espesores de probeta superiores a 0,02m:

- Las desviaciones de punto, en probetas secas (en equilibrio con el ambiente) de distintos espesores son inferiores a 1 punto.
- Las desviaciones de área, en probetas secas (en equilibrio con el ambiente) de distintos espesores son inferiores a 3 puntos.
- Es conveniente disponer de un valor de referencia seco (en equilibrio con el ambiente) y un valor de referencia húmedo.
- Una película seca intermedia entre el cabezal de medición y el material húmedo aun así permite **detectar la presencia de humedad superficial en el material subyacente a la película** (por ejemplo, un recubrimiento en fachada).
- Si la superficie del material está húmeda el valor registrado no va a variar en función del espesor o del estado seco o húmedo del material.
- Según se aleja el contenido de humedad de la superficie el valor registrado se aproxima cada vez más al valor de referencia seco.

Ensayo 2:

Ensayo con probetas o placas de distintos materiales de dimensiones mínimas 0,2x0,2x0,02m. Las probetas se colocan superpuestas en horizontal sin mortero de unión.

Materiales de ensayo (espesor mínimo 0,02m), con distinto acabado o tratamiento en ambas caras salvo en la escayola:

- Escayola.
- Granito.
- Caliza (travertino).
- Arenisca.
- Cerámica cocida.

Objetivos de estudio:

- Influencia del acabado y rugosidad del material.
- Valores registrados con la probeta en seco (Figura 160), en húmedo (Figura 161), con eflorescencias.

Resultados:

Desviaciones de punto, en probetas secas (en equilibrio con el ambiente) de distinto material y espesor: en cara tratada inferiores a 1 punto, en cara no tratada la desviación máxima puede estar en 2 ó 3 puntos.

Desviaciones de punto, en probetas saturadas en agua de distinto material y espesor: independientemente del tratamiento en superficie puede estar en torno a 11 puntos máximo.

Valores promedio en mediciones de punto en **seco** (en equilibrio con el ambiente) según materiales en cara no tratada:

- 30 sobre escayola.
- 35 sobre granito y arenisca.
- 42 sobre travertino.
- 43 sobre barro cocido.

Figura 160. Ensayo 2. Sensor de contacto capacitivo Trotec 650, ensayo con probetas de piedra. Apoyo lateral en 2 ladrillos. Desviación de la medición en función de las características del material. Mediciones de punto en seco (en equilibrio con el ambiente): **a)** Granito; **b)** Arenisca; **c)** Travertino; **d)** Barro cocido.

Figura 161. Ensayo 2. Sensor de contacto capacitivo Trotec 650, ensayo con probetas de escayola. Evolución de la medición en función de la succión. Mediciones de punto.

Valores promedio en mediciones de punto en **probetas saturadas** en agua (inmersión total) según materiales en cara no tratada:

- 157 sobre escayola.
- 56 sobre granito.
- 145 sobre arenisca.
- 138 sobre travertino.

Valores promedio en mediciones de punto en otras probetas:

- 54 sobre escayola secada en horno sometida a 3 ciclos de **crystalización de sales en superficie** (solución en sal común al 1%, inmersión total).
- 152 sobre barro cocido (no saturado, cara no tratada).
- 96 sobre barro cocido (no saturado, cara tratada).

Por tanto, en el caso de la escayola, el rango de medición (seco - saturado) es de 125; 110 para la arenisca, el travertino y el barro cocido en la cara no tratada; 55 para el barro cocido en la cara tratada y 45 para el granito.

Conclusiones, para espesores de probeta superiores a 0,02m:

- Las desviaciones de punto, en probetas secas (en equilibrio con el ambiente) de distinto material, tratamiento en superficie y espesor son inferiores a 3 puntos.
- Las desviaciones de punto, en probetas saturadas en agua de distinto material, tratamiento en superficie y espesor son inferiores a 11 puntos.
- Es conveniente disponer de un valor de referencia seco (en equilibrio con el ambiente) y un valor de referencia húmedo.
- Los valores promedio en **probetas secas (en equilibrio con el ambiente)**, independientemente del tratamiento en superficie, pueden estar **entre 30 y 45 puntos**.
- Los valores promedio en **probetas saturadas en agua**, pueden estar en torno a los **150 puntos en escayola y arenisca**. En el travertino en torno a 135 y en el granito puede estar en torno a 60.
- Los valores de medición se ven **afectados por las oquedades (rugosidad) de los materiales en superficie**. Es el caso del travertino saturado en agua, con una desviación máxima de 11 puntos.
- Los valores de medición pueden ser **diferentes según los tratamientos superficiales**. En el barro cocido no saturado: en cara tratada 95 y en cara no tratada 150.
- Los valores de medición sí se ven **influidos por la presencia de cristalización de sales en superficie**. En el caso de la escayola sometida a 3 ciclos de cristalización de sales (solución en sal común al 1%, inmersión total) el valor ha pasado de 30 (en probeta seca en equilibrio con el ambiente) a 55 (en probeta secada al horno).

2. Sensor por microondas

Puesta a punto del instrumento Trotec 600:

Uso: Localizar la humedad en profundidad.

Principio de medición:

- **Método cualitativo por microondas** o método de medición de humedad dieléctrico, que se basa en las propiedades dieléctricas del agua.

- El agua es polarizable y al aplicar un campo electromagnético alterno cambia la polarización de orientación. La magnitud física que lo identifica es la **constante dieléctrica K_e** .
- Mediante la generación de ondas electromagnéticas se miden pérdidas dieléctricas del material.
- La influencia o **conductividad de las sales** es prácticamente nula. Al aumentar la frecuencia se reduce la conductividad y la influencia por las pérdidas óhmicas se hace despreciable.

Rangos de medición en materiales de construcción:

- **Campo de medición: 0-200** / Resolución: 0,1 / Tolerancia: 0,1.
- La **K_e del agua** tiene un valor aproximado de **80**.
- La **K_e de la mayoría de los materiales de construcción** es del orden de **2 a 10**, y de 3 a 6 en condiciones favorables.
- Por tanto, se mide la **diferencia entre la K_e del agua y la K_e de los materiales de construcción**. Debido a la notable diferencia entre estos valores es posible detectar pequeñas cantidades de agua.

Características requeridas al material:

- La **distancia lateral** mínima del sensor ha de considerar un radio de 10-15cm de material.
- El **espesor mínimo** del material ha de ser de 20 a 30cm.
- La **profundidad de penetración** es de aproximado 30cm, reduciéndose si la humedad está próxima a la superficie.
- La influencia de la **rugosidad** de la superficie del material no es relevante debido a la profundidad de penetración, salvo que el espesor de la rugosidad sea mayor de 10mm.

Condiciones de medición:

- Eliminación de impurezas en los puntos de medición.
- Autocalibración del instrumento en cada ensayo.
- Colocación del cabezal de medición en **ángulo recto, sin balancearse**, sobre la superficie lisa del material a medir.

Ensayo 3:

Ensayo con probetas o placas de escayola de dimensiones 0,25x0,175x0,06m. Se superponen 5 placas en horizontal, sin mortero de unión, con un espesor total de 0,30m.

Objetivos de estudio:

- Desviaciones de punto, en probetas secas con distinto espesor en conjunto, para tener un valor de referencia seco.
- Desviación de humedad en un punto en superficie en función del contenido de humedad de la probeta y del espesor en conjunto, para conocer la influencia del espesor en la detección de humedad en profundidad.

Procedimiento:

- Pesar placa inferior en equilibrio con el ambiente, saturar de agua (inmersión total) y pesar de nuevo.
- Colocar en la base del conjunto y medir con el instrumento la cara superior del conjunto.
- Pesar la placa contigua a la inferior, saturar de agua (inmersión total) y pesar de nuevo.
- Colocar en su lugar dentro del conjunto y medir con el instrumento la cara superior del conjunto.
- Repetir de manera consecutiva incluida la placa superior.

Durante el ensayo se hacen mediciones de manera consecutiva con la placa inferior húmeda o intercalando la/s placas húmedas entre las placas secas (Figura 162).

Resultados:

- La desviación de punto es inferior a 3 tanto en una probeta en equilibrio con el ambiente como en una probeta saturada, y disminuye a mayor espesor.
- El valor promedio en una probeta seca (en equilibrio con el ambiente) es distinto en función del espesor. El valor promedio con un espesor de 0,18m y 0,24m es de 26, para espesores de 0,12m y 0,30m es de 16. El valor mayor (23-30) es para un espesor de 0,06m y el valor menor (7) es para un espesor de 0,36m (Figura 163a).
- El valor promedio en una probeta saturada en agua ($e=0,06m$), independientemente del espesor del conjunto (e total máximo medido= $0,30m$), es de 100 (Figura 163b).

Figura 162. Ensayo 3. Esquema de procedimiento. Puesta a punto de técnicas no invasivas. Sensor de contacto por microondas Trotec 600, ensayo con probetas de escayola. Evolución de la medición en función de la posición de las placas saturadas. Mediciones de punto.

Figura 163. Ensayo 3. Sensor por microondas Trotec 600, ensayo con probetas de escayola. Superposición de probetas sin unión, apoyo lateral en 2 ladrillos. **a)** Desviación de la medición en función del espesor. Mediciones de punto en seco (en equilibrio con el ambiente); **b)** Detección de humedad en profundidad (5 probetas saturadas). Mediciones de punto.

- El valor promedio cuando la probeta saturada en agua se encuentra a 0,06m de profundidad en el conjunto es inferior a 4, independientemente del número de probetas saturadas en un espesor total de 0,30m.
- El valor promedio cuando la probeta saturada se encuentra a 0,12m de profundidad en el conjunto es de 35 si sólo se tiene una probeta saturada; el valor disminuye según aumenta el número de probetas saturadas en un espesor total de 0,30m.
- El valor promedio cuando la probeta saturada se encuentra a más de 0,18m de profundidad en el conjunto es inferior a 15 en un espesor total de 0,30m.
- Los valores de medición no se ven influidos por la presencia de cristalización de sales en una probeta totalmente seca, en donde se tienen valores de 1.

Los valores promedio en mediciones de punto en la cara no tratada en una probeta de piedra natural saturada en agua son:

- 107 sobre escayola.
- 46 sobre granito.
- 16 sobre arenisca.
- 7 sobre travertino.
- 20 sobre barro cocido no saturado.

La diferencia máxima de medición entre cara no tratada y cara tratada puede estar en 9 puntos. Caso de la arenisca.

Al colocar la probeta de piedra natural saturada en agua sobre las placas de escayola saturadas en agua para un espesor de 0,30m, los valores promedio en mediciones de punto en la cara no tratada son:

- 104 sobre escayola.
- 4 sobre granito.
- 69 sobre arenisca.
- 82 sobre travertino.
- 48 sobre barro cocido no saturado.

La diferencia máxima de medición entre la cara no tratada y la cara tratada puede estar en 7 puntos. Caso del granito.

Conclusiones, para espesores de probeta de escayola de 0,30m:

- Las desviaciones de punto tanto en probetas en equilibrio con el ambiente como en probetas saturadas son inferior a 1 punto para un espesor de 0,30m.
- Es conveniente disponer de un valor de referencia seco (en equilibrio con el ambiente) y un valor de referencia húmedo.
- El valor promedio registrado en probetas secas (en equilibrio con el ambiente) y saturadas es de 16 y 104 respectivamente, para un espesor total de 0,30m.
- El valor promedio cuando la probeta saturada en agua se encuentra a 0,06m de profundidad en el conjunto es de 6 puntos máximos, para un espesor total de 0,30m.
- El valor promedio cuando la probeta saturada en agua se encuentra a 0,12m de profundidad en el conjunto es de 40 puntos máximos, para un espesor total de 0,30m.
- El valor promedio cuando la probeta saturada en agua se encuentra a 0,18m de profundidad en el conjunto es de 14 puntos máximos, para un espesor total de 0,30m.
- El valor promedio cuando la probeta saturada en agua se encuentra a 0,24m de profundidad en el conjunto es de 14 puntos máximos, para un espesor total de 0,30m.
- Los valores de medición no se ven influidos por la presencia de cristalización de sales.
- El valor promedio registrado en una probeta de piedra saturada en agua en la cara no tratada, sobre placas de escayola saturadas en agua con un espesor de 0,30m, es de 4 para el granito, 69 para la arenisca y 82 para el travertino. Aunque el valor promedio de la piedra aislada saturada en agua en la cara no tratada es de 46 para el granito, 16 para la arenisca y 7 para el travertino.

3. Conclusión

Se han **puesto a punto dos instrumentos de medición de humedad en muros**, como son el sensor de contacto capacitivo y el sensor de contacto por microondas. Para ello se han realizado tres ensayos, en distintos materiales, con diferentes características (densidad, acabado, rugosidad) y espesores, y en distintas condiciones (en equilibrio con el ambiente, húmedo, saturado de agua, con eflorescencias en superficie) para saber del orden de la medición.

En ambos casos se obtienen valores cualitativos, que necesitan de unos valores de referencia del material en equilibrio con el ambiente y en húmedo.

En el sensor de contacto capacitivo, de detección de humedad en superficie (profundidad de penetración aproximado de 2-4cm), el orden de las mediciones es muy diferente cuando la probeta está saturada de agua, según materiales, rugosidad y acabados; y si existe cristalización de sales en superficie. La desviación de las mediciones es de orden mucho menor cuando los materiales se encuentran en equilibrio con el ambiente.

En el sensor de contacto por microondas, de detección de humedad en profundidad (penetración aproximada de 30cm), el orden de las mediciones es muy diferente cuando la probeta está saturada de agua, según materiales. Las mediciones no se ven influidas por la cristalización de sales. Es muy importante que el espesor del material no sea inferior a 30cm, ya que la diferencia de espesor afecta a las mediciones. La respuesta del instrumento es mayor cuando la humedad se encuentra a una profundidad entre 12-18cm.

Anexo III. Modelo experimental en laboratorio

El modelo experimental realizado en laboratorio (laboratorio de materiales de la ETSAM), consiste en un pequeño conducto de metacrilato en el que queda expuesta parte de la cara vertical de una probeta sometida a un flujo de agua continuo en su base. El conducto es un símil de la cámara de aireación.

1. Descripción de la instalación y el ensayo

El modelo experimental consta de los siguientes elementos:

- Probeta de calcarenita de Novelda (Alicante) de 0,05×0,05×0,12m, siendo la superficie de succión horizontal de 0,05×0,05m (0,0025m²) y la superficie de evaporación vertical de 0,05×0,10m (0,005m²). El peso aproximado de la probeta en equilibrio con las condiciones de la sala de ensayo es de 600g.
- Barrera de vapor en 4 de las caras de la probeta, a excepción de las superficies de succión y de evaporación. Marca VELOXY, Resource Group Integrator S.r.l.
- Bandeja con lecho de arena de sílice saturada de agua y barrera de vapor recortada para el contacto de la probeta con la arena. Peso máximo aproximado 940g.
- Cámara de ensayo de metacrilato con un volumen interior de 0,10×0,10×0,55m (0,0055m³), recortada en la parte central de una de las caras con las dimensiones de la superficie de evaporación de la probeta, sellada en los cantos con plastilina. Peso máximo aproximado de 875g.
- Sensores Humbug de Hanwell con una precisión de $\pm 2\%$ HR (en un rango de 0-100%HR) y $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$ (en un rango de 0-65°C), calibrados. Peso aproximado del sensor 61g.
- Balanza de precisión Gibertini Europe 3000 HR, con una pesada máxima de 3.300g y una precisión de 0,01g.

Parámetros de estudio:

- Duración del ensayo.
- Diferencia en peso de la probeta.
- Diferencia en peso de todo el sistema.
- Temperatura, humedad relativa y contenido de humedad.

Variables:

- Sistema cerrado o abierto, que se consigue colocando o retirando las tapas de los extremos de la cámara de ensayo.
- Distinta posición de los sensores.

Tipos de ensayo:

- Saturación de la probeta de ensayo mediante succión o capilaridad.
- Evaporación del agua de la probeta en un sistema abierto.
- Saturación del aire de la cámara de ensayo en un sistema cerrado.

El estudio se ha centrado en el comportamiento del flujo de vapor de agua en la superficie de evaporación de la probeta de ensayo y su difusión dentro de la cámara de ensayo tanto en un sistema abierto como cerrado.

Se considera el sistema abierto cuando los extremos de la cámara de ensayo están abiertos y, por lo tanto, estos son los únicos puntos de contacto del flujo de agua con las condiciones ambientales de la sala de ensayo.

Se considera el sistema cerrado cuando no existe contacto entre las condiciones interiores del sistema y la sala de ensayo (Figura 164).

Figura 164. Ensayo experimental en laboratorio, sistema cerrado.

El flujo de agua tiene lugar desde la base de la probeta, saturada de agua, en contacto con el lecho de arena saturado de agua, hasta la superficie de evaporación de la probeta en contacto con la cámara de ensayo abierta o cerrada.

El volcado de los datos registrados por los sensores, la representación de estos en gráficas y los datos estadísticos dan una idea bastante aproximada del comportamiento del flujo del agua desde el lecho permeable, a través de la probeta, hasta la cámara de ensayo en un sistema cerrado y su difusión hacia la sala de ensayo en un sistema abierto.

2. Ensayos realizados

Se han realizado dos ciclos de ensayo, para estudio del comportamiento del flujo del vapor de agua, en un sistema abierto (E1) y en un sistema cerrado (E2).

El primer ciclo de ensayos (E1) se considera dinámico puesto que los ensayos se han realizado de manera consecutiva sin variar las condiciones de ensayo, salvo en la alternancia de los sistemas abierto - cerrado.

Se ha sometido una primera muestra de piedra de calcarenita de Novelda a saturación mediante succión capilar durante 48h y se ha hecho un seguimiento de los parámetros de ensayo tanto en la capa límite de la superficie de evaporación de la probeta como en la salida de la cámara de ensayo, así como en la sala de ensayo.

En este primer ensayo (E1.1) se observa que la curva de humedad en la capa límite de la superficie de evaporación de la probeta representa la saturación del aire de esta capa según va ascendiendo el agua líquida en el interior de la probeta y consiguiente ascenso del vapor de agua en la capa límite hasta llegar al sensor posicionado sobre la superficie de la probeta a 4,5cm de altura desde la base de succión de la probeta o a 2,5cm de altura desde la base de la cámara.

Como era de esperar la temperatura de la sala de ensayo es superior a la temperatura de la cámara que a su vez es superior a la de la superficie de evaporación. Y la humedad relativa de la superficie es muy superior a la de la cámara de ensayo que a su vez es superior a la de la sala.

El hecho de que a la mitad del ensayo se produzca una caída de la humedad relativa y un aumento de la temperatura tanto en la sala como en la cámara se debe a la incidencia que tiene la perturbación de las condiciones ambientales ante la apertura de la sala y la presencia de personas.

Transcurridas 48h se ha realizado un segundo ensayo de saturación del aire con la cámara de ensayo cerrada (E1.2). La temperatura en la capa límite de la superficie de evaporación de la probeta es mayor que en el resto de la cámara, y a su vez la temperatura de la sala es superior a la temperatura de la cámara de ensayo. En cuanto a la humedad relativa la de la superficie es superior a la de la cámara y ambas muy superiores a la de la sala.

La humedad relativa de la cámara no se ve afectada por las perturbaciones del uso de la sala, pero sí se ve afectada la sala de ensayo, produciéndose una bajada de la humedad relativa y un aumento de la temperatura.

Este segundo ensayo se realiza durante 24h, mientras la probeta sigue succionando agua del lecho permeable de arena saturada de agua.

El siguiente ensayo, con una duración de 60h, es de evaporación del vapor de agua de la probeta con la cámara abierta en sus dos extremos (E1.3). Se observa este comportamiento de los parámetros de medida de temperatura y humedad que en el primer ensayo, siendo en este caso muy clara la tendencia lineal horizontal de la superficie de evaporación de la probeta, y despreciable la ganancia en peso de la probeta.

La probeta se mantiene en equilibrio. Es decir, el lecho de arena se mantiene mojado sin aporte de agua y la probeta se mantiene empapada sin que se produzca el secado de esta, de tal modo que el peso de la probeta se mantiene inalterado.

Este ensayo se inicia un viernes por la tarde, de tal modo que no hay incidencias relacionadas con el uso de la sala.

El cuarto ensayo del primer ciclo, también de evaporación, con una duración de 57,5h (E1.4), se realiza en otra sala que se supone de condiciones más estables y efectivamente la humedad relativa se muestra como tal tanto en la superficie de evaporación de la probeta como en la sala de ensayo, al igual que la temperatura muestra menos fluctuaciones. El salto que tiene lugar como a mitad de los datos de humedad relativa de la superficie se debe a la retirada temporal de la probeta para realizar una pesada de esta, y es probable que la colocación del sensor sobre la probeta no fuera la misma que en la primera parte del ensayo, de ahí esa pequeña diferencia de humedad por debajo en el segundo tramo.

En los cuatro ensayos descritos se han utilizado tres sensores, uno posicionado sobre la superficie de evaporación de la probeta, otro en una de las dos salidas de la cámara de ensayo y un tercero para medir las condiciones de la sala de ensayo.

En el quinto ensayo, de saturación del aire con la cámara cerrada, con una duración de 46h (E1.5), los tres sensores se han colocado alineados en el plano de la superficie de evaporación de la probeta, equidistantes desde la parte central de la superficie de evaporación hasta la salida de la cámara de ensayo.

En este ensayo se pone de manifiesto cómo afecta la falta de estanqueidad a la superficie de evaporación de la probeta y a las condiciones de la cámara de ensayo de tal modo que al finalizar este, al sellar la tapa de la cámara que quedó ligeramente abierta en tres de sus lados, la humedad relativa aumenta hasta estabilizarse. Por lo tanto, este no es un ensayo representativo para analizar los distintos parámetros.

Con en el segundo ciclo de ensayos (E2) se busca conocer el comportamiento del flujo de vapor de agua que se está evaporando a través de la probeta saturada de agua en el interior de la cámara de ensayo cerrada.

En el primer ensayo de este segundo ciclo se ha sometido una segunda muestra de piedra de calcarenita de Novelda a un ensayo de capilaridad mediante inmersión de la probeta en un recipiente de agua (E2.1). Se ha estudiado la evolución de la pesada de la probeta en el tiempo y se ha observado que transcurridas 24h la cantidad de g/h absorbidos por la probeta es del orden del doble a los absorbidos por una probeta de estas características y dimensiones sometida a succión capilar durante 48h.

Para los otros cuatro ensayos que forman parte de este segundo ciclo de ensayos se han utilizado los tres sensores para mediciones de la saturación del aire en distintas posiciones de la cámara de ensayo cerrada.

En el segundo ensayo de saturación (E2.2), con una duración de 73h, se posicionan los sensores en el plano de la superficie de evaporación en puntos equidistantes desde la parte central de la superficie de evaporación de la probeta hasta el punto más alejado en la cámara de ensayo. En la superficie de evaporación la humedad relativa es alta, y en el punto más alejado la humedad relativa es ligeramente superior a la del punto intermedio. Sin embargo, el contenido de humedad es más alto en el punto intermedio que en el punto más alejado. La temperatura es más alta en la superficie y desciende según nos alejamos de la superficie de evaporación.

Este segundo ensayo sirve para conocer el comportamiento del flujo longitudinalmente en el plano de la superficie de evaporación de la probeta. Para conocer el comportamiento del

flujo en un plano más alejado se realiza el tercer ensayo de saturación (E2.3), con una duración de 23h.

En este tercer ensayo la humedad relativa aumenta desde la parte central del conducto hacia los extremos, aunque el contenido de humedad desciende desde la parte central del conducto hacia los extremos. La temperatura, al igual que ocurre con el segundo ensayo desciende desde la parte central de la cámara hacia los extremos.

Para conocer el comportamiento del flujo en el frente de evaporación se realiza el cuarto ensayo de saturación (E2.4), con una duración de 30h. La distribución de los sensores es equidistante desde la superficie de evaporación hasta la cara frontal de la cámara de ensayo.

En el cuarto ensayo la humedad relativa aumenta desde la parte central del conducto hacia la cara frontal de la cámara de ensayo, aunque el contenido de humedad desciende desde la parte central del conducto hacia la cara frontal. La temperatura disminuye desde la parte central de la cámara hacia la cara frontal de la cámara de ensayo.

El aumento de la humedad relativa al final del ensayo se debe a la mejor estanqueidad de la cámara con el sellado de una rendija de un extremo de la cámara de ensayo.

El último ensayo de saturación (E2.5), con una duración de 71h, busca esclarecer el comportamiento del flujo del vapor de agua tanto en el sentido longitudinal del conducto como en el transversal. La humedad relativa de la superficie de evaporación es más alta que la humedad relativa del punto más alejado de la cámara, que a su vez es mayor que la humedad relativa en la cara frontal de la cámara. Sin embargo, el contenido de humedad es más alto en la cara frontal de la cámara que en el punto más alejado. La temperatura es mayor en el frente de evaporación que en el extremo de la cámara.

Ya se ha descrito de manera general el comportamiento de la probeta saturada de agua ante distintas situaciones de evaporación y saturación del aire. Pero también nos interesa conocer la velocidad de saturación del aire en un recinto cerrado o cámara de ensayo para determinar los gramos de vapor de agua que se pueden eliminar mediante un sistema mecánico o ventilación forzada en el secado de un muro.

3. Discusión de resultados

A continuación, se describen los parámetros del flujo de vapor de agua en la capa límite de la probeta, en el frente de evaporación de la probeta en la cámara de ensayo y a lo largo de la cámara de ensayo, tanto en sistema abierto como en sistema cerrado.

Si se comparan los dos sistemas de saturación de la probeta (succión/capilaridad) se observa que la velocidad media de absorción del agua en g/h de la probeta es más del doble en el ensayo de capilaridad que en el de succión.

En un sistema abierto la temperatura de la cámara de ensayo queda condicionada por la temperatura de la sala de ensayo, siendo la temperatura de la superficie de evaporación o capa límite inferior a la temperatura de la cámara de ensayo, que a su vez es inferior a la temperatura de la sala de ensayo (Ensayos E1.1 y E1.3).

En un sistema cerrado la temperatura del volumen de la cámara de ensayo que se sitúa en la parte frontal de la superficie de evaporación de la probeta se mantiene a esta temperatura en todo el frente o con una diferencia máxima de 2-3 décimas de grado durante todo el ensayo (Ensayos E2.4 y E2.5).

En un sistema cerrado la temperatura en la superficie de evaporación o capa límite o frente de evaporación es más elevada a la temperatura del resto de la cámara de ensayo. La diferencia de temperatura entre el sensor de superficie de evaporación o capa límite y el sensor situado en el punto más alejado de la cámara de ensayo, pero a esta cota, es de 6 décimas de grado. El sensor que se sitúa en un punto intermedio tiene valores medios a los registrados entre el sensor de superficie y el sensor situado en el punto más alejado, es decir, la diferencia entre los sensores situados de manera equidistante entre la superficie de evaporación y el punto más alejado es equitativa (Ensayos E1.2, E2.2 y E2.5).

En un sistema abierto la humedad relativa de la cámara de ensayo queda condicionada por la humedad relativa de la sala de ensayo, siendo la humedad relativa de la superficie de evaporación o capa límite muy superior a la humedad relativa de la cámara de ensayo (del orden de 30 puntos) que a su vez es superior a la humedad relativa de la sala de ensayo (del orden de 3 puntos) (Ensayos E1.1 y E1.3).

En un sistema cerrado la humedad relativa de la capa límite es superior a la del volumen de la cámara de ensayo que se sitúa en la parte frontal de la superficie de evaporación de la probeta (Ensayo E2.4).

En un sistema cerrado la humedad relativa en la superficie de evaporación o capa límite es más elevada a la humedad relativa del resto de la cámara de ensayo, siendo la humedad relativa del punto más alejado superior a la del sensor que se encuentra en el extremo del frente de evaporación. Los datos muestran que la humedad relativa de la cámara tiende a igualarse a la humedad relativa de la superficie de evaporación (Ensayo E1.2) y que la humedad relativa del frente de evaporación tiende a igualarse a la humedad relativa del punto más alejado (Ensayo E2.5).

En un sistema abierto el contenido de humedad de la cámara de ensayo queda condicionado por el contenido de humedad de la sala de ensayo, siendo el contenido de humedad de la superficie de evaporación o capa límite muy superior al contenido de humedad de la cámara de ensayo (del orden de 5 puntos) que a su vez es superior al contenido de humedad de la sala de ensayo (Ensayos E1.1 y E1.3).

En un sistema cerrado el contenido de humedad en la superficie de evaporación es más elevado al contenido de humedad del resto de la cámara de ensayo. Los valores en g/kg del volumen de la cámara de ensayo de la parte frontal de la superficie de evaporación de la probeta, sin considerar la capa límite, se mantienen bastante igualados (Ensayo E2.4). El contenido de humedad del extremo del frente de evaporación es ligeramente superior al del sensor que se encuentra en el punto más alejado de la cámara de ensayo. La diferencia del contenido de humedad en tres puntos equidistantes desde el extremo del frente de evaporación hasta el extremo de la cámara de ensayo viene a ser de 1 a 3 décimas (Ensayos E2.2, E2.3 y E2.5).

4. Conclusión

En base a los datos registrados en diferentes ensayos para estudiar el grado de evaporación de una probeta y la velocidad de saturación del aire de la cámara de ensayo, se puede concluir lo siguiente:

Si se toman como referencia los ensayos E1.3 o de evaporación del agua de la probeta saturada y el E2.4 o de saturación del aire de la cámara de ensayo, debido a que en ambos ensayos la pérdida en peso de la probeta transcurrido el tiempo de ensayo es nula, se comprueba que la pérdida que tiene el sistema cerrado es de 0,7g/h.

Por lo tanto, considerando esta prdida se evaporan de manera natural a travs de la probeta 0,22g/h, segn las condiciones de ensayo de la sala, puesto que la prdida en peso del ensayo primero es de 0,29g/h a los que se resta la prdida en peso de 0,7g/h del ensayo segundo.

As, si se introduce un sistema mecnico para eliminar el excedente de vapor de agua en la cmara para posibilitar el secado de la probeta, la velocidad de evaporacin que se aporte a la cmara de ensayo ha de ser tal que permita eliminar tantos g/h como para que se produzca el secado de la probeta.

De tal modo, en el ensayo de evaporacin (E1.3, con 21,3°C y 48%HR como valores promedio) con cmara abierta, si se compara el contenido de humedad de la cmara de ensayo con el de la sala se observa que en el interior de la cmara de ensayo quedan como remanente 0,5g/kg de vapor de agua en 60 horas de duracin del ensayo.

Por tanto, habr que barrer el exceso de 14,6g/kg de la cmara saturada - 8g/kg de la cmara abierta, para al menos tener las mismas condiciones que en la cmara abierta, es decir, 6,6g/kg.

Anexo IV. Tablas de cámaras identificadas, casos de estudio, valores medidos y calculados

Se hace una relación de las tablas que se adjuntan sobre cámaras identificadas, casos de estudio, y valores medios y calculados para análisis de las cámaras de aireación o ventilación.

Tablas de cámaras identificadas y casos de estudio:

- Tabla de cámaras identificadas en el transcurso de esta investigación, fundamentalmente en la zona centro de la Península Ibérica, según tipos. Clasificación general (Tabla 20). Se indican: tipo de cámara, edificio, autor de proyecto, constructora, fecha de ejecución y promotor.
- Tabla de casos de estudio (Tabla 21). En cada edificio se indica el tipo de cámara y los datos característicos a nivel formal para la aireación o ventilación: orientación geográfica y dimensiones de cada tramo, disposición y tamaño de los registros, disposición y tamaño de los huecos de aireación o ventilación, existencia de elementos que potencian el *tiro* del aire en la cámara y dimensiones.

Tablas de valores medidos y calculados en cada caso de estudio:

- Tabla de medidas aproximadas de la cámara; valores medidos de la evaporación Piché en el tiempo local y en la cámara (expresados en mm/día); y valores calculados (resumen) de la tasa de evaporación en la cámara y el cimient (expresados en g/kg) y del caudal de aire de la cámara (expresado en m³/s) (Tabla 22). Intervalos de medición de nueve días en verano.
- Tabla de valores medidos de **temperatura y humedad relativa** en el tiempo local y en la cámara y valores calculados de **evaporación del cimient** (en el aire de la cámara y en la lámina de aire de la superficie del cimient en contacto con la cámara) (Tabla 23). Se ha establecido como periodo normal de medición nueve días.
- Tabla de valores medidos de **evaporación Piché** en la cámara (Tabla 24). El periodo de estudio queda comprendido en el periodo de medición de los parámetros de temperatura y humedad (establecido en nueve días), pero no siempre se ajusta a este intervalo, ya que el registro de datos del evaporímetro Piché no es automático. En el caso de la AEMet la disponibilidad de los datos del evaporímetro está supeditada a un observador (con una jornada laboral de lunes a viernes, con sus

correspondientes días de permiso y vacaciones) y en el caso de la medición en el interior de las cámaras esta es dependiente de la existencia de registros de acceso a la cámara, de los medios auxiliares disponibles, así como de los permisos de acceso a esta.

- Tabla de valores medidos de **velocidad del aire** en el tiempo local y en la cámara (Tabla 25). El periodo de estudio queda comprendido en el periodo de medición de los parámetros de temperatura y humedad (establecido en nueve días), pero no siempre se ajusta a este intervalo, ya que en el caso de la medición en el interior de las cámaras normalmente no se dispone de red eléctrica y las baterías del anemómetro utilizado no aguantan un periodo de medición superior a cuatro días, quedando supeditadas las mediciones a la disponibilidad de los medios auxiliares y los permisos de acceso a la cámara.

Tabla de cámaras identificadas en la Península Ibérica¹²⁵ según tipos. Clasificación general

Tabla 20. Cámaras identificadas en el transcurso de esta investigación, fundamentalmente en la zona centro. Ordenadas según tipo de cámara (correspondiente a la clasificación general, un numeral correlativo (#n) facilita la localización de los 41 tipos identificados) y fecha de ejecución. En sombra gris se muestran los casos que presentan más de un sistema de control de humedad y en sombra de color los casos de estudio analizados con mayor detalle.

A. PAVIMENTO DIRECTO SOBRE EL SUELO (6 casos)	EDIFICIO	AUTOR DE PROYECTO	CONSTRUCTORA, FECHA DE EJECUCIÓN	PROMOTOR
Adoquín cerámico en interior (#1)	Iglesia de San Sebastián en Requena (Valencia)	Francisco Jurado Jiménez	2001	---
	Palacio de los Barrantes-Cervantes en Trujillo (Cáceres)	Francisco Jurado Jiménez	~2005	---
Solado con junta abierta en el encuentro con el muro (#2)	Iglesia-Museo de San Lorenzo, Toro (Zamora)	Miguel Ángel de Lera Losada y Leocadio José Peláez Franco	1998	Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Castilla y León
	Iglesia parroquial de Villamor de los Escuderos (Zamora)	Pedro Lucas del Teso	Construcciones y Rehabilitaciones STOA S.L., 2002-2003	Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Castilla y León
Grava sobre material compactado (#3)	Claustro del monasterio de Santa María la Real en Gradefes (León)	---	---	---
	Claustro del convento de San Antonio de Padua en Villalpando (Zamora)	---	---	---

¹²⁵ Cámaras identificadas en el transcurso de esta investigación, mediante la consulta de bibliografía y de archivos, el diálogo con los distintos agentes implicados en la redacción y ejecución de las obras y la visita de los edificios. Ejecutadas principalmente en los últimos 80 años, fundamentalmente en la zona centro de la Península. La respuesta ha sido desigual según las distintas entidades consultadas a nivel estatal, autonómico o local, públicas y privadas; y no es el objeto principal del trabajo.

B. SOLERA AIREADA O VENTILADA EN INTERIOR (22 casos)	EDIFICIO	AUTOR DE PROYECTO	CONSTRUCTORA, FECHA DE EJECUCIÓN	PROMOTOR
Bovedilla cerámica (#4)	Museo El Dique en el Astillero de Matagorda en Puerto Real (Cádiz)	Antonio Lopera Arazola	~1992	---
	Iglesia parroquial de Polán (Toledo)	Francisco Jurado Jiménez	~2003	---
	Iglesia parroquial de Vall de Almonacid (Castellón)	Francisco Jurado Jiménez	Construcciones ARKO10 S.L., 2015	Diputación de Castellón; Obispado de la Diócesis de Segorbe-Castellón
Tabiquillos palomeros (#5)	Iglesia parroquial de Manzanares el Real (Madrid)	Dirección General de Regiones Devastadas	Años 40-60, sustituido en 2012	---
	Iglesia del convento de Santo Domingo de Laguardia (Jaén)	---	Años 60?	---
	Colegio de San José de Caracciolo en Alcalá de Henares (Madrid)	Genoveva Christoff Secretan	1991	Ministerio de Educación y Ciencia
	Claustro del convento de Santa Isabel de los Reyes en Toledo	Francisco Jurado Jiménez	1998	Congregación de clarisas
	Nave norte de la iglesia parroquial de Pinarejos (Segovia)	José Antonio Sanz Bermúdez	CABERO Edificaciones S.A., 2002	Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Castilla y León
	Atrio de la Colegiata de Toro (Zamora)	Claudio Pedrero Encabo	SOPSA, 2012	Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León
Encofrado perdido (#6)	Capilla Luis de Lucena en Guadalajara	Carlos Jiménez Cuenca	CABBASA, 1999-2000	Ministerio de Cultura
	Claustro de la catedral de Sigüenza (Guadalajara)	José Juste Ballesta y Eduardo Barceló de Torres	Proyectos y Rehabilitaciones KALAM S.A., 2006	Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
	Panda norte del claustro de la catedral de Sigüenza (Guadalajara)	José Juste Ballesta y Eduardo Barceló de Torres	Proyectos y Rehabilitaciones KALAM S.A., 2008	Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

SOLERA AIREADA O VENTILADA EN INTERIOR	EDIFICIO	AUTOR DE PROYECTO	CONSTRUCTORA, FECHA DE EJECUCIÓN	PROMOTOR
Encofrado perdido (#6)	Concatedral de Guadalajara	José Juste Ballesta	Construcciones J. GÁLVEZ S.L.	---
	Iglesia parroquial de Montejo de la Sierra (Madrid)	Juan de Dios de la Hoz Martínez	Mármoles y Granitos CABANILLAS S.L., 2010	Arzobispado de Madrid; Dirección General de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid
	Iglesia parroquial de Bustarviejo (Madrid)	Antonio Ábalos Culebras	Mármoles y Granitos CABANILLAS S.L., 2009	Arzobispado de Madrid
	Claustro principal del monasterio de El Paular en Rascafría (Madrid)	Eduardo Barceló de Torres	SOPSA, 2009	Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
	Ingenio chico, cárcel, cuerpo de guardia y fundición de la casa de la Moneda en Segovia	Eduardo de la Torre, Manuel Cuadrado, Luciano Moreno y Ricardo Urech	UTE VOLCONSA - VELASCO, 2008-2011	Ministerio de Vivienda; Junta de Castilla y León; Ayuntamiento de Segovia
	Iglesia parroquial de Manzanares el Real (Madrid)	Antonio Ábalos Culebras	Mármoles y Granitos CABANILLAS S.L., 2012	Arzobispado de Madrid
	Claustro menor del monasterio de San Bernardo en Alcalá de Henares (Madrid)	José Luis González Sánchez	2012	Obispado de Alcalá de Henares; Ministerio de Fomento; Dirección General de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid
	Sala Galilea del monasterio de San Zoilo en Carrión de los Condes (Palencia)	Jesús Castillo Oli	2012	Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León
Arcadas de ladrillo en paralelo (como un hipocausto romano) (#7)	Ermita del Cristo de la Luz en Toledo	Francisco Jurado Jiménez	GEOCISA, 2010	Consortio de Toledo
Tubo drenante, bajo solado interior (#12)	Catedral de Getafe (Madrid)	José Ramón Duralde	ARPROMA S.A., 2005	Dirección General de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid

**C. CÁMARA DE
SUPERFICIE AIREADA
O VENTILADA**
(5 casos)

EDIFICIO

**AUTOR DE
PROYECTO**

**CONSTRUCTORA,
FECHA DE
EJECUCIÓN**

PROMOTOR

Bóveda de ladrillo (#13)	Sinagoga de Santa María la Blanca en Toledo	Francisco Jurado Jiménez	~1994	Ministerio de Cultura
Forjado plano (#14)	Zaguán del palacio de Santa Cruz en Valladolid	Eduardo González Fraile; Ignacio Represa Bermejo y José Ramón Sola Alonso	CYM Yáñez S.A., 1994-1995; CPA, 1996-1997; GEOCISA, 1998-1999	Fondos Europeos. Directiva XVI; Ayuntamiento de Valladolid; Universidad de Valladolid; Centro de Tecnología Láser; Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Castilla y León
	Muro sur de la iglesia de la catedral de Sigüenza (Guadalajara)	José Juste Ballesta y Eduardo Barceló de Torres	Proyectos y Rehabilitaciones KALAM S.A., 2003	Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
	Primer tramo de la iglesia de San Pablo en Valladolid	Eduardo González Fraile; Ignacio Represa Bermejo y José Ramón Sola Alonso	CYM Yáñez S.A., 2004	Fundación Caja Madrid; Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Castilla y León
	Capilla de San Juan Bautista en la iglesia de El Salvador en Valladolid	Eduardo González Fraile	SOPSA, 2009	Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla y León

D. CÁMARA LINEAL AIREADA O VENTILADA (51 casos)	EDIFICIO	AUTOR DE PROYECTO	CONSTRUCTORA, FECHA DE EJECUCIÓN	PROMOTOR
Zanja en terreno natural o roca (#15)	Ermita de San Baudelio en Casillas de Berlanga (Soria)	José Francisco Yusta Bonilla	CORESAL, 2002	Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Galería con bóveda de fábrica de ladrillo (#16)	Convento de Predicadores en Valencia	---	1966	---
	Palacio de Santa Cruz en Valladolid	Eduardo González Fraile; Ignacio Represa Bermejo y José Ramón Sola Alonso	CYM Yáñez S.A., 1994- 1995; CPA, 1996-1997; GEOCISA, 1998-1999	Fondos Europeos. Directiva XVI; Ayuntamiento de Valladolid; Universidad de Valladolid; Centro de Tecnología Láser; Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Castilla y León
	Primer tramo de la iglesia de San Pablo en Valladolid	Eduardo González Fraile; Ignacio Represa Bermejo y José Ramón Sola Alonso	CYM Yáñez S.A., 2004	Fundación Caja Madrid; Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Castilla y León
	Muro norte de la iglesia de Santiago Apóstol en Cartagena (Murcia)	Juan de Dios de la Hoz Martínez	GEOCISA, 2004	Consejería de Educación y Cultura de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia; Ayuntamiento de Cartagena; Autoridad Portuaria; Fundación Caja Murcia; Obispado de Cartagena; Parroquia de Santiago
	Muro norte de la cripta de la iglesia de Santiago Apóstol en Jumilla (Murcia)	Juan de Dios de la Hoz Martínez y Plácido Cañadas Jiménez	LORQUIMUR S.A., 2005	Consejería de Educación y Cultura de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
	Capilla de San Juan Bautista en la iglesia de El Salvador en Valladolid	Eduardo González Fraile	SOPSA, 2009	Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla y León

CÁMARA LINEAL AIREADA O VENTILADA	EDIFICIO	AUTOR DE PROYECTO	CONSTRUCTORA, FECHA DE EJECUCIÓN	PROMOTOR
Galería con bóveda de fábrica de ladrillo (#16)	Crujía norte del claustro de la catedral de Toledo	Valentín Berriochoa Sánchez-Moreno y José Miguel Merino de Cáceres	CABBSA, 2010	Ministerio de Cultura
Galería con bóvedas verticales y semiarcos a modo de arbotantes, de fábrica ladrillo (#17)	Sinagoga de Santa María la Blanca en Toledo	Francisco Jurado Jiménez	~1994	Ministerio de Cultura
	Iglesia del monasterio de San Jerónimo en Granada	Francisco Jurado Jiménez	GEOCISA, 2001	Ministerio de Educación Cultura y Deporte
	Iglesia parroquial de Vall de Almonacid (Castellón)	Francisco Jurado Jiménez	Construcciones ARKO10 S.L., 2015	Diputación de Castellón; Obispado de la Diócesis de Segorbe-Castellón
Cámara cubierta con ¼ de tubo de hormigón prefabricado (#18)	Iglesia de San Pedro en Fuentes de Nava (Palencia)	Armando Aréizaga Esteban	INDECO Construcciones S.A., 1993	Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León
	Iglesia de Santa Marta de Astorga (León)	Javier Pérez López	TRYCSA, 1999-2000	Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León
	Muro sur de la catedral de Astorga (León)	Antonio Paniagua García	TRYCSA, 2001	Ministerio de Educación y Cultura
	Basílica de la Virgen de las Angustias en Granada	Elisa Valero Ramos	2002	---
	Iglesia de Santiago el Real en Medina del Campo (Valladolid)	Antonio Paniagua García	Restauraciones y Cantería MATEOS S.L., 2004	Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla y León
	Capilla de Quiñones de la Colegiata de San Antolín en Medina del Campo (Valladolid)	Antonio Paniagua García	TRYCSA, 2008	Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Castilla y León
	Mitad norte y mitad este del deambulatorio del claustro de la catedral de Segovia	Juan Carlos Arnuncio Pastor	TRYCSA, 2009	Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

CÁMARA LINEAL AIREADA O VENTILADA	EDIFICIO	AUTOR DE PROYECTO	CONSTRUCTORA, FECHA DE EJECUCIÓN	PROMOTOR
Cámara cubierta con ¼ de tubo de hormigón prefabricado (#18)	Atrio norte de la iglesia de Santa María Magdalena en Matapozuelos (Valladolid)	Pedro Rodríguez Cantalapiedra	TRYCSA, 2013-2014	Fundación Patrimonio Histórico de Castilla y León; Ayuntamiento de Matapozuelos; Diócesis de Valladolid; Grupo de acción local Ruta Mudéjar
	Fachada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid	Juan Carlos Arnuncio Pastor	CABERO Edificaciones S.A., 2015	Universidad de Valladolid
	Reales Carnicerías en Medina del Campo (Valladolid)	Juan Carlos Arnuncio Pastor	UTE "Reales Carnicerías", 2016	Ministerio de Fomento; Ayuntamiento de Medina del Campo
Cámara con muro de fábrica de ladrillo u hormigón (#19)	Muros norte y oeste de la iglesia parroquial de Santa María de la Alameda (Madrid)	Dirección General de Regiones Devastadas / Salvador Ballarín Iribarren / Antonio Ábalos Culebras	1944 / Construcciones y Restauraciones BARRIONUEVO, S.L. 2001-2002 / CLAR Rehabilitación S.L., 2004	--- / Dirección General de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid / Arzobispado de Madrid
	Iglesia de Santa Cruz en Medina de Rioseco (Valladolid)	José Ignacio Linazasoro y Salvador Mata Pérez	1985-1988	---
	Atrio de la catedral de Zamora	Ángel Casaseca Beneítez	REARASA, 1991	Consejería de Cultura y Bienestar Social de la Junta de Castilla y León
	Iglesia-Museo de San Salvador, Toro (Zamora)	Pedro Lucas del Teso	Construcciones y Rehabilitaciones STOA S.L., 1994	Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León
	Iglesia-Museo de San Lorenzo, Toro (Zamora)	Miguel Ángel de Lera Losada y Leocadio José Peláez Franco	1998	Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Castilla y León
	Patio del claustro de la catedral de Sigüenza (Guadalajara)	José Juste Ballesta	Construcciones M. CARAMÉS S.A., 1999	Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
	Muro sur y hastial oeste de la iglesia parroquial de Pinarejos (Segovia)	José Antonio Sanz Bermúdez	CABERO Edificaciones S.A., 2002	Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Castilla y León
	Muro este del monasterio de Uclés (Cuenca)	Javier Contreras Plaza	2005	Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

CÁMARA LINEAL AIREADA O VENTILADA	EDIFICIO	AUTOR DE PROYECTO	CONSTRUCTORA, FECHA DE EJECUCIÓN	PROMOTOR
Cámara con muro de fábrica de ladrillo u hormigón (#19)	Iglesia de Santiago de los Caballeros en Medina de Rioseco (Valladolid)	Jesús Manzano Pascual	TRYCSA, 2000-2003	Junta de Castilla y León; Consortio Almirante
	Iglesia parroquial de Villamor de los Escuderos (Zamora)	Pedro Lucas del Teso	Construcciones y Rehabilitaciones STOA S.L., 2002-2003	Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Castilla y León
	Muros norte y oeste de la iglesia del Salvador reconvertida a Ayto. en Belver de los Montes (Zamora)	Pedro Lucas del Teso	REARASA, 2005	Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León
	Muro norte de la iglesia parroquial de Algete (Madrid)	José Luis González Sánchez	CYM Yáñez S.A., 2006	Obispado de Alcalá de Henares; Dirección General de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid
	Muro norte y cabecera de la iglesia del convento de San Juan de los Reyes en Toledo	Javier Contreras Plaza	2007	Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
	Muro oeste de la iglesia de San Hipólito en Támara de Campos (Palencia)	Jesús Castillo Oli	2006	Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla y León
	Muro norte de la iglesia parroquial de Montejo de la Sierra (Madrid)	Juan de Dios de la Hoz Martínez	Mármoles y Granitos CABANILLAS S.L., 2010	Arzobispado de Madrid; Dirección General de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid
	Muros sur y oeste de la iglesia de San Andrés en Ávila	Fernando Díaz-Pinés Mateo	TRYCSA, 2007-2010	Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla y León
	Palacio de los Marqueses de Castrillo, Toro (Zamora)	---	Posterior a 1983	Fundación González Allende
Cámara con muros de fábrica de ladrillo en cara interior del muro (#21)	Claustro de la catedral de Sigüenza (Guadalajara)	José Juste Ballesta y Eduardo Barceló de Torres	Proyectos y Rehabilitaciones KALAM S.A., 2006	Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
	Concatedral de Guadalajara	José Juste Ballesta	Construcciones J. GÁLVEZ S.L.	---

CÁMARA LINEAL AIREADA O VENTILADA	EDIFICIO	AUTOR DE PROYECTO	CONSTRUCTORA, FECHA DE EJECUCIÓN	PROMOTOR
Cámara con muros de fábrica de ladrillo en cara interior del muro (#21)	Capilla del Rosario de la iglesia parroquial de Torres de la Alameda (Madrid)	José Luis González Sánchez	CYM Yáñez S.A., 2003	Obispado de Alcalá de Henares; Dirección General de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid
	Iglesia de Santiago Apóstol en Cartagena (Murcia)	Juan de Dios de la Hoz Martínez	GEOCISA, 2004	Consejería de Educación y Cultura de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia; Ayuntamiento de Cartagena; Autoridad Portuaria; Fundación Caja Murcia; Obispado de Cartagena; Parroquia de Santiago
	Cripta de la iglesia de Santiago Apóstol en Jumilla (Murcia)	Juan de Dios de la Hoz Martínez y Plácido Cañadas Jiménez	LORQUIMUR S.A., 2005	Consejería de Educación y Cultura de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
	Iglesia parroquial de Algete (Madrid)	José Luis González Sánchez	CYM Yáñez S.A., 2006	Obispado de Alcalá de Henares; Dirección General de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid
	Catedral de Getafe (Madrid)	José Ramón Duralde	ARPROMA S.A., 2005	Dirección General de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid
	Iglesia parroquial de Montejo de la Sierra (Madrid)	Juan de Dios de la Hoz Martínez	Mármoles y Granitos CABANILLAS S.L., 2010	Arzobispado de Madrid; Dirección General de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid
	Iglesia parroquial de Mejorada del Campo (Madrid)	José Luis González Sánchez	2012	Obispado de Alcalá de Henares; Dirección General de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid
Implementada con elementos mecánicos (#20 y #22)	Iglesia del convento de Santo Tomás de Ávila	Melquiades Ranilla García	Construcciones y Rehabilitaciones STOA S.L., 2011-2012	Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León

CÁMARA LINEAL AIREADA O VENTILADA	EDIFICIO	AUTOR DE PROYECTO	CONSTRUCTORA, FECHA DE EJECUCIÓN	PROMOTOR
Implementada con elementos mecánicos (#20 y #22)	Claustro principal del monasterio de El Paular en Rascafría (Madrid)	Eduardo Barceló de Torres	SOPSA, 2009	Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
	Iglesia parroquial de Piñuecar (Madrid)	Antonio Ábalos Culebras	Mármoles y Granitos CABANILLAS S.L., 2005	Arzobispado de Madrid
	Colegio convento de Trinitarios en Alcalá de Henares (Madrid)	Carlos Clemente San Román y José Luis de la Quintana Gordon	HUARTE S.A., 1995	Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Medio Ambiente

E. ZÓCALO AIREADO O VENTILADO (9 casos)	EDIFICIO	AUTOR DE PROYECTO	CONSTRUCTORA, FECHA DE EJECUCIÓN	PROMOTOR
Aplacado de piedra en exterior (#23)	Concatedral de Logroño	José Ramón Duralde	~2004	---
Trasdosado de fábrica de ladrillo en interior (#24)	Catedral de Getafe	José Ramón Duralde	ARPROMA S.A., 2005	Dirección General de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid
	Museo El Dique en el Astillero de Matagorda en Puerto Real (Cádiz)	Antonio Lopera Arazola	~1992	---
Placa de zócalo sobre rastreles en interior (#25)	Basílica de la Virgen de las Angustias en Granada	Elisa Valero Ramos	2002	---
	Capilla de la Concepción en claustro de la catedral de Sigüenza (Guadalajara)	José Juste Ballesta y Eduardo Barceló de Torres	Proyectos y Rehabilitaciones KALAM S.A., 2003	Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
	Concatedral de Guadalajara	José Juste Ballesta	Construcciones J. GÁLVEZ S.L.	---
Cañizo en interior (#26)	Patio del palacio de Guevara en Lorca (Murcia)	---	---	---
Primera hilada de piedra con las juntas verticales abiertas (#27)	Capilla de San Juan Bautista en la iglesia de El Salvador en Valladolid	Eduardo González Fraile	SOPSA, 2009	Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla y León
Perforaciones en la base del muro (#28)	Muro norte de la iglesia de San Miguel en Trigueros del Valle (Valladolid)	Fernando Cobos Guerra	TRYCSA, 2008-2009	Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León

F. DRENAJE¹²⁶ (26 casos)

EDIFICIO	AUTOR DE PROYECTO	CONSTRUCTORA, FECHA DE EJECUCIÓN	PROMOTOR
----------	-------------------	----------------------------------	----------

Grava sobre zahorra natural compactada (#30)	Carrera del monasterio de Uclés (Cuenca)	Javier Contreras Plaza	2005	Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Arqueta arenoso (#32)	Casa del anfiteatro en Mérida (Badajoz)	---	---	Consortio de la Ciudad Monumental de Mérida
Zanja drenante o dren de grava (#33)	Iglesia de San Miguel de Lillo en Oviedo	Fernando Nanclares Fernández	2005-2007	Ministerio de Cultura
	Iglesia del Santo Sepulcro en Zamora	Fernando José Pérez Ruiz	Construcciones y Rehabilitaciones FEDESA, S.L., 2009-2010	Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León
	Iglesia de San Frontis en Zamora	Fernando José Pérez Ruiz	2009-2010	Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León
	Iglesia de San Claudio de Olivares en Zamora	Fernando José Pérez Ruiz	2011-2012	Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León
Tubo drenante en zanja rellena (#34)	Patio del claustro de la catedral de Sigüenza (Guadalajara)	José Juste Ballesta	Construcciones M. CARAMÉS S.A., 1999	Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Tubo drenante, bajo solado exterior (#35)	Capilla Luis de Lucena en Guadalajara	Carlos Jiménez Cuenca	CABBSA, 1999-2000	Ministerio de Cultura
	Iglesia parroquial de Pedrajas de San Esteban (Valladolid)	Antonio Paniagua García	TRYCSA, 2001-2003	Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León
	Iglesia parroquial de Galapagar (Madrid)	Carlos García-Tolosana	ROSSO COLUMBARI, Obras y Proyectos S.A., 2007	Arzobispado de Madrid
	Ábside de la iglesia de San Andrés en Ávila	Fernando Díaz-Pinés Mateo	TRYCSA, 2007-2010	Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla y León
	Ermida de Corrales del Vino (Zamora)	Pedro Lucas del Teso	TRYCSA, 2009-2010	Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León
Bloque de hormigón (#36)	Torre de la catedral de Murcia	Juan Antonio Molina Serrano; José Luis de Arana Amurrio y María Aroca Hernández-Ros	GEOCISA, 2008-2009	Ministerio de Cultura
	Muro oeste de la catedral de Zamora	Claudio Pedrero Encabo	2009	----

¹²⁶ No se han incluido los casos de suelos en interior de encachado bajo solera.

DRENAJE	EDIFICIO	AUTOR DE PROYECTO	CONSTRUCTORA, FECHA DE EJECUCIÓN	PROMOTOR
Bloque de hormigón (#36)	Iglesia parroquial de Bustarviejo (Madrid)	Antonio Ábalos Culebras	Mármoles y Granitos CABANILLAS S.L., 2009	Arzobispado de Madrid
Zanja a cielo abierto o cava (#38)	Muro norte de la iglesia del monasterio de El Parral en Segovia	Ricardo Velázquez Bosco / Antonio José Mas-Guindal Lafarga	1914 / SOPSA, 1994	--- / Ministerio de Educación y Ciencia
	Muro norte de la iglesia de Santiago en Albarracín (Teruel)	Dirección General de Regiones Devastadas	Años 40-60	---
	Muro sur y cabecera de la iglesia parroquial de Clavijo (La Rioja)	---	~2000	---
Galería drenante, bajo solado exterior (#39)	Iglesia de la catedral basilica de Segorbe (Castellón)	Jaime Sirera Bellés	Histórica, intervenida recientemente	---
	Catedral de Valladolid	---	Histórica	---
	Muro sur de la iglesia del convento de Santa Cruz en Segovia	Miguel Ángel García Gil	Histórica, reparada en 1986	Diputación provincial de Segovia
	Ermita de la Virgen del Puerto en Madrid	María Antonia González-Valcárcel Sánchez-Puelles	UTE "Casa Mudéjar", 2009	Dirección General de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid
Tubo drenante, bajo solado interior (#40)	Iglesia del convento de Santa Cruz en Segovia	Miguel Ángel García Gil	Proyectado en 1985, no ejecutado	Diputación provincial de Segovia
	Iglesia parroquial de Santa María de la Alameda (Madrid)	Salvador Ballarín Iribarren / Antonio Ábalos Culebras	Construcciones y Restauraciones BARRIONUEVO, S.L. 2001-2002 / CLAR Rehabilitación S.L., 2004	Dirección General de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid / Arzobispado de Madrid
	Iglesia parroquial de Galapagar (Madrid)	Carlos García-Tolosana	ROSSO COLUMBARI, Obras y Proyectos S.A., 2007	Arzobispado de Madrid
Galería drenante o colector, bajo solado interior (#41)	Ingenio grande de la casa de la Moneda en Segovia	Francesco Sabatini / Eduardo de la Torre, Manuel Cuadrado, Luciano Moreno y Ricardo Urech	Siglo XVIII / UTE VOLCONSA - VELASCO, 2008-2011	--- / Ministerio de Vivienda; Junta de Castilla y León; Ayuntamiento de Segovia

Tabla de casos de estudio¹²⁷

Tabla 21. Casos de estudio. Se indica el edificio, el tipo de cámara y los aspectos formales para la aireación o ventilación. Símbolos: h altura, D diámetro. Cada caso de estudio se asocia a un código de color.

Edificio	Tipo de cámara	Tramos según orientación y dimensiones	Registros y dimensiones	Huecos de aireación o ventilación y dimensiones	Elementos que potencian la ventilación y dimensiones
Iglesia de Santa Cruz la Real de Segovia (9.1)	Cámara de drenaje-aireación (S. unitario)	Sur (a mitad recorrido: 0,80×1,30 y última chimenea: 0,80×1,50).	Reja de acceso vertical: 0,8×1,2	Rejillas en suelo, una de 0,55×0,15 y dos de 0,50×0,30	Chimeneas (entre bóveda y suelo calle) de h=4,45
Iglesia de Pinarejos, Segovia (9.2)	Cámaras de ventilación/aireación (S. unitario)	Norte (suelo elevado) / Oeste: 0,40×0,50 / Sur	---	Rejillas de 0,25×0,25. Norte (suelo elevado): rejilla vertical a Oeste / Oeste: dos bancos con rejilla en vertical / Sur: dos rejillas en suelo.	Norte (suelo elevado): chimenea a Norte de D=0,10
Catedral de Zamora (9.3)	Cámara de aireación (S. mixto)	Norte: 0,70×1,60, Este: 0,75×1,50	Dos rejillas horizontales por tramo (Norte y Este) de 1×1		---
Iglesia de Villamor de los Escuderos, Zamora (9.7.a)	Cámara de aireación, canal pluviales y dren (S. diferenciado)	Norte, Este y Sur (Norte: 1×0,75, Sur: 0,70×0,75)	Trámex corrido sobre canal de pluviales.	Malla corrida vertical (Norte: h=0,18, Sur: h=0,33)	---

¹²⁷ No se han incluido los casos de suelos en interior de encachado bajo solera.

Edificio	Tipo de cámara	Tramos según orientación y dimensiones	Registros y dimensiones	Huecos de aireación o ventilación y dimensiones	Elementos que potencian la ventilación y dimensiones
Iglesia-Museo de San Salvador, Toro, Zamora (9.4)	Cámara de ventilación/aireación, canal pluviales y dren (S. <i>diferenciado</i>)	Norte, Este y Sur (Ábside Norte: 0,72x0,86, Sur: 0,45x0,86)	Trámex corrido sobre canal de pluviales.	Malla corrida vertical (Ábside Norte: h=0,20, Sur: h=0,27)	Torre
Iglesia-Museo de San Lorenzo, Toro, Zamora (9.5)	Cámara de aireación y canal pluviales (S. <i>diferenciado</i>)	Norte, Este y Sur (Norte: 0,60x0,21, Sur: 0,60x0,32)	Losas recortadas sobre canal de pluviales.	Hueco vertical alterno (Norte: 0,24x0,06, Sur: 0,24x0,18)	Dos garrotas a Norte de D=0,10
Palacio de los Castrillo, Toro, Zamora (9.7.b)	Cámara de aireación (S. <i>unitario</i>)	Norte (callejón): 0,57x1,75 / Este (patio): 0,83x1,85	Tapas horizontales: Norte (callejón): 0,70x0,42 / Este (patio): 0,72x0,72	Bancos con rejilla vertical de 0,39x0,17, tres a Norte y cuatro a Este.	---
Iglesia de San Pablo de Valladolid (9.6)	Cámara de aireación y dren (S. <i>diferenciado</i>)	Norte, Oeste y Sur: 0,90x1,80 máximo	Un hueco en muro cimentación en tramos Norte y Sur.	Tubos de D=0,08 (Norte: banco con rejillas verticales correspondientes a 10 tubos, Sur: canaleta de pluviales con rejilla vertical correspondiente a 7 tubos)	---
Iglesia de Vall de Almonacid, Castellón (9.7.d)	Cámara de aireación (S. <i>mixto</i>)	Norte, Este y Sur: 1x1,15 aproximado	Desde espacios interiores a Norte (aseo) y Sur (cuarto caldera).	Rejillas en suelo de 0,25x0,25, cinco a Norte y cinco a Sur.	---

Tablas de valores medidos y calculados en cada caso de estudio

Medidas aproximadas de la cámara, valores medidos y calculados de la evaporación y caudal del aire

Tabla 22. Medidas aproximadas de la cámara (en rojo datos con mayor incertidumbre), valores medidos de la evaporación Piché en el tiempo local y en la cámara (expresados en mm/día); y valores calculados de la tasa de evaporación en la cámara y el cimiento (expresados en g/kg) y del caudal de aire de la cámara (expresado en m³/s). Intervalos de medición de nueve días en verano, excepto en el caso de San Pablo de Valladolid cuyas mediciones se realizaron en invierno. Se desconoce la tasa de filtración de humedad o agua. No se ha medido la tasa de evaporación del suelo. En negrita valores relevantes. En rojo datos aproximados. Cada caso de estudio se asocia a un código de color.

Edificio	Tipo de cámara	Parámetros formales de la cámara				Parámetros físicos del aire medidos y calculados en verano				
		Volumen (m³)	Superficie evaporación		Superficie (huecos) aireación / ventilación (m²)	Evaporación Ambiente exterior (mm/día)	Cámara		Cimiento (g/kg)	Caudal Cámara (m³/s)
			Suelo (m²)	Cimiento (m²)			(mm/día)	(g/kg)		
Iglesia de Santa Cruz la Real de Segovia (9.1)	Cámara de drenaje- aireación (S. unitario)	Oeste: 7,3 Sur: 67	Oeste: 5,2 Sur: 34,4	Oeste: 9,1 Sur: 68,8	Oeste: 0,96 Sur: 0,23	80,8	Mitad: 12,8 Salida: 7,5	Mitad: 4,2; Salida: ---	Mitad: 0,7; Salida: ---	Mitad: ---; Salida: 0,01
Iglesia de Pinarejos, Segovia (9.2)	Cámara de aireación (S. unitario)	Norte: 11	Norte: 55	---	Oeste y Norte: 0,02	---	Norte: ---	Norte: 7,3	Norte: ---	Norte: 0,02
Catedral de Zamora (9.3)	Cámara de aireación (S. mixto)	Norte: 40; Este: 23	Norte: 25; Este: 15,5	Norte: 57; Este: 32	Norte: 2; Este: 2	65,6	Norte: 24,5; Este: >24,5	Norte: 2; Este: 4,2	Norte: 1,5; Este: 0	Norte: ---; Este: 0,12
Iglesia de Villamor de los Escuderos, Zamora (9.7.a)	Cámara de aireación, canal pluviales y dren (S. diferenciado)	Norte: 27 Sur: 20	Norte: 36 Sur: 28,6	Norte: 27 Sur: 28,5	Norte: 6,2 Sur: 11,8	44,1	Norte: ---; Sur: ---	Norte: 0,8; Sur: 1,6	Norte: ---; Sur: 2,1	---

Edificio	Tipo de cámara	Parámetros formales de la cámara				Parámetros físicos del aire medidos y calculados en verano			
		Volumen (m³)	Superficie evaporación		Superficie (huecos) aireación / ventilación (m²)	Evaporación			Caudal
			Suelo (m²)	Cimiento (m²)		Ambiente exterior (mm/día)	Cámara	Cimiento	
Iglesia-Museo de San Salvador, Toro, Zamora (9.4)	Cámara de aireación, canal pluviales y dren (S. diferenciado)	Ábsides: 24; Sur: 8,8	Ábsides: 27; Sur: 10,3	Ábsides: 21; Sur: 20	Ábsides: 4,3; Sur: 6,2	151,0	Torre: 38,7	Torre: ---	Torre: 0,02
Iglesia-Museo de San Lorenzo, Toro, Zamora (9.5)	Cámara de aireación y canal pluviales (S. diferenciado)	Perímetro: 16,7	Perímetro: 63	Perímetro: 28	Perímetro: 1,5	51,6	Norte: ---	Norte: 0,5	---
Palacio de los Castrillo, Toro, Zamora (9.7.b)	Cámara de aireación (S. unitario)	Norte: 20 Este: 40	Norte: 14; Este: 18,6	Norte: 25 Este: 45	Norte: 0,2; Este: 0,2	74,5	Norte: 27,2 Este: 18	Norte: 1,4 Este: ---	Norte: <0,01; Este: ---
Iglesia de San Pablo de Valladolid (9.6)	Cámara de aireación y dren (S. diferenciado)	Norte: 11,5; Oeste: 45,5; Sur: 11,8	Norte: 6; Oeste: 9; Sur: 5	Norte: 9; Oeste: 29; Sur: 9	Norte: 0,05; Sur: 0,02	---	---	Norte: 1,3; Oeste: 2,2; Sur: 2,4	---

Temperatura y humedad en la cámara, tasa de evaporación del cimientto (g/kg)

Tabla 23. Valores de temperatura y humedad en el tiempo local y en la cámara (registrados por la estación meteorológica de la AEMet más cercana y en diferentes ubicaciones de la cámara respectivamente, unidades en °C y %) y valores de tasa de evaporación del cimientto (diferencia del grado de humedad entre la lámina de aire sobre la superficie del cimientto en contacto con la cámara y el aire de la cámara, unidades en g_{val}/kg_{as}), en distintos periodos estacionales (datos horarios). En negrita datos de tasa de evaporación relevantes. En rojo datos incoherentes. Cada caso de estudio se asocia a un código de color.

Cámara	Ubicación de los equipos de medición	Periodo de medición (hora oficial)	media (°C)	máx. (°C)	min. (°C)	media (%)	máx. (%)	min. (%)	media (g_{val}/kg_{as})	máx. (g_{val}/kg_{as})	min. (g_{val}/kg_{as})
Segovia	Estación AEMet	2015/07/17, 12:00h al 2015/07/20, 11:00h	24,5	31,8	17,7	40	50	20	---	---	---
Iglesia de Santa Cruz la Real de Segovia (9.1)	Cámara, acceso		18,5	23,0	17,5	73	81	52	---	---	---
	Cámara, orientación S, mitad		16,1	16,9	15,8	87	92	71	---	---	---
	Cámara, orientación S, chimenea		16,8	18,3	16,4	88	92	73	---	---	---
Cuellar, Segovia	Estación AEMet		20,8	33,3	7,8	56	84	21	---	---	---
Iglesia de Pinarejos, Segovia (9.2)	Suelo elevado, orientación O	2015/08/11, 12:00h al 2015/08/13, 11:00h	23,0	29,9	17,9	48	63	36	---	---	---
	Suelo elevado, codo chimenea		22,6	23,6	21,6	82	88	67	---	---	---
	Suelo elevado, orientación N		23,5	24,3	22,5	75	82	61	---	---	---
Valladolid	Estación AEMet		6,7	14,2	-0,1	86	100	57	---	---	---
Iglesia de San Pablo de Valladolid (9.6)	Cámara, orientación N	2016/02/03, 12:00h al 2016/02/12, 11:00h	9,3	10,8	7,9	89	95	79	---	---	---
	Cámara, orientación O		11,8	12,3	11,3	85	92	72	---	---	---
	Cámara, orientación S		10,9	11,7	10,2	92	94	88	---	---	---

Cámara	Ubicación de los equipos de medición	Periodo de medición (hora oficial)	media (°C)	máx. (°C)	mín. (°C)	media (%)	máx. (%)	mín. (%)	media (g _{val} /kg _{as})	máx. (g _{val} /kg _{as})	mín. (g _{val} /kg _{as})
Zamora	Estación AEMet	2016/03/05, 00:00h al 2016/03/13, 23:00h	5,5	14,7	-2,4	70	94	36	---	---	---
Catedral de Zamora (9.3)	Sacristía, orientación N		7,0	8,5	5,3	88	91	81	0,4	0,0	0,5
Morales de Toro, Zamora	Estación AEMet		7,9	17,4	-1,3	78	100	40	---	---	---
Iglesia-Museo de San Salvador, Toro, Zamora (9.4)	Ábside N interior	2016/03/19, 00:00h al 2016/03/27, 23:00h	9,2	10,6	8,5	71	79	66	0,2	-0,3	0,1
	Cámara, base torre interior		9,7	10,3	7,3	72	77	61	---	---	---
	Cámara, tramo S		9,8	14,5	6,7	74	82	58	0,2	-0,2	0,4
Segovia	Estación AEMet		9,0	15,7	1,3	71	95	46	---	---	---
Iglesia de Santa Cruz la Real de Segovia (9.1)	Capilla N	2016/04/09, 00:00h al 2016/04/17, 23:00h	18,6	19,3	17,9	49	54	44	0,2	0,1	0,3
	Cámara, acceso		10,1	13,6	5,3	71	85	58	---	---	---
	Cámara, orientación S, mitad		10,3	11,3	8,6	82	91	69	---	---	---
	Cámara, orientación S, chimenea		11,1	12,5	9,7	89	93	84	0,0	-0,1	0,0
	Cámara, orientación S, fondo saco		12,4	13,0	12,0	93	95	85	---	---	---
Morales de Toro, Zamora	Estación AEMet		10,6	20,4	1,1	76	99	37	---	---	---
Iglesia-Museo de San Lorenzo, Toro, Zamora (9.5)	Ábside N int	2016/04/21, 00:00h al 2016/04/29, 23:00h	11,8	12,6	10,7	73	78	64	1,0	0,3	2,2
	Cámara, tramo N		10,3	11,3	9,2	95	96	94	0,1	-0,1	0,7

Cámara	Ubicación de los equipos de medición	Período de medición (hora oficial)	media (°C)	máx. (°C)	mín. (°C)	media (%)	máx. (%)	mín. (%)	media (g _{va} /kg _{as})	máx. (g _{va} /kg _{as})	mín. (g _{va} /kg _{as})
Fuentesauco, Zamora	Estación AEMet	2016/06/01, 00:00h al 2016/06/09, 23:00h	19,2	31,2	6,5	54	91	24	---	---	---
Iglesia de Villamor de los Escuderos, Zamora (9.7.a)	Crucero N interior		15,7	17,0	14,3	72	74	68	1,5	1,0	2,0
	Cámara, tramo N crucero		17,2	25,4	11,6	64	77	38	---	---	---
	Cámara, tramo S crucero		19,9	27,5	13,4	59	72	38	2,1	1,5	2,2
Morales de Toro, Zamora	Estación AEMet		18,5	34,7	6,1	58	98	23	---	---	---
Iglesia-Museo de San Salvador, Toro, Zamora (9.4)	Cámara, ábside N	2016/06/15, 00:00h al 2016/06/23, 23:00h	18,3	20,3	17,2	58	64	50	---	---	---
	Cámara, base torre interior		16,1	18,9	14,2	67	77	49	---	---	---
	Cámara, ábside N		17,7	22,7	12,7	69	77	54	-0,3	-0,9	0,3
	Cámara, tramo S		20,9	30,1	14,3	53	71	32	0,1	0,0	0,2
Morales de Toro, Zamora	Estación AEMet		23,0	34,5	11,9	53	95	22	---	---	---
Iglesia-Museo de San Salvador, Toro, Zamora (9.4)	Ábside N int	2016/06/29, 00:00h al 2016/07/07, 23:00h	21,3	22,5	20,0	59	66	46	---	---	---
Morales de Toro, Zamora	Estación AEMet		23,0	34,5	11,9	53	95	22	---	---	---
Iglesia-Museo de San Lorenzo Toro, Zamora (9.5)	Ábside N int	2016/06/29, 00:00h al 2016/07/07, 23:00h	22,5	23,8	21,2	59	64	51	0,7	0,2	1,1
	Cámara, tramo N		20,4	22,1	18,7	80	85	69	0,5	0,1	0,9

Cámara	Ubicación de los equipos de medición	Período de medición (hora oficial)	media (°C)	máx. (°C)	mín. (°C)	media (%)	máx. (%)	mín. (%)	media (g _{val} /kg _{as})	máx. (g _{val} /kg _{as})	mín. (g _{val} /kg _{as})
Morales de Toro, Zamora	Estación AEMet		23,8	36,9	12,2	46	90	16	---	---	---
Palacio de los Castrillo, Toro, Zamora (9.7.b)	Sótano, orientación N	2016/07/20, 12:00h al 2016/07/29, 11:00h	23,0	23,2	22,7	55	57	51	-0,2	-0,4	0,0
	Cámara patio, orientación N		21,4	22,5	20,8	66	73	58	1,4	2,1	0,9
	Cámara callejón, orientación E		22,2	22,6	21,7	68	75	59	---	---	---
	Estación AEMet		24,0	36,0	12,1	45	89	17	---	---	---
Iglesia-Museo de San Salvador, Toro, Zamora (9.4)	Ábside N int	2016/07/30, 00:00h al 2016/08/07, 23:00h	24,5	25,3	23,2	49	58	38	---	---	---
	Cámara, base torre interior		21,8	26,3	20,5	58	71	35	---	---	---
	Cámara, ábside N		23,0	28,8	18,7	59	69	36	---	---	---
	Cámara, tramo S		27,5	32,3	23,3	42	55	29	---	---	---
Zamora	Estación AEMet		23,1	36,6	10,0	45	78	18	---	---	---
Catedral de Zamora (9.3)	Sacristía	2016/08/09, 00:00h al 2016/08/17, 23:00h	22,6	23,2	22,2	49	54	44	4,6	3,8	3,9
	Cámara atrio, orientación N		19,6	22,7	16,8	65	76	54	1,5	1,0	1,1
	Cámara atrio, orientación NO		20,5	24,1	16,7	63	73	48	0,0	0,2	-0,5
	Cámara atrio, orientación E		23,8	27,6	19,7	61	70	46	0,0	-0,6	-0,4

Cámara	Ubicación de los equipos de medición	Periodo de medición (hora oficial)	media (°C)	máx. (°C)	mín. (°C)	media (%)	máx. (%)	mín. (%)	media (g _{val} /kg _{as})	máx. (g _{val} /kg _{as})	mín. (g _{val} /kg _{as})
Segovia	Estación AEMet	2016/09/06, 13:00h al 2016/09/12, 12:00h	21,5	36,2	8,7	43	95	13	---	---	---
Iglesia de Santa Cruz la Real de Segovia (9.1)	Capilla N		23,8	25,3	23,5	46	54	41	2,5	2,2	2,5
	Cámara, acceso		20,1	24,6	17,2	61	75	43	---	---	---
	Cámara, orientación S, mitad		17,8	18,7	17,0	79	89	66	0,7	0,0	1,4
	Cámara, orientación S, chimenea		19,3	22,0	18,0	---	---	---	---	---	---
	Cámara, orientación S, fondo saco		19,9	20,3	19,6	90	94	78	1,5	1,2	1,6

Evaporación Piché en la cámara (mm/día)

Tabla 24. Valores de evaporación (medidos con evaporímetro Piché, unidades en mm) en el tiempo local y en la cámara (registrados por la estación meteorológica de la AEMet más cercana y en diferentes ubicaciones de la cámara respectivamente), en distintos periodos estacionales (datos diarios). En negrita valores extremos. Cada caso de estudio se asocia a un código de color.

Cámara	Ubicación de los equipos de medición	Periodo de medición (hora oficial)	media (mm/día)	máx. (mm/día)	mín. (mm/día)
Zamora	Estación AEMet		19,6	24	14
Catedral de Zamora (9.3)	Cámara atrio, orientación E	2016/03/04, 17:00h al 2016/03/15, 10:00h	2,5	---	---
Zamora	Estación AEMet		16,6	---	---
Iglesia-Museo de San Salvador, Toro, Zamora (9.4)	Cámara, base torre interior	2016/03/18, 10:30h al 2016/03/28, 10:30h	12,0	15	11
Segovia	Estación AEMet		Sin datos	---	---
Iglesia de Santa Cruz la Real de Segovia (9.1)	Cámara, orientación S, chimenea	2016/04/08, 12:00h al 2016/04/18, 12:00h	2,9	---	---
Zamora	Estación AEMet		44,1	62	32
Iglesia de Villamor de los Escuderos, Zamora (9.7.a)	Cámara, tramo N crucero	2016/05/31, 12:00h al 2016/06/14, 12:00h	Evaporado	---	---
	Cámara, tramo S crucero		Evaporado	---	---
Zamora	Estación AEMet		37,3	78	34
Iglesia-Museo de San Salvador, Toro, Zamora (9.4)	Cámara, base torre interior	2016/06/15, 10:30h al 2016/06/22, 10:30h	22,3	27	18
Zamora	Estación AEMet		53,0	79	42
Iglesia-Museo de San Salvador, Toro, Zamora (9.4)	Ábside N interior	2016/06/29, 10:30h al 2016/07/05, 10:30h	24,3	27	22
	Cámara, base torre interior		26,0	28	21
Zamora	Estación AEMet		74,5	---	---
Palacio de los Castrillo, Toro, Zamora (9.7.b)	Cámara patio, orientación N	2016/07/20, 09:30h al 2016/07/29, 09:30h	27,2	32	25
	Cámara callejón, orientación E		18,0	19	16

Cmara	Ubicacin de los equipos de medicin	Periodo de medicin (hora oficial)	media (mm/da)	máx. (mm/da)	mn. (mm/da)
Zamora	Estacin AEMet		151,0	71	57
Iglesia-Museo de San Salvador, Toro, Zamora (9.4)	Ábside N int	2016/07/29, 18:30h al 2016/08/09, 10:30h	34,1	42	29
	Cmara, base torre interior		38,7	48	30
Zamora	Estacin AEMet		65,6	---	---
Catedral de Zamora (9.3)	Cmara atrio, orientacin N	2016/08/09, 18:30h al 2016/08/17, 09:30h	24,5	---	---
	Cmara atrio, orientacin E		Evaporado	---	---
Segovia	Estacin AEMet		80,8	122	55
Iglesia de Santa Cruz la Real de Segovia (9.1)	Cmara, orientacin S, mitad	2016/09/06, 12:00h al 2016/09/12, 12:00h	12,8	---	---
	Cmara, orientacin S, chimenea		7,5	---	---

Velocidad del aire en la cámara

Tabla 25. Valores de velocidad del aire en el tiempo local y en la cámara (registrados por la estación meteorológica de la AEMet más cercana y en diferentes ubicaciones de la cámara respectivamente, unidades en m/s), en distintos periodos estacionales (datos horarios). Debajo del valor de la velocidad del aire en el tiempo local entre paréntesis se indica el valor de la racha viento. En negrita valores máximos (promedio y absoluto). Cada caso de estudio se asocia a un código de color.

Cámara	Ubicación de los equipos de medición	Periodo de medición (hora oficial)		media (m/s)	máx. (m/s)	mín. (m/s)
Segovia	Estación AEMet	2015/07/17, 12:00h	al 2015/07/20, 11:00h	2,91 (6,13)	7,50 (15,83)	0,83 (1,94)
Iglesia de Santa Cruz la Real de Segovia (9.1)	Cámara, orientación S, chimenea			0,06	0,27	0,00
Cuellar, Segovia	Estación AEMet	2015/08/11, 12:00h	al 2015/08/13, 11:00h	2,31 (5,56)	5,25 (11,11)	0,00 (0,83)
Iglesia de Pinarejos, Segovia (9.2)	Suelo elevado, orientación N, chimenea			0,27	0,82	0,00
Valladolid	Estación AEMet	2016/02/03, 12:00h	al 2016/02/04, 11:00h	1,04 (2,53)	2,22 (4,17)	0,00 (1,39)
Iglesia de San Pablo de Valladolid (9.6)	Cámara, orientación O			0,00	0,02	0,00
Zamora	Estación AEMet	2016/03/04, 17:00h	al 2016/03/04, 23:00h	2,9 (9,52)	4,44 (12,50)	1,67 (5,83)
Catedral de Zamora (9.3)	Cámara atrio, orientación E			0,06	0,12	0,00
Morales de Toro, Zamora	Estación AEMet	2016/03/15, 12:00h	al 2016/03/18, 11:00h	1,90 (3,82)	4,17 (7,50)	0,00 (1,67)
Iglesia-Museo de San Salvador, Toro, Zamora (9.4)	Cámara, base torre interior ¹			0,24	0,49	0,00
Segovia	Estación AEMet	2016/04/08, 12:00h	al 2016/04/11, 11:00h	4,34 (8,29)	11,11 (20,28)	1,11 (2,78)
Iglesia de Santa Cruz la Real de Segovia (9.1)	Cámara, orientación S, chimenea			0,03	0,24	0,00

¹ Datos probablemente alterados el día 17 debido a la apertura de la torre para hacer unas reparaciones en cubierta.

Cámara	Ubicación de los equipos de medición	Periodo de medición (hora oficial)		media (m/s)	máx. (m/s)	mín. (m/s)
Morales de Toro, Zamora	Estación AEMet	2016/07/26, 12:00h	al 2016/07/29, 11:00h	3,69	6,94	0,56
Palacio de los Castrillo, Toro, Zamora (9.7.b)	Cámara callejón, orientación N			(6,77)	(10,83)	(1,11)
Morales de Toro, Zamora	Estación AEMet	2016/07/29, 18:30h	al 2016/08/09, 10:30h	3,52	8,61	0,0
Iglesia-Museo de San Salvador, Toro, Zamora (9.4)	Cámara, base torre interior			(6,46)	(13,06)	(2,22)
Zamora	Estación AEMet	2016/08/09, 19:00h	al 2016/08/13, 6:00h	2,55	7,50	0,00
Catedral de Zamora (9.3)	Cámara atrio, orientación E			(5,68)	(13,89)	(1,11)
Segovia	Estación AEMet	2016/09/06, 12:00h	al 2016/09/09, 15:00h	2,79	8,61	0,56
Iglesia de Santa Cruz la Real de Segovia (9.1)	Cámara, orientación S, chimenea			(5,51)	(14,72)	(1,39)
				0,01	0,09	0,00

Anexo V. Difusión de resultados

Artículos en revistas indexadas

Gil Muñoz, M.T. y Lasheras Merino, F. (2017). "Cámaras de aireación como sistema de control de la humedad de capilaridad en edificios históricos. Análisis de funcionamiento". *Revista Informes de la construcción*, 69(548): e233, 12pp, ISSN-L: 0020-0883, doi: 10.3989/id.55476 (<http://oa.upm.es/53431/>, [19 de marzo de 2019]).

Comunicaciones en congresos

Gil Muñoz, M.T. y Lasheras Merino, F. (2018). "Design variables in ventilated air cavities for the control of rising damp in cultural heritage buildings". *7 Euro-American Congress on Construction Pathology, Rehabilitation Technology and Heritage Management. REHABEND*, Universidad de Cantabria, 15-17 mayo 2018, pp.1218-1226, ISBN 978-84-697-7033-7, (<<http://oa.upm.es/54275/>>, [19 de marzo de 2019]).

Gil Muñoz, M.T. y Lasheras Merino, F. (2015). "Puesta a punto de un método de evaluación in situ de cámaras de aireación para control de la humedad de subsuelo en edificios históricos". *III Congreso Internacional sobre Documentación, Conservación y Reutilización del Patrimonio Arquitectónico y Paisajístico. REUSO. Posters*. Universidad Politécnica de Valencia, 22-24 octubre 2015, 12pp, ISBN 978-84-9048-386-2, (<<http://oa.upm.es/42689/>>, [19 de marzo de 2019]).

Gil Muñoz, M.T. y Lasheras Merino, F. (2015). "Propuesta para evaluar in situ las cámaras de aireación de edificios históricos". *5º Congreso de Patología y Rehabilitación de Edificios. PATORREB*, Facultad de Ingeniería de la Universidad de Porto (Portugal), 26-28 marzo 2015, pp.202-208, ISBN 979-972-752-177-7, (<<http://oa.upm.es/42650/>>, [19 de marzo de 2019]).

Gil Muñoz, M.T. y Lasheras Merino, F. (2014). "Revisión crítica de las distintas soluciones para control de las humedades de subsuelo mediante cámaras de aireación en edificios históricos". *I Congreso Internacional sobre investigación en Construcción y Tecnología Arquitectónicas. CONSTEC*, Universidad Politécnica de Madrid, 11-13 junio 2014, pp.230-233, ISBN 978-84-617-0504-7, (<<http://oa.upm.es/30516/>>, [19 de marzo de 2019]).

Cursos y seminarios

Gil Muñoz, M.T. (2016). "Cámaras de aireación como sistema de control de humedad de capilaridad en el románico toresano. Los casos de San Salvador de los Caballeros y San Lorenzo el Real". *Jornada de nuevos investigadores del románico y su arquitectura*, Asociación Amigos del Románico y Universidad Politécnica de Madrid, 19 octubre 2016.