




10.3. FOTOGRAFÍAS POST BOMBARDEO Y RESTAURACIÓN



A




A



A




A





VISTAS PARCIALES
OCTUBRE 1973




A



A



A



A



A




A



A



1



A




A



VISTAS GENERALES. MARZO 1974



7



7



7



7




7




7




7



7




15



15



15



15



2



18




15



6



6



6



8




8



3



20



21



21



21



21



23



17



23






VISTAS PARCIALES. 1974.


3




6




6



6



6



6




6






7



11-A



9







3




16



4




10



10



11-A



15




13



12




16





4



24




24



8






4



27



2



2

8




8



11-A

13

8




10




TIPOS DE DAÑOS Y ALTERACIONES.

4


GRIETAS. PERFORACIONES. DAÑOS ORIGINADOS POR EL INCENDIO (PASO DE VIGAS). ALTERACIONES PRODUCIDAS EN EL TRANCURSO DE LOS AÑOS EN MUROS Y VANOS. CAMBIO EN ESQUEMAS ORIGINALES DE CIRCULACION.



7 - ROLLO 7 -




7




7




8



8



8



8





4




9




10



10



10



11-A



11-A



15



18




18





5




9



9



9



9




5



19



17




10



17



17



17



17




DETALLES CONSTRUCTIVOS

5


EN ESTRUCTURAS ORIGINALES.

TIPOS DE BALAUSTRÉS.



21


9



2

11-B



2



23

23

23






5




24




24




24




21




30



32



30



24



30




6


LOS DOS ARCOS ELIPTICOS.
ALA TEATINOS 1º PISO.



22




22



22




22



22



22




22





7

CORTES EN SUBSUELO



4




4



4




RED DE DESAGÜE
Y ALIMENTACION DE
AGUA DE ACEQUIA
EN BOVEDILLAS DE
MEDIO PUNTO Y
DUCTOS CERAMICOS.



39



44



35



41



41



35



40



40




1




9


DEMOLICIONES DE ALGUNOS TRAMOS
POR RAZONES DE SEGURIDAD Y RE-
CONSTRUCCION CON LADRILLOS.



1




1




10




10




6



1



15



27




28



74



9




28



27




27



24



25




24



10


CORTES EN MUROS PARA EMPALMES,
REFUERZOS, PILASTRAS, COLA DE MI-
LANO.




22



21




23



19



19




23




38




11




1



14



14




5




5




5





5



5




5






11



27




27




37



27



36



36




27



12

CONSTRUCCION DE LOS NUCLEOS RIGIDOS.



11-B




13




12




12





1



11-B



13







12




12




16




13




12



12




1






17



14



14





11




5




4



4




4



4




3





3



19




3






PREPARACION DE NU-
CLEOS RIGIDOS.
DEMOLICIONES DE MU-
ROS Y CIMIENTOS.
EXCAVACIONES.



3




1




11B




30




34




36




36




37



37




37




17




12



16




15




16



16




16




16






15



13




12






12




17




17




16



16




21



21



25




25




25




12



33




33




33



53




30



33




29



30




32



30




DETALLES DE LA CADENA A MEDIA ALTURA DE MUROS (losa 2º piso) Y CONSTRUCCION LOSAS.




3




2




1




3




3






3



13




3





13


CADENAS.




3



2




13






2

CONSTRUCCION DE LOSAS.




13






14



17




20




20




20




20




20




20



20



16






14



20



19



20



20



21




LOSA SUPERIOR Y
REFUERZO DE BALAUSTRADA.



34




32



30




32



34




34




32




43



43




42



42



13



14




14




11-B



20




19



17





16



14



14






15

ZAGUAN PRINCIPAL
Y ESCALERA.



26



26




26



24




24




21



24



26



26



26



26



REPOSICION DE AR-
COS EN SEGUNDO
ZAGUAN.



29



29



52



52



29



TECHUMBRE Y
VIGAS ORIGINALES
EN ALA MORANDE.



37



37



37



47




47



48



ARMADURA DE TE-
CHUMBRE CUBIERTA.



43



43



43



43



39



38




38




38



41



38



38



18



38



59



48



60



62



39



41



41



46




38




41



39



44



44



11



11



41



EXCAVACION PATIO DE
LOS NARANJOS Y
CONSTRUCCION ESTRUC-
TURAS.



45



45



45



45



45



45



45



45



44




44



44



45




44



44




46



46




46



46



46



46



46



49



49




ZOCALZADO EN
SUBTERRANEO.



39



39



39



40



40



40



39



49




JARDINERAS.
CANALETAS.




50




51



55



51



52



55



IMPERMEABILIZACION
LOSA SUBTERRANEO
PATIO DE LOS
NARANJOS.



50



50



50



53



53




53



47



53



50



53



53



22




53



53



53



55



PAVIMENTO PATIO
DE LOS NARANJOS.



54



54




54



54




MONTAJE FUENTE EN PATIO DE LOS NARANJOS. PILETAS LATERALES.



52



60



61




61



61



62



58



58



40




43



47




PATIOS LATERALES.



62



46



49



56



52



62




63



CANCILLERIA.
TECHUMBRE Y FACHADA NORTE.



48



56




56



56




60



60



62




60



61



61



62



TECHUMBRE CUERPO
DE GUARDIA.
ALA MORANDE.



59



59



61



61



59



59



61



59



59




PREPARACION FACHAS-
DAS PATIOS PARA
ESTUCO.



55



52



56



56



52



56



56




56



52



56



56



29-a

MUROS INTERIORES ESTUCADOS



63



63



63




63



63



FACHADAS ESTUCADAS.



62



62



63



63



63



63



30



28



28



28



28




28



27



43




29



43



34



34



FAENAS VARIAS.




48



48



48




35



35




30



32




39



32




28




33




VARIOS.



30



55



55



38



4



63



MARZO 1982
PATIO DE HONOR Y
SUS FACHADAS



64



66



65



66



64



66



64



MARZO 1982
PATIO DE LOS NARAN-
JOS Y SUS FACHADAS



64



64



67




66




66



65



66



68



65



67



67



67



67



67



34

MARZO 1982

ZAGUAN PRINCIPAL



65



65



64



68



PATIOS LATERALES

MARZO 1982



65



65



36

MARZO 1982
PATIOS DESDE LO
ALTO



68



68



68



69